

ASA 8.4(4): Determinada configuração de NAT da identidade recusada

Índice

[Introdução](#)

[Antes de Começar](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

O corredor das ferramentas de segurança (ASA) 8.4(4) ou mais alto adaptável podem rejeitar determinadas configurações de NAT e indicar um Mensagem de Erro similar a este:

```
ERROR: <mapped address range> overlaps with <interface> standby interface
      address
ERROR: NAT Policy is not downloaded
```

Este problema pode igualmente aparecer quando você promove seu ASA a 8.4(4) ou mais alto de uma liberação prévia. Você pode observar que alguns comandos nat estão já não atuais na executar-configuração do ASA. Nestes exemplos, você deve olhar os mensagens do console impressos - para fora a fim ver se há umas mensagens atuais no formato acima.

Outro efeito que você pode observar é que para determinadas sub-redes por trás do ASA podem cessar ao passar pelos túneis de Rede Privada Virtual (VPN) terminando no ASA. Este documento descreve como resolver esses problemas.

[Antes de Começar](#)

[Requisitos](#)

Estas circunstâncias precisam de ser estadas conformes a fim encontrar este problema:

- Versão 8.4(4) ou mais recente running ASA, ou promovido à versão 8.4(4) ou mais recente de uma liberação prévia.
- ASA configurado com um endereço IP em standby pelo menos em uma de suas relações.
- Um NAT é configurado com a relação acima como a relação traçada.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nesta versão de hardware e software:

- Corredor ASA 8.4(4) ou mais alto

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Problema

Enquanto o Mensagem de Erro sugere, se a escala de endereço traçada em uma indicação do NAT estático inclui o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT “à espera” atribuído à relação traçada, o comando nat está rejeitado. Este comportamento existiu sempre para a reorientação da porta estática, mas foi introduzido para declarações NAT lineares estáticas também com versão 8.4(4) como um reparo para a identificação de bug Cisco [CSCtw82147 \(clientes registrados somente\)](#).

Este erro foi arquivado porque antes 8.4(4) do ASA permitiu que os usuários configurassem o endereço traçado em uma configuração do NAT estático para ser o mesmos como o endereço IP em standby atribuiu à relação traçada. Por exemplo, olhe este snippet da configuração de um ASA:

```
ciscoasa(config)# show run int e0/0 ! interface Ethernet0/0 nameif vm security-level 0 ip
address 192.168.1.1 255.255.255.0 standby 192.168.1.2 ciscoasa(config)# show run nat ! object
network obj-10.76.76.160 nat (tftp,vm) static 192.168.1.2
```

Mesmo que o comando seja aceitado, esta configuração de NAT nunca trabalhará pelo projeto. Em consequência, começando com o 8.4(4), o ASA não permite que tal regra NAT seja configurada no primeiro lugar.

Isto conduziu a um outro problema imprevisto. Por exemplo, considere a encenação onde o usuário tem um túnel VPN que termina no ASA e o quer permitir que a sub-rede do “interior” possa falar à sub-rede VPN remota.

Entre outros comandos required para configurar o túnel VPN, uma das configurações mais importantes é assegurar-se de que o tráfego entre as sub-redes VPN não obtenha o NATed. Isto é executado com 8.3 e acima de usar um manual/duas vezes um comando nat deste formato:

```
interface Ethernet0/0
 nameif inside
 security-level 0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 standby 192.168.1.2
!
object network obj-192.168.1.0
 description Inside subnet
 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
object network obj-10.10.10.0
 description Remote VPN subnet
 subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
!
nat (inside,any) source static obj-192.168.1.0 obj-192.168.1.0 destination
 static obj-10.10.10.0 obj-10.10.10.0
!
object network obj-192.168.1.0
 nat (inside,outside) dynamic interface
```

Quando este ASA é promovido a 8.4(4) ou mais alto, este comando nat não está presente na executar-configuração do ASA e este erro será imprimido no console do ASA:

```
ERROR: 192.168.1.0-192.168.1.255 overlaps with inside standby interface  
address
```

```
ERROR: NAT Policy is not downloaded
```

Em consequência, o tráfego entre as sub-redes 192.168.1.0/24 e 10.10.10.0/24 já não correrá através do túnel VPN.

Solução

Há duas alternativas possíveis para esta circunstância:

- Faça o comando nat o mais específico possível antes de promover a 8.4(4) assim que a relação traçada não é “alguma”. Por exemplo, o comando nat acima pode ser mudado à relação através de que a sub-rede VPN remota é alcançável (nomeado “parte externa” na encenação acima):

```
nat (inside,outside) source static obj-192.168.1.0 obj-192.168.1.0  
destination  
static obj-10.10.10.0 obj-10.10.10.0
```
- Se a ação alternativa acima não é possível, termine estas etapas: Quando o ASA está executando 8.4(4) ou mais alto, remova o endereço IP em standby atribuído à relação. Aplique o comando nat. Reaplique o endereço IP em standby na relação. Por exemplo:

```
ciscoasa(config)# interface Ethernet0/0 ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1  
255.255.255.0 ciscoasa(config-if)# exit ciscoasa(config)# nat (inside,any) 1 source static  
obj-192.168.1.0 obj-192.168.1.0 destination static obj-10.10.10.0 obj-10.10.10.0  
ciscoasa(config)# interface Ethernet0/0 ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1  
255.255.255.0 standby 192.168.1.2
```

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)