

Statische NAT für TLOC-Erweiterung für Interoperabilität mit symmetrischer NAT konfigurieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Empfehlungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem](#)

[Topologie](#)

[Bedingungen](#)

[Identifizieren des Problems](#)

[Schritt 1: BFD-Sitzungen überprüfen](#)

[Schritt 2: Überprüfen des NAT-Typs](#)

[Schritt 3: Überprüfen der NAT-Konfiguration](#)

[Schritt 4: Überprüfen der öffentlichen IP-Adresse und des Ports](#)

[Schritt 5: Überprüfen der NAT-Übersetzungen](#)

[Schritt 6: FIA-Ablaufverfolgung überprüfen](#)

[Schritt 7: BFD-Zähler überprüfen](#)

[Lösung](#)

[Verifizierung](#)

[Referenzen](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der statischen NAT auf einem TLOC Extension Router unter Verwendung von NAT Overload für die Zusammenarbeit mit Peers hinter der symmetrischen NAT beschrieben.

Empfehlungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Catalyst Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
- Network Address Translation (NAT)
- TLOC-Erweiterung

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen.

- C8000V Version 17.15.1a

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Im [Cisco Catalyst SD-WAN-Designleitfaden](#) wird erläutert, wie bestimmte Arten der Network Address Translation (NAT) die Bildung von Steuerverbindungen und BFD-Tunneln beeinträchtigen können.

Die beiden NAT-Typen, die nicht zusammenarbeiten, sind Port/Address Restricted NAT und Symmetric NAT. Diese NAT-Typen erfordern, dass Sitzungen vom internen Netzwerk initiiert werden, um Datenverkehr auf jedem Port zuzulassen. Dies bedeutet, dass externer Datenverkehr keine Verbindung zum internen Netzwerk initiieren kann, ohne zuvor eine interne Anfrage gestellt zu haben.

Bei Standorten mit symmetrischer NAT treten häufig Schwierigkeiten beim Aufbau von BFD-Sitzungen mit Peer-Standorten auf. Dies ist besonders schwierig, wenn ein Peering mit einem Standort durchgeführt wird, der die TLOC-Erweiterung hinter NAT Overload verwendet (auch als Port/Address Restricted NAT bezeichnet).


Topologie

Bedingungen

1. S30_Edge1 befindet sich hinter einer symmetrischen NAT
2. S20_Edge2 befindet sich hinter der TLOC-Erweiterung, wobei S20_Edge1 NAT Overload (PAT) verwendet, um die Datenflüsse von Edge2 NAT durchzuführen.

Dies führt dazu, dass die BFD-Hellos auf dem symmetrischen NAT-Gerät und dem S20_Edge1 verworfen werden, da keine Sitzung für den unbekanntenen Port vom Peer vorhanden ist.

Das Gerät S20_Edge1 zeigt eine implizite ACL-Löschung für diese Hellos an, da sie keiner Sitzung in der NAT-Tabelle entsprechen.



Identifizieren des Problems

Schritt 1: BFD-Sitzungen überprüfen

Aus der Ausgabe von `show sdwan bfd sessions` auf S30_Edge1 wird ersichtlich, dass die BFD-Sitzung zu S20_Edge2, 10.0.0.2 ausgefallen ist.

```
S30_Edge1#show sdwan bfd sessions
```

SYSTEM IP	SITE ID	STATE	SOURCE TLOC COLOR	REMOTE TLOC COLOR	SOURCE IP
10.0.0.2	20	down	biz-internet	biz-internet	192.168.30.2
10.0.0.1	20	up	biz-internet	biz-internet	192.168.30.2

Schritt 2: Überprüfen des NAT-Typs

Unten in der Ausgabe wird der NAT-Typ A auf S30_Edge1 angezeigt. Dies gibt Symmetric NAT an. Beachten Sie auch die öffentliche IP 172.16.1.34 und Port 31048.

```
S30_Edge1# show sdwan control local-properties
```

```
site-id          30
domain-id       1
protocol        dtls
tls-port        0
system-ip       10.0.0.30
```

```
NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping
          A -- indicates Address-port dependent mapping
          N -- indicates Not learned
          Note: Requires minimum two vbonds to learn the NAT type
```

INTERFACE	PUBLIC IPv4	PUBLIC PORT	PRIVATE IPv4	PRIVATE IPv6

GigabitEthernet1	172.16.1.34	31048	192.168.30.2	::

Schritt 3: Überprüfen der NAT-Konfiguration

Aus der Topologie ist bekannt, dass sich S20_Edge2 hinter der TLOC-Erweiterung befindet. An diesem Punkt können wir die PAT-Konfiguration auf dem S20_Edge1 prüfen.

NAT-Überlastungskonfiguration ist bereits auf S20_Edge1 vorhanden

```
S20_Edge1#sh run int gi1
interface GigabitEthernet1
description biz-internet
ip dhcp client default-router distance 1
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip nat outside
load-interval 30
negotiation auto
arp timeout 1200
end
```

```
S20_Edge1#sh run | i nat
```

```
ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload
```

Schritt 4: Überprüfen der öffentlichen IP-Adresse und des Ports

Aktivieren Sie `show sdwan control local properties` output on `S20_Edge2`, um die öffentliche IP und Port 172.16.1.18 und Port 5063 anzuzeigen.

```
S20_Edge2#show sdwan control local-properties
```

```
site-id          20
domain-id       1
protocol        dtls
tls-port        0
system-ip       10.0.0.2
```

```
NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping
           A -- indicates Address-port dependent mapping
           N -- indicates Not learned
           Note: Requires minimum two vbonds to learn the NAT type
```

INTERFACE	PUBLIC IPv4	PUBLIC PORT	PRIVATE IPv4	PRIVATE IPv6
GigabitEthernet2.100	172.16.1.18	5063	192.168.100.2	::

Schritt 5: Überprüfen der NAT-Übersetzungen

Überprüfen Sie nun die NAT-Übersetzungen auf dem `S20_Edge1`-Gerät. Es gibt nur eine NAT-Sitzung mit der angegebenen IP und dem angegebenen Port für `S30_Edge1`, IP 172.16.1.34 und Port 31048. Angesichts der Informationen über die symmetrische NAT ist dies nicht der Fall. Es muss sich mindestens ein Port von 31048 unterscheiden (kein Standard-SD-WAN-Port wie

12346), wenn nicht eine andere IP- UND Port-Kombination vorhanden ist.

```
S20_Edge1#sh ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local        Outside local       Outside global
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.1.69:12346  172.16.1.69:12346
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.0.102:12446 172.16.0.102:12446
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.1.50:12346  172.16.1.50:12346
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.0.202:12346 172.16.0.202:12346
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.1.82:12346  172.16.1.82:12346
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.1.34:31048  172.16.1.34:31048
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.0.201:12346 172.16.0.201:12346
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.0.101:12446 172.16.0.101:12446
udp  192.168.20.2:5063  192.168.100.2:12346 172.16.1.98:12346  172.16.1.98:12346
```

Schritt 6: FIA-Ablaufverfolgung überprüfen

Führen Sie eine FIA-Ablaufverfolgung aus, um zu überprüfen, ob Pakete auf S20_Edge1 verworfen werden. Beachten Sie, dass die IP nicht mit der angegebenen übereinstimmen muss, in diesem Fall jedoch aus Gründen der Einfachheit.

```
S20_Edge1#debug platform condition ipv4 172.16.1.34/32 both
S20_Edge1#debug platform condition start
S20_Edge1#debug platform packet packet 1024 fia
S20_Edge1#debug platform packet packet 1024 fia-trace
S20_Edge1#show platform packet summary
Pkt  Input          Output          State  Reason
0    Gi2.100        Gi1             FWD
1    internal0/0/recycle:0 Gi1            FWD
2    Gi2.100        Gi1             FWD
3    internal0/0/recycle:0 Gi1            FWD
4    Gi2.100        Gi1             FWD
5    internal0/0/recycle:0 Gi1            FWD
6    Gi2.100        Gi1             FWD
7    internal0/0/recycle:0 Gi1            FWD
8    Gi1            Gi1             DROP   479 (SdwanImplicitAc1Drop)
```

Überprüfen Sie Paket 8, um festzustellen, ob es sich um das verdächtige Paket handelt.


```
S20_Edge1#show platform packet packet 8
Packet: 8          CBUG ID: 482
Summary
  Input      : GigabitEthernet1
  Output     : GigabitEthernet1
  State      : DROP 479 (SdwanImplicitAc1Drop)
Timestamp
  Start     : 6120860350139 ns (04/18/2025 02:35:03.873687 UTC)
  Stop      : 6120860374021 ns (04/18/2025 02:35:03.873710 UTC)
Path Trace
  Feature: IPV4(Input)
```


Lösung

Um dieses Problem zu beheben, kann eine statische NAT über der NAT-Überlastung (PAT) auf S20_Edge1 konfiguriert werden, um alle Steuerungs- und BFD-Pakete auf eine einzelne IP/Port-Kombination zu übertragen.

1. Zuerst muss Port-Hopping auf dieser Farbe oder systemweit auf S20_Edge2 deaktiviert werden.


Ein Port-Offset wird auch als Best Practice für S20_Edge2 hinzugefügt, sodass S20_Edge1 und S10_Edge2 nicht denselben Quell-Port für Steuerverbindungen oder BFD-Tunnel verwenden.



Anmerkung: Diese Konfiguration kann über die Router-CLI oder eine Add-On-Vorlage für vManage CLI vorgenommen werden.

```
S20_Edge2#config-t  
S20_Edge2(config)# system
```

```
S20_Edge2(config-system)# no port-hop
S20_Edge2(config-system)# port-offset 1
S20_Edge2(config-system)# commit
```



Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass S20_Edge2 nach dieser Konfiguration den Basisport 12347 verwendet, indem Sie `show sdwan control local-properties` überprüfen. Wenn der Basisport nicht verwendet wird, setzen Sie den Befehl `clear sdwan control port-index` zurück auf den Basisport. Dadurch wird verhindert, dass sich der Port ändert, wenn er auf einem höheren Port ausgeführt wurde, und später neu gestartet wird. Mit dem Befehl `clear` werden Steuerverbindungen und bfd-Tunnel zurückgesetzt.

2. Konfigurieren Sie die statische NAT auf S20_Edge1.

```
S20_Edge1#config-t
S20_Edge1(config)# ip nat inside source static udp 192.168.100.2 12347 192.168.20.2 12347 egress-interf
S20_Edge1(config)# commit
```

3. Löschen Sie die NAT-Übersetzungen auf S20_Edge1.

```
S20_Edge1#clear ip nat translation *
```

Verifizierung

1. Überprüfen Sie die BFD-Sitzungen eines Peers.

```
S30_Edge1#show sdwan bfd sessions
```

SYSTEM IP	SITE ID	STATE	SOURCE TLOC COLOR	REMOTE TLOC COLOR	SOURCE IP
10.0.0.2	20	up	biz-internet	biz-internet	192.168.30.2

2. Überprüfen Sie die NAT-Sitzungen auf S20_Edge1.

```
S20_Edge1#sh ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	---	---
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.0.202:12346	172.16.0.202:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.1.50:12346	172.16.1.50:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.0.102:12446	172.16.0.102:12446
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.1.34:50890	172.16.1.34:50890
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.1.69:12346	172.16.1.69:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.1.98:12346	172.16.1.98:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.0.101:12446	172.16.0.101:12446
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.0.201:12346	172.16.0.201:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.1.82:12346	172.16.1.82:12346
udp	192.168.20.2:12347	192.168.100.2:12347	172.16.0.1:13046	172.16.0.1:13046

```
Total number of translations: 11
```

Nun wird deutlich, dass alle Steuerverbindungen und BFD-Tunnel NAT zu der konfigurierten IP und Port sind, 192.168.20.2:12347. Auch die Verbindung zu 172.16.1.34 ist zu einem völlig anderen Port als vSmart durch S30_Edge1 angekündigt. Siehe Port 50890.

3. Beachten Sie in der Ausgabe von show sdwan control local properties von S30_Edge1, dass die angegebene IP und der angegebene Port 172.16.1.34 und Port 60506 sind.

```
S30_Edge1#show sdwan control local-properties
```

```
site-id          30
domain-id       1
protocol        dtls
tls-port        0
system-ip       10.0.0.30
```

NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping
A -- indicates Address-port dependent mapping
N -- indicates Not learned
Note: Requires minimum two vbonds to learn the NAT type

INTERFACE	PUBLIC IPv4	PUBLIC PORT	PRIVATE IPv4	PRIVATE IPv6

GigabitEthernet1	172.16.1.34	60506	192.168.30.2	::

Referenzen

[Cisco Catalyst SD-WAN - Designleitfaden](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.