Problembehebung bei Fragmentierung: Affecting c9800 Wireless Controller mit Azure

Inhalt

Einleitung

Symptome

Fehler auf ISE-Server

Detaillierte Protokollanalyse:

Wireless Controller-EPC:

ISE TCP-Dumps

Azure Side Capture mit Analyse:

Lösung vorgeschlagen vom Ende des Wireless-Controllers:

Lösung:

Einleitung

In diesem Dokument wird ein bekanntes Problem mit der Azure-Plattform beschrieben, das zu Paketverlusten aufgrund der fehlerhaften Behandlung von nicht sequenzierten Fragmenten führt.

Symptome

Betroffene Produkte: Catalyst 9800-CL Wireless Controller auf Azure oder Identity Service Engine auf Azure gehostet.

SSID-Einrichtung: Konfiguriert für 802.1x EAP-TLS mit zentraler Authentifizierung.

Durchführung: Bei der Verwendung des auf der Azure-Plattform gehosteten 9800-CL mit einer EAP-TLS-basierten SSID können Verbindungsprobleme auftreten. Die Clients können während der Authentifizierungsphase auf Schwierigkeiten stoßen.

Fehler auf ISE-Server

Fehlercode 5411, der angibt, dass der Supplicant während des EAP-TLS-Zertifikataustauschs nicht mehr mit der ISE kommuniziert.

Detaillierte Protokollanalyse:

Nachfolgend finden Sie eine Abbildung einer der betroffenen Konfigurationen: Im Wireless-Controller 9800 ist die SSID für 802.1x eingerichtet, und der AAA-Server ist für EAP-TLS konfiguriert. Wenn ein Client die Authentifizierung versucht, insbesondere während der Phase des Zertifikataustauschs, sendet der Client ein Zertifikat, das die maximale Größe der Übertragungseinheit (MTU) auf dem Wireless-Controller überschreitet. Der Wireless-Controller 9800 fragmentiert dann dieses große Paket und sendet die Fragmente der Reihe nach an den AAA-Server. Diese Fragmente gelangen jedoch nicht in der richtigen Reihenfolge an den physischen Host, was zu Paketverlusten führt.

Hier sind die RA-Ablaufverfolgungen des Wireless Controllers, wenn der Client versucht, eine Verbindung herzustellen:

Client wechselt in L2-Authentifizierungsstatus, und der EAP-Prozess wurde gestartet

```
2023/04/12 16:51:27.606414 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client_MAC:capwap_90000004] Eingeben des Anforderungsstatus
2023/04/12 16:51:27.606425 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[0000.0000.0000:capwap_90000004] EAPOL-Paket wird gesendet
2023/04/12 16:51:27.606494 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client_MAC:capwap_90000004] EAPOL-Paket gesendet - Version: 3, EAPOL-
Typ: EAP, Nutzlastlänge: 1008, EAP-Type = EAP-TLS
2023/04/12 16:51:27.606496 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client MAC:capwap 90000004] EAP-Paket - ANFORDERUNG, ID: 0 x 25
2023/04/12 16:51:27.606536 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client_MAC:capwap_90000004] EAPOL-Paket an Client gesendet
2023/04/12 16:51:27.640768 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client_MAC:capwap_90000004] EAPOL-Paket empfangen - Version: 1, EAPOL-
Typ: EAP, Nutzlastlänge: 6, EAP-Typ = EAP-TLS
2023/04/12 16:51:27.640781 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info):
[Client_MAC:capwap_90000004] EAP-Paket - ANTWORT, ID: 0 x 25
```

Wenn der Wireless-Controller die Zugriffsanforderung an den AAA-Server sendet und die Paketgröße weniger als 1500 Byte beträgt (dies ist die Standard-MTU auf dem Wireless-Controller), wird die Zugriffsanforderung ohne Komplikationen empfangen.

```
2023/04/12 16:51:27.641094 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info): RADIUS: Senden Sie eine Zugriffsanfrage an 172.16.26.235:1812 id 0/6, len 552 2023/04/12 16:51:27.644693 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info): RADIUS: Empfangen von ID 1812/6 172.16.26.235:0, Access-Challenge, len 1141
```

Manchmal sendet ein Client sein Zertifikat zur Authentifizierung. Wenn die Paketgröße die MTU überschreitet, wird sie fragmentiert, bevor sie weiter gesendet wird.

```
2023/04/12 16:51:27.758366 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info): RADIUS: Senden Sie eine Zugriffsanfrage an 172.16.26.235:1812 id 0/8, len 2048 2023/04/12 16:51:37.761885 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):
```

```
RADIUS: Timeout nach 5 Sekunden gestartet

2023/04/12 16:51:42.762096 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):

RADIUS: Erneut übertragen an (172.16.26.235:1812,1813) für ID 0/8

2023/04/12 16:51:32.759255 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):

RADIUS: Erneut übertragen an (172.16.26.235:1812,1813) für ID 0/8

2023/04/12 16:51:32.760328 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):

RADIUS: Timeout nach 5 Sekunden gestartet

2023/04/12 16:51:37.760552 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):

RADIUS: Erneut übertragen an (172.16.26.235:1812,1813) für ID 0/8

2023/04/12 16:51:42.762096 {wncd_x_R0-0}{1}: [Radius] [19224]: (Info):

RADIUS: Erneut übertragen an (172.16.26.235:1812,1813) für ID 0/8
```

Wir haben festgestellt, dass die Paketgröße 2048 beträgt und damit die Standard-MTU übersteigt. Folglich hat der AAA-Server nicht geantwortet. Der Wireless-Controller sendet die Zugriffsanforderung erneut, bis die maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen erreicht ist. Da keine Antwort eingeht, setzt der Wireless-Controller den EAPOL-Prozess zurück.

```
2023/04/12 16:51:45.762890 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info): [Client_MAC:capwap_90000004] EAPOL_START auf Client veröffentlichen 2023/04/12 16:51:45.762956 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info): [Client_MAC:capwap_90000004] Eintritt in den Initialstatus 2023/04/12 16:51:45.762965 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info): [Client_MAC:capwap_90000004] !AUTH_ABORT auf Client veröffentlichen 2023/04/12 16:51:45.762969 {wncd_x_R0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (Info): [Client_MAC:capwap_90000004] Neustartstatus wird eingegeben
```

Dieser Prozess läuft in einer Schleife ab, und der Client befindet sich nur in der Authentifizierungsphase.

Die auf dem Wireless-Controller erfasste Embedded Packet Capture (Integrierte Paketerfassung) zeigt, dass der Wireless-Controller nach mehreren Zugriffsanforderungen und Challenge-Austauschen mit einer MTU von weniger als 1500 Byte eine Zugriffsanforderung sendet, die 1500 Byte überschreitet und das Zertifikat des Clients enthält. Dieses größere Paket wird fragmentiert. Es gibt jedoch keine Antwort auf diese spezielle Zugriffsanfrage. Der Wireless-Controller sendet diese Anforderung erneut, bis die maximale Anzahl von Wiederholungen erreicht ist. Danach wird die EAP-TLS-Sitzung neu gestartet. Diese Ereignissequenz wiederholt sich immer wieder, was darauf hinweist, dass beim Authentifizierungsversuch des Clients eine EAP-TLS-Schleife auftritt. Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Informationen zur gleichzeitigen Paketerfassung vom Wireless-Controller und der ISE.

Wireless Controller-EPC:


radius.code == 1						
o.	Time	Protocol	Lengtr Info			
10	9 12:21:27.510959	RADIUS	594 Access-Request id=3			
13	.0 12:21:27.510959	RADIUS	594 Access-Request id=3, Duplicate Request			
13	7 12:21:27.554963	RADIUS	594 Access-Request id=4			
13	.8 12:21:27.554963	RADIUS	594 Access-Request id=4, Duplicate Request			
12	25 12:21:27.599959	RADIUS	594 Access-Request id=5			
17	26 12:21:27.599959	RADIUS	594 Access-Request id=5, Duplicate Request			
13	35 12:21:27.640958	RADIUS	594 Access-Request id=6			
13	36 12:21:27.640958	RADIUS	594 Access-Request id=6, Duplicate Request			
14	3 12:21:27.676951	RADIUS	594 Access-Request id=7			
14	4 12:21:27.676951	RADIUS	594 Access—Request id=7, Duplicate Request			
15	4 12:21:27.758948	RADIUS	714 Access-Request id=8			
79	6 12:21:32.759955	RADIUS	714 Access—Request id=8, Duplicate Request			
113	30 12:21:37.761954	RADIUS	714 Access-Request id=8, Duplicate Request			
186	88 12:21:42.762945	RADIUS	714 Access—Request id=8, Duplicate Request			
213	12:21:45.796955	RADIUS	538 Access-Request id=9			
213	33 12:21:45.796955	RADIUS	538 Access—Request id=9, Duplicate Request			
214	4 12:21:45.854951	RADIUS	760 Access-Request id=10			
214	5 12:21:45.854951	RADIUS	760 Access-Request id=10, Duplicate Request			
216	8 12:21:45.914945	RADIUS	594 Access-Request id=11			
216	9 12:21:45.914945	RADIUS	594 Access-Request id=11, Duplicate Request			
217	6 12:21:45.959941	RADIUS	594 Access—Request id=12			

Paketerfassung auf WLC

Wir stellen fest, dass der Wireless Controller mehrere doppelte Anforderungen für eine bestimmte Zugriffsanforderungs-ID sendet = 8



Anmerkung: Beim EPC stellen wir auch fest, dass es eine einzige Duplikatanforderung für andere IDs gibt. Daraus ergibt sich die Frage: Ist mit einer solchen Doppelarbeit zu rechnen? Die Antwort auf die Frage, ob diese Verdoppelung zu erwarten ist, lautet ja, ja. Der Grund hierfür ist, dass die Erfassung über die grafische Benutzeroberfläche des Wireless-Controllers erfolgt und die Option "Kontrollebene überwachen" ausgewählt wurde. Daher ist es normal, mehrere Instanzen von RADIUS-Paketen zu beobachten, da sie an die CPU weitergeleitet werden. In solchen Fällen müssen für Access-Anforderungen sowohl die Quell- als auch die Ziel-MAC-Adresse auf 00:00:00 eingestellt sein.



Source: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Type: IPv4 (0x0800)

Nur die Zugriffsanforderungen mit den angegebenen Quell- und Ziel-MAC-Adressen müssen tatsächlich vom Wireless-Controller gesendet werden.

```
Length Info
No.
                 Time
                                  Protocol
             109 12:21:27.510959 RADIUS
                                                   594 Access-Request id=3
                 12:21:27.510959
                                                   594 Access-Request
                                  RADIUS
                                                                             Duplicate Reques
             117 12:21:27.554963 RADIUS
                                                   594 Access-Request id=4
             118 12:21:27.554963 RADIUS
                                                   594 Access-Request id=4, Duplicate Request
> Frame 110: 594 bytes on wire (4752 bits), 594 bytes captured (4752 bits)
Ethernet II, Src: Microsoft
   > Destination: 12:34:56:78:9a:bc (12:34:56:78:9a:bc)
     Source: Microsoft_95:42:9e (00:22:48:95:42:9e)
     Type: IPv4 (0x0800)
```

RADIUS-Zugriffsanfrage an AAA-Server gesendet

Es handelt sich um Access-Anfragen, die mit ID = 8 identifiziert werden und mehrfach versendet werden und für die keine Antwort vom AAA-Server einging. Bei der weiteren Untersuchung stellten wir fest, dass bei der Zugriffsanforderungs-ID=8 eine UDP-Fragmentierung auftritt, weil die Größe die MTU übersteigt, wie unten dargestellt:

```
147 12:21:27.683955 TLSv1.2
                                    104 Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, Server Hello Done
148 12:21:27.683955 EAP
                                     104 Request, TLS EAP (EAP-TLS)
149 12:21:27.756949 CAPWAP-Data
                                    1450 CAPWAP-Data (Fragment ID: 50383, Fragment Offset: 0)
                                     188 Response, TLS EAP (EAP-TLS)
150 12:21:27.756949 EAP
                                    1580 Response, TLS EAP (EAP-TLS)
151 12:21:27.756949 EAP
152 12:21:27.758948 IPv4
                                    1410 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
                                    1410 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
153 12:21:27.758948 IPv4
154 12:21:27.758948 RADIUS
                                     714 Access-Request id=8
155 12:21:27.758948 TPv4
                                     714 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=b156)
156 12:21:28.084987 TLSv1.2
                                    1070 Application Data
```

Fragmentierung bei der WLC-Paketerfassung

```
> Frame 152: 1410 bytes on wire (11280 bits), 1410 bytes captured (11280 bits)
Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00:00 (00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  > Destination: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  > Source: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
    0100 .... = Version: 4
     .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 1396
    Identification: 0xb156 (45398)
    001. .... = Flags: 0x1, More fragments
     ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xc9b4 [validation disabled]
     [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.100.9.15
    Destination Address: 172.16.26.235
     [Reassembled IPv4 in frame: 154]
> Data (1376 bytes)
```

```
Frame 153: 1410 bytes on wire (11280 bits), 1410 bytes captured (11280 bits)

    Ethernet II, Src: Microsoft_
                                                                        ■ Dst: 1
    > Destination: 12:34:56:78:9a:bc (12:34:56:78:9a:bc)
    > Source: Microsoft_95:42:9e (00:22:48:95:42:9e)
      Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
      0100 .... = Version: 4
       .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
      Total Length: 1396
      Identification: 0xb156 (45398)
    > 001. .... = Flags: 0x1, More fragments
       ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
      Time to Live: 64
      Protocol: UDP (17)
      Header Checksum: 0xc9b4 [validation disabled]
       [Header checksum status: Unverified]
      Source Address: 10.100.9.15
      Destination Address: 172.16.26.235
       [Reassembled IPv4 in frame: 154]
Fragmentiertes Paket - II
                                             1410 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
           152 12:21:27.758948 TPv4
                                             1410 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
           153 12:21:27.758948 IPv4
           154 12:21:27.758948 RADIUS
                                             714 Access-Request id=8
                                              714 Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=b156)
           155 12:21:27.758948 IPv4
 Frame 154: 714 bytes on wire (5712 bits), 714 bytes captured (5712 bits)
 Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 700
    Identification: 0xb156 (45398)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 1010 1100 = Fragment Offset: 1376
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xebc0 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 10.100.9.15
    Destination Address: 172,16,26,235
  v [3 IPv4 Fragments (2056 bytes): #152(1376), #153(1376), #154(680)]
[Frame: 152, payload: 0-1375 (1376 bytes)]
      [Frame: 153, payload: 0-1375 (1376 bytes)]
      [Frame: 154, payload: 1376-2055 (680 bytes)]
      [Fragment count: 3]
```

Reassembliertes Paket

[Reassembled IPv4 length: 2056]

Um eine Gegenprüfung vorzunehmen, überprüften wir die ISE-Protokolle und stellten fest, dass die Zugriffsanforderung, die auf dem Wireless-Controller fragmentiert war, von der ISE überhaupt nicht empfangen wurde.

ISE TCP-Dumps


radius.code == 1						
0.	Time	Protocol	Length Info			
1	12:21:27.387158	RADIUS	538 Access-Request id=0			
3	12:21:27.428304	RADIUS	760 Access-Request id=1			
5	12:21:27.492019	RADIUS	594 Access-Request id=2			
7	12:21:27.527949	RADIUS	594 Access-Request id=3			
9	12:21:27.572272	RADIUS	594 Access-Request id=4			
11	12:21:27.617147	RADIUS	594 Access-Request id=5			
13	12:21:27.657917	RADIUS	594 Access-Request id=6			
15	12:21:27.694381	RADIUS	594 Access-Request id=7			
17	12:21:45.814195	RADIUS	538 Access-Request id=9			
19	12:21:45.871163	RADIUS	760 Access-Request id=10			
21	12:21:45.932076	RADIUS	594 Access-Request id=11			
23	12:21:45.977012	RADIUS	594 Access-Request id=12			
25	12:21:46.018562	RADIUS	594 Access-Request id=13			

Aufzeichnungen am ISE-Ende

Azure Side Capture mit Analyse:


Das Azure-Team führte eine Erfassung auf dem physischen Host in Azure durch. Die auf dem vSwitch im Azure-Host erfassten Daten zeigen an, dass die UDP-Pakete nicht in der richtigen Reihenfolge ankommen. Da diese UDP-Fragmente nicht in der richtigen Reihenfolge sind, werden sie von Azure verworfen. Im Folgenden sind die gleichzeitigen Aufnahmen vom Azure-Ende und vom Wireless-Controller für die Zugriffsanforderungs-ID = 255 aufgeführt, bei denen das Problem der fehlerhaften Pakete deutlich wird:

Die Encapsulated Packet Capture (EPC) auf dem Wireless-Controller zeigt die Sequenz an, in der die fragmentierten Pakete vom Wireless-Controller zurückgelassen werden.



Sequenz fragmentierter Pakete auf WLC

Auf dem physischen Host kommen die Pakete nicht in der richtigen Reihenfolge an



Aufzeichnungen auf Azure End

Da die Pakete in der falschen Reihenfolge ankommen und der physische Knoten so programmiert ist, dass er alle nicht ordnungsgemäßen Frames zurückweist, werden die Pakete sofort verworfen. Durch diese Unterbrechung schlägt der Authentifizierungsprozess fehl, sodass der Client nicht mehr über die Authentifizierungsphase hinaus arbeiten kann.

Lösung vorgeschlagen vom Ende des Wireless-Controllers:

Ab Version 17.11.1 implementieren wir die Unterstützung für Jumbo Frames in Radius-/AAA-Paketen. Mit dieser Funktion kann der c9800-Controller die Fragmentierung von AAA-Paketen vermeiden, vorausgesetzt, die folgende Konfiguration ist auf dem Controller festgelegt. Um eine vollständige Fragmentierung dieser Pakete zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass jeder Netzwerk-Hop, einschließlich des AAA-Servers, mit Jumbo Frame-Paketen kompatibel ist. Für die ISE beginnt die Jumbo Frame-Unterstützung mit Version 3.1 und höher. Schnittstellenkonfiguration des Wireless Controllers:

C9800-CL(config)#interface

C9800-CL(config-if) # mtu

C9800-CL(config-if) # ip mtu

[1500 to 9000]

AAA-Serverkonfiguration auf dem Wireless-Controller:

C9800-CL(config)# aaa group server radius

Im Folgenden wird ein Radius-Paket kurz erläutert, wenn die MTU (Maximum Transmission Unit, maximale Übertragungseinheit) auf einem Wireless LAN Controller (WLC) auf 3.000 Byte konfiguriert ist. Pakete unter 3000 Byte wurden nahtlos und ohne Fragmentierung versendet:


```
1020 10:08:11.177984 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199
1021 10:08:11.177984 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1119 10:08:16.194981 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1120 10:08:16.194981 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1223 10:08:21.179983 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1224 10:08:21.179983 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1451 10:08:26.180990 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
1452 10:08:26.180990 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
2470 10:08:31.181982 RADIUS
                                     2075 Access-Request id=199, Duplicate Request
```

Paketerfassung auf WLC mit erhöhter MTU

Durch diese Konfiguration überträgt der Wireless-Controller Pakete, ohne sie zu fragmentieren, und sendet sie intakt. Da Azure Cloud jedoch keine Jumbo Frames unterstützt, kann diese Lösung nicht implementiert werden.

Lösung:

- Aus der Encapsulated Packet Capture (EPC) des Wireless-Controllers konnten wir feststellen, dass die Pakete in der richtigen Reihenfolge gesendet wurden. Es liegt dann in der Verantwortung des empfangenden Hosts, diese korrekt wieder zusammenzubauen und mit der Verarbeitung fortzufahren, was in diesem Fall nicht auf Azure-Seite geschieht.
- Um das Problem von ungeordneten UDP-Paketen zu beheben, muss die enable-udp-fragmentreordering Option auf Azure aktiviert werden.
- Wenden Sie sich an das Azure-Supportteam, um Unterstützung in dieser Angelegenheit zu erhalten. Microsoft hat dieses Problem erkannt.



Anmerkung: Beachten Sie, dass sich dieses Problem nicht ausschließlich auf den Wireless LAN Controller (WLC) auswirkt. Ähnliche Probleme mit ungeordneten UDP-Paketen sind auf verschiedenen RADIUS-Servern aufgetreten, einschließlich ISE-, Forti Authenticator- und RTSP-Servern, insbesondere wenn diese in der Azure-Umgebung betrieben werden.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.