

Problemas con la superposición ISDN que recibe un número sin asignar/sin ubicar

Contenido

[Introducción](#)

[Antes de que usted comience](#)

[Convenciones](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Resolución del error de número no atribuido/no asignado](#)

[Configuración incorrecta y depuraciones asociadas](#)

[Configuración corregida y depuraciones](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Los routers Cisco pueden recibir una llamada ISDN en los modos de superposición o en bloque. Cuando está configurado para el modo en bloque, el mensaje de configuración debe contener toda la información de direccionamiento necesaria para rutear la llamada. En el modo de superposición, el mensaje de configuración no contiene la dirección completa. Se requieren mensajes de información adicionales de la parte que llama para completar la dirección a la que se llamó.

Un peligro común cuando configurar a un router de Cisco para recibir una llamada ISDN en el modo de superposición es la configuración incorrecta del par de dial. Esto puede hacer número al que se llamó ser recibido incorrectamente, haciendo la llamada fallar.

Antes de que usted comience

Convenciones

Para más información sobre los convenios del documento, vea los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#).

prerrequisitos

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de lo siguiente:

- configurar el ISDN en el Routers de Cisco
- conocimiento básico de los pares y de la Voz de dial sobre IP (VoIP)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión de software 12.2.(7)a de Cisco IOS®
- Router C3640

La Información presentada en este documento fue creada de los dispositivos en un entorno específico del laboratorio. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Resolución del error de número no atribuido/no asignado

Configurar la coincidencia que recibe en el D-canal cambia la manera que el Router se comporta al recibir el ISDN llama. El router responde al mensaje setup con un SETUP ACK. Esto informa a la red que está listo para recibir los mensajes de Más información que contienen los elementos adicionales de la encaminamiento de la llamada.

El problema ocurre cuando el número de destino usado en el par de dial no está de la misma longitud que número al que se llamó que es recibido. Como se muestra abajo, el número de destino se resume para reflejar un rango de los números que pueden comenzar con los mismos dígitos:

- El rango del número de destino es 5000 a 5600.
- El par de dial puede ser configurado para el modelo 5. del destino.

Este tipo de Plan de marcado trabaja sin los problemas en el modo bloque En, pero con la coincidencia que recibe al router, intenta poner la llamada después de que bastantes dígitos se hayan recibido para hacer juego el número de destino. En este caso, después de que se haya recibido los 5. Para evitar que esto ocurra el adaptador "T" se debe colocar después de los dígitos en el modelo del destino. Esto hace al router esperar el temporizador T302 para expirar después de la recepción de cada dígito, permitiendo que el número completo sea recogido antes de poner la llamada.

Configuración incorrecta y depuraciones asociadas

Éste es un ejemplo de una configuración que hace las llamadas fallar:

```
!  
interface Serial3/0:15  
  no ip address  
  no logging event link-status  
  isdn switch-type primary-qsig  
  isdn overlap-receiving  
  isdn incoming-voice voice  
  isdn send-alerting  
  no cdp enable  
!  
!  
voice-port 3/0:15  
!  
dial-peer cor custom
```

```

!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 5
 session target ipv4:10.0.0.1
!
!

```

Han activado a los comandos **debug ISDN Q931** y **debug voip ccapi inout**. Algunas de las depuraciones fueron omitidas para mayor claridad.

```

ECV-3640-2#
*Mar 2 01:47:05.705: ISDN Se3/0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x001A
*Mar 2 01:47:05.705: Bearer Capability i = 0x8090A3
*Mar 2 01:47:05.709: Channel ID i = 0xA9839B
*Mar 2 01:47:05.709: Facility i = 0x91AA068001008201008B0102A11
402025CA002013B300B30090A01050A01030A0104
*Mar 2 01:47:05.713: Facility i = 0x91AA068001008201008B0100A10
C02025CB006042B0C09008400
*Mar 2 01:47:05.713: Calling Party Number i = 0x00, 0x83, '5000',
Plan:Unknown, Type:Unknown
*Mar 2 01:47:05.717: Called Party Number i = 0x80, '5', Plan:Unknown,
Type:Unknown
*Mar 2 01:47:05.717: High Layer Compat i = 0x9181
!--- An incoming call with the first digit of called number 5. *Mar 2 01:47:05.729: ISDN
Se3/0:15: TX -> SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x801A *Mar 2 01:47:05.729: Channel ID i = 0xA9839B
*Mar 2 01:47:06.385: ISDN Se3/0:15: RX <- INFORMATION pd = 8 callref = 0x001A *Mar 2
01:47:06.385: Called Party Number i = 0x80, '5', Plan:Unknown, Type:Unknown !--- An information
message with the next digit 5. *Mar 2 01:47:06.393: ccCallSetupRequest numbering_type 0x80 *Mar
2 01:47:06.393: ccCallSetupRequest encapsType 2 clid_restrict_disable 1 null_orig_clg 0
clid_transparent 0 callingNumber 5000 *Mar 2 01:47:06.393: dest pattern 5, called 55,
digit_strip 0 *Mar 2 01:47:06.393: callingNumber=5000, calledNumber=55, redirectNumber=
display_info= calling_oct3a=83 !--- The router matches received digits 55 with dial peer 1. *Mar
2 01:47:06.421: ccCallDisconnect (callID=0x25, cause=0x1 tag=0x0) *Mar 2 01:47:06.421:
ccCallDisconnect (callID=0x24, cause=0x1 tag=0x0) *Mar 2 01:47:06.425:
cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x62679168, callID=0x24, disp=0, tag=0x0) !--- The call was
disconnected from the remote router, because !--- the number is incomplete as only 55 is sent,
this fails to match any dial !--- peers (dial peers at remote router were four digits in
length). *Mar 2 01:47:06.433: ISDN Se3/0:15: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x801A *Mar 2
01:47:06.433: Cause i = 0x8081 - Unallocated/unassigned number !--- The call was disconnected
because of an unallocated/unassigned number. ECV-3640-2# ECV-3640-2# ECV-3640-2# ECV-3640-2#

```

Configuración corregida y depuraciones

En este ejemplo, el número que es marcado es 5678. Ahora han corregido al par de dial con la adición del adaptador "T". También se incluye en la configuración de la coincidencia el ajuste del temporizador T302 para reflejar una configuración más realista. El temporizador del valor por defecto es 10 segundos, que pueden ser demasiado largos en ciertas situaciones.

```

interface Serial3/0:15
 no ip address
 no logging event link-status
 isdn switch-type primary-qsig
 isdn overlap-receiving T302 2000
!--- The T302 timer is configured to wait for two seconds. isdn incoming-voice voice isdn send-
alerting no cdp enable !! voice-port 3/0:15 ! dial-peer cor custom !!! dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 5T !--- The "T" is added to the dial peer. session target ipv4:10.0.0.1 !
end ECV-3640-2# *Mar 2 21:36:10.132: ISDN Se3/0:15: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x0024 *Mar 2
21:36:10.136: Bearer Capability i = 0x8090A3 *Mar 2 21:36:10.136: Channel ID i = 0xA98386 *Mar 2

```

21:36:10.136: Facility i = 0x91AA068001008201008B0102A114020262A
002013B300B30090A01050A01030A0104 *Mar 2 21:36:10.140: Facility i =
0x91AA068001008201008B0100A10C020262B 006042B0C09008400 *Mar 2 21:36:10.140: Calling Party
Number i = 0x00, 0x83, '5000', Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 2 21:36:10.144: Called Party
Number i = 0x80, '5', Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 2 21:36:10.144: High Layer Compat i =
0x9181 *!--- An incoming call with the first digit of called number 5.* *Mar 2 21:36:10.164: ISDN
Se3/0:15: TX -> SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x8024 *Mar 2 21:36:10.164: Channel ID i = 0xA98386
*Mar 2 21:36:10.360: ISDN Se3/0:15: RX <- INFORMATION pd = 8 callref = 0x0024 *Mar 2
21:36:10.364: Called Party Number i = 0x80, '6', Plan:Unknown, Type:Unknown *!--- An information
message with the next digit 6.* *Mar 2 21:36:10.660: ISDN Se3/0:15: RX <- INFORMATION pd = 8
callref = 0x0024 *Mar 2 21:36:10.664: Called Party Number i = 0x80, '7', Plan:Unknown,
Type:Unknown *!--- An information message with the next digit 7.* *Mar 2 21:36:10.924: ISDN
Se3/0:15: RX <- INFORMATION pd = 8 callref = 0x0024 *Mar 2 21:36:10.924: Called Party Number i =
0x80, '8', Plan:Unknown, Type:Unknown *!--- An information message with the next digit 8.* *Mar 2
21:36:20.168: ccCallSetupRequest encapType 2 clid_restrict_disable 1 null_orig_clg 0
clid_transparent 0 callingNumber 5000 *Mar 2 21:36:20.172: dest pattern 5T, called 5678,
digit_strip 0 *Mar 2 21:36:20.172: callingNumber=5000, calledNumber=5678, redirectNumber=
display_info= calling_oct3a=83 *!--- The router matches received digits 5678 with dial peer 1.*
*Mar 2 21:36:20.228: ISDN Se3/0:15: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8024 *Mar 2 21:36:20.420:
cc_api_call_cut_progress(vdbPtr=0x6221F1E8, callID=0x38, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1) *Mar 2
21:36:20.440: ISDN Se3/0:15: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x8024 *Mar 2 21:36:20.440:
Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available *!--- The call is
successfully routed and the remote phone is ringing.* ECV-3640-2#

Información Relacionada

- [Configurar los interfaces ISDN para la Voz](#)
- [Introducción de los códigos de desconexión del comando debug isdn q931](#)
- [Información sobre el Puerto 1 o 2 de ISDN PRI/Módulo de red canalizado T1](#)
- [Diagnóstico de T1 PRI](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)