

Dépannage du trafic multidiffusion ne passant pas par le pare-feu FTD avec configuration Bidir PIM

Table des matières

Problème

Tous ces symptômes sont visibles :

- Le trafic multidiffusion ne fonctionne plus sur Firewall Threat Defense (FTD) pour un groupe de multidiffusion spécifique.
- Il n'existe aucune route de multidiffusion (mroutes) sur le FTD pour le groupe (224.2.2.2 dans cet exemple).

```
<#root>
```

```
device#
```


```
show mroute 224.2.2.2
```

```
No mroute entries found.  
device#
```

Environnement

- D'abord vu dans la version FTD 7.4. D'autres versions logicielles, y compris ASA (Adaptive Security Appliance), peuvent également être affectées.
- Le protocole PIM (Bidirectional Protocol Independent Multicast) est activé sur le pare-feu.

Topologie



image_en_ligne_0.png

Résolution

Étape 1: Vérifiez la configuration de multidiffusion actuelle.

Examinez la configuration de routage de multidiffusion existante sur tous les périphériques du chemin réseau pour identifier les erreurs de configuration ou les paramètres manquants qui pourraient empêcher le trafic de multidiffusion de traverser le pare-feu.

Sur le pare-feu, il y a une configuration PIM bidirectionnelle :

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run pim
```

```
pim rp-address 192.0.2.100 bidir
```

Étape 2: Vérifiez les voisins PIM.

Vérifiez que les voisins de multidiffusion sont correctement affichés sur le pare-feu :

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim neighbor
```

Neighbor Address	Interface	Uptime	Expires	DR	pri	Bidir
10.0.200.151	INSIDE	19:13:30	00:01:24	1	(DR)	
10.0.201.200	OUTSIDE	00:01:31	00:01:42	1	(DR)	B

```
B
```

Dans la sortie, notez que le voisin 10.0.201.200 a l'indicateur Bidir B, alors que le voisin 10.0.200.151 ne l'a pas.

Étape 3: Activez le débogage PIM pour le groupe de multidiffusion 224.2.2.2 :

```
<#root>
```

```
FPR3100-14#
```

```
debug pim group 224.2.2.2
```

```
IPv4 PIM group debugging is on  
for group 224.2.2.2
```

Le débogage montre qu'il y a un paquet PIM Join/Prune qui est rejeté en raison de 'no bidir df election' :

```
<#root>
```

```
IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.0.2.100 group: 224.2.2.2 flags: RPT WC S
IPv4 PIM: (*,224.2.2.2) J/P with RP 192.0.2.100 on INSIDE
```

```
discarded, no bidir df election-state on this intf
```

Étape 4: Activez les captures PIM vers le voisin PIM 10.0.200.151. L'objectif est d'obtenir une meilleure visibilité sur le contenu des paquets :

```
<#root>
```

```
device#
```

```
capture CAPI interface INSIDE trace match pim host 10.0.200.151 any
```

Étape 5: Collectez la capture du pare-feu à partir du périphérique FTD :

```
<#root>
```

```
device#
```

```
copy /pcap capture:CAPI CAPI.pcap
```

```
Source capture name [CAPI]?
Destination filename [CAPI.pcap]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
!
28 packets copied in 0.0 secs
```

Collectez le fichier pcap à partir de FMC en suivant la procédure décrite à l'adresse <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212474-working-with-firepower-threat-defense-f.html>

Étape 6: Capturer l'analyse.

Le paquet Hello PIM contient les options suivantes :

```
19 2026/114 08:36:29.103983 1.552086 10.0.200.151 224.0.0.13 PIMv2 72 58 0x4e2c (20012) Hello
Frame 19: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_71:ab:c0 (b8:38:61:71:ab:c0), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.200.151, Dst: 224.0.0.13
Protocol Independent Multicast
  0010 .... = Version: 2
  ... 0000 = Type: Hello (0)
  Reserved byte(s): 00
  Checksum: 0x6fa0 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  PIM Options: 5
    > Option 1: Hold Time: 105
    > Option 20: Generation ID: 165045991
    > Option 19: DR Priority: 1
    > Option 21: State-Refresh: Version = 1, Interval = 0s
    > Option 65004: RPF Proxy Vector (Cisco proprietary)
```

PIM_Hello_Options_no-bidir-capable.png

Notez l'absence de l'indicateur Bidir.

Étape 7: Activez le protocole PIM bidirectionnel sur le voisin 10.0.200.151.

Maintenant, l'indicateur Bidir B PIM est affiché pour les deux voisins :

<#root>

device#

show pim neighbor

Neighbor Address	Interface	Uptime	Expires	DR	pri	Bidir
10.0.200.151	INSIDE	19:34:26	00:01:38	1	(DR)	

B

10.0.201.200	OUTSIDE	00:22:27	00:01:23	1	(DR)	B
--------------	---------	----------	----------	---	------	---

Étape 8: Collectez une nouvelle capture et vérifiez les options Hello PIM pour le voisin 10.0.200.151. L'option PIM 22 (Bidirectional Capable) s'affiche :

```
77 2026/114 08:50:19.459952 5.000031 10.0.200.151 224.0.0.13 PIMv2 76 62 0x4f65 (20325) Hello
> Frame 77: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits)
> Ethernet II, Src: Cisco_71:ab:c0 (b8:38:61:71:ab:c0), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.200.151, Dst: 224.0.0.13
v Protocol Independent Multicast
  0010 .... = Version: 2
  ... 0000 = Type: Hello (0)
  Reserved byte(s): 00
  Checksum: 0x6f8a [correct]
  [Checksum Status: Good]
  v PIM Options: 6
    > Option 1: Hold Time: 105
    > Option 20: Generation ID: 165045991
    > Option 22: Bidirectional Capable
    > Option 19: DR Priority: 1
    > Option 21: State-Refresh: Version = 1, Interval = 0s
    > Option 65004: RPF Proxy Vector (Cisco proprietary)
```

PIM_Hello_Options_option2.png

Étape 9: Vérifiez que la mroute du groupe de multidiffusion 224.2.2.2 est maintenant affichée :

<#root>

device#

show mroute

Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,
C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,
P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
J - Join SPT

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, State

(* , 224.0.1.40), 19:41:44/never, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null

RPF nbr: 0.0.0.0

Immediate Outgoing interface list:

INSIDE, Null, 19:41:44/never

(* , 224.2.2.2)

, 00:06:29/00:02:53, RP 192.0.2.100, flags: B

Bidir-Upstream: OUTSIDE


RPF nbr: 10.0.201.200

Immediate Outgoing interface list:

INSIDE, Forward, 00:06:29/00:02:53

Motif

La défaillance du trafic de multidiffusion est due à une configuration PIM bidirectionnelle et de multidiffusion incorrecte ou incomplète sur le périphérique réseau adjacent. Le problème de configuration spécifique a entraîné l'abandon par FTD du message PIM Join/Prune pour le groupe de multidiffusion spécifique. Par conséquent, le pare-feu n'a pas pu créer la mroute pour le trafic de multidiffusion. Pour que le trafic de données de multidiffusion passe par le plan de données du pare-feu, le plan de contrôle (PIM) doit établir la mroute appropriée.



Cause.png

Autres informations utiles

- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5015#section-3.7.4>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.