

# Dépannage des scénarios avec le serrage Null0 et MSS

## Table des matières

---

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Plates-formes prises en charge](#)

[Composant utilisé](#)

[Approche de dépannage](#)

[Topologie](#)

[Versions logicielles et matérielles](#)

[Configuration requise](#)

[Scénarios](#)

[Cas 1. Sans « Null0 » ou « MSS Adjust »](#)

[Cas 2. Avec une route statique qui pointe vers Null0, aucun ajustement MSS](#)

[Cas 3. 'Null0' et 'MSS Adjust' activés](#)

[IXIA](#)

[Explication des routes statiques Null0 et du verrouillage MSS](#)

[Commande pour Null0](#)

[MSS TCP](#)

[Scénario idéal](#)

[Condition](#)

[Vérification](#)

[Débogages](#)

[Conclusion](#)

[Résolution](#)

[Informations connexes](#)

---

## Introduction

Ce document décrit les implications du réglage de la taille de segment maximale (MSS) et des routes statiques pointant vers Null 0 sur Catalyst 9K.

## Conditions préalables

### Exigences

Cisco recommande de posséder des connaissances sur ces sujets :

- Connaissances conceptuelles sur l'ajustement TCP et MSS
- Compréhension de la plate-forme Cisco Catalyst 9K pour le transfert et les débogages du plan de contrôle.

## Plates-formes prises en charge

Ce document s'applique à toutes les plates-formes Catalyst 9K exécutant Cisco IOS® XE 17.3.x et versions ultérieures.

## Composant utilisé

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateurs de la gamme Catalyst 9300 exécutant la version IOS-XE 17.3.4
- Commutateurs de la gamme Catalyst 9400 exécutant la version IOS-XE 17.3.4
- IXIA pour générer du trafic

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Approche de dépannage

### Topologie

La configuration se compose de commutateurs C9000 avec un générateur de trafic afin de reproduire le problème. Tests inclus pour une isolation plus poussée :


Condition 1 : Sans 'Null0' ou 'MSS adjust'

Condition 2 : Avec une route statique pointant vers Null0, aucun ajustement MSS

Condition 3 : Null0 et ajustement MSS activés

### Versions logicielles et matérielles

- Catalyst 9300 et 9400 exécutant Cisco IOS XE 17.3.4 version
- IXIA pour générer du trafic



## Configuration requise

- Aucun paramètre « ip tcp adjust-mss » ni aucune route « null0 » n'est configuré
- Avec seulement 'null0 route' configuré
- Avec 'ip tcp adjust-mss' et 'null0 route' configurés
  - 'ip tcp adjust-mss value' (valeur inférieure à l'unité de transmission maximale (MTU)) (sur l'interface de tunnel ou l'interface virtuelle de commutateur (SVI) (entrée))
  - « ip route X.X.X.X X.X.X.X Null0 » (routes statiques pointant vers Null0)

Selon les conditions décrites, vous observez une connectivité intermittente aux homologues BGP (Border Gateway Protocol) connectés directement et aux interfaces SVI configurées sur le même périphérique ou sur des homologues connectés directement. Il y a également une augmentation constante des compteurs d'abandon dans la file d'attente de transfert du logiciel (SW) lors de l'exécution des commandes et des débogages CoPP (Control Plane Policing). L'enquête montre que le trafic destiné à Null0 est plutôt dirigé vers le processeur. Ce comportement a perturbé le protocole BGP en empêchant la connexion TCP en trois étapes. En outre, les requêtes ping vers les adresses IP SVI configurées sur le commutateur ont échoué.

## Scénarios

Cas 1. Sans « Null0 » ou « MSS Adjust »





# IXIA

The screenshot displays the IxNetwork 9.10 web interface. The top navigation bar includes 'Overview', 'Scenario', 'Ports', 'Chassis', 'Protocols', 'Network Framework', 'Classic Framework', 'Traffic', 'Impairments', 'QuickTests', and 'Captures'. The main content area is titled 'What's new in IxNetwork 9.10' and 'IxNetwork Web Edition'. Below this, there are tabs for 'Protocols' and 'IPv4'. The 'IPv4' tab is active, showing a table of protocol settings.

Grouping	Device Group	Topology	Device #	Status	Session Info	Address	Prefix	Gateway IP	Resolve Gateway	Resolved Gateway MAC	Manual Gateway MAC
IPv4 - 10/24	Device Group 1	Topology 1	# 2	2 of 2 Up	ipcc 205.1.6.2, G.O. 1.0	10.1.12.1	24	10.1.12.254	✓	30:35:47b:56:7c:e4	00:00:0000:00:01
Ethernet - 002	Device Group 1	Topology 1	# 1	Up		10.1.12.1	24	10.1.12.254	✓	30:35:47b:56:7c:e4	00:00:0000:00:01
IPv4 2: 1:port	Device Group 2	Topology 2	# 2	2 of 2 Up		10.1.12.1	24	10.1.12.254	✓	30:35:47b:56:7c:e4	00:00:0000:00:01
Ethernet - 002	Device Group 2	Topology 2	# 1	Up		10.2.12.1	24	10.2.12.254	✓	5c:71:06:03:ee:10	00:00:0000:00:01
			# 2	Up		10.2.12.2	24	10.2.12.254	✓	5c:71:06:03:ee:10	00:00:0000:00:01

Below the table, there is a 'Global Protocol Statistics' section with a table showing statistics for different interfaces.

Stat Name	Port Name	Control Packet Tx.	Control Packet Rx.	Ring Reply Tx.	Ring Request Tx.	Ring Reply Rx.	Ring Request Rx.	App Reply Tx.	App Request Tx.	App Request Rx.	App Reply Rx.	Neighbor Solicitation Tx.	Neighbor Advertisement Tx.	Neighbor Solicitation Rx.	Neighbor Advertisement Rx.
1	10.207.150.150/Car04A/Port10 Ethernet - 002	10	10	0	0	0	0	19	0	10	0	0	0	0	0
2	10.207.150.150/Car04A/Port12 Ethernet - 001	10	10	0	0	0	0	19	0	10	0	0	0	0	0

The bottom of the interface shows a Windows taskbar with the system clock at 11:21 PM on 1/23/2025.

Sortie CoPP C9400 :

```

Cat-9400-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Cat-9400-1(config)#ip route 10.2.12.1 255.255.255.255 Null0
Cat-9400-1(config)#end
Cat-9400-1#
Jan 23 16:03:00.697: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Cat-9400-1#$ hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

```

CPU Queue Statistics

QId	PlcIdx	Queue Name	Enabled	(default) Rate	(set) Rate	Queue Drop(Bytes)	Queue Drop(Frames)
0	11	DOT1X Auth	Yes	1000	1000	0	0
1	1	L2 Control	Yes	2000	2000	0	0
2	14	Forus traffic	Yes	4000	4000	0	0
3	0	ICMP GEN	Yes	600	600	0	0
4	2	Routing Control	Yes	5400	5400	0	0
5	14	Forus Address resolution	Yes	4000	4000	0	0
6	0	ICMP Redirect	Yes	600	600	0	0
7	16	Inter FED Traffic	Yes	2000	2000	0	0
8	4	L2 LVX Cont Pack	Yes	1000	1000	0	0
9	19	EWLC Control	Yes	13000	13000	0	0
10	16	EWLC Data	Yes	2000	2000	0	0
11	13	L2 LVX Data Pack	Yes	1000	200	0	0
12	0	BROADCAST	Yes	600	600	0	0
13	10	Openflow	Yes	200	200	0	0
14	13	Sw forwarding	Yes	1000	200	55596020348	54936779
15	8	Topology Control	Yes	13000	13000	0	0
16	12	Proto Snooping	Yes	2000	2000	0	0
17	6	DHCP Snooping	Yes	400	400	0	0
18	13	Transit Traffic	Yes	1000	200	0	0
19	10	RPF Failed	Yes	200	200	0	0
20	15	MCAST END STATION	Yes	2000	2000	0	0
21	13	LOGGING	Yes	1000	200	0	0
22	7	Punt Webauth	Yes	1000	1000	0	0
23	18	High Rate App	Yes	13000	13000	0	0
24	10	Exception	Yes	200	200	0	0
25	3	System Critical	Yes	1000	1000	0	0
26	10	NFL SAMPLED DATA	Yes	200	200	0	0
27	2	Low Latency	Yes	5400	5400	0	0
28	10	EGR Exception	Yes	200	200	0	0
29	5	Stackwise Virtual OOB	Yes	8000	8000	0	0
30	9	MCAST Data	Yes	400	400	0	0
31	3	Gold Pkt	Yes	1000	1000	0	0

```

Cat-9400-1# show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

```

```

=====
(default) (set) Queue Queue
QId PlcIdx Queue Name Enabled Rate Rate Drop(Bytes) Drop(Frames)
-----
14 13 Sw forwarding Yes 1000 200 3252568000 3214000>>>>>> Drops increasing in this Queue

```

```

Cat-9400-1# show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer

```

CPU Queue Statistics

QId	PlcIdx	Queue Name	Enabled	(default) Rate	(set) Rate	Queue Drop(Bytes)	Queue Drop(Frames)
0	11	DOT1X Auth	Yes	1000	1000	0	0
1	1	L2 Control	Yes	2000	2000	0	0
2	14	Forus traffic	Yes	4000	4000	0	0
3	0	ICMP GEN	Yes	600	600	0	0
4	2	Routing Control	Yes	5400	5400	0	0



L'ajustement MSS modifie le MSS pour les paquets TCP. Lorsqu'une non-concordance de MTU se produit (souvent entre des périphériques avec des paramètres MTU différents ou via des tunnels tels que des VPN), les paquets peuvent être fragmentés.

La fragmentation n'est pas souhaitable pour le trafic TCP, car elle peut entraîner une perte de paquets ou une dégradation des performances. Le verrouillage MSS résout ce problème en ajustant la taille des segments TCP, en s'assurant que les paquets sont suffisamment petits pour tenir dans le MTU du chemin, et empêche ainsi la fragmentation. Lorsque l'ajustement MSS est appliqué aux interfaces de tunnel et aux SVI avec une valeur définie sur 1360 pour les connexions TCP, il garantit que la taille du segment est inférieure au MTU du chemin, ce qui empêche la fragmentation.

## Scénario idéal

Null0 est une interface « black hole » virtuelle qui abandonne tout trafic dirigé vers elle. Il est utile d'empêcher les boucles de routage ou le trafic indésirable.

TCP MSS adjust est une commande qui garantit que les segments TCP sont suffisamment petits pour éviter la fragmentation lors du passage à travers des périphériques ou des tunnels avec des MTU plus petites.

## Condition

Bien que ces deux fonctionnalités soient généralement utilisées à des fins différentes, elles peuvent toutes deux jouer un rôle dans la conception globale d'un réseau afin de gérer le flux de trafic, d'éviter la fragmentation et d'optimiser les performances. Cependant, sur les commutateurs Catalyst 9K, l'utilisation conjointe de Null0 et de MSS peut entraîner des conflits, surcharger le CPU et submerger la politique CoPP.

## Vérification

```
Show platform hardware fed active qos queue stats internal cpu policer
Identify the QID where the drop counters increments. After finding the QID (for example, QID 14), run t
#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "fed.queue == 14"
#debug platform software fed switch active punt packet-capture start
#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop
#show platform software fed switch active punt packet-capture brief
#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed
```

À l'aide des commandes debug, vérifiez les journaux au format suivant afin d'identifier l'adresse IP des points de l'attaquant sur le CPU, même avec les routes Null0 configurées :

```
----- Punt Packet Number: XX, Timestamp: 2024/12/14 12:54:57.508 -----
interface : physical: [if-id: 0x00000000], pa: Tunnel411 [if-id: 0x000000d2]
metadata : cause: 11 [For-us data], sub-cause: 1, q-no: 14, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
```

```
ether hdr : Partial ether header, ethertype: 0x0800 (IPv4)
Cisco Confidential
ipv4 hdr : dest ip: XX.XX.XX.XX, src ip: XX.XX.XX.XX
ipv4 hdr : packet len: 44, ttl: 242, protocol: 6 (TCP)
tcp hdr : dest port: 777, src port: 41724
```

## Déboguages

```
Cat-9400-1# debug platform software fed active punt packet-capture set-filter "fed.queue == 14"
Filter setup successful. Captured packets will be cleared
```

```
Cat-9400-1#debug platform software fed active punt packet-capture start
Punt packet capturing started.
```

```
Cat-9400-1#debug platform software fed active punt packet-capture stop
Punt packet capturing stopped. Captured 4096 packet(s)
```

```
Cat-9400-1#show platform software fed active punt packet-capture brief
Total captured so far: 4096 packets. Capture capacity : 4096 packets
Capture filter : "fed.queue == 14"
----- Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2025/01/23 16:16:54.978 -----
interface : physical: [if-id: 0x00000000], pa1: Tunnel421 [if-id: 0x0000002e]
metadata : cause: 11 [For-us data], sub-cause: 1, q-no: 14, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
ether hdr : Partial ether header, ethertype: 0x0800 (IPv4)
ipv4 hdr : dest ip: 10.2.12.xx, src ip: 10.1.12.xx >>>10.2.12.xx is IXIA
ipv4 hdr : packet len: 1006, ttl: 63, protocol: 6 (TCP)
tcp hdr : dest port: 60, src port: 60
----- Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2025/01/23 16:16:54.978 -----
interface : physical: [if-id: 0x00000000], pa1: Tunnel421 [if-id: 0x0000002e]
metadata : cause: 11 [For-us data], sub-cause: 1, q-no: 14, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
ether hdr : Partial ether header, ethertype: 0x0800 (IPv4)
ipv4 hdr : dest ip: 10.2.12.xx, src ip: 10.1.12.xx >>>10.2.12.xx is IXIA
ipv4 hdr : packet len: 1006, ttl: 63, protocol: 6 (TCP)
tcp hdr : dest port: 60, src port: 60
----- Punt Packet Number: 3, Timestamp: 2025/01/23 16:16:54.978 -----
interface : physical: [if-id: 0x00000000], pa1: Tunnel421 [if-id: 0x0000002e]
metadata : cause: 11 [For-us data], sub-cause: 1, q-no: 14, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]
ether hdr : Partial ether header, ethertype: 0x0800 (IPv4)
ipv4 hdr : dest ip: 10.2.12.xx, src ip: 10.1.12.xx >>>10.2.12.xx is IXIA
Cisco Confidential
ipv4 hdr : packet len: 1006, ttl: 63, protocol: 6 (TCP)
tcp hdr : dest port: 60, src port: 60
```

## Conclusion

Afin d'éviter que les files d'attente de CPU ne soient saturées par le trafic indésirable et n'affectent la communication TCP/Secure Shell (SSH), bloquez ces adresses IP avant qu'elles n'atteignent les commutateurs Catalyst 9K ou supprimez le réglage MSS en entrée.

En général, le paquet SYN (TCP synchronize) est envoyé à la file d'attente du processeur. MSS est une option de l'en-tête TCP qui indique la taille maximale de segment que le récepteur peut

accepter, à l'exception des en-têtes TCP/IP. Il est généralement défini pour la connexion en trois étapes, en particulier dans le paquet SYN.

Afin de résoudre ce problème, géo-bloquez les adresses IP malveillantes sur le RADWARE/Security Gateway pour empêcher la file d'attente du contrôleur de CPU de devenir saturée et stabiliser l'appairage BGP et les connexions TCP.

## Résolution

Une fois que les adresses IP malveillantes ont été bloquées sur la passerelle Radware/de sécurité, le trafic a cessé de saturer la file d'attente du processeur.

## Informations connexes

- <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/transmission-control-protocol-tcp/222338-troubleshoot-tcp-slowness-issues-due-to.html>
- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.