# Dépannage de la dissociation du point d'accès du contrôleur

## Table des matières

Introduction Conditions préalables Exigences Composants utilisés Processus d'enregistrement AP basé sur contrôleur Cas d'utilisation 1 Cas d'utilisation 2 Cas d'utilisation 3 Cas d'utilisation 4

# Introduction

Ce document décrit des cas d'utilisation pour comprendre la raison de la rupture de tunnel Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)/Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) entre les points d'accès (AP) et le contrôleur LAN sans fil (WLC).

# Conditions préalables

## Exigences

Cisco recommande que vous ayez des connaissances sur la configuration des points d'accès et des contrôleurs, ainsi que des connaissances de base sur le routage et la commutation.

## Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Processus d'enregistrement AP basé sur contrôleur

Les AP passent par le processus mentionné pour s'enregistrer auprès du contrôleur :

- 1. Demande de message de détection CAPWAP au WLC à partir du point d'accès.
- 2. Message de réponse de détection du WLC au point d'accès.

- 3. Le point d'accès choisit le WLC à joindre en fonction de la réponse CAPWAP reçue.
- 4. Requête de jonction envoyée au WLC à partir du point d'accès.
- 5. Le contrôleur valide le point d'accès et envoie la réponse de jonction.

Journaux capturés sur AP lors de l'enregistrement avec WLC :

Press RETURN to get started!

Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255)

#### %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to DISCOVERY

status of voice\_diag\_test from WLC is false

%SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled

Logging LWAPP message to 255.255.255.

%CDP\_PD-4-POWER\_OK: 15.4 W power - NEGOTIATED inline power source

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state to up

%SYS-6-LOGGINGHOST\_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI initiated

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER"...dor

%CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer\_ip:

peer\_port: 5246

%CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to

%CAPWAP-5-DTLSREQSUCC: DTLS connection created sucessfully peer\_ip:

peer\_port: 5246

%CAPWAP-5-SENDJOIN: sending Join Request to

%CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to JOIN

%CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to CFG

%LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Operator changed mode for 802.11g. Rebooting.

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to administratively down

%SYS-5-RELOAD: Reload requested by CAPWAP CLIENT. Reload Reason: Operator changed mode for 802.11g.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down IOS Bootloader - Starting system.

## Cas d'utilisation 1

1. Les AP sont dissociés du WLC et une fois vérifiés à partir du commutateur, cela montre que l'AP n'a pas d'IP.

Journaux lorsqu'ils sont connectés au point d'accès :

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to up

%CAPWAP-3-ERRORLOG: Not sending discovery request AP does not have an Ip !!

Solution :

Corrigez les problèmes d'accessibilité à l'adresse IP helper configurée sous le VLAN si le serveur DHCP est situé à distance. Si le DHCP est configuré localement, assurez-vous qu'il n'y a pas de conflit DHCP. Configurez l'adresse IP statique sur le point d'accès :

Connectez-vous au point d'accès et tapez ces commandes :

capwap ap ip address <ip> <mask>
capwap ap ip default-gateway <ip>

Vous pouvez également spécifier l'adresse IP du contrôleur :

capwap ap controller ip address

2. Notez qu'il existe des points d'accès avec des adresses IP, mais l'échec de la communication avec le WLC peut être une défaillance de résolution de l'IP du contrôleur.

Journaux du point d'accès avec un problème où la résolution DNS (Domain Name System) a

échoué :

<Date & time> %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.local doamin Not in Bound state.

Solution :

Vérifiez l'accessibilité du serveur DNS interne, si elle est acceptable, assurez-vous que les adresses IP du contrôleur transmises via DHCP sont accessibles.

Break-fix : configurez manuellement le contrôleur sur l'AP.

"capwap ap {primary-base | secondary-base | tertiary-base}controller-name controller-ip-address"

3. Vous voyez que le point d'accès est enregistré sur le contrôleur et vous ne voyez toujours aucune diffusion de l'identifiant SSID (Service Set Identifier) requis.

(4402-d) >config wlan apgroup interface-mapping add <ap group name> <wlandi> <interfacename>

Solution : Ajoutez le réseau local sans fil (WLAN) sous le groupe AP.

## Cas d'utilisation 2

Notez que le point d'accès n'est pas visible sur le voisin CDP (Cisco Discovery Protocol) du commutateur, et que le commutateur connecté au point d'accès est dans un état d'erreur désactivée.

Journaux capturés à partir du commutateur :

Dec 9 08:42:35.836 UTC: RSTP(10): sending BPDU out Te3/0/47STP: pak->vlan\_id: 10

Dec 9 08:42:35.836 UTC: %PM-4-ERR\_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable stateSTP: pak->vlan\_id: 1

Dec 9 09:47:32.651 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD

Dec 9 09:47:33.651 UTC: %ILPOWER-5-POWER\_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted

Dec 9 09:47:53.545 UTC: %PM-4-ERR\_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state

Dec 9 09:48:10.955 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD

Dec 9 09:48:11.955 UTC: %ILPOWER-5-POWER\_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted

Dec 9 09:48:32.114 UTC: %PM-4-ERR\_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state

Solution :

Le point d'accès n'envoie pas la protection BPDU (Bridge Protocol Data Unit) en aucun cas, c'est un problème du côté du commutateur. Déplacez le point d'accès vers un autre port libre et répliquez la configuration d'interface avec les vérifications physiques nécessaires.

## Cas d'utilisation 3

Dans la configuration des bureaux distants, vous voyez souvent le tunnel CAPWAP se démonter de manière aléatoire entre les points d'accès et le contrôleur et les paramètres les plus importants à vérifier sont la retransmission et l'intervalle entre les tentatives.

L'intervalle de retransmission AP et l'intervalle de nouvelle tentative peuvent être configurés à la fois au niveau global et au niveau AP. Une configuration globale applique ces paramètres de configuration à tous les AP. En d'autres termes, l'intervalle de retransmission et le nombre de tentatives sont uniformes pour tous les points d'accès.

Journaux problématiques du WLC :

\*spamApTask6: Jun 01 17:17:55.426: %LWAPP-3-AP\_DEL: spam\_lrad.c:6088 1c:d1:e0:43:1d:20: Entry deleted for AP: 10.209.36.5 (5256) reason : AP

Solution : si le problème concerne tous les sites, augmentez la Retransmit count et Retransmit interval sous Wireless Global configuration. Option permettant d'augmenter les valeurs lorsque le problème concerne tous les AP.

	<u>W</u> LANs		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEDBACK					
Global Configuration													
CDP						High A	vailabil	lity					
CDP State	9	V	]			AP He	artbeat	Timeout(1-30)	30				
Etherne	Ethernet Interface#		CDP State			Local Mode AP Fast Heartbeat Timer State					Disable 👻		
0						H-REA	P Mode /	AP Fast Heartbeat Timer State	Dis	able -	•		
1		<b>V</b>				AP Pr	imary Di	scovery Timeout(30 to 3600)	120		_		
2		<b>v</b>				Back	up Prim	ary Controller IP Address					
3		V				Back	up Prima	ary Controller name					
Radio S	lot#	CDP SI	tate			Back	up Prime	adves Controller III Address	_		_		
0		V				Back	up Seco	ndary Controller IP Address			_		
2		7				Back	up Seco	ndary Controller name					
3		1				TCP MS	S						
Login Cr	edentials					Global	TCP Adj	just MSS					
Userna	me					AP Retr	ransmit	t Config Parameters			1		
Passwo	ord					AP R4	etransmit	t Count	5				
Enable	Password						transmit	t Interval	3				
						AP N	eo ansimio	Liner ver	3	1.00	1		

Option de modification des paramètres de configuration de retransmission AP sous configuration globale

Si le problème est spécifique à un site distant, une augmentation de Retransmit count et Retransmit interval sur un AP particulier corrige le problème.

All APs > Details for 1252-c General Credentials Interfaces	ligh Availability Inventory Advanced				
Regulatory Domains Country Code Cisco Discovery Protocol AP Group Name Statistics Timer	802.11bg:-A 802.11a:-N NZ (New Zealand) - V default-group - 180	Power Over Ethernet Settings         PoE Status       Medium Power (15.4 W)         Pre-standard 802.3af switches       Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Power (15.4 W)         Pre-standard 802.3af switches       Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Colspan="			
Rogue Detection Telnet SSH TCP Adjust MSS Link Latency		AP Core Dump Enabled  AP Retransmit Config Parameters  AP Retransmit Count 4 2  AP Retransmit Interval 2			
Enable Link Latency					

Possibilité de modifier le paramètre de configuration de retransmission AP sous un AP spécifique

# Cas d'utilisation 4

L'AP est complètement dissocié du WLC et n'est pas en mesure de rejoindre le contrôleur, cela pourrait être lié aux certificats numériques.

Quelques faits rapides sur les certificats de périphérique en termes de WLC et AP Cisco :

- Chaque périphérique qui sort de Cisco est livré avec un certificat par défaut avec une validité de 10 ans.
- · Ce certificat est utilisé pour effectuer l'authentification entre le WLC Cisco et le point

d'accès.

• Avec l'aide des certificats, AP et WLC établissent un tunnel DTLS (Datagram Transport Layer Security) sécurisé.

Deux types de problèmes liés aux certificats ont été rencontrés :

Problème 1 : AP plus ancien (ne veut pas rejoindre WLC).

La console vers le point d'accès permet de déterminer le problème et les journaux se présentent comme suit :

```
*Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 10.1.1.1 peer_port: 5246
*Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to
*Sep 13 18:26:24.099: %PKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED: Certificate chain validation has failed.
The certificate (SN: XXXXXXXXXXX) has expired. Validity period ended on 19:56:24 UTC Aug 12 2018
*Sep 13 18:26:24.099: %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Peer certificate verification failed
*Sep 13 18:26:24.099: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Certificate verification failed!
```

```
Problème 2 : un AP plus récent ne veut pas rejoindre un WLC plus ancien.
La console vers l'AP donne une erreur qui pourrait ressembler à ceci :
```

[\*09/09/2019 04:55:26.3299] CAPWAP State: DTLS Teardown
[\*09/09/2019 04:55:30.9385] CAPWAP State: Discovery
[\*09/09/2019 04:55:30.9385] Did not get log server settings from DHCP.
[\*09/09/2019 04:55:41.0000] CAPWAP State: DTLS Setup
[\*09/09/2019 04:55:41.3399] Bad certificate alert received from peer.
[\*09/09/2019 04:55:41.3399] DTLS: Received packet caused DTLS to close connection

Solution :

1. NTP désactive et définit l'heure manuellement via l'interface de ligne de commande :

(Cisco Controller)> config time ntp delete 1 (Cisco Controller)> config time manual 09/30/18 11:30:00

2. NTP désactive et définit l'heure manuellement via l'interface utilisateur graphique :

Naviguez jusqu'à Controller > NTP > Server > Commands > Set Time afin de supprimer les serveurs NTP répertoriés.

cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP		
Commands	Set Time									
Download File Upload File Reboot	Current T Date	ime	Tue Jan 31 17:47:	08 2023						
<ul> <li>Restart</li> <li>Config Boot</li> <li>Scheduled Reboot</li> </ul>	Month Day			January V 31 V						
Reset to Factory Default Set Time	Year					2023				
Login Banner Redundancy			Hour Minutes Seconds		1:					
	Timezone	1								
			Delta Location <sup>1</sup>		3	hours 0 Select Location-	mins 0	<b></b>		

Emplacement de définition manuelle de l'heure sur l'interface utilisateur graphique

2. Désactivez le certificat installé par le fabricant (MIC) sur le contrôleur. Cette commande n'est acceptée que sur les dernières versions.

(Cisco Controller)> config ap cert-expiry-ignore mic enable

### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.