

Informazioni sulle interruzioni della rete causate dal limite di istanze della VLAN

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Premesse](#)

[Informazioni sul limite delle istanze VLAN](#)

[Rischi di superamento del limite di istanza della VLAN](#)

[Sintomi comuni](#)

[Tecniche di prevenzione e mitigazione](#)

[Conclusioni](#)

Introduzione

In questo documento vengono descritte le potenziali interruzioni della rete dovute al limite di istanza della VLAN sugli switch Catalyst legacy di fascia bassa e alla loro prevenzione.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei concetti base dello switching, nonché la comprensione dello Spanning Tree Protocol (STP) e delle sue funzionalità sugli switch Cisco Catalyst.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sugli switch Cisco Catalyst, principalmente dispositivi legacy di fascia bassa, e sono applicabili a tutte le versioni, senza restrizioni a versioni software o hardware specifiche.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'affidabilità dell'infrastruttura di rete è fondamentale per le operazioni organizzative e la gestione

dei vincoli dell'hardware di rete è fondamentale per garantire una stabilità costante. Gli switch Catalyst legacy di fascia bassa, che sono la base in molti ambienti di rete meno recenti, spesso devono affrontare un limite che può portare a problemi significativi come il limite di istanza della VLAN. Questo limite si riferisce al numero di istanze STP che uno switch può supportare contemporaneamente. Quando un'organizzazione raggiunge il limite di istanza VLAN su questi switch, non può abilitare il protocollo STP per altre VLAN, il che comporta un rischio di loop di rete e di potenziali interruzioni.

Informazioni sul limite delle istanze VLAN

Ogni VLAN su uno switch che richiede l'STP per la prevenzione del loop viene conteggiata come istanza separata. Gli switch low-end e legacy hanno limiti rigidi sul numero di istanze STP simultanee che possono gestire. Una volta raggiunto il massimo, le VLAN aggiuntive funzionano senza salvaguardie STP, lasciando la rete vulnerabile a loop che possono causare tempeste di trasmissione e interruzioni diffuse.

Ad esempio, su uno switch Cisco Catalyst 3850 che funziona con un numero di VLAN superiore a quello supportato:

```
<#root>
```

```
Switch#show run | i span
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree loopguard default
spanning-tree extend system-id
```

```
no spanning-tree vlan 43,125,402,404,406,409,412,414-415,418-420,422-424,426 < ----- STP disabled on the
```

```
no spanning-tree vlan 427,430
```

```
spanning-tree vlan 1-1005 priority 40960
```

Lo switch funziona con il numero massimo di istanze Spanning Tree supportate.

```
<#root>
```

```
Switch#show spannig-tree summary totals
```

```
Name          Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
```

```
-----
```

```
128 vlans < -----
```

```
          29          0          0          1481          1510
```

```
Switch#show spanning-tree instances
```

```
MAX STP instances supported is 128 < -----
```

Rischi di superamento del limite di istanza della VLAN

Il superamento del limite di istanza della VLAN su uno switch in genere non attiva un'interruzione immediata. Crea invece un rischio latente che può manifestarsi in modo imprevisto, spesso durante i periodi di riconfigurazione della rete o quando una nuova connessione crea inavvertitamente un loop. Senza STP per rilevare e bloccare questi loop, un passaggio errato può causare un'interruzione significativa della rete.

Sintomi comuni

1. MAC - Flap:

```
%MAC_MOVE-SW1-4-NOTIF: Host xxxx.xxxx.xxxx in vlan <> is flapping between port (1) and port (2)  
%MAC_MOVE-SW1-4-NOTIF: Host yyyy.yyyy.yyyy in vlan <> is flapping between port port (1) and port (2)  
%MAC_MOVE-SW1-4-NOTIF: Host zzzz.zzzz.zzzz in vlan <> is flapping between port (1) and port (2)
```

2. Notifiche di modifica della topologia:

```
<#root>
```

```
VLAN0999 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol  
Number of topology
```

```
changes 72413
```

```
last change occurred
```

```
00:00:05 ago
```

```
from TenGigabitEthernet1/1/1
```

```
VLAN0608 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol  
Number of topology
```

```
changes 1106
```

```
last change occurred
```

```
00:07:53 ago
```

```
from TenGigabitEthernet1/1/1
```

VLAN0301 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Number of topology

changes 25824

Last change occurred

00:03:13 ago

from Port-channel21

3. Utilizzo elevato della CPU dovuto a interrupt/processi di input ARP/STP:

<#root>

CPU utilization for

five seconds: 99%/5%;

one minute: 98%; five minutes: 97%

PID	Runtime(ms)	Invoked	uSecs	5Sec	1Min	5Min	TTY	Process
-----	-------------	---------	-------	------	------	------	-----	---------

11	48417100	4048595	11957	28.47%	27.55%	27.15%	0	ARP Input < ----- High CPU due to ARP Inp
130	2296685	1887488	1216	21.19%	20.49%	20.01%	0	Spanning Tree
205	12387701	1054338	11749	8.91%	9.02%	9.10%	0	Hu1c LED Process
88	3036802	283172	10723	6.71%	6.98%	6.85%	0	IP Input
44	867032	754781	1148	4.27%	4.45%	4.35%	0	Interrupts

Tecniche di prevenzione e mitigazione

Gli amministratori di rete possono utilizzare diverse strategie per ridurre il rischio associato al limite delle istanze VLAN sugli switch Catalyst legacy di fascia bassa:

1. Consolidamento delle VLAN: riduzione del numero di VLAN con l'STP attraverso la combinazione o la risegmentazione del traffico di rete, ove possibile.
2. Implementare MSTP: passare da PVST+ o Rapid-PVST+ a Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) per raggruppare le VLAN in meno istanze STP.
3. Ottimizza partecipazione STP: disabilita STP sulle VLAN in cui i rischi di loop sono bassi o in segmenti della rete in cui sono presenti meccanismi alternativi di prevenzione loop.
4. Aggiornamento dell'infrastruttura di rete: sostituzione dei vecchi switch di fascia bassa con hardware moderno in grado di supportare un numero maggiore di istanze STP.
5. Riprogettare la rete: valutare nuovamente la progettazione della rete per ottimizzare i flussi di traffico, ridurre il numero di VLAN richieste e allinearsi meglio alle funzionalità dell'hardware esistente.

Conclusioni

Raggiungere il limite di istanza della VLAN sugli switch legacy di fascia bassa è una bomba a orologeria che può causare interruzioni di rete se non viene risolta. La gestione proattiva della rete, inclusi gli aggiornamenti hardware e gli adeguamenti strategici della progettazione della rete, è essenziale per ridurre questo rischio e garantire la resilienza dell'infrastruttura di rete di fronte all'invecchiamento della tecnologia.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).