

# ASA/PIX: Come utilizzare la CLI per aggiornare l'immagine software su una coppia di failover

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Prodotti correlati](#)

[Convenzioni](#)

[Configurazione](#)

[Eeguire aggiornamenti senza interruzione delle attività per coppie di failover](#)

[Aggiornare una configurazione di failover attivo/standby](#)

[Aggiornare una configurazione di failover attivo/attivo](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[%ASA-5-72012: \(VPN-Secondario\) Impossibile aggiornare i dati di runtime del failover IPsec sull'unità di standby o su %ASA-6-720012: \(unità VPN\) Impossibile aggiornare i dati di runtime di failover di IPsec sull'unità in standby](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Questo documento descrive come usare la CLI per aggiornare l'immagine software su una coppia di failover di Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance.

**Nota:** Adaptive Security Device Manager (ASDM) non funziona se si aggiorna (o si declassa) direttamente il software dell'appliance di sicurezza dalla versione 7.0 alla 7.2 o si aggiorna (o si declassa) direttamente il software ASDM dalla versione 5.0 alla 5.2. È necessario eseguire l'aggiornamento o il downgrade in ordine incrementale.

Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'ASDM e l'immagine software sull'appliance ASA, consultare il documento [PIX/ASA: esempio di configurazione per aggiornare un'immagine software con ASDM o dalla CLI](#)

**Nota:** nella modalità multicontext, non è possibile usare il comando `copy tftp flash` per aggiornare o effettuare il downgrade dell'immagine PIX/ASA in tutti i contesti; è supportato solo in modalità di esecuzione del sistema.

## Prerequisiti

### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

## Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) con versione 7.0 e successive
- Cisco ASDM versione 5.0 e successive

**Nota:** per informazioni su come consentire all'ASA di essere configurata dall'ASDM, consultare il documento sull'[autorizzazione](#) dell'[accesso HTTPS per ASDM](#).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con il software Cisco PIX serie 500 Security Appliance versione 7.0 e successive.

## Convenzioni

Fare riferimento a [Cisco Technical Tips Conventions](#) per informazioni sulle convenzioni dei documenti.

## Configurazione

### Eseguire aggiornamenti senza interruzione delle attività per coppie di failover

Le due unità in una configurazione di failover devono avere la stessa versione del software principale (primo numero) e secondaria (secondo numero). Tuttavia, non è necessario mantenere la parità della versione sulle unità durante il processo di upgrade; è possibile avere versioni diverse del software in esecuzione su ciascuna unità e mantenere il supporto del failover. Per garantire compatibilità e stabilità a lungo termine, Cisco consiglia di aggiornare entrambe le unità alla stessa versione il più presto possibile.

Sono disponibili 3 tipi di aggiornamenti. Essi sono i seguenti:

1. **Release di manutenzione:** è possibile eseguire l'aggiornamento da qualsiasi release di manutenzione a qualsiasi altra release di manutenzione all'interno di una release secondaria. Ad esempio, è possibile eseguire l'aggiornamento da 7.0(1) a 7.0(4) senza prima installare le versioni di manutenzione intermedie.
2. **Release secondaria:** è possibile eseguire l'aggiornamento da una release secondaria alla release secondaria successiva. Non è possibile ignorare una versione secondaria. Ad esempio, è possibile eseguire l'aggiornamento da 7.0 a 7.1. L'aggiornamento da 7.0 direttamente a 7.2 non è supportato per gli aggiornamenti senza interruzione delle attività. È necessario eseguire prima l'aggiornamento a 7.1

3. **Release principale** - È possibile eseguire l'aggiornamento dall'ultima release secondaria della versione precedente alla release principale successiva. Ad esempio, è possibile eseguire l'aggiornamento dalla versione 7.9 alla versione 8.0, supponendo che la versione 7.9 sia l'ultima versione secondaria della versione 7.x.

## [Aggiornare una configurazione di failover attivo/standby](#)

Completare questa procedura per aggiornare due unità in una configurazione di *failover attivo/standby*:

1. Scaricare il nuovo software su entrambe le unità e specificare la nuova immagine da caricare con il comando `boot system`. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Aggiornamento di un'immagine software e di un'immagine ASDM tramite CLI](#).
2. Ricaricare l'unità in standby per avviare la nuova immagine immettendo il comando [failover reload-standby](#) sull'unità attiva, come mostrato di seguito:

```
active#failover reload-standby
```

3. Quando l'unità in standby ha terminato il ricaricamento ed è in stato Standby Ready, forzare l'unità attiva a eseguire il failover sull'unità in standby immettendo il comando [no failover active](#) sull'unità attiva.

```
active#no failover active
```

**Nota:** per verificare che l'unità in standby sia in stato pronto, usare il comando [show failover](#).

4. Ricaricare la precedente unità attiva (ora la nuova unità in standby) immettendo il comando [reload](#):

```
newstandby#reload
```

5. Quando la nuova unità in standby ha terminato il ricaricamento ed è in stato Standby Ready (Pronta per standby), ripristinare lo stato attivo dell'unità attiva originale immettendo il comando [failover active](#):

```
newstandby#failover active
```

Il processo di aggiornamento di una coppia di failover attivo/standby è stato completato.

## [Aggiornare una configurazione di failover attivo/attivo](#)

Completare questa procedura per aggiornare due unità in una configurazione di *failover attivo/attivo*:

1. Scaricare il nuovo software su entrambe le unità e specificare la nuova immagine da caricare con il comando `boot system`. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Aggiornamento di un'immagine software e di un'immagine ASDM tramite CLI](#).
2. Rendere entrambi i gruppi di failover attivi sull'unità primaria immettendo il comando [failover attivo](#) nello spazio di esecuzione del sistema dell'unità primaria:

```
primary#failover active
```

3. Ricaricare l'unità secondaria per avviare la nuova immagine immettendo il comando [failover reload-standby](#) nello spazio di esecuzione del sistema dell'unità primaria:

```
primary#failover reload-standby
```

- Al termine del ricaricamento dell'unità secondaria ed entrambi i gruppi di failover sono in stato Standby Ready sull'unità, rendere entrambi i gruppi di failover attivi sull'unità secondaria utilizzando il comando [no failover active](#) nello spazio di esecuzione del sistema dell'unità primaria:

```
primary#no failover active
```

**Nota:** utilizzare il comando [show failover](#) per verificare che entrambi i gruppi di failover siano in stato Standby Ready sull'unità secondaria.

- Verificare che entrambi i gruppi di failover siano in stato Standby Ready sull'unità primaria, quindi ricaricare l'unità primaria utilizzando il comando [reload](#):

```
primary#reload
```

- Se i gruppi di failover sono configurati con il comando [preempt](#), diventeranno automaticamente attivi sull'unità designata dopo il superamento del ritardo. Se i gruppi di failover non sono configurati con il comando [preempt](#), è possibile ripristinarne lo stato attivo sulle unità designate utilizzando il comando [failover active group](#).

## [Risoluzione dei problemi](#)

### [%ASA-5-72012: \(VPN-Secondario\) Impossibile aggiornare i dati di runtime del failover IPsec sull'unità di standby o su %ASA-6-720012: \(unità VPN\) Impossibile aggiornare i dati di runtime di failover di IPsec sull'unità in standby](#)

#### Problema

Quando si cerca di aggiornare Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore:

```
%ASA-5-72012: (VPN-Secondario) Impossibile aggiornare i dati di runtime del failover IPsec sull'unità in standby.
```

```
%ASA-6-72012: (unità VPN) Impossibile aggiornare i dati di runtime del failover IPsec sull'unità in standby.
```

#### Soluzione

Questi messaggi di errore sono errori informativi. I messaggi non influiscono sulla funzionalità dell'ASA o della VPN.

Questi messaggi vengono visualizzati quando il sottosistema di failover VPN non è in grado di aggiornare i dati di runtime relativi a IPsec perché il tunnel IPsec corrispondente è stato eliminato dall'unità in standby. Per risolvere questi problemi, eseguire il comando **wr standby** sull'unità attiva.

Per risolvere questo problema, sono stati archiviati due bug: è possibile aggiornare il software alla versione dell'ASA in cui i bug sono stati risolti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli ID bug Cisco [CSCtj58420](#) (solo utenti [registrati](#)) e [CSCtn56517](#) (solo utenti [registrati](#)).

## [Informazioni correlate](#)

- [Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance](#)
- [Cisco Adaptive Security Device Manager](#)
- [RFC \(Requests for Comments\)](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)