

Risoluzione dei problemi comuni di accesso guest ad ISE

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisito](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Flusso guest](#)

[Guide comuni alla distribuzione](#)

[Problemi riscontrati frequentemente](#)

[Il reindirizzamento al portale guest non funziona](#)

[Autorizzazione dinamica non riuscita](#)

[Notifiche via SMS/e-mail non inviate](#)

[Impossibile raggiungere la pagina Gestisci account](#)

[Procedure consigliate per i certificati del portale](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi comuni dei guest nella distribuzione, come isolare e controllare il problema e come provare soluzioni semplici.

Prerequisito

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione guest ISE
- Configurazione CoA su dispositivi di accesso alla rete (NAD)
- Sono necessari strumenti di acquisizione sulle workstation.

Componenti usati


Le informazioni di questo documento si basano su Cisco ISE, release 2.6, e:

- WLC 5500
- Catalyst switch 3850 versione 15.x
- Workstation Windows 10

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Flusso guest

La panoramica del flusso guest è simile alle impostazioni cablate o wireless. Questa immagine del diagramma di flusso può essere utilizzata come riferimento in tutto il documento. Consente di visualizzare il passo e l'entità.



Il flusso può essere seguito anche sui log ISE live [Operations > RADIUS Live Log] filtrando l'ID dell'endpoint:

- Autenticazione MAB riuscita - il campo username contiene l'indirizzo MAC - URL è stato inviato al NAD - L'utente ottiene il portale
- Autenticazione guest riuscita: il campo username contiene il nome utente guest, è stato identificato come GuestType_Daily (o il tipo configurato per l'utente guest)
- Avvio CoA - Il campo username è vuoto. Nel report dettagliato è indicato che l'autorizzazione dinamica è stata completata
- Accesso guest fornito

Sequenza di eventi nell'immagine (dal basso in alto)

May 15, 2020 01:34:15.298 AM	Q	testquest	B4 96 91 26 DD 6D	Windows10...	Guest Access	Guest Acces...	PermiAccess	10.106.37.15	DefaultNetwork...	TenGigabitEthe...	User Identity Groups G	sotumu26
May 15, 2020 01:34:15.269 AM	Q		B4 96 91 26 DD 6D						DefaultNetwork...			sotumu26
May 15, 2020 01:34:14.446 AM	Q	testquest	B4 96 91 26 DD 6D					10.106.37.15			GuestType_Daily (defa	sotumu26
May 15, 2020 01:22:50.904 AM	Q		B4 96 91 26 DD 6D	Intel-Device	Guest Acces...	Guest Acces...	Guest_redirect	10.106.37.15	DefaultNetwork...	TenGigabitEthe...	Profiled	sotumu26

Guide comuni alla distribuzione

Di seguito sono riportati alcuni collegamenti per l'assistenza alla configurazione. Per la risoluzione dei problemi relativi a casi di utilizzo specifici, è utile conoscere la configurazione ideale o prevista.

- [Configurazione guest cablato](#)
- [Configurazione guest wireless](#)
- [Wireless Guest CWA con punti di accesso FlexAuth](#)

Problemi riscontrati frequentemente

Questo documento tratta principalmente i seguenti argomenti:

Il reindirizzamento al portale guest non funziona

Dopo aver rimosso l'URL di reindirizzamento e l'ACL da ISE, verificare quanto segue:

1. Lo stato del client sullo switch (in caso di accesso guest via cavo) con il comando **show authentication session int <interface>** restituisce i dettagli:

```
questlab#sh auth sess int Tl/0/48 de
      Interface: TenGigabitEthernet1/0/48
      IIF-ID: 0x1096380000001DC
      MAC Address: b496.9126.dd6d
      IPv6 Address: Unknown
      IPv4 Address: 10.106.37.18
      User-Name: B4-96-91-26-DD-6D
      Status: Authorized
      Domain: DATA
      Oper host mode: single-host
      Oper control dir: both
      Session timeout: N/A
      Restart timeout: N/A
      Common Session ID: 0A6A2511000012652C64B014
      Acct Session ID: 0x0000124F
      Handle: 0x5E00014D
      Current Policy: POLICY_Tel/0/48

Local Policies:
  Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)
  Security Policy: Should Secure
  Security Status: Link Unsecure

Server Policies:

  URL Redirect: https://10.127.197.212:8443/portal/gateway?sessionId=0A6
A2511000012652C64B014&portal=26d19560-2e58-11e9-98fb-0050568775a3&action=cwa&tok
en=66bbf9ce930a43142fe26b9d9577971de
  URL Redirect ACL: REDIRECT_ACL

Method status list:
  Method      State
  mab         Authc Success
```


2. Stato del client sul controller LAN wireless (se l'accesso guest wireless): **Monitor > Client > Indirizzo MAC**

Security Information	
Security Policy Completed	No
Policy Type	N/A
Auth Key Mgmt	N/A
Encryption Cipher	None
EAP Type	N/A
SNMP NAC State	Access
Radius NAC State	CENTRAL_WEB_AUTH
CTS Security Group Tag	Not Applicable
AAA Override ACL Name	cwa_redirect
AAA Override ACL Applied Status	Yes
AAA Override Flex ACL	none
AAA Override Flex ACL Applied Status	Unavailable
Redirect URL	http://10.10.10.10:8443/portal/gateway?sessionId=0

3. La raggiungibilità dall'endpoint all'ISE sulla porta TCP 8443 con l'aiuto del prompt dei comandi: **C:\Users\user>telnet <ISE-IP> 8443**

4. Se l'URL di reindirizzamento del portale dispone di un FQDN, verificare se il client è in grado di risolvere dal prompt dei comandi: **C:\Users\user>nslookup guest.ise.com**

5. Nella configurazione della connessione flessibile, verificare che lo stesso nome ACL sia configurato in ACL e ACL flessibili. Verificare inoltre che l'ACL sia mappato agli access point. Per ulteriori informazioni, consultare la guida alla configurazione della sezione precedente - Fasi 7 b e c.



6. Acquisire un pacchetto dal client e verificare se è presente il reindirizzamento. La pagina HTTP/1.1 302 del pacchetto spostato indica che il WLC/switch ha reindirizzato il sito visitato al portale guest ISE (URL reindirizzato):

ip.addr==2.2.2.2

No.	Arrival Time	Source	Destination	Protocol	Info
190	May 18, 2020 14:29:13.49400500...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
191	May 18, 2020 14:29:13.49657400...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
192	May 18, 2020 14:29:13.49670300...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
194	May 18, 2020 14:29:13.69293900...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	[TCP Dup ACK 191#1] 80 → 54571 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4128 Len=0
218	May 18, 2020 14:29:16.34762700...	10.106.37.18	2.2.2.2	HTTP	GET / HTTP/1.1
219	May 18, 2020 14:29:16.35025300...	2.2.2.2	10.106.37.18	HTTP	HTTP/1.1 302 Page Moved
220	May 18, 2020 14:29:16.35047200...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [FIN, PSH, ACK] Seq=279 Ack=329 Win=3800 Len=0
221	May 18, 2020 14:29:16.35050600...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [ACK] Seq=329 Ack=280 Win=63962 Len=0
222	May 18, 2020 14:29:16.35064600...	10.106.37.18	2.2.2.2	TCP	54571 → 80 [FIN, ACK] Seq=329 Ack=280 Win=63962 Len=0
224	May 18, 2020 14:29:16.35466100...	2.2.2.2	10.106.37.18	TCP	80 → 54571 [ACK] Seq=280 Ack=330 Win=3800 Len=0

219 May 18, 2020 14:29:16.3502... 2.2.2.2 10.106.37.18 HTTP HTTP/1.1 302 Page Moved

```

> Frame 219: 332 bytes on wire (2656 bits), 332 bytes captured (2656 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Cisco_ca:0e:c5 (00:07:31:ca:0e:c5), Dst: IntelCor_26:dd:6d (b4:96:91:26:dd:6d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 2.2.2.2, Dst: 10.106.37.18
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 54571, Seq: 1, Ack: 329, Len: 278
> Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 302 Page Moved\r\n
    Location: https://10.127.197.212:8443/portal/gateway?sessionId=0A6A2511000012652C648014&portal=26d19560-2e58-11e9-98fb-0050568775a3&action=cwa&token=66bbfce930a43142fe26b9d9577971de&redirect=http://2.2.2.2/\r\n
    Pragma: no-cache\r\n
    Cache-Control: no-cache\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/1]
    [Time since request: 0.002626000 seconds]
    [Request in frame: 218]
    [Request URI: http://2.2.2.2/]
  
```

7. Il motore HTTP(s) è abilitato sui dispositivi di accesso alla rete:


Sullo switch:

```

guestlab#sh run | in ip http
ip http server
ip http secure-server

```

Sul WLC:



The screenshot shows the Cisco WLC Management interface. The 'Management' tab is selected, and the 'HTTP-HTTPS Configuration' page is displayed. The configuration is as follows:


- HTTP Access: Enabled
- HTTPS Access: Enabled
- WebAuth SecureWeb: Enabled
- HTTPS Redirection: Disabled
- Web Session Timeout: 30 Minutes

8. Se il WLC si trova in una configurazione con un ancoraggio esterno, verificare quanto segue:

Passaggio 1. Lo stato del client deve essere lo stesso su entrambi i WLC.

Passaggio 2. L'URL di reindirizzamento deve essere visualizzato su entrambi i WLC.

Passaggio 3. L'accounting RADIUS deve essere disabilitato sul WLC di ancoraggio.



Autorizzazione dinamica non riuscita

Se l'utente finale è in grado di accedere al portale guest e di eseguire correttamente l'accesso, il passaggio successivo consiste in una modifica dell'autorizzazione per concedere all'utente l'accesso guest completo. Se l'operazione non riesce, sui log live ISE Radius si verifica un errore di autorizzazione dinamica. Per risolvere il problema, verificare quanto segue:

Overview	
Event	5417 Dynamic Authorization failed
Username	
Endpoint Id	MAC ADDRESS
Endpoint Profile	
Authorization Result	

Steps

- 11204 Received reauthenticate request
- 11220 Prepared the reauthenticate request
- 11100 RADIUS-Client about to send request - (port = 1700 , type = Cisco CoA)
- 11104 RADIUS-Client request timeout expired (🕒 Step latency=10003 ms)
- 11213 No response received from Network Access Device after sending a Dynamic Authorization request

1. Il cambiamento di autorizzazione (CoA) deve essere abilitato/configurato sul NAD:

```
!
aaa server radius dynamic-author
  client 10.127.197.209 server-key cisco123
  client 10.127.197.212 server-key cisco123
!
```

The screenshot shows the Cisco WLC GUI for configuring a new RADIUS Authentication Server. The 'Server Status' is set to 'Enabled', 'Support for CoA' is 'Enabled', and 'Server Timeout' is '2 seconds'. The 'Network User' checkbox is checked. A yellow box highlights the 'Server Status', 'Support for CoA', and 'Server Timeout' fields.

2. La porta UDP 1700 deve essere consentita sul firewall.

3. Lo stato NAC sul WLC non è corretto. In Advanced settings on **WLC GUI > WLAN** (Impostazioni avanzate su **WLC GUI > WLAN**) modificare lo stato del NAC su ISE NAC (ISE NAC).

The screenshot shows the 'Advanced' settings for a WLAN. The 'NAC State' is set to 'ISE NAC'. The 'Client Load Balancing' and 'Client Band Select' checkboxes are unchecked.

Notifiche via SMS/e-mail non inviate

1. Controllare la configurazione SMTP in **Amministrazione > Sistema > Impostazioni > SMTP**.

2. Controlla l'API per verificare la presenza di gateway SMS/e-mail all'esterno di ISE:

Verificare gli URL forniti dal fornitore su un client API o un browser, sostituire le variabili come nomi utente, password, numero di cellulare e verificare la raggiungibilità. [**Amministrazione > Sistema > Impostazioni > Gateway SMS**]

SMS Gateway Provider

SMS Gateway Provider Name: * **Global Default**

Select Provider Interface Type:

SMS Email Gateway

SMS HTTP API

URL: *

Data (Url encoded portion):

Use HTTP POST method for data portion

In alternativa, se si esegue il test dai gruppi degli sponsor ISE [**Workcenter > Guest Access > Portals and Components > Guest Types**], acquisire un pacchetto su ISE e sul gateway SMS/SMTP per verificare se

1. Il pacchetto di richiesta raggiunge il server senza errori.
2. Il server ISE dispone delle autorizzazioni/dei privilegi consigliati dal fornitore affinché il gateway possa elaborare la richiesta.

Account Expiration Notification

Send account expiration notification days before account expires [?](#)

View messages in:

Email

Send a copy of the notification email to the Sponsor

Use customization from:

Messages:

Copy text from:

Send test email to me at:

[Configure SMTP server at: Work Centers > Guest Access > Administration > SMTP server](#)

SMS

Messages:

Copy text from:

(160 character limit per message)*Over 160 characters requires multiple messages.


Send test SMS to me at:

[Configure SMS service provider at: Work Centers > Guest Access > Administration > SMS Gateway Providers](#)

Impossibile raggiungere la pagina Gestisci account

1. Sotto il pulsante **Workcentres > Guest Access > Manage account**, viene reindirizzato all'FQDN

ISE sulla porta 9002, in modo che l'amministratore ISE possa accedere al portale degli sponsor:



2. Verificare se il nome di dominio completo (FQDN) viene risolto dalla workstation da cui si accede al portale sponsor con il comando **nslookup <FQDN of ISE PAN>**.

3. Verificare se la porta TCP 9002 di ISE è aperta dalla CLI di ISE con il comando **show ports | includere 9002**.

Procedure consigliate per i certificati del portale

- Per un'esperienza utente ottimale, il certificato utilizzato per i portali e i ruoli di amministratore deve essere firmato da un'autorità di certificazione pubblica nota (ad esempio: GoDaddy, DigiCert, VeriSign, ecc.), comunemente considerata attendibile dai browser (ad esempio: Google Chrome, Firefox e così via).
- Non è consigliabile utilizzare l'indirizzo IP statico per il reindirizzamento guest, in quanto questo rende l'indirizzo IP privato di ISE visibile a tutti gli utenti. La maggior parte dei fornitori non fornisce certificati di terze parti per l'IP privato.
- Quando si passa da ISE 2.4 p6 a p8 o p9, è presente un bug noto: ID bug Cisco [CSCvp75207](#) dove le caselle **Trust for authentication in ISE** and **Trust for client authentication and Syslog** devono essere selezionate manualmente dopo l'aggiornamento della patch. In questo modo, ISE invia l'intera catena di certificati per il flusso TLS quando si accede al portale guest.

Se queste azioni non risolvono i problemi di accesso dei guest, contattare TAC con un pacchetto di supporto composto dalle istruzioni indicate nel documento [Debug da abilitare per ISE](#).

Informazioni correlate

- [Supporto tecnico e download Cisco](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).