

# ACI でのパケット ドロップ障害の説明

## 目次

### [概要](#)

### [管理対象オブジェクト](#)

### [ハードウェア ドロップ カウンタのタイプ](#)

### [転送](#)

### [SECURITY GROUP DENY](#)

### [VLAN XLATE MISS](#)

### [ACL DROP](#)

### [SUP REDIRECT](#)

### [エラー](#)

### [バッファ](#)

### [CLI でのドロップ状態表示](#)

### [管理対象オブジェクト](#)

### [ハードウェアカウンタ](#)

### [リーフ](#)

### [スパイン](#)

### [障害](#)

### [F11245 - 入力のドロップ パケット レート \( I2IngrPktsAg15min:dropRate \)](#)

### [説明 :](#)

### [解決策 :](#)

### [F100264 - 入力バッファのドロップ パケット レート \( eqptIngrDropPkts5min:bufferRate \)](#)

### [説明 :](#)

### [解決策 :](#)

### [F100696 - 入力転送のパケット ドロップ \( eqptIngrDropPkts5min:forwardingRate \)](#)

### [説明 1 \) スパイン ドロップ](#)

### [解決策 1 \)](#)

### [説明 2 \) リーフ ドロップ](#)

### [解決策 2 \)](#)

### [統計情報のしきい値](#)

## 概要

本書では、各障害タイプと、その障害が発生したときの手順について説明します。シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ ( ACI ) ファブリックの通常操作中に、管理者は特定のタイプのパケット ドロップの障害に遭遇する場合があります。

著者 : Cisco TAC エンジニア、Joseph Ristaino、Takuya Kishida

## 管理対象オブジェクト

Cisco ACI では、すべてのエラーは管理対象オブジェクト ( MO ) で挙げられます。たとえば、

障害「F11245 - 入力のドロップ パケット レート ( I2IngrPktsAg15min:dropRate )」は MO I2IngrPktsAg15min の dropRate パラメータに関してです。

ここでは管理対象オブジェクト ( MO ) 関連のドロップ パケット エラーについて説明します。

	例	説明	
I2IngrPkts	I2IngrPkts5min I2IngrPkts15min I2IngrPkts1h など...	これは VLAN ごとの各時間内の入力パケットの統計を表します	サン dropF flood multic unica
I2IngrPktsAg	I2IngrPktsAg15min I2IngrPktsAg1h I2IngrPktsAg1d など...	これは EPG、BD、VRF 等ごとの入力パケットの統計を表します 例：EPG の統計は EPG に属する VLAN の統計の集約を表します	dropF flood multic unica
eqptIngrDropPkts	eqptIngrDropPkts15min eqptIngrDropPkts1h eqptIngrDropPkts1d など...	これはインターフェイスごとの各時間内の入力ドロップ パケット統計を表します	*1 for *1 err *1 bu

\*1: SUP\_REDIRECT での転送ドロップの -EX プラットフォーム制限のため、eqptIngrDropPkts のこれらのカウンタは 1.3(2) のリリース以降使用されていません。

この実装は将来再度変更となる場合もございますので注意してください。

## ハードウェア ドロップ カウンタのタイプ

ACI モードで動作する Nexus 9000 スイッチには、ASIC での入力インターフェイスのドロップの原因に関する主要なハードウェア カウンタが 3 つあります。

I2IngrPkts、I2IngrPktsAg の dropRate には、これらのカウンタが含まれます。eqptIngrDropPkts の上記の表の 3 つのパラメータ ( forwardingRate、errorRate、bufferRate ) は、それぞれ 3 つのインターフェイス カウンタを表します。

### 転送

転送ドロップは ASIC の LookUp ( LU ) ブロックでドロップされるパケットです。LU ブロックでは、パケット転送の判断は、パケット ヘッダー情報に基づいて行われます。パケットをドロップする判断の場合、転送ドロップがカウントされます。これが起きる原因はさまざまですが、主要なものに焦点をあてて説明します。

#### SECURITY\_GROUP\_DENY

通信を許可す契約の欠如が原因のドロップ。

パケットがファブリックに入ると、スイッチは送信元と宛先 EPG を参照してこの通信を可能にする契約があるかどうかを確認します。送信元および宛先が異なる EPG にあり、その間でこのパケット タイプを許可する契約がない場合、スイッチはパケットをドロップし、SECURITY\_GROUP\_DENY であると分類します。この場合転送ドロップ カウンタが増えます。

#### VLAN\_XLATE\_MISS

不適切な VLAN によるドロップ。

パケットがファブリックに入ると、スイッチはパケットを参照して、このポートの設定でこのパケットの受け入れが可能か判断します。たとえば、10 の 802.1Q タグ付きファブリックにフレームが入るとします。スイッチのポートに VLAN 10 があれば、その内容を確認し、宛先 MAC に基づいて転送の判断を行います。ただし、VLAN 10 がポートにない場合は、ドロップされ VLAN\_XLATE\_MISS に分類されます。この場合転送ドロップカウンタが増えます。

「XLATE」、つまり「変換」となる原因は、ACI ではリーフスイッチがカプセル化された 802.1Q のフレームを受け入れ、VXLAN もしくはファブリック内でその他の正規化に使用する新しい VLAN に変更するためです。導入されていない VLAN のフレームが入ると「変換」は失敗します。

## ACL\_DROP

sup-tcam によるドロップ。

ACI のスイッチの sup-tcam には、通常の L2/L3 転送の判断に加えて適用する特殊なルールが含まれます。sup-tcam ルールは組み込み型でユーザ設定はできません。sup-tcam ルールの目的は主に一部の例外やコントロールプレーントラフィックを処理することであり、ユーザがチェックしたりモニタしたりするようには意図されていません。パケットが sup-tcam ルールに抵触していて、パケットをドロップするルールである場合、ドロップされたパケットは ACL\_DROP としてカウントされ、転送ドロップカウンタでカウントされます。これが発生すると、通常はパケットが基本的な ACI の転送の原則に反する転送をされようとしていることを意味します。

ドロップの名前が ACL\_DROP であっても、この「ACL」はスタンドアロン NX-OS デバイスや他のルーティング/スイッチングデバイスに設定できる通常のアクセスコントロールリストと同じではないことに注意してください。

## SUP\_REDIRECT

これはドロップではありません。

SUP がリダイレクトされたパケット（つまり CDP/LLDP/UDLD/BFD など）は、パケットが正しく処理されて CPU に転送されていたとしても、転送ドロップとしてカウントされることがあります。

これは N9K-C93180YC-EX など -EX プラットフォームでのみ発生します。しかしこれは -EX プラットフォームの ASIC の制限によるものなので、「ドロップ」に数えるべきではありません。

## エラー

スイッチが無効なフレームを受信すると、エラーとしてドロップされます。この例として、FCS や CRC エラーのフレームなどがあります。

## バッファ

スイッチがフレームを受信し、入出力のいずれかで使用できるバッファクレジットがない場

合は、フレームは「バッファ」でドロップされます。これは、ネットワークのどこかで輻輳が発生していることを示唆しています。エラーを示すリンクが満杯だったり、宛先を含むリンクが輻輳しているかもしれません。

## CLIでのドロップ状態表示

### 管理対象オブジェクト

APIC の 1 つにセキュア シェル ( SSH ) 接続し、次のコマンドを実行します。

```
apic1# moquery -c I2IngrPktsAg15min
```

このコマンドは、このクラス I2IngrPktsAg15min 用にすべてのオブジェクト インスタンスを提供します。

特定のオブジェクトを照会するフィルタの例を示します。この例では、フィルタは、「tn-TENANT1/ap APP1/epg EPG1」を含む dn の属性のオブジェクトのみを示します。

また、この例では必要な属性だけを表示するために egrep を使用しています。

**出力例 1 : TENANT1、アプリケーション プロファイル APP1、epg EPG1 の EPG カウンタオブジェクト ( I2IngrPktsAg15min ) 。**

```
apic1# moquery -c I2IngrPktsAg15min -f 'I2.IngrPktsAg15min.dn*"tn-TENANT1/ap-APP1/epg-EPG1"' |  
egrep 'dn|drop[P,R]|rep'  
dn : uni/tn-TENANT1/ap-APP1/epg-EPG1/CD12IngrPktsAg15min dropPer : 30 <--- number of drop packet  
in the current periodic interval (600sec) dropRate : 0.050000 <--- drop packet rate =  
dropPer(30) / periodic interval(600s) repIntvEnd : 2017-03-03T15:39:59.181-08:00 <--- periodic  
interval = repIntvEnd - repIntvStart repIntvStart : 2017-03-03T15:29:58.016-08:00 = 15:39 -  
15:29  
= 10 min = 600 sec
```

または、オブジェクト dn がわかっている場合、-c の代わりにオプション -d を使用して特定のオブジェクトを取得することができます。

**出力例 2 : TENANT1、アプリケーション プロファイル APP1、epg EPG 2 の EPG カウンタオブジェクト ( I2IngrPktsAg15min ) 。**

```
apic1# moquery -d uni/tn-TENANT1/ap-APP1/epg-EPG2/CD12IngrPktsAg15min | egrep 'dn|drop[P,R]|rep'  
dn : uni/tn-jw1/BD-jw1/CD12IngrPktsAg15min  
dropPer : 30  
dropRate : 0.050000  
repIntvEnd : 2017-03-03T15:54:58.021-08:00  
repIntvStart : 2017-03-03T15:44:58.020-08:00
```

### ハードウェアカウンタ

エラーが表示される場合や、CLI を使用してスイッチポートのパケット ドロップを確認する場合は、一番の方法はハードウェアのプラットフォーム カウンタを表示することです。一部の例外を除き、ほとんどすべてのカウンタは **show interface** を使用して表示できます。3つの主要なドロップの原因はプラットフォーム カウンタを使用してのみ表示できます。これらを表示するには、次の手順を実行します。

## リーフ

リーフに SSH 接続し、次のコマンドを実行します。

```
ACI-LEAF#vsh_lc
module-1# show platform internal counters port <X>
** X はポート番号を表します
```

イーサネット 1/31 の出力例：

```
ACI-LEAF# vsh_lc
vsh_lc
module-1#
module-1# show platform internal counters port 31
Stats for port 31
(note: forward drops includes sup redirected packets too)
IF          LPort          Input          Output
          Packets      Bytes      Packets      Bytes
eth-1/31    31  Total      400719      286628225    2302918      463380330
          Unicast      306610      269471065     453831      40294786
          Multicast      0            0      1849091      423087288
          Flood        56783      8427482         0            0
          Total Drops  37327         0
          Buffer         0            0
          Error         0            0
          Forward      37327
          LB            0
          AFD RED         0
          ----- snip -----
```

## スパイン

ボックス型スパイン ( N9K-C9336PQ ) は、リーフとまったく同じです。

モジュラ スパイン用 ( N9K-C9504 など ) の場合、プラットフォーム カウンタを表示する前に特定のラインカードを接続する必要があります。 スパインに SSH 接続して、次のコマンドを実行します。

```
ACI-SPINE#vsh
ACI-SPINE# attach module <X>
module-2# show platform internal counters port <Y>.
```

\*\* X は、表示したいラインカードのモジュール番号を表します

Y はポート番号を表します

イーサネット 2/1 の出力例：

```
ACI-SPINE# vsh
Cisco iNX-OS Debug Shell
This shell should only be used for internal commands and exists
for legacy reasons. User should use ibash infrastructure as this
will be deprecated.
```

```

ACI-SPINE#
ACI-SPINE# attach module 2
Attaching to module 2 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'
Last login: Mon Feb 27 18:47:13 UTC 2017 from sup01-ins on pts/1
No directory, logging in with HOME=/
Bad terminal type: "xterm-256color". Will assume vt100.
module-2#
module-2# show platform internal counters port 1
Stats for port 1
(note: forward drops includes sup redirected packets too)
IF          LPort          Input              Output
           Packets    Bytes             Packets    Bytes
eth-2/1     1 Total          85632884 32811563575    126611414 25868913406
           Unicast        81449096 32273734109    104024872 23037696345
           Multicast     3759719  487617769      22586542 2831217061
           Flood           0           0                0           0
Total Drops          0                0
Buffer               0                0
Error                0                0
Forward              0                0
LB                   0
AFD RED              0
           ----- snip -----

```

## 障害

### F11245 - 入力のドロップ パケット レート ( I2IngrPktsAg15min:dropRate )

#### 説明 :

このエラーはレイヤ 2 パケットが「転送ドロップ」を理由にドロップされたときに増加します。さまざまな理由があるため、

最も一般的な原因について説明します。

N9K-C93180YC-EX などの -EX プラットフォームでは CPU にリダイレクトする必要がある L2 パケットの制限があり (つまり CDP/LLDP/UDLD/BFD など)、「転送ドロップ」として記録され、同時に CPU にコピーされます。これは Nexus 9000 の EX モデルで使用される ASIC の制限が原因です。

このため、コントロールプレーンプロトコルがインターフェイスで多数有効にされていると、これらのエラーが発生する可能性があります。

#### 解決策 :

サービスへの影響がないため、推奨されるベストプラクティスは「統計情報のしきい値」のセクションの説明のとおり、エラーのしきい値を大きくすることです。方法については「統計情報のしきい値」の手順を参照してください。

### F100264 - 入力バッファのドロップ パケット レート ( eqptIngrDropPkts5min:bufferRate )

## 説明：

このエラーはバッファの理由でパケットがポートにドロップされているときに増加します。前述のように、通常これはインターフェイスの輻輳が出入力どちらかの方向で起きているときに発生します。

## 解決策：

このエラーは、輻輳による環境で実際にドロップされたパケットを表します。ドロップされたパケットは ACI ファブリックで稼働するアプリケーションの問題を引き起こしている可能性があります。ネットワーク管理者はパケットフローを分離し、輻輳が予想外のトラフィックフロー、非効率なロードバランシングなど、あるいはこれらのポートの想定内の使用によるものであるかどうかを判断する必要があります。

## F100696 - 入力転送のパケットドロップ ( eqptIngrDropPkts5min:forwardingRate )

注: バージョン 1.3(2) 以降、転送ドロップは eqptIngrDropPkts5min オブジェクトから削除されているため、この問題についてはこのエラーは発生しないはずです。

このエラーの発生シナリオはいくつかあります。最も一般的なものは以下です。

### 説明 1) スパインドロップ

ARP または IP パケットがプロキシルックアップのスパインに転送され、エンドポイントがファブリックで不明の場合、特別な収集パケットが生成され、適切な BD のマルチキャストグループアドレスのすべてのリーフに送信されます。これは、ブリッジドメイン (BD) の各リーフからエンドポイントを検出するための ARP 要求をトリガーします。制約があるため、リーフで受信された収集パケットもファブリックに反映され、スパインリンクでの転送ドロップをトリガーします。転送ドロップは、Generation 1 スパインハードウェアでのみ増加します。

### 解決策 1)

問題は ACI ファブリックに未知のユニキャストトラフィックを送信するデバイスに起因することはわかっているので、どのデバイスがこれを引き起こしているか分析してそれを防止できるかどうか検討する必要があります。通常はモニタリングの目的でサブネットの IP アドレスをスキャンまたはプローブするデバイスによって引き起こされています。どの IP がこのトラフィックを送信しているのかを調べるには、エラーを示すスパインインターフェイスに接続されたリーフに SSH 接続します。

次に、以下のコマンドを実行して収集パケットをトリガーしている送信元 IP アドレス (SIP) を確認します。

```
ACI-LEAF# show ip arp internal event-history event | grep glean | grep sip | more
[116] TID 11304:arp_handle_inband_glean:3035: log_collect_arp_glean:sip = 192.168.21.150;dip
= 192.168.20.100;info = Rece
ived glean packet is an IP packet
[116] TID 11304:arp_handle_inband_glean:3035: log_collect_arp_glean:sip = 192.168.21.150;dip
```

```
= 192.168.20.100;info = Received glean packet is an IP packet
[116] TID 11304:arp_handle_inband_glean:3035: log_collect_arp_glean;sip = 192.168.21.150;dip = 192.168.20.100;info = Received glean packet is an IP packet
[116] TID 11304:arp_handle_inband_glean:3035: log_collect_arp_glean;sip = 192.168.21.150;dip = 192.168.20.100;info = Received glean packet is an IP packet
```

そこから、「192.168.21.150」がファブリックにこのトラフィックを送信している理由を調査し、それを軽減できるかどうか検討することができます。

## 説明 2) リーフ ドロップ

このエラーがリーフ インターフェイスで発生する場合、考えられる原因は前述の SECURITY\_GROUP\_DENY のドロップです。

## 解決策 2)

リーフには、契約違反が原因で却下されるパケットのログが記録されます。CPU リソースを保護するため、このログはすべてを記録するわけではありませんが、それでも大量のログを提供します。

必要なログを取得するには、エラーが起きているインターフェイス エラーがポートチャネルの一部である場合は、ポートチャネルに以下のコマンドと grep を使用する必要があります。 そうでない場合は物理インターフェイスを使用できます。

契約のドロップ量に応じてこのログはすぐにロールオーバーできます。

```
ACI-LEAF# show logging ip access-list internal packet-log deny | grep port-channel2 | more
[ Sun Feb 19 14:16:12 2017 503637 usecs]: CName: jr:sb(VXLAN: 2129921), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 59, SMac: 0x8c604f0288fc, DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.150, DIP: 192.168.20.3, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: port-channel2, Proto: 1, PktLen: 98
[ Sun Feb 19 14:16:12 2017 502547 usecs]: CName: jr:sb(VXLAN: 2129921), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 59, SMac: 0x8c604f0288fc, DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.150, DIP: 192.168.20.3, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: port-channel2, Proto: 1, PktLen: 98
[ Sun Feb 19 14:16:12 2017 500387 usecs]: CName: jr:sb(VXLAN: 2129921), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 59, SMac: 0x8c604f0288fc, DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.150, DIP: 192.168.20.3, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: port-channel2, Proto: 1, PktLen: 98
[ Sun Feb 19 14:16:12 2017 499779 usecs]: CName: jr:sb(VXLAN: 2129921), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 59, SMac: 0x8c604f0288fc, DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.150, DIP: 192.168.20.3, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: port-channel2, Proto: 1, PktLen: 98
[ Sun Feb 19 14:16:12 2017 499624 usecs]: CName: jr:sb(VXLAN: 2129921), VlanType: FD_VLAN, Vlan-Id: 59, SMac: 0x8c604f0288fc, DMac:0x0022bdf819ff, SIP: 192.168.21.150, DIP: 192.168.20.3, SPort: 0, DPort: 0, Src Intf: port-channel2, Proto: 1, PktLen: 98
```

この場合では、「192.168.21.150」は ICMP メッセージ ( IP protocol number 1 ) を「192.168.20.3」に送信しようとしています。 ただし、2 つの EPG 間に ICMP を可能に



する契約がないため、パケットはドロップされます。 ICMP が許可されるべきである場合、2つの EPG 間に契約を追加できます。

## 統計情報のしきい値

このセクションは、潜在的にドロップカウンタのエラーを引き起こす可能性のある統計情報オブジェクトのしきい値を変更する方法を説明します。

次の例は `eqptIngrDropPkts` での転送ドロップのしきい値を変更します。

1. [Fabric] > [Fabric Policies] > [Monitoring Policies] > [Default] > [Stats Collection Policies] に移動します。
2. [Monitoring Object] のドロップダウンで、[Layer 1 Physical Interface Configuration (I2.PhysIf)] を選択します。そして、[Stats Type] には、[Ingress Drop Packets] を選択します。

Granularity	Admin State
5 Minute	inherited

3. [Config Thresholds] の横の [+] をクリックします。

Granularity	Admin State	History Retention Period	Config Thresholds
5 Minute	inherited	inherited	[+]

4. バッファドロップのしきい値を編集します。



## Config Thresholds



Property

Edit Threshold

Ingress Buffer Drop Packets rate



Ingress Forwarding Drop Packets rate



Ingress Error Drop Packets rate



CLOSE

5. 転送ドロップレートのメジャー、マイナー、警告の設定の上昇しきい値を無効にすることが推奨されます。



Ingress Forwarding Drop Packets rate

Normal Value: 0

Threshold Direction: **Both** Rising Falling

- Rising Thresholds to Config:
- Critical
  - Major
  - Minor
  - Warning

CHECK ALL UNCHECK ALL

- Falling Thresholds to Config:
- Critical
  - Major
  - Minor
  - Warning

CHECK ALL UNCHECK ALL

Rising

	Set	Reset
Critical	10000	9000
Major	5000	4900
Minor	500	490
Warning	10	9

Falling

	Reset	Set
Warning	0	0
Minor	0	0
Major	0	0
Critical	0	0

SUBMIT

CANCEL