

# Cisco VPN 5000 シリーズ コンセントレータ RADIUS PAP 認証脆弱性

severity アドバイザリーID : cisco-sa-  
20020807-vpn5k-radius-pap [CVE-  
2002-  
0848](#)  
初公開日 : 2002-08-07 15:00  
バージョン 1.0 : Final  
回避策 : [Yes](#)  
Cisco バグ ID :

**日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。**

## 概要

Remote Authentication Dial In User Service ( RADIUS ) サーバをクライアント接続を認証するのに使用するように VPN 5000 シリーズ コンセントレータが設定されるおよび選択される身元証明要求タイプが Password Authentication Protocol ( PAP ) または身元証明要求 ( PAP のハイブリッド ) である時、検証が最初に暗号化してもらわない User Password フィールドをおよび失敗する従ってパスワードはクリアテキストとして送信されます場合の RADIUSサーバに送信される検証リトライ要求。 Challenge Handshake Authentication Protocol ( CHAP ) を認証するのに使用するように設定される VPN 5000 シリーズ コンセントレータはこの脆弱性から影響を受けません。

この脆弱性は Cisco バグ ID CSCdx82483 として文書化されています。 利用可能な回避策がこの脆弱性の影響を軽減するためにあります。

このアドバイザリーは <http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20020807-vpn5k-radius-pap> で掲示されます。

## 該当製品

### 修正済みソフトウェア

ソフトウェア リリース 6.0.21.0002 ( およびそれ以前 ) および 5.2.23.0003 を実行するすべての Cisco VPN 5000 シリーズ コンセントレータ ハードウェアはこの脆弱性から ( およびそれ以前 ) 影響を受けます。 このシリーズはモデル 5001、5002、および 5008 が含まれています。

より古い IntraPort シリーズ コンセントレータ ハードウェアはまたこの脆弱性から影響を受けます。このシリーズはモデル IntraPort 2、IntraPort 2+、IntraPort Enterprise-2 および Enterprise-8、IntraPort Carrier-2、および Carrier-8 が含まれています。

VPN 3000 シリーズ コンセントレータ ハードウェアは影響を受けていません。

ソフトウェアリビジョンを確認するために、**show version** コマンドを使用してコマンドライン インターフェースによって修正をチェックして下さい。

## 脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

### 改訂履歴

リビジョン 1.0	2000-August-07	初回公開リリース
--------------	----------------	----------

### 利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。