

Ciscoワイヤレス LAN コントローラの多重脆弱点

Critical	アドバイザリーID : cisco-sa-20100908-wlc	CVE-2010-0574
	初公開日 : 2010-09-08 16:00	CVE-2010-3034
	バージョン 1.1 : Final	CVE-2010-3033
	CVSSスコア : 9.0	CVE-2010-2843
	回避策 : Yes	CVE-2010-0575
	Cisco バグ ID :	CVE-2010-2842
		CVE-2010-2841

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoワイヤレス LAN コントローラ (WLC) 製品 グループはこれらの脆弱性から影響を受けます :

- 2 サービス拒否 (DoS) 脆弱性
- 3 特権 拡大脆弱性
- 2 Access Control List (ACL) バイパス の 脆弱性

注: これらの脆弱性は互いの依存しないです。 ある機器が 1つの脆弱性の影響を受け、他の脆弱性の影響は受けない場合もあります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは <http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20100908-wlc> で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

これらの製品はそれぞれこの Security Advisory でカバーされる少なくとも 1 脆弱性から影響を受けます:

- Cisco 2000 シリーズ WLC
- Cisco 2100 シリーズ WLCs
- Cisco 4100 シリーズ WLCs
- Cisco 4400 シリーズ WLCs
- Cisco 5500 シリーズ WLCs
- Cisco ワイヤレス サービス モジュール (WiSMs)
- 統合サービス ルータ (ISR) のための Cisco WLC モジュール
- Cisco Catalyst 3750G 統合された WLCs

DoS 脆弱性

Cisco WLC 製品 グループは 2 DoS 脆弱性から影響を受けます:

- インターネット キー エクスチェンジ (IKE) DoS 脆弱性
- HTTP DoS 脆弱性

IKE DoS 脆弱性は Cisco WLC ソフトウェア バージョン 3.2 およびそれ以降に影響を与えます。HTTP DoS 脆弱性は Cisco WLC ソフトウェア バージョン 4.2 と それ以降に影響を与えます。

特権 拡大脆弱性

特権 拡大脆弱性は Cisco WLC ソフトウェア バージョン 4.2 と それ以降に影響を与えます。

CPU ACL バイパス の 脆弱性

ACL バイパス の 脆弱性影響 Cisco 2 WLC ソフトウェア バージョン 4.1 と それ以降の 1 つ。
第 2 ACL バイパス の 脆弱性は Cisco WLC ソフトウェア バージョン 6.0.x に影響を与えます
。

ソフトウェア バージョンの判断

管理者は Cisco WLCs で (Web かコマンドラインインターフェイスを使用して) または Cisco WiSM で動作しているソフトウェア バージョンを判別するこれらの指示を使用できます (Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータのコマンドを使用して) 。

Ciscoワイヤレス コントローラ

ある特定の環境で動作している WLC バージョンを判別するために、これらのメソッドの 1 つ を使用して下さい:

- Webインターフェイスで、**Monitor タブ**を選択し、左ペインの**要約**をクリックし、ソフトウェア バージョン フィールドに注意して下さい。

注: ISR で Cisco WLC モジュールを使用する顧客はコマンド・ ラインの次のステップを実行する前に **service-module wlan コントローラ <slot/port> session** コマンドを発行する必要があります。統合された WLC モジュールによって Cisco Catalyst 3750G スイッチを使用する顧客はコマンド・ ラインの次のステップを実行する前に**セッション <Stack-Member-Number> プロセッサを 1 つの session** コマンド発行する必要があります。

- コマンドラインインターフェイスから、型は **sysinfo** を示し、この例に示すように**製品 Version** フィールドに、注意します:

```
(Cisco Controller)> show sysinfo

Manufacturer's Name.. Cisco Systems Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Product Version..... 5.1.151.0
RTOS Version..... Linux-2.6.10_mvl401
Bootloader Version... 4.0.207.0
Build Type..... DATA + WPS
<output suppressed>
```

Cisco WiSMs

それらが WiSM を使用している場合**提示 wism モジュール <module number> コントローラ**を Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび Cisco 7600 シリーズ ルータの 1 つの **status** コマンド使用して下さい。バージョン 5.1.151.0 を示すこの例で証明されたようにソフトウェア

バージョンに注意して下さい、:

```
Router# show wism module 3 controller 1 status
```

```
WiSM Controller 1 in Slot 3
Operational Status of the Controller
  : Oper-Up
Service VLAN
  : 192
Service Port
  : 10
Service Port Mac Address
  : 0011.92ff.8742
Service IP Address
  : 192.168.10.1
Management IP Address
  : 192.168.1.123
Software Version
  : 5.1.151.0
Port Channel Number
  : 288
Allowed vlan list
  : 30,40
Native VLAN ID
  : 40
WCP Keep Alive Missed
  : 0
```

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョ ン 1.1	2010-September- 09	リリース 4.0 のための追 加された情報。
リビジョ ン 1.0	2010-September- 08	初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。