

Cisco Firepower Management Center および Firepower システム ソフトウェア Sourcefire トンネル 制御通信路コマンドの実行脆弱性

Medium	アドバイザーID : cisco-sa-20181003-fp-cmd-injection	CVE-2018-0453
	初公開日 : 2018-10-03 16:00	
	バージョン 1.0 : Final	
	CVSSスコア : 8.2	
	回避策 : No workarounds available	
	Cisco バグ ID : CSCvg46466	

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

on Cisco 同じ Cisco FMC によって制御される Firepower Threat Defense (FTD) センサーを実行する Cisco Firepower システム ソフトウェアの Sourcefire トンネル 制御通信路 プロトコルの脆弱性は Cisco Firepower Management Center (FMC) の、または他の Firepower センサーの Cisco FMC を通じた ルート 特権の特定の CLI コマンドを実行する認証された、ローカル攻撃者をおよびデバイスを可能にする可能性があります。コマンドを送信するために、攻撃者は少なくとも 1 台の影響を受けたセンサーまたは Cisco FMC のための ルート 特権がなければなりません。

影響を受けたソフトウェアが不十分行うので存在する脆弱性はある特定の CLI コマンドがあるようにコマンドが Sourcefire トンネル接続によって実行される場合、確認します。攻撃者は Firepower センサーか Cisco FMC に ルート 特権との認証、および Sourcefire トンネル接続によって別の Firepower センサーへ Cisco FMC へまたは Cisco FMC を通じて特定の CLI コマンドを送信することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。正常なエクスプロイトは攻撃者がデバイスコンフィギュレーションを修正するか、または Cisco FMC ソフトウェアを実行しているまたは Cisco FMC によって管理されるあらゆる Firepower デバイスのファイルの可能性がありデバイス削除することを可能にする。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザーは、次のリンクより確認できます。

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-fp-cmd->

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco Firepower システム ソフトウェアの脆弱なリリースを実行する場合、以下のシスコ製品に影響を及ぼします:

- FirePOWER サービスを使用する適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) 5500-X シリーズ
- 次世代ファイアウォール製品群を使用する適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) 5500-X シリーズ
- FirePOWER 7000 シリーズ アプライアンス
- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス
- FirePOWER 2100 シリーズ セキュリティ アプライアンス
- FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス
- FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス
- Firepower Management Center
- Firepower Threat Defense
- Firepower Threat Defense Virtual (FTDv)
- 次世代侵入防御システム (NGIPS) バーチャル (NGIPSV)

情報に関してはどのについての Cisco Firepower システムソフトウェアリリースが脆弱であるか、このアドバイザリの[修正済みソフトウェアのセクション](#)を参照して下さい。

Firepower システムソフトウェアリリースを判別して下さい

、管理者はデバイスにログインどの Cisco Firepower システムソフトウェアリリースがデバイスで動作しているか判別し、**show version** コマンドを CLI で使用し、コマンドの出力を参照するためにできます。次の例は Cisco Firepower システムソフトウェアリリース 6.2.0 を実行しているデバイスのためのコマンドの出力を示したものです:

```
> show version
```

```
-----[ ftd ]-----  
Model : Cisco ASA5525-X Threat Defense (75) Version 6.2.0 (Build 362)  
UUID : 2849ba3c-ecb8-11e6-98ca-b9fc2975893c  
Rules update version : 2017-03-15-001-vrt  
VDB version : 279  
-----
```

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの [脆弱性が存在する製品の](#)セクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス (ISA) (ISA)
- 適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) ソフトウェア
- 侵入防御システム (IPS) ソフトウェア

詳細

Cisco FMC は Cisco Firepower センサーのためのネットワークの管理 デバイスです。Firepower センサー実行 Cisco Firepower Threat Defense (FTD) ソフトウェア。Firepower ソフトウェアおよびプラットフォームに関する詳細については、[Cisco Firepower 互換性 ガイド](#)を参照して下さい。

Cisco FMC によって Sourcefire トンネル 制御通信路 プロトコルが Firepower センサーを管理およびコントロールするのに使用されています。このプロトコルを使用する接続である Sourcefire トンネル接続は Cisco FMC および Firepower センサー間の通信のために、使用されます。Cisco FMC は Firepower センサーを制御するように意図されています。ただし Firepower センサーが Cisco FMC または Cisco FMC によって管理されるその他のデバイスにコマンドを発行することができるように、認証が必要とする必要があります。このアドバイザリに記載される脆弱性は認証の欠如によって引き起こされます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

影響を受けたおよび修正済みソフトウェアリリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[Cisco Security Advisories and Alerts ページ](#)で入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-fp-cmd-injection>

改訂履歴

Version	Description	Section	Status	日付
1.0	初回公開リリース		Final	2018-October-03

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。