

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアの Cluster Management Protocol のサービス妨害 (DoS) の脆弱性

High アドバイザリーID : cisco-sa-20190327-cmp-dos [CVE-2019-1746](#)
初公開日 : 2019-03-27 16:00
バージョン 1.0 : Final
CVSSスコア : [7.4](#)
回避策 : No workarounds available
Cisco バグ ID : [CSCvj25124](#)
[CSCvj25068](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアのクラスタ管理プロトコル (CMP) 処理コードに含まれる脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害 (DoS) 状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、CMP 管理パケットの処理時に入力十分に検証されないことに起因しています。攻撃者は、悪意のある CMP 管理パケットを該当デバイスに送信することによって、本脆弱性をエクスプロイトできる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、スイッチがクラッシュしてサービス妨害 (DoS) 状態に陥る危険性があります。スイッチは自動的にリロードされます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリーは、次のリンクより確認できます。

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-cmp-dos>

このアドバイザリーは、2019 年 3 月 27 日に公開された Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェア リリースのセキュリティ アドバイザリー バンドルの一部です。このバンドルには、19 件の脆弱性に関して 17 件のシスコ セキュリティ アドバイザリーが含まれています。これらのアドバイザリーとリンクの一覧については、以下を参照してください。[シスコのイベント対応 : Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアに関するセキュリティ アドバイザリー公開資料 \(半年刊、2019](#)

該当製品

脆弱性のある製品

スイッチが次のすべての条件を満たす場合、この脆弱性は、該当リリースの Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアを実行している Cisco Catalyst スイッチに影響を及ぼします。

- CMP が有効になっている。一部のプラットフォームでは、CMP がデフォルトで有効になっています。
- スイッチがクラスタ ドメインの一部に設定されている。
- スイッチが、コマンド スイッチまたはメンバー スイッチのロールを持つ。

脆弱性が存在する Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「[修正済みソフトウェア](#)」の項を参照してください。

スイッチに脆弱性を持つ設定があるかどうかの確認

スイッチに脆弱性を持つ設定があるかどうかは、2 つの方法で確認できます。

オプション 1 : `show cluster | include cluster` コマンドの使用

デバイスの CMP ステータスを特定し、クラスタ メインの一部に設定されていることを確認するには、`show cluster | include cluster` 特権 EXEC コマンドをデバイスで使用します。次の例は、`show cluster | include cluster` コマンドを CMP が有効でクラスタ ドメインの一部にも設定されている Cisco Catalyst スイッチで実行した場合の出力です。

```
SWITCH#show cluster | include cluster  
<ROLE> for cluster <CLUSTER_NAME>
```

このコマンドが存在しない場合、またはその他の出力が生成される場合、デバイスはこのアドバイザリで説明されている脆弱性の影響を受けていません。

オプション 2 : `show running-config [all]` コマンドの使用

CMP が有効になっている状態でデバイスが設定されているかどうかを確認するには、`show running-config all | include cluster run` 特権 EXEC コマンドをデバイスで使用します。以下は、`show running-config all` の出力例です。| `include cluster run` コマンドを CMP が有効になっているスイッチで使用します。

```
SWITCH#show running-config all | include cluster run cluster run
```

デバイスがコマンド スイッチまたはメンバー スイッチとしてクラスタ ドメインの一部に設定されているかどうかを判別するには、`show running-config | include cluster commander|cluster`

member 特権 EXEC コマンドを使用します。 クラスタ ドメインの一部ではないスイッチでは、このコマンドの出力が空になります。

次に、IPv4 ヘルパー アドレスが設定されたデバイス上の **show running-config | include cluster commander|cluster member** コマンドを、クラウド ドメインの一部に設定されておりコマンドスイッチのロールを持つデバイスで実行。

```
SWITCH#show running-config | include cluster commander|cluster member  
cluster member <NUMBER>mac-address <MAC-ADDRESS>
```

次に、IPv4 ヘルパー アドレスが設定されたデバイス上の **show running-config | include cluster commander|cluster member** コマンドを、クラウド ドメインの一部に設定されておりメンバースイッチのロールを持つデバイスで実行。

```
SWITCH#show running-config | include cluster commander|cluster member  
cluster commander-address <MAC-ADDRESS> <CLUSTER-INFORMATION>
```

オプション 2 を使用してデバイス进行评估する場合、次の両方の条件に該当する場合にのみ、デバイスはこのアドバイザリで説明されている脆弱性の影響を受けています。

- **show running-config all | include cluster run** コマンドの出力には、次の正確な文字列が含まれます。
cluster run
- NAT が設定にあるかどうかを判断するには、脆弱性がある次の設定例に示すように **show running-config | include cluster commander|cluster member** コマンドの出力が空になることはありません。

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で **show version** コマンドを使用し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。 デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「*Cisco Internetwork Operating System Software*」や「*Cisco IOS Software*」などのテキストが表示されます。 バナーにはインストールされたイメージ名もカッコ内に表示され、その後ろに、Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が表示されます。一部のシステム コードデバイスでは、**show version** コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示されたりします。

次に、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.5(2)T1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が *C2951-UNIVERSALK9-M* であるデバイスでのコマンド出力例を示します。

```
Router> show version
```

```
Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team

Cisco IOS ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)』を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で **show version** コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「*Cisco IOS Software*」、「*Cisco IOS XE Software*」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が *CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M* であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

```
ios-xe-device# show version
```

```
Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali  
16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre
```

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの[脆弱性が存在する製品の](#)セクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

CMP は、単一の IP アドレスによるスイッチ グループの管理を容易にする基盤技術の集合体です。

各クラスタには、「コマンドスイッチ」と呼ばれるマスタースイッチが存在し、残りのスイッチはメンバースイッチとして機能します。コマンドスイッチは、クラスタ全体に対する主要な管理インターフェイスを提供します。クラスタドメイン内のスイッチはCMPを使用してすべてのシグナリング操作および設定操作を実行します。CMPは、シスコの組織固有識別子(OUI)とCMPプロトコル識別子を持つサブネットワークアクセスプロトコル(SNAP)ヘッダーを含むカプセル化イーサネットフレームを使用します。

この脆弱性は、CMP管理パケットの処理時に入力に十分に検証されないことに起因しています。CMPのレイヤ2の性質上、標的とされるデバイスが存在するローカルネットワークセグメントへのアクセス権を持つ攻撃者だけが、このアドバイザリで説明されている脆弱性をエクスプロイトできます。エクスプロイトに成功すると、スイッチがクラッシュしてサービス妨害(DoS)状態に陥る危険性があります。スイッチは自動的にリロードされます。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性がエクスプロイトされると、該当スイッチで、次のようなエラーメッセージが生成される可能性があります。

```
Mar 22 2019 10:18:29.180 EST: %DATACORRUPTION-CLUSTER_MEMBER_2-1-DATAINCONSISTENCY: copy error,
-PC= 0x2A9E20z
-Traceback= 463F74z 486D64z 2B8F2D8z 2A9E20z 2A7C74z 2A7EE8z 297DD08z 297A088z
Mar 22 2019 10:18:33.385 EST: %SYS-CLUSTER_MEMBER_2-3-TIMERNEG: Cannot start timer (0x48D3988)
with negative offset (-805296368). -Process= "Cluster Base", ipl= 0, pid= 281
-Traceback= 463F74z 1F22304z 2A17DCz 297DD08z 297A088z Unexpected exception to CPU vector 1
(undefined instruction), PC = 2 -Traceback= 0x2z 0x31EC60z 0x1655CF4z
```

-Traceback= テキストの後に表示される値はバージョンによって異なります。脆弱性のエクスプロイトによってデバイスが侵害を受けているかどうかは、サポート担当部門に連絡し、エラーメッセージを調査することで判断できます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

CMPを無効にすると攻撃ベクトルを排除できます。CMPを無効化するには、`no cluster run` コマンドをグローバルコンフィギュレーションモードで使用します。脆弱性を修正したアップグレードが提供されるまでは、この処置が最善策になります。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェアバージョンとフィーチャセットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、

その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[Cisco Security Advisories and Alerts ページ](#)で入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは [Cisco IOS Software Checker](#) ツールを提供しています。このツールにより、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース (「First Fixed」) を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース (「Combined First Fixed」) を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース (複数可) を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- **show version** コマンドの出力をツールで解析する
- カスタマイズした検索 (過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど) を作成する

リリースが、公開されたシスコ セキュリティ アドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.com の [Cisco IOS Software Checker](#) を使用するか、以下のフィールドに Cisco IOS ソフトウェアまたは Cisco IOS XE ソフトウェア リリース (たとえば、15.1(4)M2、3.13.8S など) を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価 (サー) または重大な脆弱性にのみが含まれています。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間 (Medium)] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「[Cisco IOS XE 2 Release Notes](#)」、「[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)」、または「[Cisco IOS XE 3SG Release Notes](#)」を参照してください。

注: Cisco IOS XE ソフトウェア リリース 16.9.1 以降では、アップグレードにスマート ライセンスが必要です。Cisco IOS XE をリリース 16.9.1 以降にアップグレードする予定がある場合は、スマート ライセンス要件を検討することをお勧めします。次のドキュメントに追加情報が記載されています。『[Smart Licensing](#)』

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクस्पloit事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-cmp-dos>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	Date
1.0	初回公開リリース		最終版	2019 年 3 月 27 日

利用規約

本アドバイザーは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザーの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。