

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアの Session Initiation Protocol で確認されたサービス妨害 (DoS) の脆弱性

High アドバイザリーID : cisco-sa-20190925-sip-dos [CVE-2019-12654](#)
初公開日 : 2019-09-25 16:00
最終更新日 : 2019-10-04 22:21
バージョン 1.1 : Final
CVSSスコア : [8.6](#)
回避策 : No workarounds available
Cisco バグ ID : [CSCvn00218](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアの Session Initiation Protocol (SIP) 共有ライブラリで脆弱性が確認されました。認証されていないリモートからの攻撃者によって、標的デバイスのリロードが引き起こされ、その結果、サービス妨害 (DoS) 状態に陥る危険性があります。

この脆弱性は、内部データ構造の健全性チェックが不十分であることに起因します。標的デバイスに一連の悪意のある SIP メッセージを送信することで、エクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトによって、ヌル ポインタの逆参照が可能になるため、*iosd* プロセスのクラッシュに繋がる危険性があります。クラッシュが発生すると、デバイスのリロードが引き起こされます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリーは、次のリンクより確認できます。

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-sip-dos>

このアドバイザリーは、2019 年 9 月 25 日に公開された Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア リリースのセキュリティ アドバイザリー資料の一部です。この資料には、13 件の脆弱性に関する 12 件のシスコ セキュリティ アドバイザリーが記載されています。これらのアドバイザリーとリンクの一覧については、以下を参照してください。[シスコのイベント対応 : Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアに関するセキュリティ アドバイザリー公開資料 \(半年刊、2019 年 9 月 \)](#)

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、シスコルータで脆弱性のある Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアを稼動しており、次の機能のいずれかが有効になっている場合です。

- Cisco Unified Border Element (CUBE)
- Cisco Unified Communications Manager Express (CME)
- Cisco IOS Gateways with Session Initiation Protocol (SIP)
- Cisco TDM ゲートウェイ
- Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)
- Cisco Business Edition 4000 (BE4K)

脆弱性が存在する Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアのリリースについての詳細は、このアドバイザリの「[修正済みソフトウェア](#)」の項を参照してください。

デバイスの脆弱性の確認

デバイスに脆弱性があるかどうかを確認するには、管理者が `show processes | include CCSIP_SPI_CONTRO` コマンドを CLI で実行して、`CCSIP_SPI_CONTRO` プロセスがあるかを確認します。以下は、対象機能の少なくとも 1 つが有効になっているデバイスで `show processes | include CCSIP_SPI_CONTRO` コマンドを実行した場合の出力例です。このような場合、脆弱性があります。

```
Router#show processes | include CCSIP_SPI_CONTRO
 671 Mwe 561F108FE8BA          10      11      909234584/240000  0 CCSIP_SPI_CONTRO
```

このコマンドによる出力がない場合は、対象の機能が有効になっていないため、そのデバイスには脆弱性はありません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの[脆弱性が存在する製品の](#)セクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためである。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性の不正利用に成功すると、該当するデバイスがリロードされ、`crashinfo` ファイルが生成されます。

この脆弱性が不正利用されているかどうかを確認するには、デバイスのスタックトレースをデコードして、スタックトレースと本脆弱性との関連性を確認します。

crashinfo ファイルを確認し、デバイスにこの脆弱性の不正利用が発生していないかを判別するには、Cisco Technical Assistance Center (TAC) までご連絡ください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

だれが有効になる リリース 16.11 前に自動的に Cisco IOSソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの SIP プロセスを有効にする他の音声関係 機能があるか SIP 機能を使用しないが、SIP ポートをシャットダウンできます顧客はグローバル コンフィギュレーション モードの次のコマンドの発行によって:

```
Router(config)#sip-ua
Router(config-sip-ua)#no transport udp
Router(config-sip-ua)#no transport tcp
Router(config-sip-ua)#no transport tcp tls
```

また、顧客はインフラストラクチャ アクセスコントロール アクセス・コントロール・リスト (iACLs) を使用して指定 SIP ポートに目標とされるトラフィックをブロックできます。iACLs を使用するネットワーク セキュリティ 最良の方法はあり、よいネットワーク セキュリティへの長期付加、またこの特定の問題のための軽減として考慮する必要があります。インフラストラクチャ IPアドレス範囲の IP アドレスのすべてのデバイスの保護を助けるために顧客は展開された iACL の一部として次の iACL 例を含むように勧告されます:

```
!----
!---- Feature: SIP
!----

!----
!---- Deny SIP traffic from all other sources destined
!---- to infrastructure addresses
!----

access-list 150 deny udp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5060
access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5060
access-list 150 deny tcp any INFRASTRUCTURE_ADDRESSES WILDCARD eq 5061

!----
!---- Permit/deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in
!---- accordance with existing security policies and
!---- configurations. Permit all other traffic to transit the
!---- device.
!----

access-list 150 permit ip any any

!----
!---- Apply access-list to all interfaces (only one example
```

```
!--- shown)
!---
```

```
interface GigabitEthernet 2/0
 ip access-group 150 in
```

iACLs の配備手法のそれ以上のガイドラインおよび推奨事項に関しては、白書を[コアを保護することを参照して下さい: インフラストラクチャ 保護 アクセス コントロール リスト \(ACL\)](#) および [Cisco IOSデバイスを堅くする Cisco ガイド](#)。

注: デフォルトで、SIP は SIP のために UDP および TCP ポート 5060 および TLS 上の SIP のために TCP ポート 5061 を使用します。ただし、これらのポートは **音声サービス voip > 一ロ** コンフィギュレーションモードのリッスン **ポート非セキュア <port_number>** およびリッスン **ポートセキュア <port_number>** コマンドを使用してユーザ側で設定できます。カスタム SIP ポートが設定される場合、前例 iACL の UDP および TCP ポートはそれに応じて調節される必要があります。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[Cisco Security Advisories and Alerts ページ](#)で入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただけない場合、また、サード

パーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは [Cisco IOS Software Checker](#) ツールを提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコセキュリティアドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する
- **show version** コマンドの出力をツールで解析する
- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコセキュリティアドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されたシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.com の [Cisco IOS Software Checker](#) を使用するか、以下のフィールドに Cisco IOS ソフトウェアまたは Cisco IOS XE ソフトウェア リリース（たとえば、15.1(4)M2、3.13.8S など）を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価（サー）または重大な脆弱性にのみが含まれています。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間 (Medium)] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「[Cisco IOS XE 2 Release Notes](#)」、「[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)」、または「[Cisco IOS XE 3SG Release Notes](#)」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクспロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190925-sip-dos>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	Date
1.1	追加された軽減 オプション。	回避策	最終版	2019-October-04
1.0	初回公開リリース		最終版	2019 年 9 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。