

Cisco Nexus 3000および9000シリーズスイッチのIntermediate System-to-Intermediate SystemにおけるDoS脆弱性



アドバイザリーID : cisco-sa-n39k-isis-dos- [CVE-2025-20241](#)
JhJA8Rfx

初公開日 : 2025-08-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : [7.4](#)

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : [CSCwn49153](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

スタンドアロンNX-OSモードのCisco Nexus 3000シリーズスイッチおよびCisco Nexus 9000シリーズスイッチ用Cisco NX-OSソフトウェアのIntermediate System-to-Intermediate System(IS-IS)機能の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がIS-ISプロセスを予期せず再起動させ、該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、入力 IS-IS パケットの解析時の不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、細工された IS-IS パケットに影響を受けるデバイスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、IS-ISプロセスの予期しない再起動が攻撃者によって引き起こされ、影響を受けるデバイスのリロードが引き起こされ、その結果、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

注 : IS-ISプロトコルはルーティングプロトコルです。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスにレイヤ2で隣接している必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n39k-isis-dos-JhJA8Rfx>

このアドバイザリーは、2025年8月に公開されたCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザリーバンドルの一部です。これらのアドバイザリーとリンクの一覧については、『[シス](#)

[コイベントレスポンス：Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアに関するセキュリティアドバイザリ公開資料（半年刊、2025年8月）](#)』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

次のシスコ製品でCisco NX-OSソフトウェアが実行されており、IS-ISプロトコルが有効になっていて、少なくとも1つのインターフェイスでIS-ISプロトコルが有効になっている場合、この脆弱性の影響を受けます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ
- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「[修正済みソフトウェア](#)」セクションを参照してください。

IS-ISプロトコルが有効になっているかどうかの確認

スイッチのIS-ISプロトコル設定を確認するには、show running-config | include isis CLIコマンドを使用します。コンフィギュレーションコマンドfeature isis、router isis name、およびip router isis name のインスタンスが少なくとも1つ存在する場合は、次の例に示すように、少なくとも1つのインターフェイスでIS-ISプロトコルが有効になっています。

```
<#root>
```

```
#
```

```
show running-config | include isis
```

```
feature isis
```

```
.  
. .  
.
```

```
ip router isis
```

```
name
```

```
router isis
```

```
name
```

注：この脆弱性の不正利用が可能なのは、隣接するIS-ISピアがUP状態の場合のみです。IS-IS認証が有効な場合、IS-ISピアはこの脆弱性を不正利用するために有効なキーを使用する必要

があります。スイッチ上のIS-ISピアを確認するには、show isis adjacency CLIコマンドを使用します。

<#root>

#

show isis adjacency

IS-IS process: cody VRF: default

IS-IS adjacency database:

Legend: '!!': No AF level connectivity in given topology

System ID	SNPA	Level	State	Hold Time	Interface
-----------	------	-------	-------	-----------	-----------

2222.abcd.2002	6879.0913.5ed7	1			
----------------	----------------	---	--	--	--

UP

00:00:09	Ethernet1/48
----------	--------------

2222.abcd.2002	6879.0913.5ed7	2			
----------------	----------------	---	--	--	--

UP

00:00:09	Ethernet1/48
----------	--------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの[脆弱性のある製品セクション](#)にリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ
- Firepower 2100 シリーズ
- Firepower 4100 シリーズ
- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス
- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ
- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge
- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ
- Nexus 6000 シリーズ スイッチ
- Nexus 7000 シリーズ スイッチ
- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ
- Cisco Secure Firewall 3100 シリーズ
- Cisco Secure Firewall 4200 シリーズ
- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト
- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6500 シリーズ ファブリック インターコネクト
- UCS Xシリーズダイレクトファブリックインターコネクト9108 100G

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、この脆弱性に対処する緩和策があります。

ベストプラクティスとして、IS-ISエリア認証を設定し、攻撃者がこの脆弱性をトリガーするために認証フェーズを渡す必要があるようにします。IS-IS認証の詳細については、『[Cisco Nexus 9000シリーズNX-OSユニキャストルーティングコンフィギュレーションガイド](#)』の「IS-ISの設定」の章を参照してください。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の [シスコサポート & ダウンロードページ](#)には、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス (My Devices)] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

[ソフトウェアのアップグレード](#)を検討する際には、[シスコ セキュリティ アドバイザリ ページ](#)で入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップ

グレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC (https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html) に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるように、シスコは [Cisco Software Checker](#) を提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース (「First Fixed」) を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース (「Combined First Fixed」) を特定できます。

このツールを使用するには、「[Cisco Software Checker](#)」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。このアドバイザリのみ、[セキュリティ影響評価 \(SIR \)](#) が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、すべてのアドバイザリのいずれかです。
2. 該当するソフトウェアを選択します。
3. 該当するプラットフォームを選択します。
4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco Nexus 3000シリーズスイッチの場合は 10.4(4)、ACIモードのCisco NX-OSソフトウェアの場合は16.0(8e)などです。
5. [チェック (Check)] をクリックします。

2		Critical,High,Medium
このアドバイザのみ		Cisco NX-OS ソフトウェア
あらゆるプラットフォーム		

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

[Cisco MDS シリーズ スイッチ](#)

[Cisco Nexus 3000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ](#)

[Cisco Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ](#)

[Cisco Nexus 6000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 7000 Series Switches](#)

[Cisco Nexus 9000 Series Switches](#)

[ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ](#)

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-n39k-isis-dos-JhJA8Rfx>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	—	Final	2025年8月27日

利用規約

本アドバイザーは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザーの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。