

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[syslog およびコンソールのエラー メッセージに関するトラブルシューティング](#)

[show diagnostic sanity コマンド](#)

[スーパーバイザ エンジンまたはモジュールの問題](#)

[スーパーバイザ エンジンの LED が赤/オレンジになる、またはステータスが faulty と表示される  
スイッチが連続ブートイング ループに陥るか、ROMmon モードになる、またはシステム イメージが失われる場合](#)

[スタンバイ状態のスーパーバイザ エンジン モジュールがオンラインにならない、またはステータスが unknown と表示される](#)

[show module の出力で SPA モジュールが「not applicable」と表示される](#)

[スタンバイ側スーパーバイザ エンジンで予期しないリロードが始まる](#)

[モジュールを取り外した後も、show run コマンドで取り外したモジュールのインターフェイスに関する情報が表示される](#)

[スイッチの自動リセットまたはリブート](#)

[DFC 装備モジュールの自動リセット](#)

[オンラインにならなかつたり、faulty やその他のステータスが表示されるモジュールのトラブルシューティング](#)

[インバンド通信障害](#)

[電源オンによりシステムが ROM モードに戻る \( SP by Abort \)](#)

[エラー : NVRAM: nv->magic != NVMAGIC, invalid nvram](#)

[エラー : Switching Bus FIFO counter stuck](#)

[エラー : カウンターがしきい値を超えているが、システム オペレーションが継続する](#)

[エラー : これ以上 SWIDB を割り当てることができない](#)

[SYSTEM INIT: INSUFFICIENT MEMORY TO BOOT THE IMAGE!](#)

[CatOS から Cisco IOS ソフトウェアへの変換、または Cisco IOS ソフトウェアから CatOS への変換のトラブルシューティング](#)

[Cisco IOS から CatOS への変換後に NVRAM にアクセスする際の問題](#)

[CatOS から Cisco IOS に変換する際に Cisco IOS ソフトウェアでブートできない](#)

[インターフェイスやモジュールの接続障害](#)

[サーバファームで使用されている WS-X6548-GE-TX および WS-X6148-GE-TX モジュールに見られる接続性の問題、またはパケットの消失](#)

[ワークステーションが起動中にネットワークにログインできない、または DHCP アドレスを取得できない](#)

[NIC の互換性に関する問題のトラブルシューティング](#)

[インターフェイスが errdisable ステータスを示す](#)

[インターフェイス エラーのトラブルシューティング](#)

[「%PM\\_SCP-SP-3-GBIC\\_BAD: GBIC integrity check on port x failed: bad key」エラーメッセージを受信する](#)

[WS-X6x48 モジュール インターフェイスで COIL エラー メッセージが表示される](#)

[WS-X6x48 モジュールの接続性問題のトラブルシューティング](#)

[STP 問題のトラブルシューティング](#)

[telnet コマンドを使用してスイッチに接続できない](#)

[RADIUS 認証を使用して、スタンバイ ユニットのコンソールに表示できない](#)

[VSL インターフェイスでのジャイアント パケット カウンタ](#)

[複数の VLAN がスイッチに表示される](#)

[電源とファンの問題](#)

[電源の NPUT OK LED が点灯しない場合](#)

[エラー メッセージ「C6KPWR-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot \[dec\] power denied or %C6KPWR-SP-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot \[dec\] power denied」のトラブルシューティング](#)

[FAN LED が赤く点灯する、または show environment status コマンドの出力に障害が表示される "「Diagnostic level complete」により 6500 でクラッシュが発生する](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® システム ソフトウェアが動作している Catalyst 6500/6000 スwitchのハードウェアおよび共通問題のトラブルシューティングについて説明します。Cisco IOS ソフトウェアでは、スーパーバイザ エンジンとマルチレイヤ スwitch フィーチャ カード (MSFC) モジュールは、どちらもバンドルされた単一の Cisco IOS イメージに依存しています。このドキュメントでは、問題と見られる症状が発生しており、それに関する追加情報を必要としているか、または解決する必要があるということを想定しています。このドキュメントに該当する製品は、Supervisor Engine 1、2、720 ベースの Catalyst 6500/6000 スwitchです。

ソフトウェア イメージの命名規則については、『[Catalyst 6500/6000 スwitchでの CatOS から Cisco IOS へのシステム ソフトウェアの変更](#)』マニュアルの「[CatOS と Cisco IOS ソフトウェア イメージの命名規則](#)」セクションを参照してください。

スーパーバイザ エンジンで Catalyst OS (CatOS) が稼働していて、MSFC で Cisco IOS ソフトウェアが稼働しているシステムのトラブルシューティングには、次のドキュメントを参照してください。

- [スーパーバイザ エンジンで CatOS が稼働しているか、MSFC で Cisco IOS が稼働している Catalyst 6500/6000 シリーズ スwitchのトラブルシューティング](#)
- [MSFC および MSFC2 のハードウェアと関連問題のトラブルシューティング](#)

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## syslog およびコンソールのエラー メッセージに関するトラブルシューティング

システム メッセージは、コンソール ログがイネーブルになっている場合はコンソールに、syslog がイネーブルになっている場合は syslog に表示されます。これらのメッセージの中には、情報提供だけを目的としており、エラー状態を示さないものがあります。システムのエラー メッセージの概要については、『[システム メッセージの概要](#)』を参照してください。

適切なレベルのログをイネーブルにして、syslog サーバにメッセージを記録するようにスイッチを設定します。設定情報の詳細については、『[Step-by-Step Instructions to Configure IOS Devices](#)」セクション (『[Resource Manager Essentials and Syslog Analysis: How-To](#)』マニュアル内にある) を参照してください。

ログに記録されたメッセージをモニタするには、[show logging](#) コマンドを発行します。または、必要に応じて CiscoWorks や HP OpenView などのモニタリング ステーションを使用します。

特定のシステム メッセージを詳しく調べるには、『[メッセージと回復手順](#)」 (Catalyst 6500/6000 Cisco IOS システム ソフトウェア) を参照してください。

それでも問題を判別できないか、表示されているエラー メッセージがこのドキュメントに見つからない場合は、[シスコテクニカル サポート](#)のエスカレーション センターにご連絡ください。

エラー メッセージ `%CONST_DIAG-SP-4-ERROR_COUNTER_WARNING: Module 4 Error counter exceeds threshold` が Catalyst 6500 のコンソールに表示されます。この問題には、次の 2 つの原因が考えられます。

- バックプレーンへの不完全な接続 (コネクタ ピンの曲がりや不完全な電氣的接続)、または
- モジュールに欠陥があることを示す最初の徴候と考えられる原因。

この問題を解決するには、診断時の起動レベルを「complete」に設定し、モジュール 4 をシャーシにしっかりと装着します。これは、潜在的なハードウェア障害をキャッチし、バックプレーン接続の問題を解決します。

## show diagnostic sanity コマンド

[show diagnostic sanity](#) コマンドは、特定のシステム状態の組み合わせについて、設定で事前に決められた一連のチェックを実行します。その後、警告状態のリストを作成します。これらのチェックは、不適切と思われる設定を検出する設計になっています。チェックの目的は、トラブルシューティングとシステムの健全性を維持するための手段を提供することにあります。このコマンドにより、既存の変数やシステムの状態が変化することはありません。事前に設定された組み合わせに一致した場合に警告を発するために、設定に関連するシステム変数と状態を読み取ります。このコマンドはスイッチの機能には影響しないため、実稼働ネットワーク環境で使用できます。プロセス実行中の唯一の制限事項は、このコマンドがブート イメージにアクセスして有効性を検証する間、一定時間ファイル システムを予約することです。このコマンドは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(18)SXЕ1 以降でサポートされています。

有効とみなされていても、ネガティブな影響を及ぼす可能性のある設定についてチェックします

。 次の場合、ユーザに警告を発してください。

- **トランキング**か。トランク モードはポートが「自動」でトランキングする場合" on "またはです。トランク ポートのモードが desirable に設定されているのにトランキングしていないか、またはトランク ポートが半二重にネゴシエートされている場合。
- **チャネリング**か。チャネリング モードは好ましいに" on "またはポートがチャネリングされなければモード 設定 されますであり。
- **スパニングツリー**か。これらの 1 つはデフォルトするために設定 されます:Root Max Ageroot forward delay最大経過時間max forward delayハロー タイムport costport priorityまたは、VLAN にスパニングツリー ルートが設定されていない場合。
- **UDLD** か。ポートで、単方向リンク検出 ( UDLD ) がディセーブル、シャットダウン、または未定状態になっている場合。
- **フロー制御および PortFast** か。ポートにディセーブルにされるレシーブ フロー制御がありませんまたは持っているならば PortFast は有効になりました。
- **ハイ アベイラビリティ**か。冗長スーパーバイザ エンジンがありますが、ハイ アベイラビリティ ( HA ) は無効です。
- **ブート スtring および boot config レジスタ**か。ブート スtring は空ですか、またはブートイメージとして規定される無効なファイルがあります。コンフィギュレーション レジスタが 0x2、0x102、0x2102 以外に設定されている場合。
- **IGMP Snooping** か。インターネット グループ管理 プロトコル ( IGMP ) スヌーピングは無効です。また、IGMP スヌーピングがディセーブルであるが、Router-Port Group Management Protocol ( RGMP ) がイネーブルな場合、およびマルチキャストがグローバルにイネーブルでありながら、インターフェイス上ではディセーブルな場合。
- **SNMPコミュニティ アクセス String**か。アクセス String ( rw すべての rw、ro ) はデフォルトに設定 されます。
- **ポート**か。ポートは半二重にネゴシエートしますか、または duplex/VLAN ミスマッチがあります。
- **インラインパワーポート**か。インラインパワーポートはこれらの状態の何れかにあります :deniedfaultyotherオフ
- **モジュール**か。モジュールは「良い」以外あらゆる状態にあります。
- **テスト**か。ブートアップで失敗したシステム 診断テストをリストして下さい。
- **到達不能 デフォルト ゲートウェイ**か。デフォルト ゲートウェイを達することができないそれらをリストするために ping します。
- **ブートフラッシュ**が正しくフォーマットされているかどうか、ならびに crashinfo ファイルを保存するのに十分なスペースがあるかどうかをチェックします。

次に出力例を示します。

注実際の出力は、ソフトウェアのバージョンにより異なる場合があります。

```
IOSSwitch>show diagnostic sanity Status of the default gateway is:10.6.144.1 is alive The following active ports have auto-negotiated to half-duplex:4/1 The following vlans have a spanning tree root of 32k:1 The following ports have a port cost different from the default:4/48,6/1 The following ports have UDLD disabled:4/1,4/48,6/1 The following ports have a receive flowControl disabled:4/1,4/48,6/1 The value for Community-Access on read-only operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view. The value for Community-Access on read-write operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view. The value for Community-Access on read-write-all operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view.Please check the status of the following modules:8,9Module 2 had a MINOR_ERROR.The Module 2 failed the following tests:TestIngressSpanThe following ports from Module2 failed test1:1,2,4,48
```

『コマンド リファレンス ガイド』の「[show diagnostic sanity](#)」セクションを参照してください。

## スーパーバイザ エンジンまたはモジュールの問題

### スーパーバイザ エンジンの LED が赤/オレンジになる、またはステータスが **faulty** と表示される

スイッチのスーパーバイザ エンジン LED が赤色に点灯するか、ステータスが **faulty** を示す場合、ハードウェアの問題が存在する可能性があります。次のようなシステム エラー メッセージが表示される場合があります。

```
IOSSwitch>show diagnostic sanity Status of the default gateway is:10.6.144.1 is alive The following active ports have auto-negotiated to half-duplex:4/1 The following vlans have a spanning tree root of 32k:1 The following ports have a port cost different from the default:4/48,6/1 The following ports have UDLD disabled:4/1,4/48,6/1 The following ports have a receive flowControl disabled:4/1,4/48,6/1 The value for Community-Access on read-only operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view. The value for Community-Access on read-write operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view. The value for Community-Access on read-write-all operations for SNMP is the same as default. Please verify that this is the best value from a security point of view. Please check the status of the following modules:8,9Module 2 had a MINOR_ERROR.The Module 2 failed the following tests:TestIngressSpanThe following ports from Module2 failed test1:1,2,4,48
```

トラブルシューティングを進めるには、次の手順を実行します。

1. 可能であれば、スーパーバイザ エンジンにコンソール インして、[show diagnostic module {1 | 2}](#) コマンドを発行します。注診断レベルは **complete** に設定する必要があります。それによって、スイッチは、ハードウェア障害を判別するためのフルスイートのテストを実行できるようになります。complete レベルのオンライン診断テストを実行すると、起動に少し時間がかかるようになります。minimal レベルでの起動では、complete レベルほど長い時間ではありませんが、カードの潜在的なハードウェア問題の検出は同じように行われます。診断テストレベルを **bypass** に設定すると、診断テストは実行されません。[diagnostic bootup level {complete | minimal | bypass}](#) グローバル コンフィギュレーション コマンドを発行して、診断レベルを切り替えます。デフォルトの診断レベルは **minimal** です。これは CatOS でも Cisco IOS システム ソフトウェアでも同じです。注Cisco IOS ソフトウェアが稼働する Supervisor Engine 1 ベースのシステムでは、オンライン診断はサポートされていません。次に出力では、障害の例が示されています。Router#show diagnostic mod 1Current Online Diagnostic Level = CompleteOnline Diagnostic Result for Module 1 : MINOR ERRORTest Results: (. = Pass, F = Fail, U = Unknown)1 . TestNewLearn : .2 . TestIndexLearn : .3 . TestDontLearn : .4 . TestConditionalLearn : F5 . TestBadBpdu : F6 . TestTrap : .7 . TestMatch : .8 . TestCapture : F9 . TestProtocolMatch : .10 . TestChannel : .11 . IpFibScTest : .12 . DontScTest : .13 . L3Capture2Test : F14 . L3VlanMetTest : .15 . AclPermitTest : .16 . AclDenyTest : .17 . TestLoopback: Port 1 2 ----- . . 18. TestInlineRewrite: Port 1 2 ----- . .
- パワーオン診断で failure が返されるとき、つまりテスト結果に F が示されている場合には、次の手順を実行します。モジュールをしっかりと取り付け直して、ネジがしっかりと締め付けられていることを確認します。同じシャーシ、または別のシャーシの正常に動作することが確認されているスロットにモジュールを移動します。注Supervisor Engine 1 や 2 は、スロット 1 またはスロット 2 だけに装着できます。トラブルシューティングを実行して、モジュールに障害が発生している可能性を排除します。注まれに、モジュールの障害によって、スーパーバイザ エンジンが **faulty**

と報告される結果になる場合があります。この可能性を排除するには、次の手順のいずれかを実行します。最近モジュールを挿入したことがあり、スーパーバイザ エンジンが問題を報告し始めた場合には、最後に挿入したモジュールを取り外して、しっかりと取り付け直します。それでもスーパーバイザ エンジンが faulty であることを示すメッセージが表示される場合は、そのモジュールを取り外してリブートします。スーパーバイザ エンジンが正常に機能している場合は、モジュールに障害がある可能性があります。モジュールのバックプレーン コネクタを調べて、損傷がないことを確認します。損傷を確認できない場合は、そのモジュールを別のスロットか別のシャーシで試してみます。また、バックプレーンのスロット コネクタのピンが曲がっていないかを調べます。シャーシのバックプレーンにあるコネクタ ピンを調べる際には、必要に応じて懐中電灯を使用してください。それでもサポートが必要な場合には、[シスコテクニカルサポート](#)にお問い合わせください。最近モジュールを追加したわけではなく、またスーパーバイザ エンジンを交換しても問題が解決されない場合は、モジュールが不適切に取り付けられている可能性、またはモジュールに欠陥がある可能性があります。トラブルシューティングを進めるには、スーパーバイザ エンジン以外のすべてのモジュールをシャーシから取り外します。シャーシの電源を投入して、スーパーバイザ エンジンが問題なく起動することを確認します。スーパーバイザ エンジンが問題なく起動したら、障害のあるモジュールが特定されるまで、一度に1つずつモジュールを挿入して確認します。スーパーバイザ エンジンで障害が再び発生しなければ、いずれかのモジュールが適切に取り付けられていなかった可能性があります。スイッチを観察して、問題が続くようであれば、[シスコテクニカルサポート](#)でサービス リクエストを作成して、さらにトラブルシューティングを続けます。上記の各ステップを実行し終えたら、[show diagnostic module module #](#) コマンドを発行します。モジュールで failure ステータスがまだ表示されているかどうかを調べます。failure ステータスが表示されている場合は、実施したトラブルシューティング ステップでのログをキャプチャして、[シスコテクニカルサポート](#)でサービス リクエストを作成し、サポートを依頼してください。注Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8) トレインが稼働している場合は、この診断機能はフルサポートされません。診断をイネーブルにすると、誤った障害メッセージが返されます。診断機能は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8b)EX4 以降でサポートされています。また、スーパーバイザ エンジン 2 ベースのシステムの場合は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11b)E1 以降でサポートされています。また、詳細は、『[Field Notice : Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1\(8b\)EX2 および 12.1\(8b\)EX3 で診断機能が誤ってイネーブルにされる](#)』を参照してください。

2. スイッチが起動せず、ブート シーケンス中に自己診断で失敗する場合は、出力をキャプチャして、[シスコテクニカルサポート](#)でサービス リクエストを作成し、サポートを依頼してください。
3. ブート シーケンスや [show diagnostics module {1 / 2}](#) コマンドの出力でハードウェア障害が見つからない場合は、[show environment status](#) コマンドと [show environment temperature](#) コマンドを発行して、環境条件に関連する出力を調べ、他の障害が発生しているコンポーネントを探します。

```
cat6knative#show environment statusbackplane:  operating clock count: 2
operating VTT count: 3fan-tray 1:  fan-tray 1 fan-fail: OKVTT 1:  VTT 1 OK: OK  VTT 1
outlet temperature: 35CVTT 2:  VTT 2 OK: OK  VTT 2 outlet temperature: 31CVTT 3:  VTT 3
OK: OK  VTT 3 outlet temperature: 33Cclock 1:  clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-
useclock 2:  clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-usepower-supply 1:  power-supply
1 fan-fail: OK  power-supply 1 power-output-fail: OKmodule 1:  module 1 power-output-fail:
OK  module 1 outlet temperature: 28C  module 1 device-2 temperature: 32C  RP 1 outlet
temperature: 34C  RP 1 inlet temperature: 34C  EARL 1 outlet temperature: 34C  EARL 1 inlet
temperature: 28Cmodule 3:  module 3 power-output-fail: OK  module 3 outlet temperature:
39C  module 3 inlet temperature: 23C  EARL 3 outlet temperature: 33C  EARL 3 inlet
temperature: 30Cmodule 4:  module 4 power-output-fail: OK  module 4 outlet temperature:
38C  module 4 inlet temperature: 26C  EARL 4 outlet temperature: 37C  EARL 4 inlet
temperature: 30Cmodule 5:  module 5 power-output-fail: OK  module 5 outlet temperature:
```

```
39C module 5 inlet temperature: 31C module 6: module 6 power-output-fail: OK module 6
outlet temperature: 35C module 6 inlet temperature: 29C EARL 6 outlet temperature: 39C
```

EARL 6 inlet temperature: 30C ファンや電圧終端 (VTT) などのシステム コンポーネントに何らかのエラーがある場合は、[シスコ テクニカル サポート](#) でサービス リクエストを作成し、コマンド出力を提供してください。この出力にいずれかのモジュールの障害ステータスが示されている場合は、`hw-module module module # reset` コマンドを発行します。または、モジュールを回復させるために、同じスロットか別のスロットでモジュールを取り付け直してください。さらにサポートが必要な場合は、このドキュメントの「[オンラインにならなかつたり、Faulty やその他のステータスが表示されるモジュールのトラブルシューティング](#)」セクションを参照してください。

- ステータスが OK と表示されている場合は、ステップ 3 の出力例に示されているように、環境アラームをチェックするために `show environment alarms` コマンドを発行します。アラームがない場合、出力は次のようになります。cat6knative#show environment alarmenvironmental alarms: no alarms 一方、アラームがある場合、出力は次のようになります。

```
cat6knative#show environment alarmenvironmental alarms:system minor alarm on VTT 1 outlet
temperature (raised 00:07:12 ago)system minor alarm on VTT 2 outlet temperature (raised
00:07:10 ago)system minor alarm on VTT 3 outlet temperature (raised 00:07:07 ago)system
major alarm on VTT 1 outlet temperature (raised 00:07:12 ago)system major alarm on VTT 2
outlet temperature (raised 00:07:10 ago)system major alarm on VTT 3 outlet temperature
(raised 00:07:07 ago)
```

## スイッチが連続ブートイング ループに陥るか、ROMmon モードになる、またはシステム イメージが失われる場合

スイッチのスーパーバイザ エンジンで起動中に連続ループが発生している場合や、ROM モニタ (ROMmon) モードになっている場合、またはシステム イメージが失われている場合には、ほとんどの場合、ハードウェアの問題ではありません。

システム イメージが破損しているか、または失われている場合には、スーパーバイザ エンジンは ROMmon モードになるか、起動に失敗します。スーパーバイザ エンジン を回復させる方法に関する手順については、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500 または 6000 でのブートローダ イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復](#)』を参照してください。

Cisco IOS イメージは、Sup-bootflash:、slot0: (PC カード スロット) のどちらからでも起動できます。迅速に回復できるように、システム イメージのコピーを両方のデバイスに置いてください。ご使用の Supervisor Engine 2 のブートフラッシュ デバイスが 16 MB しかない場合は、新しいシステム イメージをサポートするために、32 MB にアップグレードする必要があります。詳細は、『[Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 2 ブート ROM とブートフラッシュ デバイス アップグレード インストレーション ノート](#)』を参照してください。

## スタンバイ状態のスーパーバイザ エンジン モジュールがオンラインにならない、またはステータスが unknown と表示される

このセクションでは、スタンバイ状態のスーパーバイザ エンジン モジュールがオンラインにならない一般的な原因と、各問題の解決方法について説明しています。スーパーバイザ エンジン モジュールがオンラインになっていないことは、次のいずれかの方法で確認できます。

- `show module` コマンドの出力で、ステータスが other または faulty と表示される。
- Status LED がオレンジ色に点灯している。

## 一般的な原因および解決策

- スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンにコンソール インして、ROMmon モードまたは連続リブート状態になっていないかどうかを確認します。スーパーバイザ エンジンがこれらのいずれかの状態になっている場合は、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500 または 6000 でのブートローダ イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復](#)』を参照してください。注アクティブ側のスーパーバイザ エンジンとスタンバイ側のスーパーバイザ エンジンで同じ Cisco IOS ソフトウェア リリースが稼働していない場合は、スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンがオンラインにならないことがあります。たとえば、次のような状況では、スーパーバイザ エンジンがオンラインにならない場合があります。アクティブ状態のスーパーバイザ エンジンが、Route Processor Redundancy Plus (RPR+) モードで稼働している場合。注RPR+ モードは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(11)EX 以降で使用できます。スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンで、RPR/RPR+ モードを使用できないソフトウェア バージョン (Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8b)E9 など) が稼働している場合。この場合には、2 番目のスーパーバイザ エンジンはオンラインになりません。これは、デフォルトの冗長モードが Enhanced High System Availability (EHSA) になっているためです。したがって、スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンは、アクティブ側のスーパーバイザ エンジンとネゴシエーションを行えません。両方のスーパーバイザ エンジンで、同じレベルの Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認してください。次の出力は、スロット 2 のスーパーバイザ エンジンが ROMmon モードで稼働していることを示しています。このモードから回復するためには、スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンにコンソール インする必要があります。回復手順については、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが動作している Catalyst 6500 または 6000 での、ブートローダ イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復](#)』を参照してください。

```
tpa_data_6513_01#show moduleMod Ports Card Type Model
Serial No.-----
 2 Catalyst 6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-S2U-MSFC2 SAD0628035C 2 0
Supervisor-Other unknown unknown 3 16 Pure SFM-mode 16
port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K3 4 16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb
GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K8 5 0 Switching Fabric Module-136 (Active) WS-
X6500-SFM2 SAD061701YC 6 1 1 port 10-Gigabit Ethernet Module WS-X6502-10GE
SAD062003CMMMod MAC addresses Hw Fw Sw Status---
----- 1
0001.6416.0342 to 0001.6416.0343 3.9 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 2
0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 0.0 Unknown Unknown Unknown 3
0005.7485.9518 to 0005.7485.9527 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 4
0005.7485.9548 to 0005.7485.9557 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 5
0001.0002.0003 to 0001.0002.0003 1.2 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 6
0002.7ec2.95f2 to 0002.7ec2.95f2 1.0 6.3(1) 7.5(0.6)HUB9 Ok Mod Sub-Module
Model Serial Hw Status ---
----- 1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2
SAD062802AV 3.2 Ok 1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAD062803TX
2.5 Ok 3 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A19 2.1 Ok
4 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A46 2.1 Ok 6 Distributed
Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06261R0A 2.3 Ok 6 10GBASE-LR Serial 1310nm
lo WS-G6488 SAD062201BN 1.1 Ok
```

- スーパーバイザ エンジン モジュールがバックプレーン コネクタに正しく装着されていることを確認します。また、スーパーバイザ エンジンの取り付けネジが完全に締められていることを確認します。詳細は、『[Catalyst 6500 シリーズ スイッチ モジュールのインストール ノート](#)』を参照してください。
- スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンのステータスが faulty であるかどうかを確認するには、アクティブ側のスーパーバイザ エンジンから `redundancy reload peer` コマンドを発行します。ハードウェア障害の発生を判別するには、スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンへ



のコンソール経由でブートシーケンスを観察します。スタンバイ側のスーパーバイザエンジンがオンラインにならないままの場合は、さらにトラブルシューティングを行うために、[シスコテクニカルサポート](#)でサービスリクエストを作成します。サービスリクエストを作成する際には、スイッチから収集した出力ログと実行したトラブルシューティング手順を提示してください。

## [show module の出力で SPA モジュールが「not applicable」と表示される](#)

このエラーメッセージが発生するのは、PA-1XCHSTM1/OC3 には SRB では診断機能がサポートされていないためです。スイッチで SRB コードを実行しながら、このコマンドが渡されると、*not applicable* ステータスが表示されます。全体の診断では適切な結果が出ているため、SPA インターフェイスプロセッサのステータスがチェックされていないではありません。SRC コード以降の出力結果に関しては問題ありません。これは SRB コードの不具合により発生します。この不具合は [CSCso02832](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) で報告されています。

## [スタンバイ側スーパーバイザエンジンで予期しないリロードが始まる](#)

このセクションでは、Catalyst スwitch のスーパーバイザで予期しないリロードが発生する一般的な原因について説明しています。

### [一般的な原因および解決策](#)

- 障害の後では、スタートアップコンフィギュレーションによる同期を行うために、アクティブ側のスーパーバイザがスタンバイ側のスーパーバイザをリセットします。この問題は、管理ステーションで短い間隔 ( 1 ~ 3 秒 ) で連続的に実行される `wr mem` が原因で発生する可能性があります。つまり、それによってスタートアップコンフィギュレーションがロックされ、同期に失敗するためです。最初の同期プロセスが完了せず、2 番目の `wr mem` が発行された場合、スタンバイ側のスーパーバイザは同期に失敗し、リロードまたはリセットが発生する場合があります。この問題は Bug ID [CSCsg24830](#) ( [登録ユーザ専用](#) ) で報告されています。同期の障害は、次のエラーメッセージによって特定できます。 `tpa_data_6513_01#show`

```

moduleMod Ports Card Type
-----
1 2 Catalyst
6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-S2U-MSFC2 SAD0628035C 2 0 Supervisor-Other
unknown unknown 3 16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC
SAL061218K3 4 16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K8
5 0 Switching Fabric Module-136 (Active) WS-X6500-SFM2 SAD061701YC 6 1 1
port 10-Gigabit Ethernet Module WS-X6502-10GE SAD062003CMMod MAC addresses
Hw Fw Sw Status---
-----
1 0001.6416.0342 to 0001.6416.0343 3.9 6.1(3)
7.5(0.6)HUB9 Ok 2 0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 0.0 Unknown Unknown
Unknown 3 0005.7485.9518 to 0005.7485.9527 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 4
0005.7485.9548 to 0005.7485.9557 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 5
0001.0002.0003 to 0001.0002.0003 1.2 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 6
0002.7ec2.95f2 to 0002.7ec2.95f2 1.0 6.3(1) 7.5(0.6)HUB9 Ok Mod Sub-Module
Model Serial Hw Status ---
-----
1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2
SAD062802AV 3.2 Ok 1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAD062803TX
2.5 Ok 3 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A19 2.1 Ok
4 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A46 2.1 Ok 6 Distributed
Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06261R0A 2.3 Ok 6 10GBASE-LR Serial 1310nm
lo WS-G6488 SAD062201BN 1.1 Oktpa_data_6513_01#show moduleMod Ports Card Type
Model Serial No.---
-----
1 2 Catalyst 6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-S2U-MSFC2
SAD0628035C 2 0 Supervisor-Other unknown unknown 3

```

```

16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K3 4 16 Pure SFM-
mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K8 5 0 Switching Fabric
Module-136 (Active) WS-X6500-SFM2 SAD061701YC 6 1 1 port 10-Gigabit Ethernet
Module WS-X6502-10GE SAD062003CMMod MAC addresses Hw Fw
Sw Status--- -----
----- 1 0001.6416.0342 to 0001.6416.0343 3.9 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 2
0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 0.0 Unknown Unknown Unknown 3
0005.7485.9518 to 0005.7485.9527 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 4
0005.7485.9548 to 0005.7485.9557 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 5
0001.0002.0003 to 0001.0002.0003 1.2 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 6
0002.7ec2.95f2 to 0002.7ec2.95f2 1.0 6.3(1) 7.5(0.6)HUB9 Ok Mod Sub-Module
Model Serial Hw Status --- -----
-- ----- 1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2
SAD062802AV 3.2 Ok 1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAD062803TX
2.5 Ok 3 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A19 2.1 Ok
4 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A46 2.1 Ok 6 Distributed
Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06261R0A 2.3 Ok 6 10GBASE-LR Serial 1310nm
lo WS-G6488 SAD062201BN 1.1 Ok

```

- アクティブ側のスーパーバイザは、スタンバイ側のスーパーバイザとコンフィギュレーションを同期していません。これは一時的な状態であり、他のプロセスによって、コンフィギュレーションファイルが一時的に利用されていることによって発生します。コンフィギュレーションまたは実行コンフィギュレーションを表示するために、**show configuration** コマンドまたは **show running-configuration** コマンドを入力すると、コンフィギュレーションファイルがロックされます。この問題は Bug ID [CSCeg21028](#) (登録ユーザ専用) で報告されています。同期の障害は、次のエラーメッセージによって特定できます。 tpa\_data\_6513\_01#show

```

moduleMod Ports Card Type Model Serial No.--- ----
----- 1 2 Catalyst
6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-S2U-MSFC2 SAD0628035C 2 0 Supervisor-Other
unknown unknown 3 16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC
SAL061218K3 4 16 Pure SFM-mode 16 port 1000mb GBIC WS-X6816-GBIC SAL061218K8
5 0 Switching Fabric Module-136 (Active) WS-X6500-SFM2 SAD061701YC 6 1 1
port 10-Gigabit Ethernet Module WS-X6502-10GE SAD062003CMMod MAC addresses
Hw Fw Sw Status--- -----
----- 1 0001.6416.0342 to 0001.6416.0343 3.9 6.1(3)
7.5(0.6)HUB9 Ok 2 0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 0.0 Unknown Unknown
Unknown 3 0005.7485.9518 to 0005.7485.9527 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 4
0005.7485.9548 to 0005.7485.9557 1.3 12.1(5r)E1 12.1(13)E3, Ok 5
0001.0002.0003 to 0001.0002.0003 1.2 6.1(3) 7.5(0.6)HUB9 Ok 6
0002.7ec2.95f2 to 0002.7ec2.95f2 1.0 6.3(1) 7.5(0.6)HUB9 Ok Mod Sub-Module
Model Serial Hw Status --- -----
-- ----- 1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2
SAD062802AV 3.2 Ok 1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAD062803TX
2.5 Ok 3 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A19 2.1 Ok
4 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06121A46 2.1 Ok 6 Distributed
Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL06261R0A 2.3 Ok 6 10GBASE-LR Serial 1310nm
lo WS-G6488 SAD062201BN 1.1 Ok

```

## [モジュールを取り外した後も、show run コマンドで取り外したモジュールのインターフェイスに関する情報が表示される](#)

モジュールをシャーシから物理的に取り外しても、スロット内のそのモジュールのコンフィギュレーションが引き続き表示されます。この問題は、モジュールの交換を容易にする設計に由来するものです。スロットに同じタイプのモジュールを挿入した場合、スイッチでは、以前にスロットに入っていたモジュールのコンフィギュレーションが使用されます。このスロットに別のタイプのモジュールが挿入されると、このモジュールのコンフィギュレーションはクリアされます。スロットからモジュールが取り外されたときに、自動的にコンフィギュレーションを削除するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **module clear-config** コマンドを発行します。

コマンドは、必ずスロットからモジュールが取り外される前に発行するようにしてください。このコマンドでは、スロットからすでに取り外されているモジュールの古いコンフィギュレーションはクリアされません。このコマンドでクリアされるのは、**show running-config** コマンドで出力されたモジュール コンフィギュレーションと、**show ip interface brief** コマンドで出力されたインターフェイス詳細情報です。Cisco IOS リリース 12.2(18)SXF 以降では、**show version** コマンドで出力されたインターフェイス タイプのカウントも削除されます。

## スイッチの自動リセットまたはリブート

手動介入なしでスイッチが自動的にリセットした場合には、次の手順に従って問題を特定してください。

### 一般的な原因および解決策

- スイッチは、ソフトウェアクラッシュになっている可能性があります。 [dir bootflash: コマンドを発行します。コマンドを発行すると、MSFC \( ルート プロセッサ \( RP \) \) ブートフラッシュ デバイスが表示されます。ソフトウェアクラッシュをチェックするには、dir slavebootflash: コマンドを発行します。](#) このセクションの出力を見ると、RP bootflash: に crashinfo が記録されていることがわかります。この crashinfo が最も最近のクラッシュに関するものであることを確認してください。 **より多くの bootflash: を発行して下さい filename コマンド crashinfo ファイルを表示するため。** この例では、コマンドは **more bootflash:crashinfo\_20020829-112340** です。 

```
cat6knative#dir bootflash:Directory of
bootflash:/ 1 -rw- 1693168 Jul 24 2002 15:48:22 c6msfc2-boot-mz.121-8a.EX 2 -
rw- 183086 Aug 29 2002 11:23:40 crashinfo_20020829-112340 3 -rw- 20174748
Jan 30 2003 11:59:18 c6sup22-jsv-mz.121-8b.E9 4 -rw- 7146 Feb 03 2003 06:50:39
test.cfg 5 -rw- 31288 Feb 03 2003 07:36:36 01_config.txt 6 -rw- 30963
Feb 03 2003 07:36:44 02_config.txt31981568 bytes total (9860396 bytes free)dir sup-
bootflash: コマンドでは、スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスを表示することもできます。 dir slavesup-bootflash: コマンドでは、スタンバイ側のスーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイスを表示することもできます。 次の出力には、スーパーバイザ エンジンの bootflash: デバイ스에記録された crashinfo を表示します。 

```
cat6knative11#dir sup-
bootflash:Directory of sup-bootflash:/ 1 -rw- 14849280 May 23 2001 12:35:09
c6sup12-jsv-mz.121-5c.E10 2 -rw- 20176 Aug 02 2001 18:42:05 crashinfo_20010802-
234205!---
```

Output suppressed. スイッチがリブートされたと思われる時刻にソフトウェアクラッシュが発生していたことがコマンド出力に表示されている場合は、 Cisco テクニカルサポート までお問い合わせください。その際には、 show tech-support および show logging コマンドの出力と crashinfo ファイルの出力を提供してください。ファイルを送るには、スイッチから TFTP サーバに TFTP で転送し、ファイルをサービス リクエストに添付してください。
```
- crashinfo ファイルがない場合は、スイッチの電源を調べて、電源に障害が発生していないことを確認してください。無停電電源装置 ( UPS ) を使用している場合には、装置が正常に操作していることを確認します。それでも問題が判別できない場合は、 [シスコのテクニカルサポート](#) のエスカレーション センターにお問い合わせください。

## DFC 装備モジュールの自動リセット

Distributed Forwarding Card ( DFC ) を装備したモジュールがユーザによるリロードではなく、自動的にリセットされた場合は、DFC カードのブートフラッシュを確認して、クラッシュが発生したかどうかを確認できます。クラッシュ情報ファイルが作成されている場合は、クラッシュの原因を確認できます。クラッシュ情報ファイルがあるかどうか、およびいつ書き出されたかを確認

するには、`dir dfc#module_#bootflash:` コマンドを発行します。DFC が一致を `crashinfo` タイムスタンプ リセットした場合、**より多くの `dfc#module_#bootflash` を発行して下さい: `filename` コマンドを発行します。** または、**コピー `dfc#module_#bootflash` を発行して下さい: `filename tftp` コマンドを発行して、TFTP を介してファイルを TFTP サーバに転送します。**

```
cat6knative#dir dfc#6-bootflash:Directory of dfc#6-bootflash:/-#- ED ----type---- --crc--- -
seek-- nlen -length- -----date/time----- name 1 .. crashinfo 2B745A9A C24D0 25 271437
Jan 27 2003 20:39:43 crashinfo_ 20030127-203943
```


サポートが必要な場合は、`crashinfo` ファイルと、`show logging` および `show tech` コマンドの出力を用意して、[シスコテクニカルサポート](#) に連絡してください。

## オンラインにならなかつたり、`faulty` やその他のステータスが表示されるモジュールのトラブルシューティング

このセクションでは、モジュールの 1 つがオンラインにならない一般的な理由とその問題の解決法の概要を説明しています。モジュールがオンラインになっていないことは、次の方法のいずれかで判別できます。

- [show module コマンドの出力に、次のいずれかのステータスが表示されている。](#)  
otherunknownfaultyerrdisablepower-denypower-bad
- Status LED がオレンジ色か赤色に点灯している。

### 一般的な原因および解決策

- 関連するリリースの『*Catalyst 6500 シリーズのリリース ノート*』の「[サポート対象ハードウェア](#)」セクションを調べてください。モジュールが現在稼働中のソフトウェアでサポートされていない場合は、[Cisco IOS Software Center](#) ( [登録](#) ユーザ専用 ) から必要なソフトウェアをダウンロードしてください。 
- ステータスが `power-deny` である場合、スイッチにはこのモジュールに電力を供給するのに十分な電力がありません。十分な電力を利用できるかどうかを確認するには、`show power` コマンドを発行します。このドキュメントの「[Troubleshoot C6KPWR-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot \[dec\] power denied or %C6KPWR-SP-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot \[dec\] power denied](#)」のトラブルシューティング」セクションを参照してください。
- ステータスが `power-bad` の場合、スイッチはカードを認識していますが、電力を割り当てることができません。ラインカードの ID を判別するために、スーパーバイザ エンジンがモジュール上のシリアル PROM ( SPROM ) のコンテンツにアクセスできない場合に、この現象が発生する可能性があります。SPROM が読み取り可能かどうかを確認するには、`show idprom module slot` コマンドを発行します。SPROM にアクセスできない場合は、モジュールをリセットします。
- モジュールがコネクタに適切に取り付けられて、完全にネジ止めされていることを確認してください。モジュールが行にそれでも来ない場合、診断が有効になることを確かめるために [診断ブートアップ レベル完全なグローバル 設定](#) コマンドを発行して下さい。次に、[hw-module module slot number reset](#) コマンドを発行します。それでもモジュールがオンラインにならない場合は、モジュール上のバックプレーン コネクタを検査して、破損していないことを確認します。視認できる損傷がない場合は、別のスロットまたは別のシャーシにモジュールを取り付けてみてください。また、バックプレーンのスロット コネクタのピンが曲がっていないかを調べます。シャーシのバックプレーンにあるコネクタ ピンを調べる際には、必要に応じて懐中電灯を使用してください。

- モジュールのハードウェアエラーを特定するには、show diagnostics module slot\_number コマンドを発行します。 完全な診断を有効にするために診断ブートアップレベル完全なグローバル設定コマンドを発行して下さい。スイッチでモジュールの診断を実行できるようにするには、完全な診断をイネーブルにする必要があります。最小限の診断を完全な診断に変更する場合には、スイッチで完全な診断を実行できるようにするには、モジュールをリセットする必要があります。このセクションの出力例では、show diagnostics module コマンドを発行しています。ところが、テストの多くはすでに最小限のモードで実行されているため、この出力結果は確定的ではありません。この出力では、完全な結果を表示するために、診断レベルをオンにして、show diagnostics module コマンドを再発行する方法が示されています。注出力例のモジュールには、ギガビットインターフェイスコンバータ (GBIC) はインストールされていません。そのため、完全性テストは実施されていません。BIC の完全性テストが実行されるのは、銅線接続対応の GBIC ( WS-G5483= ) に対してだけです。

```
cat6native#show diagnostic module 3Current Online Diagnostic Level = MinimalOnline
Diagnostic Result for Module 3 : PASSOnline Diagnostic Level when Module 3 came up =
MinimalTest Results: (. = Pass, F = Fail, U = Unknown)1 . TestGBICIntegrity : Port 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -----
---          U U U U U U U U U U U U U U U U 2 . TestLoopback : Port 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -----
---          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . TestDontLearn
: U4 . TestConditionalLearn      : .5 . TestStaticEntry          : U6 . TestCapture
: U7 . TestNewLearn              : .8 . TestIndexLearn        : U9 . TestTrap
: U10. TestIpFibShortcut         : .11. TestDontShortcut      : U12.
TestL3Capture                    : U13. TestL3VlanMet         : .14. TestIngressSpan
: .15. TestEgressSpan           : .16. TestAclPermit         : U17. TestAclDeny
: U18. TestNetflowInlineRewrite : Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-----
U U U U U U !--- Tests that are marked "U" were skipped because a minimal !--- level of
diagnostics was enabled.cat6native#configure terminalEnter configuration commands, one per
line. End with CNTL/Z.cat6native(config)#diagnostic bootup level complete!--- This command
enables complete diagnostics.cat6native(config)#endcat6native#*Feb 18 13:13:03 EST: %SYS-
5-CONFIG_I: Configured from console by consolecat6native#cat6native#hw-module module 3
resetProceed with reload of module? [confirm]% reset issued for module 3cat6native#*Feb 18
13:13:20 EST: %C6KPWR-SP-4-DISABLED: power to module in slot 3 set off (Reset)*Feb 18
13:14:12 EST: %DIAG-SP-6-RUN_COMPLETE: Module 3: Running Complete Online Diagnostics...*Feb
18 13:14:51 EST: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 3: Passed Online Diagnostics*Feb 18 13:14:51
EST: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 3, interfaces are now online cat6native#show
diagnostic module 3 Current Online Diagnostic Level = CompleteOnline Diagnostic Result for
Module 3 : PASSOnline Diagnostic Level when Module 3 came up = CompleteTest Results: (. =
Pass, F = Fail, U = Unknown)1 . TestGBICIntegrity : Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 -----
U U U U U U U U U U U U U U U U !--- The result for this test is unknown ("U", untested) !--
- because no copper GBICS are plugged in.2 . TestLoopback : Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 -----
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 3 . TestDontLearn : .4 . TestConditionalLearn : .5 . TestStaticEntry : .6 . TestCapture
: .7 . TestNewLearn : .8 . TestIndexLearn : .9 . TestTrap : .10. TestIpFibShortcut : .11.
TestDontShortcut : .12. TestL3Capture : .13. TestL3VlanMet : .14. TestIngressSpan : .15.
TestEgressSpan : .16. TestAclPermit : .17. TestAclDeny : .18. TestNetflowInlineRewrite :
Port 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -----
---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

- show tech-support コマンドと show logging コマンドを発行します。 さらにトラブルシューティングを進めるには、このモジュールに関する他のメッセージを探します。モジュールがオンラインにならないままの場合は、さらにトラブルシューティングを行うために、シスコのテクニカルサポートでサービスリクエストを作成します。収集したスイッチ出力のログと、実行したトラブルシューティングの手順をご提供ください。

スーパーバイザ エンジンでは、インバンド通信障害を示すメッセージを送出できます。スイッチには次のようなメッセージがログに記録されます。

```
InbandKeepAliveFailure:Module 1 not responding over inbandInbandKeepAlive:Module 2 inband rate: rx=0 pps, tx=0 ppsProcessStatusPing:Module 1 not responding over SCPProcessStatusPing:Module 1 not responding... resetting module
```

## 一般的な原因および解決策 1

スイッチの管理インターフェイスで大量のトラフィックが処理されると、スイッチでは **InbandKeepAliveFailure** エラー メッセージの発生がログに記録されます。これには、次の理由が考えられます。

- スーパーバイザ エンジンのビジー状態
- スパニングツリー プロトコルのループ状態
- インバンド通信チャネルでの ACL および QoS ポリサーによるトラフィックの抑制や廃棄
- ポート ASIC 同期の問題
- スイッチ ファブリック モジュールの問題

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. **show process cpu** コマンドを使用して、問題を起こしているプロセスを特定します。根本的な原因を解消するには、『[Catalyst 6500/6000 スイッチの CPU 高使用率](#)』を参照してください。
2. これらのコミュニケーション障害メッセージは、誤って装着されたり、障害のあるスーパーバイザ モジュールにより送出手続きがある場合があります。このエラー メッセージからの復旧には、メンテナンスの時間を確保して、スーパーバイザ モジュールを取り付け直してください。

## 電源オンによりシステムが ROM モードに戻る ( SP by Abort )

Cisco IOS ソフトウェアが稼働する Cisco Catalyst 6500/6000 では、次のリセット理由が表示され、リロードされたように見える場合があります。

```
InbandKeepAliveFailure:Module 1 not responding over inbandInbandKeepAlive:Module 2 inband rate: rx=0 pps, tx=0 ppsProcessStatusPing:Module 1 not responding over SCPProcessStatusPing:Module 1 not responding... resetting module
```

Catalyst 6500/6000 の SP のコンフィギュレーションレジスタがブレイクを許可するように設定されている場合 (たとえば、0x2)、コンソールのブレイク信号を受信すると ROMmon 診断モードに入ります。システムはクラッシュしたように見えます。SP と RP でのコンフィギュレーションレジスタ設定のミスマッチにより、このタイプのリロードが発生する可能性があります。具体的には、スーパーバイザ エンジンのスイッチ プロセッサ ( SP ) のコンフィギュレーションレジスタを *ignore break* を実行しない値に設定して、その一方で、マルチレイヤ スイッチ フィーチャカード ( MSFC ) のルート プロセッサ ( RP ) のコンフィギュレーションレジスタを *ignore break* を実行する適切な値に設定した場合です。たとえば、スーパーバイザ エンジン SP を 0x2、MSFC RP を 0x2102 に設定した場合です。

詳細は、『[エラー 「System returned to ROM by power-on \(SP by abort\)」 による IOS Catalyst 6500/6000 のリセット](#)』を参照してください。

Cisco IOS ソフトウェアが稼働する Cisco Catalyst 6500/6000 では、実行コンフィギュレーションの BOOT 変数の設定にかかわらず、sup-bootdisk 内の古いイメージが起動されます。外部フラッシュからブートするように BOOT 変数が設定されている場合でも、スイッチでは sup-

bootdisk 内の古いイメージだけが起動されます。この問題の原因は、SP と RP でのコンフィギュレーションレジスタ設定のミスマッチにあります。

### RP でコマンド show bootvar を発行します。

```
Switch#sh bootBOOT variable = sup-bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7.bin,1;CONFIG_FILE variable =BOOTLDR variable =Configuration register is 0x2102
```

### SP でコマンド show bootvar を発行します。

```
Switch-sp#sh bootBOOT variable = bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7.bin,1;CONFIG_FILE variable does not existBOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x2101
```

このように設定されているために、スイッチでは、実行コンフィギュレーションでの BOOT 変数の設定にかかわらず、以前のイメージでブートされることとなります。この問題を解決するには、switch(config)#config-register 0x2102 コマンドを発行した後で、SP と RP のコンフィギュレーションレジスタ値が同じであることを確認します。これをスタートアップコンフィギュレーションに保存してから、スイッチをリロードします。

### エラー： NVRAM: nv->magic != NVMAGIC, invalid nvram

このエラーメッセージは、NVRAM に問題があることを示しています。NVRAM と消去して、スイッチをリロードすると、NVRAM を回復できます。

これで問題が解決しない場合には、NVRAM をフォーマットしてください。いずれの場合も、NVRAM のコンテンツのバックアップを取っておくことを推奨いたします。このエラーメッセージが表示されるのは、NVRAM デバッグがイネーブルになっている場合だけです。

### エラー： Switching Bus FIFO counter stuck

エラーメッセージ「CRIT\_ERR\_DETECTED Module 7 - Error: Switching Bus FIFO counter stuck」は、データスイッチングバスでモジュールの動作が確認できないことを示しています。

このエラーは、新しく挿入したモジュールがシャーシ内部にしっかりと固定されていないか、またはゆっくり押し込みすぎた場合に発生します。

問題を解決するには、モジュールを取り付け直します。

### エラー： カウンターがしきい値を超えているが、システムオペレーションが続ける

Catalyst 6500 vss クラスタで、次のエラーメッセージが表示されます。

```
Switch-sp#sh bootBOOT variable = bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7.bin,1;CONFIG_FILE variable does not existBOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x2101
```

TestErrorCounterMonitor は指定モジュールのエラーカウンタがしきい値を超過したこと検出する。エラーカウンタについての特定のデータは別途のシステムメッセージで送信されます。TestErrorCounterMonitor は定期的にシステムの各ラインカードまたは監視プログラムモジュールのエラーカウンタおよび割込みカウンタをポーリングする非破壊的な状態監視バックグラウンドプロセスです。

```
Switch-sp#sh bootBOOT variable = bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7.bin,1;CONFIG_FILE variable does not existBOOTLDR variable does not existConfiguration
```

```
register is 0x2101
```

TestErrorCounterMonitor は指定 モジュールのエラーカウンタがしきい値を超過したこと検出する。このメッセージはカウンターの ASIC およびレジスタを含むエラーカウンタについての特定のデータ、およびエラーカウントが含まれています。

このエラーメッセージはラインカードの ASIC が悪い CRC のパケットを受信するとき受け取られます。問題はこのモジュールにローカルであるかもしれませんがしたりまたはシャーシの他の障害のあるモジュールによって引き起こされるかもしれません。

次に、例を示します。

```
Switch-sp#sh bootBOOT variable = bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF7.bin,1;CONFIG_FILE variable does not existBOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x2101
```

このエラーのための原因は最近挿入されたモジュールがしっかりと挿入されなかったということであると見える場合もあります。

問題を解決するには、モジュールを取り付け直します。

## エラー：これ以上 SWIDB を割り当てることができない

このエラーメッセージはソフトウェアインターフェイス 記述子ブロック ( SWIDB ) の最大数に達するとき受け取られます:

```
%%INTERFACE_API-SP-1-NOMORESWIDB: SWIDB 12000
```

Cisco IOSプラットフォームのためのインターフェイスの最大数およびサブインターフェイスを参照して下さい: IDB は IDB 制限に関する詳細については制限します。

スイッチポートに非スイッチポート インターフェイスを変換することを試みるときにエラーを返します。

```
Switch(config)#interface gigabit ethernet 7/29Switch(config-if)#switchport%Command rejected: Cannot convert port.Maximum number of interfaces reached.Output of idb:AMC440E-SAS01#show idbMaximum number of Software IDBs 12000. In use 11999. HWIDBs SWIDBsActive 218 220Inactive 11779 11779Total IDBs 11997 11999Size each (bytes) 3392 1520Total bytes 40693824 18238480
```

この例は合計 IDB 数が ( SWIDBs カラムの下で ) IDB 制限の最大数に連絡したことを示したものです。SWIDBs 列の変更のサブインターフェイス、アクティブな、非アクティブ数を削除する時; ただし、合計 IDB 数はメモリに残ります。

この問題を解決するために、IDB データベースをクリアするためにスイッチをリロードして下さい。さもなければ、動作すれば、削除されたサブインターフェイスを再使用する必要があります。

## SYSTEM INIT: INSUFFICIENT MEMORY TO BOOT THE IMAGE!

Cisco Catalyst 6500 スイッチで、指定の Cisco IOS ソフトウェア リリースを使用した起動が失敗すると、同様のエラー メッセージが報告されます。

```
Switch(config)#interface gigabit ethernet 7/29Switch(config-if)#switchport%Command rejected: Cannot convert port.Maximum number of interfaces reached.Output of idb:AMC440E-SAS01#show idbMaximum number of Software IDBs 12000. In use 11999. HWIDBs SWIDBsActive 218 220Inactive 11779 11779Total IDBs
```



この問題は、フラッシュ内のイメージを圧縮解除するのに利用できる DRAM の容量が不足している場合によく発生します。

この問題を解決するには、次のいずれかの手順を実行します。

- DRAM をアップグレードする。『[Cisco IOS ソフトウェア リリースの選択方法](#)』の「[メモリ要件](#)」(例 4) セクションを参照してください。それによって、使用のイメージに必要な DRAM 総量を算出できます。
- 現在のメモリ サイズに適したイメージをロードする。ご使用の Catalyst 6500/6000 にインストールされているスーパーバイザのタイプを判別するには、『[Catalyst 6500/6000 シリズスイッチにインストールされたスーパーバイザ モジュールのタイプ判別方法](#)』を参照してください。Catalyst 6500/6000 で使用可能なデフォルトのメモリ オプションを調べるには、『[Catalyst スイッチ プラットフォームでサポートされるメモリおよびフラッシュ サイズ](#)』を参照してください。適切なソフトウェアを選択してダウンロードするには、「[ソフトウェアダウンロード - スイッチ](#)」(登録ユーザ専用) ページを参照してください。

## [CatOS から Cisco IOS ソフトウェアへの変換、または Cisco IOS ソフトウェアから CatOS への変換のトラブルシューティング](#)

CatOS から Cisco IOS システム ソフトウェアへ、あるいは、Cisco IOS ソフトウェアから CatOS への変更が困難な場合には、次のドキュメントを参照してください。

- [Catalyst 6500/6000 スイッチでの CatOS から Cisco IOS へのシステム ソフトウェアの変更](#)
- [Catalyst 6500/6000 スイッチでの Cisco IOS から CatOS へのシステム ソフトウェアの変換](#)

### [Cisco IOS から CatOS への変換後に NVRAM にアクセスする際の問題](#)

Cisco IOS から CatOS への変更中に NVRAM が破損したか、または MSFC の ROMmon の CONFIG\_FILE 変数の値が設定された場合に、MSFC から NVRAM にアクセスしようとする際に問題が発生する場合があります。さらに、次の例のようなエラー メッセージを受け取ります。

```
Router#write memory      startup-config file open failed (Not enough space)Router#dir nvram:
Directory of nvram:/          %Error calling getdents for nvram:/ (Unknown error 89)
```

MSFC が ROMmon に設定された CONFIG\_FILE を使用してロードすると、コンフィギュレーションを NVRAM に保存できません。また、show startup-config がエラー コード 89 で失敗します。この問題は、MSFC3 で Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 (14)SX2 を稼働する、スーパーバイザ エンジン 720 を搭載したハイブリッド モードの Catalyst 6500 で発生します。

CONFIG\_FILE が設定されている場合の回避策を次に示します。

1. MSFC3 のコードを、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(17a)SX 以降にアップグレードします。MSFC のソフトウェア イメージをアップグレードする方法についての詳細は、『[Catalyst スイッチ レイヤ 3 モジュールのソフトウェア イメージのアップグレード方法](#)』を参照してください。
2. MSFC ROMmon の CONFIG\_FILE 変数を設定解除します。ROMmon モードに入るには、MSFC をリロードしてから、始動の最初の 60 秒の間に Ctrl+Break キーを押します。MSFC が ROMmon モードに入ったら、CONFIG\_FILE を設定解除するために、次のコマンドを発

行します。rommon 2 >priv!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:You now have access to the full set of monitor commands.Warning: some commands will allow you to destroy yourconfiguration and/or system images and could renderthe machine unbootable.rommon 3 >unset CONFIG\_FILE!--- Press Enter or Return. !--- This unsets the CONFIG\_FILE variable.rommon 4 >sync!--- Press Enter or Return.rommon 5 >reset!--- Press Enter or Return.

Cisco IOS から CatOS への変更中に NVRAM が損傷を受けた場合は、NVRAM を消去して問題を解決します。NVRAM を消去するには、ROMmon モードに入ってから、次のコマンドを発行します。

- rommon 1 >priv!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:You now have access to the full set of monitor commands.Warning: some commands will allow you to destroy yourconfiguration and/or system images and could renderthe machine unbootable.
- rommon 2 >nvr~~am~~\_erase!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "2" (no space) followed by five zeros ("00000").Enter in hex the start address [0xbe020000]: **be000000**!--- Press Enter or Return.Enter in hex the test size or length in bytes [0x100]: **200000**!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the **reset** command.rommon 3 >reset!--- Press Enter or Return.注スーパーバイザ エンジン 720 には、ルート プロセッサ ( MSFC ) の ROMmon に **nvr~~am~~\_erase** コマンドがありますが、これは、スイッチ プロセッサ ( スーパーバイザ エンジン ) の ROMmon では有効ではありません。

## CatOS から Cisco IOS に変換する際に Cisco IOS ソフトウェアでブートできない

変更プロセス中に disk0 か slot0 から Cisco IOS ソフトウェアを起動しようとする、次のようなエラー メッセージを受け取る場合があります。

```
rommon 3 >reset!--- Press Enter or Return.
```

このエラー メッセージはハードウェアに関連する場合とソフトウェアに関連する場合があります、ブート ループが引き起こされたり、スイッチが ROM Monitor ( ROMmon ) モードのままになる可能性があります。

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. この問題は、ソフトウェア イメージのチェックサムが正しくないために発生する場合があります。Cisco IOS ソフトウェア イメージを TFTP サーバから再度ダウンロードしてください。
2. 再度ダウンロードしても問題が解決しない場合は、フラッシュ カードをフォーマットしてから、もう一度 Cisco IOS ソフトウェア イメージをダウンロードしてください。フラッシュの消去方法については、『[PCMCIA ファイル システムの互換性マトリクスとファイル システム情報](#)』を参照してください。
3. この問題はハードウェアの障害によって引き起こされる場合もありますが、エラー メッセージにはどのハードウェア コンポーネントが問題を引き起こしているかは表示されません。別のフラッシュ カードを使用して Cisco IOS ソフトウェアをブートしてみてください。

## インターフェイスやモジュールの接続障害

サーバ ファームで使用されている WS-X6548-GE-TX および WS-X6148-GE-TX モジュールに見られる接続性の問題、またはパケットの消失

WS-X6548-GE-TX モジュールか WS-X6148-GE-TX モジュールを使用している場合、個々のポートの使用率により、周囲のインターフェイスで接続性の問題やパケットの喪失が発生する可能性があります。特に、これらのラインカードで EtherChannel と Remote Switched Port Analyzer ( RSPAN ) を使用しているときは、パケットの喪失による応答の遅延が発生する可能性があります。これらのラインカードは、ギガビットの速度をデスクトップにまで拡張するために設計されたオーバーサブスクリプションカードであるため、サーバファームの接続性に関しては最適ではない場合があります。これらのモジュール上には、8つのポートをサポートするポート ASIC からの1つの1ギガビットイーサネットアップリンクがあります。8つのポートからなる各ブロックは 8:1 のオーバーサブスクリプションであるため、これらのカードでは、ポート ( 1-8、9-16、17-24、25-32、33-40、および 41-48 ) のグループ間で 1 Mb のバッファが共有されます。8つのポートからなる各ブロックの集約スループットは、1 Gbps を超えることはできません。さまざまなタイプのイーサネットインターフェイスモジュールとポートあたりのサポートバッファサイズの詳細は、『[Cisco Catalyst 6500 シリーズ 10/100 および 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェイスモジュール](#)』の表 4 を参照してください。

オーバーサブスクリプションは、複数のポートが単一の Pinnacle ASIC に統合されていることにより発生します。Pinnacle ASIC は、バックプレーンのスイッチングバスとネットワークポート間でパケットを転送するダイレクトメモリアクセス ( DMA ) エンジンです。この範囲にあるいずれかのポートで、その帯域幅を超えたレートでトラフィックの送受信が行われるか、またはバースト性のトラフィックを処理するために大量のバッファが使用された場合には、同じ範囲にある他のポートでパケットの喪失が発生する可能性があります。これらのモジュールでのバッファの割り当てについては、『[Catalyst 6500 イーサネットモジュールでのバッファ、キュー、およびしきい値](#)』を参照してください。

VLAN 全体や複数のポートから単一インターフェイスへのトラフィックのコピーは珍しくないため、スパンの終点にこそ原因があります。個別にインターフェイスバッファを備えたカードでは、宛先ポートの帯域幅を超えたパケットは通知されることなく廃棄されるため、他のポートに影響が及ぶことはありません。共有バッファの場合には、これによって同じ範囲内の他のポートで接続性の問題が発生します。ただし、ほとんどのシナリオでは、共有バッファにより問題が発生することはありません。ワークステーションにギガビットが 8 つ接続されている場合であっても、割り当てられている帯域幅を超過することはほとんどありません。

スイッチでローカル SPAN を設定してあると、特に大量の送信元ポートを監視している場合に、サービスの低下が発生する可能性があります。特定の VLAN を複数監視していて、これらの VLAN のいずれかに多数のポートが割り当てられている場合には、この問題は解決しません。

SPAN がハードウェアで実行されていても、スイッチでは 2 倍のトラフィックが搬送されるため、パフォーマンスに影響が現れます。各ラインカードでは、入力時にトラフィックが複製されるため、ポートが監視されている場合には、ファブリック到着時にすべての入力トラフィックは倍になります。ラインカードで多数のビジーポートのトラフィックをキャプチャすると、特に 8 ギガビットのファブリック接続しかない WS-6548-GE-TX カードでは、ファブリック接続がいっぱいになる可能性があります。

WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、および WS-X6148V-GE-TX モジュールには、EtherChannel に関して制限があります。EtherChannel では、1 つのバンドル内のすべてのリンクからのデータは、データの宛先が別のリンクであったとしても、ポート ASIC に向かいます。このデータにより 1 ギガビットイーサネットリンクの帯域幅が消費されます。これらのモジュールでは、EtherChannel 上のすべてのデータの総合計は 1 ギガビットを超えることはできません。

バッファの過剰使用に関連した廃棄が発生しているモジュールを確認するには、次の出力を調べてください。

- **CatOS**Cat6500 (enable) **show asicreg <mod/port> pinnacle err**レジスタのリスト内の次の出力を調べます。この出力の設定がゼロでない場合は、バッファ オーバーランによる廃棄を示しています。015B: PI\_PBT\_S\_QOS3\_OUTLOST\_REG = 0011015F: PI\_PBT\_S\_HOLD\_REG = D26C
- **NativeIOS**Cat6500# **show counters interface gigabitEthernet <mod/port> | include qos3Outlost51**. qos3Outlost = 768504851

asicreg が一定の傾向で増加していることを確認するために、show コマンドを何度か発行します。asicreg の出力は実行されるたびにクリアされます。asicreg の出力がゼロにならない場合は、現在廃棄が行われていることを示しています。顕著な増加を確認するには、トラフィックのレートに基づいて、数分間に渡ってこのデータを収集する必要があります。

## 回避策

次の手順を実行します。

1. 他のインターフェイスに対する廃棄の影響を最小にするために、同じ範囲内のポートに対して常にオーバーサブスクライブを引き起こす可能性のあるポートがあれば、それを隔離します。たとえば、インターフェイスにオーバーサブスクライブを引き起こしているポート 1 に接続されたサーバがある場合は、他のサーバが範囲 2 ~ 8 のポートに接続されているときに、応答が遅延する可能性があります。この場合、ポート 1 ~ 8 の最初のブロックのバッファを空けるために、オーバーサブスクライブ状態にあるサーバをポート 9 に移します。新しいソフトウェアバージョンでは、SPAN の終点でバッファリングがインターフェイスに自動的に移るため、同一範囲内にある他のポートへの影響はありません。詳細は、Cisco Bug ID [CSCed25278](#) (登録ユーザ専用) (CatOS) および [CSCin70308](#) (登録ユーザ専用) (NativeIOS) を参照してください。☞ ☞
2. 共有バッファの代わりにインターフェイス バッファを使用する Head of Line blocking (HOL) をディセーブルにします。その結果、使用されているポートのうち 1 つだけがドロップされるようになります。インターフェイス バッファ (32 k) は 1 Mb の共有バッファよりも著しく小さいため、個々のポートではさらに多くのパケットが廃棄される可能性があります。これが推奨されるのは、比較的低速なクライアント場合や、SPAN ポートを専用のインターフェイス バッファを提供する他のラインカードに移動できない場合など、極端なケースに限られます。**NativeIOS**Router(config)# **interface gigabitethernet <mod/port>**Router(config-if)# **hol-blocking disable**これがディセーブルにされると、廃棄はインターフェイス カウンタに移動し、**show interface gigabit <mod/port>** コマンドで確認できます。他のポートへの影響はなくなり、また個々のポートもバースト状態ではなくなります。HOL ブロッキングはイネーブル状態に維持することが推奨されるため、この情報を利用すれば、そのポートの範囲内でバッファ オーバーランが発生しているデバイスを見つけて、他のカードかカード上の隔離領域に移すことによって HOL ブロッキングを再度イネーブルにできます。**CatOS**Console> (enable) **set port hol-blocking <mod/port> disable**いったん、これがディセーブルにされると、廃棄はインターフェイス カウンタに移動し、**show mac <mod/port>** コマンドで確認できます。他のポートへの影響はなくなり、また個々のポートもバースト状態ではなくなります。HOL ブロッキングはイネーブル状態に維持することが推奨されるため、この情報を利用すれば、そのポートの範囲内でバッファ オーバーランが発生しているデバイスを見つけて、他のカードかカード上の隔離領域に移すことによって HOL ブロッキングを再度イネーブルにできます。
3. SPAN セッションを設定するときは、その特定インターフェイスでのエラーが宛先ポートで報告されていないことを確認してください。宛先ポートで発生する可能性のあるエラーをチェックするには、IOS の場合は **show interface <interface type> <interface number>** コマ

ンドの出力を、または CatOS の場合は `show port counters <mod/port>` コマンドの出力を調べて、出力の廃棄やエラーがないことを確認します。宛先ポートでのエラーを避けるために、宛先ポートに接続されたデバイスとポート自体は、速度とデュプレックスの設定を同じにする必要があります。

4. オーバーサブスクライブ状態のポートがないイーサネット モジュールへの移動を検討してください。サポート対象モジュールの詳細は、『[Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ - 対応インターフェイスとモジュール](#)』を参照してください。

## ワークステーションが起動中にネットワークにログインできない、または DHCP アドレスを取得できない

スイッチで実行されているプロトコルによっては、初期接続遅延が引き起こされる場合があります。クライアント マシンの電源投入時やリブート時に次のいずれかの症状が見られる場合は、この問題が起きている可能性があります。

- Microsoft ネットワーキング クライアントで「No Domain Controllers Available」と表示される。
- DHCP で「No DHCP Servers Available」と報告される。
- Novell Internetwork Packet Exchange ( IPX ) ネットワーキング ワークステーションで、起動時に Novell Login 画面が表示されない。
- AppleTalk ネットワーキング クライアントで「Access to your AppleTalk network has been interrupted. To re-establish your connection, open and close the AppleTalk control panel」と表示される。AppleTalk クライアントのセレクト アプリケーションにゾーン リストが表示されないか、不完全なゾーン リストが表示される場合もある。
- IBM ネットワーク ステーションに次のいずれかのメッセージが表示される。  
NSB83619--  
Address resolution failedNSB83589--Failed to boot after 1 attemptNSB70519--Failed to connect to a server

### 一般的な原因および解決策

インターフェイスの遅延により、「[ワークステーションが起動中にネットワークにログインできない、または DHCP アドレスを取得できない](#)」セクションに挙げられている症状が引き起こされている可能性があります。インターフェイスの遅延が発生する一般的な原因は次のとおりです。

- スパニングツリー プロトコル ( STP ) 遅延
- EtherChannel 遅延
- トランキング遅延
- 自動ネゴシエーション遅延

遅延と可能なソリューションについての詳細は、『[PortFast と他のコマンドを使用したワークステーションの接続始動遅延の修復](#)』を参照してください。

この手順を調べて実施しても問題が解決しない場合は、[シスコのテクニカルサポート](#)にお問い合わせください。

## NIC の互換性に関する問題のトラブルシューティング

次のいずれかの問題が見られる場合は、スイッチでネットワーク インターフェイス カード ( NIC ) の互換性の問題や誤設定の問題がある可能性があります。

- スイッチへのサーバ/クライアント接続が確立されない。
- 自動ネゴシエーションの問題がある。
- ポートでエラーが発生している。

## 一般的な原因および解決策

これらの問題には、次の原因が考えられます。

- NIC ドライバの既知の問題
- 速度とデュプレックスのミスマッチ
- 自動ネゴシエーションの問題
- ケーブルの問題

さらにトラブルシューティングを進めるには、『[Cisco Catalyst スイッチと NIC との互換性に関する問題のトラブルシューティング](#)』を参照してください。

## インターフェイスが errdisable ステータスを示す

**show interface status** コマンドの出力でインターフェイスのステータスが errdisable である場合、そのインターフェイスはエラー状態によりディセーブルになっています。errdisable ステータスにあるインターフェイスの例を次に示します。

```
cat6knative#show interfaces gigabitethernet 4/1 status
Port      Name      Status
Vlan      Duplex    Speed TypeGi4/1 err-disabled 100      full    1000
1000BaseSX
```

または、エラー状態でインターフェイスがディセーブルになっている場合は、次のようなメッセージが表示される場合があります。

```
cat6knative#show interfaces gigabitethernet 4/1 status
Port      Name      Status
Vlan      Duplex    Speed TypeGi4/1 err-disabled 100      full    1000
1000BaseSX
```

このメッセージ例は、Bridge Protocol Data Unit ( BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット ) がホスト ポートで受信されたときに表示されます。実際のメッセージは、エラー状態となる理由によって異なります。

インターフェイスが errdisable 状態になる理由はさまざまです。次のような原因が考えられます。

- デュプレックスのミスマッチ
- ポート チャネルの設定ミス
- BPDU ガード違反
- UDLD 条件
- レイト コリジョンの検出
- リンクフラップの検出
- セキュリティ違反
- Port Aggregation Protocol ( PAgP; ポート集約プロトコル ) フラップ
- レイヤ 2 トンネリング プロトコル ( L2TP ) ガード
- DHCP スヌーピングのレート制限

errdisabled 状態のポートをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

1. 接続の一端のケーブルを取り外します。

2. インターフェイスを再設定します。たとえば、Etherchannel の誤設定によりインターフェイスが errdisabled ステートになっている場合は、その Etherchannel のインターフェイス範囲を再設定します。
3. 両端でポートをシャットダウンします。
4. 両方のスイッチにケーブルを接続します。
5. インターフェイスで no shutdown コマンドを発行します。

さらに、errdisable recovery cause cause enable コマンドを発行して、設定されたタイマーの時間が経過した後に、自動的に再度イネーブルにする、タイムアウト メカニズムを設定することもできます。

注この問題の根本原因を解決しないと、エラー状態が再発します。

errdisable ステータスの理由を判別するには、show errdisable recovery コマンドを発行します。

```

cat6knative#show errdisable recovery ErrDisable Reason      Timer Status-----
-----udld          Enabledbpduguard          Enabledsecurity-violatio
Enabledchannel-misconfig  Enabledpaggp-flap          Enableddtp-flap          Enabledlink-
flap          Enabledl2ptguard          Enabledpsecure-violation  EnabledTimer interval:
300 secondsInterfaces that will be enabled at the next timeout:Interface  Errdisable reason
Time left(sec)-----
-----
270          Gi4/1          bpduguard

```

errdisable の原因が判明したら、問題をトラブルシューティングして問題の根源を修復します。たとえば、例で示されているように、PortFast 対応のアクセス ポートで BPDU を受信したために、ポートが errdisable 状態になる場合があります。スイッチが偶然そのポートに接続されたのかどうか、またはハブが接続されたことでループ状態が発生したのかどうかを、トラブルシューティングできます。他のシナリオをトラブルシューティングするには、製品のドキュメントでそれぞれの機能の情報を参照してください。

errdisable ステータスに関するさらに包括的な情報は、『[Cisco IOS プラットフォームでの errdisable ポート状態からの復旧](#)』を参照してください。

この情報に基づいて検討とトラブルシューティングを行っても問題が解決しない場合は、[シスコのテクニカルサポート](#)に、さらにサポートを要請してください。

## [インターフェイス エラーのトラブルシューティング](#)

show interface コマンドの出力にエラーがある場合は、問題が発生しているインターフェイスの状態をチェックしてください。また、そのインターフェイスをトラフィックが通過しているかどうかをチェックしてください。『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での WS-X6348 モジュールのポート接続のトラブルシューティング](#)』の「[ステップ 12](#)」を参照してください。

```

cat6knative#show interfaces gigabitethernet 1/1GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up
(connection) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0001.6416.042a (bia 0001.6416.042a)
Description: L2 FX Trunk to tpa_data_6513_01 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-
duplex mode, link type is autonegotiation, media type is SX output flow-control is unsupported,
input flow-control is unsupported, 1000Mb/s Clock mode is auto input flow-control is off,
output flow-control is off ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:01, output
00:00:28, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue:
0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output
queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 118000 bits/sec, 289 packets/sec 5 minute output
rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 461986872 packets input, 33320301551 bytes, 0 no buffer
Received 461467631 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0
frame, 137 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 64429726

```

```
packets output, 4706228422 bytes, 0 underruns      0 output errors, 0 collisions, 2 interface
resets      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred      0 lost carrier, 0 no carrier      0 output
buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

さらに、`show interfaces interface-id counters errors` コマンドの出力にエラーが表示される場合があります。その場合は、そのインターフェイスに関連するエラーをチェックしてください。『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での WS-X6348 モジュールのポート接続のトラブルシューティング](#)』の「[ステップ 14](#)」を参照してください。

```
cat6knative#show interfaces gigabitethernet 3/1 counters errors Port          Align-Err    FCS-Err
Xmit-Err      Rcv-Err UnderSize OutDiscardsGi3/1          0            0            0
0             0Port      Single-Col Multi-Col  Late-Col Excess-Col Carri-Sen    Runts
GiantsGi3/1   0          0          0          0          0          0          0          0Port
SQETest-Err  Deferred-Tx IntMacTx-Err IntMacRx-Err Symbol-ErrGi3/1          0            0
0             0          0
```

## 一般的な原因および解決策

- インターフェイスでエラーが表示される原因は、下記のような物理レイヤの問題にある可能性があります。障害のあるケーブルや NIC 速度やデュプレックスの mismatch などの設定の問題、オーバーサブスクリプションなどのパフォーマンスの問題、これらの問題を理解してトラブルシューティングするには、「[トラブルシューティング：スイッチ ポートおよびインターフェイスの問題](#)」を参照してください。
- 場合によっては、ソフトウェアの不具合やハードウェアの制限によりエラー カウンタが不正確に増分されることがあります。次の表では、Cisco IOS ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 プラットフォームでのカウンタの既知の問題が挙げられています。<sup>1</sup> ISL = Inter-Switch Link (スイッチ間リンク)。<sup>2</sup> bps = bits per second (ビット/秒)。<sup>3</sup> packets per second (パケット/秒)。

このセクションで紹介されているドキュメントに基づいて検討とトラブルシューティングを行っても問題が解決しない場合は、[シスコのテクニカルサポート](#)にサポートを要請してください。

## 「%PM\_SCP-SP-3-GBIC\_BAD: GBIC integrity check on port x failed: bad key」エラーメッセージを受信する

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)E よりも前のソフトウェア リリースで稼動している GBIC では、アップグレードを行うと障害が発生します。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13) システム ソフトウェアでは、不正な GBIC EEPROM のチェックサムを持つ GBIC のポートは up 状態になれません。1000BASE-TX (銅ケーブル接続) と Coarse Wave Division Multiplexer (CWDM) GBIC では、これは想定される動作です。ただし、これは他の GBIC に関しては、正しい動作ではありません。初期のリリースでは、他の GBIC を備えたポートでチェックサム エラーが発生しても、up 状態になることができました。

このエラーが Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)E で発生すると、次のエラー メッセージが表示されます。

```
cat6knative#show interfaces gigabitethernet 3/1 counters errors Port          Align-Err    FCS-Err
Xmit-Err      Rcv-Err UnderSize OutDiscardsGi3/1          0            0            0
0             0Port      Single-Col Multi-Col  Late-Col Excess-Col Carri-Sen    Runts
GiantsGi3/1   0          0          0          0          0          0          0          0Port
SQETest-Err  Deferred-Tx IntMacTx-Err IntMacRx-Err Symbol-ErrGi3/1          0            0
0             0          0
```

`show interface` コマンドを発行すると、次の出力が表示されます。

```
Router#show interface statusPort      Name          Status      Vlan      Duplex  Speed
```



TypeGi2/1                                  faulty                                  routed                                  full                                  1000 bad EEPROM

この問題は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(13)E1、12.1(14)E 以降で解決される予定です。

この問題についての詳細は、『[Field Notice : Catalyst 6000 のための Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1\(13\)E で不正確な GBIC EEPROM エラー](#)』。

## WS-X6x48 モジュール インターフェイスで COIL エラー メッセージが表示される

syslog あるいは show log コマンドの出力に、次のエラー メッセージが 1 つまたは複数表示される場合があります。

- Coil Pinnacle Header Checksum
- Coil Mdtif State Machine Error
- Coil Mdtif Packet CRC Error
- Coil Pb Rx Underflow Error
- Coil Pb Rx Parity Error

WS-X6348 モジュール、またはその他の 10/100 モジュールでホストとの接続に関して接続性の問題があるか、またはこのセクションでリストされているものに類するエラー メッセージが表示されていて、スタック状態でトラフィックが通過できない 12 ポートのグループがある場合には、次の手順を実行します。

1. インターフェイスをいったんディセーブルにしてからイネーブルにします。
2. コマンド ソフト リセットをモジュール発行して下さい。
3. モジュールをハード リセットするには、以下の操作のいずれかを実行します。カードを物理的に取り付け直します。no power enable module module\_# グローバル コンフィギュレーション コマンドと power enable module module\_# グローバル コンフィギュレーション コマンドを発行します。

この手順を実行した後で、次のいずれかの問題が発生した場合は、情報を添えて[シスコのテクニカルサポート](#)にお問い合わせください。

- モジュールがオンラインにならない。
- モジュールはオンラインになるが、12 インターフェイスのグループで診断が失敗する。[これは、show diagnostic module module # コマンドの出力に表示されます。](#)
- モジュールが起動しても、other の状態に留まっている。
- モジュールのすべてのポート LED がオレンジになる。
- すべてのインターフェイスが errdisabled ステートになっている。これは、show interfaces status module module\_# コマンドを発行すると表示されます。

トラブルシューティングについての詳細は、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での WS-X6348 モジュールのポート接続のトラブルシューティング](#)』を参照してください。

## WS-X6x48 モジュールの接続性問題のトラブルシューティング

WS-X6348 モジュールと他の 10/100 モジュールでホストとの接続に問題がある場合、トラブルシューティングについての詳細は、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での WS-X6348 モジュールのポート接続のトラブルシューティング](#)』を参照してください。

ドキュメント『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst 6500/6000 での WS-X6348 モジュールのポート接続のトラブルシューティング](#)』に基づいて検討とトラブルシューティング

を行っても問題が解決しない場合は、[シスコのテクニカルサポート](#)にサポートを要請してください。

## [STP 問題のトラブルシューティング](#)

スパニングツリー関連の問題によって、交換回線ネットワークで接続上の問題が発生することがあります。トラブルシューティングの手順とスパニングツリーの問題を防ぐガイドラインは、『[Cisco IOS システム ソフトウェアが稼動する Catalyst スイッチでの STP に関するトラブルシューティング](#)』を参照してください。

## [telnet コマンドを使用してスイッチに接続できない](#)

### [原因](#)

Cisco IOS デバイスと同様に、Catalyst 6500 スイッチにおいても、許可される telnet セッションの数は制限されています。この制限に達すると、スイッチではそれ以上の vty セッションは許可されません。この問題が発生しているかどうかを確認するには、スーパーバイザ エンジンのコンソールに接続します。show bootvar コマンドを発行します。このコマンドのコマンドライン インターフェイス ( CLI ) 出力には、次のように、現在占有されている回線の数が示されます。

```
Cat6500#show userLine      User      Host(s)      Idle      Location0 con 0      10.48.72.118
00:00:00 1 vty 0      10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.1182 vty 1      10.48.72.118 00:00:00
10.48.72.1183 vty 2      10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.1184 vty 3      10.48.72.118
00:00:00 10.48.72.118*5 vty 4      idle      00:00:00 10.48.72.118
```

### [解決策](#)

次の手順を実行します。

1. show user コマンドの出力に基づいて廃棄されたセッションをクリアするために、clear line line\_number コマンドを発行します。Cat6500#show userLine User Host(s) Idle Location0 con 0 10.48.72.118 00:00:00 1 vty 0 10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.1182 vty 1 10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.1183 vty 2 10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.1184 vty 3 10.48.72.118 00:00:00 10.48.72.118\*5 vty 4 idle 00:00:00 10.48.72.118Cat6500#clear line 1Cat6500#clear line 2!--- Output suppressed.
2. アクティブではないセッションをクリアするために、vty セッションとコンソール回線にアイドル タイムアウトを設定します。次の例には、アイドル タイムアウトを 10 分にセットするための設定が示されています。Cat6500#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Cat6500(config)#line vty 0 4Cat6500(config-line)#exec-timeout ? <0-35791> Timeout in minutesCat6500(config-line)#exec-timeout 10 ? <0-2147483> Timeout in seconds <cr>Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#line con 0Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#
3. 利用可能な vty セッションの数を増やすこともできます。line vty 0 4 の代わりに、line vty 0 6 コマンドを使用してください。

場合によっては、show user コマンドの出力に、アクティブな vty セッションが 1 つも示されないのに、telnet コマンドを使用してスイッチに接続しようとする、次のエラー メッセージで失敗することがあります。

```
Cat6500#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.Cat6500(config)#line vty 0 4Cat6500(config-line)#exec-timeout ? <0-35791> Timeout in
minutesCat6500(config-line)#exec-timeout 10 ? <0-2147483> Timeout in seconds
<cr>Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#line con
```

```
0Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#
```

この場合、`vtty` を正しく設定してあることを確認してください。すべてを転送することを `vtty` に許可するには、`transport input all` コマンドを発行します。

## RADIUS 認証を使用して、スタンバイ ユニットのコンソールに表示できない

### 問題

6500 のスイッチが VSS クラスタで作動不能になる。それスタンバイ スwitchにコンソール接続を行うことを試みるときこの Radius ログメッセージと失敗します:

```
%%RADIUS-4-RADIUS_DEAD: RADIUS 10.50.245.20:1812,1813
```

このスタンバイスーパーバイザへの Telnet による認証はうまく働き、アクティブ監視プログラムのコンソールログインはまたうまく働きます。問題はスタンバイスーパーバイザのコンソールへの接続と発生します。

### 解決策:

スタンバイユニットのためのコンソールに対する RADIUS 認証は可能性のあるではありません。スタンバイには、AAA 認証に対応する IP 接続がありません。ローカルデータベースのようなフォールバックオプションを、使用する必要があります。

## VSL インターフェイスでのジャイアント パケット カウンタ

システムでジャイアント データ パケットが送信されていないにもかかわらず、VSL インターフェイスでジャイアント パケットのカウンタが増加することがあります。

VSL インターフェイスを通過するパケットでは、通常の MAC ヘッダーに加えて 32 バイトの VSL ヘッダーが搬送されます。このヘッダーは理論上はパケット サイズの分類付けからは除外されていますが、実際には、ポートの ASIC ではこのヘッダーを分類付けしています。その結果、正規サイズのパケットの 1518 のサイズ制限に近いサイズの制御パケットが、ジャイアントパケットとして分類される結果となる可能性があります。

現在のところ、この問題の回避策はありません。

## 複数の VLAN がスイッチに表示される

以前に、存在しなかった複数の VLAN がスイッチに表示される場合があります。次に、例を示します。

```
Cat6500#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.Cat6500(config)#line vty 0 4Cat6500(config-line)#exec-timeout ? <0-35791> Timeout in
minutesCat6500(config-line)#exec-timeout 10 ? <0-2147483> Timeout in seconds
<cr>Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#line con
0Cat6500(config-line)#exec-timeout 10 0Cat6500(config-line)#exitCat6500(config)#
```

解決として、[VLAN フィルタ ラフィック キャプチャ vlan-list 1 - 700](#) コマンドは設定に追加されます。既に設定されなかったどの VLAN でもレイヤ3 VLAN として追加されます。

## 電源とファンの問題

## 電源の NPUT OK LED が点灯しない場合

電源スイッチをオンにしても、電源モジュールの INPUT OK LED が点灯しない場合は、`show power status all` コマンドを発行してください。次の例のように、電源モジュールのステータスを調べます。

```
cat6knative#show power status all
Power-Capacity PS-Fan Output
OperPS Type Watts A @42V Status Status State-----
-----1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on 2 none
Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin OperSlot Card-Type Watts A @42V Watts A @42V
State State-----
-----1 WS-X6K-S2U-
MSFC2 142.38 3.39 142.38 3.39 on on2 WSSUP1A-2GE 142.38 3.39 142.38
3.39 on on3 WS-X6516-GBIC 231.00 5.50 231.00 5.50 on on4 WS-X6516-GBIC
231.00 5.50 231.00 5.50 on on5 WS-X6500-SFM2 129.78 3.09 129.78 3.09 on
on6 WS-X6502-10GE 226.80 5.40 226.80 5.40 on oncat6knative#
```

ステータスがこの例のように OK ではない場合、トラブルシューティングを進めるには、ドキュメント『[トラブルシューティング](#)』（Catalyst 6500 シリーズ スイッチ）の「[電源モジュールのトラブルシューティング](#)」セクションに示されている手順に従ってください。

## エラー メッセージ「C6KPWR-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot [dec] power denied or %C6KPWR-SP-4-POWRDENIED: insufficient power, module in slot [dec] power denied」のトラブルシューティング

ログにこのメッセージが記録されていた場合、モジュールの電源をオンにするのに十分な電力がないことを示しています。メッセージ中の [dec] はスロット番号を示しています。

```
cat6knative#show power status all
Power-Capacity PS-Fan Output
OperPS Type Watts A @42V Status Status State-----
-----1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on 2 none
Pwr-Requested Pwr-Allocated Admin OperSlot Card-Type Watts A @42V Watts A @42V
State State-----
-----1 WS-X6K-S2U-
MSFC2 142.38 3.39 142.38 3.39 on on2 WSSUP1A-2GE 142.38 3.39 142.38
3.39 on on3 WS-X6516-GBIC 231.00 5.50 231.00 5.50 on on4 WS-X6516-GBIC
231.00 5.50 231.00 5.50 on on5 WS-X6500-SFM2 129.78 3.09 129.78 3.09 on
on6 WS-X6502-10GE 226.80 5.40 226.80 5.40 on oncat6knative#
```

電源モジュールの冗長性のモードを確認するには、`show power` コマンドを発行します。

```
cat6knative#show powersystem power redundancy mode = redundantsystem power total = 27.460Asystem
power used = 25.430Asystem power available = 2.030AFRU-type # current admin state
operpower-supply 1 27.460A on onpower-supply 2 27.460A on
onmodule 1 3.390A on onmodule 2 3.390A on onmodule
3 5.500A on onmodule 5 3.090A on onmodule 7
5.030A on onmodule 8 5.030A on onmodule 9 5.030A
on off (FRU-power denied).
```

この出力には、電源モジュールが冗長性モードであり、1 台の電源モジュールでシャーシ全体に電力供給するには十分ではないことが示されています。次のいずれかの手順を実行できます。

- ワット数が高い電源モジュールを入手する。たとえば、現在の電源モジュールが 1300W AC の場合は、2500W AC か 4000W AC の電源モジュールを入手します。
- 電源モジュールの冗長性モードを `combined` にする。次に例を示します。

```
cat6knative(config)#power redundancy-mode combined cat6knative(config)# %C6KPWR-SP-4-
PSCOMBINEDMODE: power supplies set to combined mode.
```

`combined` モードでは、両方の電源モジュールから電力が供給されます。ただし、このモードでは、一方の電源モジュールで障害が発生すると、残った電源モジュールだけではシャーシ全体への電力供給ができないため、再びモジュールへの電力供給が失われることとなります。

そのため、ワット数のより高い電源モジュールを使用することが、よりよい選択肢となります。

空きスロットに予約済みの電力は再割り当てできません。たとえば、スロット 6 が空で、スロット 2 では 68 ワットしか使用できない場合に、スロット 2 で使用できるワット量を増やすために、スロット 6 に予約済みの 282 ワットを、スロット 2 に再割り当てはできません。

各スロットで使用できる電力には制限があり、使用されていない場合であっても、他のスロットに再割り当てすることはできません。空きスロットに予約済みの電力を無効にするコマンドはありません。

注電源モジュールの電源容量をフルに使用するには、スイッチが 110VAC ではなく 220VAC (電源モジュールで 220VAC がサポートされている場合) に接続されていることを確認してください。

電源管理についての詳細は、『[Catalyst 6000 シリーズ スイッチの電源管理](#)』を参照してください。

## FAN LED が赤く点灯する、または show environment status コマンドの出力に障害が表示される

show environment status コマンドを発行してファン アセンブリの障害が表示される場合は、ドキュメント『[トラブルシューティング](#)』(Catalyst 6500 シリーズ スイッチ)の「[ファン アセンブリのトラブルシューティング](#)」セクションに示されている手順に従って、問題を特定してください。

次に例を示します。

```
cat6knative#show environment status                               backplane:  operating clock
count: 2  operating VTT count: 3fan-tray 1:  fan-tray 1 fan-fail: failed!--- Output suppressed.
```

### "「Diagnostic level complete」により 6500 でクラッシュが発生する

このエラー メッセージは古い IOS バージョン 12.1 で表示されるもので、このバージョンはすでにサポート終了 (EOS) / 廃止 (EOL) になっています。このエラーを解決するには、診断をデフォルトの最小に戻すか、デバイスで稼働している IOS を最新バージョンにアップグレードします。

## 関連情報

- [Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500/6000 でのブート ローダー イメージの破損や欠落あるいは ROMmon モードからの回復](#)
- [スイッチ製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
- [Cisco Catalyst 6000 シリーズ スイッチのサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)