

LWAPP アップグレード ツールのトラブルシューティングのヒント

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[アップグレード プロセス-外観](#)

[アップグレード ツール：基本的な動作](#)

[注記](#)

[証明書の種類](#)

[問題](#)

[症状](#)

[解決策](#)

[原因 1](#)

[原因 2](#)

[原因 3](#)

[原因 4](#)

[原因 5](#)

[原因 6](#)

[原因 7](#)

[原因 8](#)

[トラブルシューティングのヒント](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Autonomous アクセス ポイント (AP) を Lightweight モードにアップグレードするためにアップグレードツールを使用するときに発生する可能性がある重要な問題について説明します。このドキュメントでは、これらの問題を修正する方法も説明します。

前提条件

要件

AP はアップグレードを行うことができる前に Cisco IOS[®] ソフトウェア リリース 12.3(7)JA またはそれ以降を実行する必要があります。

シスコ製コントローラでは、ソフトウェア バージョン 3.1 以降が稼働していることが必要です。

Cisco Wireless Control System (WCS) では、バージョン 3.1 以降が稼働していることが必要です (使用している場合)。

アップグレード ユーティリティは、Windows 2000 と Windows XP のプラットフォームでサポートされています。これらの Windows オペレーティング システムのどちらかのバージョンを使用する必要があります。

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報はこれらのアクセス ポイントおよびワイヤレス LAN コントローラに基づいています。

この移行をサポートする AP は次のとおりです:

- すべての 1121G アクセス ポイント
- すべての 1130AG アクセス ポイント
- すべての 1240AG アクセス ポイント
- すべての 1250 シリーズ アクセス ポイント
- すべての IOSベース 1200 シリーズ モジュラ アクセス アクセス・ポイント (1200/1220 の Cisco IOS ソフトウェア アップグレード、1210 および 1230 AP) プラットフォームに関しては、それは無線によって決まります:802.11G、MP21G および MP31G がサポートされれば 802.11A、RM21A および RM22A がサポートされれば1200 シリーズ アクセス ポイントはサポートされた無線のあらゆる組み合わせとアップグレードすることができます: G だけ、A だけ、または G および A.両方。二重無線が 2 つの無線の 1 つが LWAPP サポートされた無線なら、含まれているアクセス ポイントに関しては、アップグレード ツールはまだアップグレードを行います。ツールは詳しいログにどの無線がサポートされていないか示す警告メッセージを追加します。
- すべての 1310 の AG アクセス ポイント
- Cisco C3201 ワイヤレス モービル インターフェイス カード (WMIC) 注: 第2世代 802.11a 無線は 2 つの部品番号が含まれています。

アクセス ポイントはアップグレードを行うことができる前に Cisco IOS Release 12.3(7)JA または それ 以降を実行する必要があります。

Cisco C3201WMIC に関しては、アクセス ポイントはアップグレードを行うことができる前に Cisco IOS Release 12.3(8)JK または それ 以降を実行する必要があります。

これらの Ciscoワイヤレス LAN コントローラは Lightweight モードにアップグレードされる自律アクセス ポイントをサポートします:

- 2000 シリーズ コントローラ
- 2100 シリーズ コントローラ
- 4400 シリーズ コントローラ
- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチ用の Ciscoワイヤレス サービス モジュール (WiSMs)
- Cisco 28/37/38xx シリーズ 統合サービス ルータ内のコントローラ ネットワーク モジュール
- Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller スイッチ

シスコ製コントローラでは、ソフトウェア バージョン 3.1 以降が稼働していることが必要です。

Cisco Wireless Control System (WCS) は最低バージョン 3.1 を稼働する必要があります。アップグレードユーティリティは、Windows 2000 と Windows XP のプラットフォームでサポートされています。

[Ciscoソフトウェアダウンロード](#) ページからアップグレードユーティリティの最新バージョンをダウンロードできます。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

アップグレードプロセス-外観

ユーザはアクセスポイントおよび資格情報のリストが付いているインプットファイルを受け入れるアップグレードユーティリティを実行します。ユーティリティは自己署名証明書を作成するコマンドが含まれているアップグレードのアクセスポイントを準備をするインプットファイル連の Cisco IOSコマンドのアクセスポイントに Telnet で接続します。また、ユーティリティはコントローラに特定の自己署名証明書アクセスポイントの許可を可能にするためにデバイスをプログラムするために Telnet で接続します。それはそれからコントローラに加入できるようにアクセスポイントに Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(11)JX1 をロードします。アクセスポイントはコントローラに加入した後、それから完全な Cisco IOSバージョンをダウンロードします。アップグレードユーティリティはアクセスポイントおよび WCS 管理用ソフトにインポートすることができる対応した自己署名証明書キーハッシュ値のリストを含む出力ファイルを生成します。WCS はネットワークの他のコントローラにそれからこの情報を送信できます。

詳細については、『[Autonomous Cisco Aironet アクセスポイントの Lightweight モードへのアップグレード手順](#)』の「[アップグレード手順](#)」のセクションを参照してください。

アップグレード ツール：基本的な動作

このアップグレードツールは、Autonomous AP を Lightweight モードにアップグレードするために使用します。ただし、このアップグレードに対して AP の互換性があることが必要です。アップグレードツールは、Autonomous から Lightweight モードにアップグレードするために必要な基本的なタスクを実行します。これには、次のようなタスクがあります。

- 基本的な条件チェック サポートされている AP かどうか、最小要件のソフトウェアバージョンが稼働しているかどうか、無線の種類がサポートされているかどうかを確認されます。
- AP がルートで設定されることを確かめて下さい。
- 変換用の Autonomous AP の準備 Public Key Infrastructure (PKI; 公開キー インフラストラクチャ) の設定と証明書の階層が追加されて、シスコ製コントローラに対して AP の認証が行えるようにし、Self-Signed Certificate (SSC; 自己署名証明書) を AP 用に生成できるようにします。Manufacturing-Installed Certificate (MIC; 製造元でインストールされる証明書) が AP にある場合、SSC は使用されません。
- AP がコントローラに加入するようにする 12.3(7)JX ダウンロードします、または 12.3(11)JX1 のような Lightweight モード アップグレード イメージに自律を。ダウンロードに成功すると、AP がリブートされます。
- AP の MAC アドレス、証明書の種類、およびセキュア キー ハッシュが格納された出力ファイルが生成され、コントローラが自動的に更新されます。この出力ファイルは WCS にインポートして、他のコントローラにエクスポートできます。

注記

このユーティリティを使用する前に、これらの注記を考慮して下さい:

- このツールと変換されるアクセスポイントは 40xx、41xx、または 3500 人のコントローラに接続しません。
- 802.11b だけまたは一世 802.11a 無線が付いているアクセスポイントをアップグレードできません。
- 隠れ家 LWAPP へのアクセスポイント前に変換および再度ブートするがアクセスポイントで、これらの自律イメージの 1 つをロードする必要があった後アクセスポイントの静的 IP アドレス、ネットマスク、ホスト名およびデフォルトゲートウェイを保ちたいと思えば
:12.3(7)JA12.3(7)JA112.3(7)JA212.3(7)JA312.3(7)JA412.3(8)JA12.3(8)JA112.3(8)JA212.3(8)JEA12.3(8)JEA112.3(8)JEA212.3(8)JEB12.3(8)JEB112.4(3g) JA12.4(3g) JA1
- これらの自律イメージの 1 つから LWAPP へのアクセスポイントをアップグレードする場合、変換されたアクセスポイントは静的 IP アドレス、ネットマスク、ホスト名およびデフォルトゲートウェイを保ちません:12.3(11)JA12.3(11)JA112.3(11)JA212.3(11)JA3
- LWAPP アップグレードツールはアップグレードプロセスが完了するとき Release ウィンドウオペレーティングシステムメモリリソース。メモリリソースはアップグレードツールを終了した後やっと開放されます。アクセスポイントの複数のバッチをアップグレードする場合、メモリリソースを開放するためにツール中間バッチを終了して下さい。ツール中間バッチを終了しない場合、アップグレードステーションのパフォーマンスは余分なメモリ消費が理由ですぐに低下します。

証明書の種類

次の 2 つの種類 AP があります。

- MIC が設定された AP
- SSC が必要な AP

プレインストール認証はインストール済み認証を製造するための頭字語である条件 MIC によって参照されます。Cisco Aironet アクセスポイントは 2005 年 7 月 18 日の前に、持っていません MIC を提供された、従って Lightweight モードで操作するためにアップグレードされたときこれらのアクセスポイントは自己署名証明書を作成します。コントローラは特定のアクセスポイントの認証のための自己署名証明書を受け入れるためにプログラムされます。

Cisco Aironet の MIC AP は、Lightweight Access Point Protocol (LWAPP; Lightweight アクセスポイントプロトコル) を使用する Aironet 1000 の AP などと同様に扱って、同様にトラブルシューティングする必要があります。つまり、IP の接続性を確認し、LWAPP ステートマシンをデバッグして、次に暗号化を確認します。

アップグレードツールのログには、AP が MIC AP か SSC AP かが表示されます。次にアップグレードツールの詳細ログの例を示します。

```
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Term Length configured.
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Upgrade Tool supported AP
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has two radios
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has Supported Radio
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has 12.3(7)JA Image or greater
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Station role is Root AP
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 MIC is already configured in the AP
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Hardware is PowerPC405GP Ethernet, address is 0015.63e5.0c7e (bia
```

```
0015.63e5.0c7e) 2006/08/21 16:59:08 INFO 172.16.1.60 Inside Shutdown function 2006/08/21
16:59:10 INFO 172.16.1.60 Shutdown the Dot11Radio1 2006/08/21 16:59:11 INFO 172.16.1.60 Shutdown
the Dot11Radio0 2006/08/21 16:59:12 INFO 172.16.1.60 Updating the AP with Current System Time
2006/08/21 16:59:13 INFO 172.16.1.60 Saving the configuration into memory 2006/08/21 16:59:13
INFO 172.16.1.60 Getting AP Name 2006/08/21 16:59:58 INFO 172.16.1.60 Successfully Loaded the
LWAPP Recovery Image on to the AP 2006/08/21 16:59:58 INFO 172.16.1.60 Executing Write Erase
Command 2006/08/21 17:00:04 INFO 172.16.1.60 Flash contents are logged 2006/08/21 17:00:06 INFO
172.16.1.60 Environmental Variables are logged 2006/08/21 17:00:06 INFO 172.16.1.60 Reloading
the AP 2006/08/21 17:00:08 INFO 172.16.1.60 Successfully executed the Reload command
```

このログの強調表示されている部分は、MIC が AP にインストールされていることを示しています。証明書とアップグレードプロセスの詳細については、『[Autonomous Cisco Aironet アクセスポイントの Lightweight モードへのアップグレード手順](#)』の「[アップグレードプロセスの概要](#)」のセクションを参照してください。

SSC AP の場合は、証明書がコントローラに作成されません。アップグレードツールにより、自己生成証明書 (SSC) の署名に使用する Rivest, Shamir, Adelman (RSA) キーペアが AP に生成されます。アップグレードツールは、その AP の MAC アドレスと公開キーハッシュをコントローラの認証リストのエントリとして追加します。公開キーハッシュは、コントローラが SSC の署名を検証するために必要です。

コントローラにエントリが追加されていない場合は、出力 CSV ファイルを確認します。このファイルには、AP ごとのエントリがあります。エントリが見つかったら、そのファイルをコントローラにインポートします。コントローラのコマンドラインインターフェイス (CLI) (config auth-list コマンド) またはスイッチの Web を使用する場合は、ファイルを 1 回に 1 つずつインポートする必要があります。WCS を使用すれば、CSV ファイル全体をテンプレートとしてインポートできます。

規制区域も確認します。

注: LAP AP あなたを Cisco IOS 機能がほしいと思ってもらうが、場合それで自律 Cisco IOS イメージをロードする必要があります。逆に自律 AP があり、LWAPP にそれを変換したいと思えば自律 IOS 上の LWAPP リカバリイメージをインストールできます。

Mode ボタンまたは CLI **archive download** コマンドで AP イメージを変更するためにステップを完了できます。Mode ボタン イメージ リロードを使用する方法に関する詳細については [トラブルシューティング](#) を参照して下さい AP モデル デフォルト ファイル名に名付けられる自律 IOS カリカバリイメージを使用する。

次のセクションはアップグレード オペレーションおよびステップでこれらの問題を解決するためにいくつかのよく見られる問題を論議します。

[問題](#)

[症状](#)

AP がコントローラに加入しない。この資料の [Solutions セクション](#) は確率の順で原因を提供します。

[解決策](#)

このセクションを使用して、問題を解決してください。

原因 1

AP が LWAPP ディスカバリ経由でコントローラを見つけられないか、あるいは、AP がコントローラに到達できない。

トラブルシューティング

次の手順を実行します。

1. コントローラの CLI で `debug lwapp events enable` コマンドを発行します。LWAPP ディスカバリ > ディスカバリ応答 > 加入 要求 > 加入応答シーケンスを探して下さい。LWAPP ディスカバリ要求が見つからない場合は、AP がコントローラを見つけられないか、見つからないことを意味しています。変換済 Lightweight AP (LAP) への、Wireless LAN Controller (WLC; ワイヤレス LAN コントローラ) からの正しい JOIN REPLY の例を次に示します。次に示すのは、`debug lwapp events enable` コマンドの出力です。

```
Thu May 25 06:53:54 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1' Thu May 25 06:53:54 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu May 25 06:53:54 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1' Thu May 25 06:53:54 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu May 25 06:53:54 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to ff:ff:ff:ff:ff:ff on port '1' Thu May 25 06:53:54 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu May 25 06:54:05 2006: Received LWAPP JOIN REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1' Thu May 25 06:54:05 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:15:63:e5:0c:7e is 1500, remote debug mode is 0 Thu May 25 06:54:05 2006: Successfully added NPU Entry for AP 00:15:63:e5:0c:7e (index 51)Switch IP: 172.16.1.11, Switch Port: 12223, intIfNum 1, vlanId 0AP IP: 172.16.1.60, AP Port: 20679, next hop MAC: 00:15:63:e5:0c:7e Thu May 25 06:54:05 2006: Successfully transmission of LWAPP Join-Reply to AP 00:15:63:e5:0c:7e
```

.....
..... // the debug output continues for full registration process.
2. AP ネットワークとコントローラの間 IP の接続性を確認します。コントローラと AP が同じサブネットにある場合は、正しく相互接続されていることを確認します。別々のサブネットにある場合は、両者の間にルータが使用されており、2 つのサブネットの間でルーティングが正しく有効になっていることを確認します。
3. ディスカバリ メカニズムが正しく設定されていることを確認します。WLC の検出に Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム) オプションを使用する場合は、DNS サーバが正しく設定されていて、CISCO-LWAPP-CONTROLLER.local-domain が WLC の IP アドレスに正しくマッピングされていることを確認します。次に、AP が名前を解決できれば、AP は解決済 IP アドレスに対して LWAPP 加入メッセージを発行します。オプション 43 が Discovery オプションとして使用される場合、DHCPサーバで正しく設定されるようにして下さい。ディスカバリの処理とシーケンスの詳細については、『[WLC への LAP の登録](#)』を参照してください。DHCP オプション 43 を設定する方法に関する詳細については[軽量 Cisco Aironet アクセス ポイント 設定例のための DHCP オプション 43](#)を参照して下さい。注: 静的にアドレスが割り当てられた AP を変換するときには、静的アドレスがアップグレード時にも維持されるので、使用できるレイヤ 3 ディスカバリ メカニズムは DNS だけになることに注意してください。`debug lwapp client events` コマンドと `debug ip udp` コマンドを AP 上で実行すれば、何が起きているかを正確に判断するのに十分な情報が得られます。User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) のパケットシーケンスが表示されます。コントローラの管理インターフェイスの IP が設定された AP の IP を発信元とするパケット。コントローラの AP マネージャの IP を発信元として AP

の IP へ発信されたパケット。AP の IP を発信元として AP マネージャの IP へ発信された一連のパケット。注: 複数のコントローラが存在すると、LWAPP ディスカバリのステートマシンとアルゴリズムに基づいて、AP が別のコントローラに加入しようとする場合があります。このような状況が発生する可能性があるのは、コントローラがデフォルトで実行する動的 AP ロード バランシングのためです。このような状況が発生したら、調査が必要な場合があります。注: debug ip udp コマンドの出力例を次に示します。Dec 16 00:32:08.228:

```
UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12222),
      length=78
*Dec 16 00:32:08.777: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=60
*Dec 16 00:32:08.777: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.10(12223), length=75
*Dec 16 00:32:08.778: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:08.779: UDP: rcvd src=172.16.1.10(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=59
*Dec 16 00:32:09.057: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=180
*Dec 16 00:32:09.059: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.075: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=89
*Dec 16 00:32:09.077: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.298: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=209
*Dec 16 00:32:09.300: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.300: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=164
*Dec 16 00:32:09.301: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.302: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=209
*Dec 16 00:32:09.303: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.303: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=287
*Dec 16 00:32:09.306: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.306: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=89
*Dec 16 00:32:09.308: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.308: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=222
```

解決策

次の手順を実行します。

1. マニュアルを確認します。
2. LWAPP ディスカバリが正しくサポートされるように、インフラストラクチャを修正します。
3. プライミングを行うために、コントローラと同じサブネットに AP を移動します。
4. コントローラの IP を手動で設定するために、必要に応じて lwapp ap controller ip address A.B.C.D コマンドを AP の CLI で実行します。このコマンドの A.B.C.D の部分には、WLC の管理インターフェイスの IP アドレスを指定します。注: この CLI コマンドはずっとコントローラに決して登録していない、または変更されたデフォルト イネーブルパスワードがあった AP でことができます AP で使用する前のコントローラに加入されている間。詳細については [Lightweight アクセス ポイント \(LAP\) の LWAPP 設定をリセットすることを参照して](#)下さい。

原因 2

コントローラの時刻が、証明書の有効期間内ではない。

トラブルシューティング

次の手順を実行します。

1. debug lwapp errors enable コマンドと debug pm pki enable コマンドを実行します。これら

のデバッグ コマンドでは、AP と WLC の間で渡された証明書メッセージのデバッグ情報が表示されます。これらのコマンドでは、有効期間内ではないので拒否された証明書のメッセージが明確に表示されます。注: 協定世界時 (UTC) のオフセットを必ず考慮に入れてください。次に、コントローラ上での **debug pm pki enable** コマンドの出力を示します。Thu

```
May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: locking ca cert table
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_alloc() for user cert
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_decode()
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <subject> C=US, ST=California,
L=San Jose, O=Cisco Systems, CN=C1200-001563e50c7e,
MAILTO=support@cisco.com
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <issuer> O=Cisco Systems,
CN=Cisco Manufacturing CA
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Mac Address in subject is
00:15:63:e5:0c:7e
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Cert is issued by Cisco Systems.
.....
.....
.....
.....
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: calling x509_decode()
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: user cert verified using
>ciscoDefaultMfgCaCert<
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: ValidityString (current):
2005/04/15/07:55:03
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: Current time outside AP cert validity
interval: make sure the controller time is set. Fri Apr 15 07:55:03 2005:
```

sshpmFreePublicKeyHandle: called with (nil) この出力の強調表示されている部分に注目してください。この情報では、コントローラの時刻が AP の証明書の有効期間内ではないことがはっきり示されています。そのため、AP はコントローラに登録できません。AP にインストールされている証明書には、有効期間が事前に定義されています。コントローラの時刻は、AP の証明書の有効期間内になるように設定する必要があります。

2. AP に設定されている証明書の有効期間を確認するために、AP の CLI から **show crypto ca certificates** コマンドを実行します。次に例を示します。AP0015.63e5.0c7e#**show crypto ca certificates**

```
..... Certificate Status: Available Certificate
Serial Number: 4BC6DAB80000000517AF Certificate Usage: General Purpose Issuer: cn=Cisco
Manufacturing CA o=Cisco Systems Subject: Name: C1200-001563e50c7e ea=support@cisco.com
cn=C1200-001563e50c7e o=Cisco Systems l=San Jose st=California c=US CRL Distribution Point:
http://www.cisco.com/security/pki/crl/cmca.crl Validity Date: start date: 17:22:04 UTC Nov
30 2005 end date: 17:32:04 UTC Nov 30 2015 renew date: 00:00:00 UTC Jan 1 1970 Associated
Trustpoints: Cisco_IOS_MIC_cert .....
```

..... このコマンドの出力に関連する有効期間は多数になる場合があるので、出力全体は示していません。考慮する必要があるのは、関連する AP の名前が名前フィールドに Name フィールドの関連した AP 名前の **Cisco_IOS_MIC_cert** (ここに、名前: この出力例で強調表示される **C1200-001563e50c7e**)。考慮する必要がある実際の証明書の有効期間はこの部分です。

3. コントローラに設定されている日付と時刻が有効期間内であることを確認するため、コントローラの CLI から **show time** コマンドを発行します。コントローラの時刻がこの証明書の有効期間の前後になっている場合は、期間内になるようにコントローラの時刻を変更します。

解決策

次の手順を実行します。

> コントローラ GUI モードの **Set time** 『Commands』 を選択するか、またはコントローラ時間を設定するためにコントローラ CLI の **config time** コマンドを発行して下さい。

原因 3

SSC AP の場合に、SSC AP のポリシーが無効になっている。

トラブルシューティング

そのような場合には、次のエラーメッセージがコントローラに表示されます。

```
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_lrad.c 1553: spamProcessJoinRequest
:spamDecodeJoinReq failed
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_crypto.c 1509: Unable to free public key for
AP 00:12:44:B3:E5:60
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_lrad.c 4880: LWAPP Join-Request does not include
valid certificate in CERTIFICATE_PAYLOAD from
AP 00:12:44:b3:e5:60.
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [CRITICAL] sshpmPkiApi.c 1493: Not configured to accept Self-signed AP
cert
```

次の手順を実行します。

次のいずれかの操作を行います。

- SSC で AP を受け入れるようにコントローラが設定されているかどうかを調べるために、コントローラの CLI で **show auth-list** コマンドを実行します。show auth-list コマンドの出力例を次に示します。

```
#show auth-list Authorize APs against AAA ..... disabled
Allow APs with Self-signed Certificate (SSC) .... enabled Mac Addr Cert Type Key Hash -----
----- 00:09:12:2a:2b:2c
SSC 12345678901234567890123456789012345678901234567890
```
- GUI で [Security] > [AP Policies] を選択します。
 1. [Accept Self Signed Certificate] チェックボックスにチェックマークが付いているかどうかを確認します。チェックマークが付いていない場合は、チェックマークを付けます。
 2. 証明書の種類として [SSC] を選択します。
 3. MAC アドレスとキー ハッシュを指定して、AP を認証リストに追加します。このキー ハッシュは、**debug pm pki enable** コマンドの出力から取得できます。キー ハッシュの値の取得方法については、「[原因 4](#)」を参照してください。

原因 4

SSC の公開キー ハッシュが間違っているか存在しない。

トラブルシューティング

次の手順を実行します。

1. **debug lwapp events enable** コマンドを実行します。AP が加入しようとしていることを確認します。
2. **show auth-list** コマンドを実行します。このコマンドは、コントローラに保存されている公開キー ハッシュを表示します。

3. **debug pm pki enable** コマンドを実行します。このコマンドは、実際の公開キー ハッシュを表示します。実際の公開キー ハッシュは、コントローラに保存されている公開キー ハッシュと一致している必要があります。不一致があると問題が発生します。このデバッグメッセージの出力例を次に示します。

```
(Cisco Controller) > debug pm pki enable Mon May 22
06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: getting (old) aes ID cert handle... Mon May 22
06:34:10 2006: sshpmGetCID: called to evaluate <bsnOldDefaultIdCert> Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 0, CA cert >bsnOldDefaultCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 1, CA cert >bsnDefaultRootCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 2, CA cert >bsnDefaultCaCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 3, CA cert >bsnDefaultBuildCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 4, CA cert >cscsDefaultNewRootCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 5, CA cert >cscsDefaultMfgCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 0, ID cert >bsnOldDefaultIdCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetIssuerHandles: Calculate SHA1 hash on Public Key Data Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 30820122 300d0609 2a864886 f70d0101 Mon May 22
06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 01050003 82010f00 3082010a 02820101 Mon May
22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 00c805cd 7d406ea0 cad8df69 b366fd4c Mon
May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 82fc0df0 39f2bff7 ad425fa7 face8f15
Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data f356a6b3 9b876251 43b95a34
49292e11 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 038181eb 058c782e
56f0ad91 2d61a389 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data f81fa6ce
cd1f400b b5cf7cef 06ba4375 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data
dde0648e c4d63259 774ce74e 9e2fdel9 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key
Data 0f463f9e c77b79ea 65d8639b d63aa0e3 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles:
Key Data 7dd485db 251e2e07 9cd31041 b0734a55 Mon May 22 06:34:14 2006:
sshpmGetIssuerHandles: Key Data 463fbacc 1a61502d c54e75f2 6d28fc6b Mon May 22 06:34:14
2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 82315490 881e3e31 02d37140 7c9c865a Mon May 22
06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 9ef3311b d514795f 7a9bac00 d13ff85f Mon May
22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 97e1a693 f9f6c5cb 88053e8b 7fae6d67 Mon
May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data ca364f6f 76cf78bc bclacc13 0d334aa6
Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 031fb2a3 b5e572df 2c831e7e
f765b7e5 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data fe64641f de2a6fe3
23311756 8302b8b8 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 1bfae1a8
eb076940 280cbcd1 49b2d50f Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data
f7020301 0001 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: SSC Key Hash is
9e4ddd8dfcdd8458ba7b273fc37284b31a384eb9 !--- This is the actual SSC key-hash value. Mon
May 22 06:34:14 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0e:84:32:04:f0 is 1500, remote
debug mode is 0 Mon May 22 06:34:14 2006: spamRadiusProcessResponse: AP Authorization
failure for 00:0e:84:32:04:f0
```

解決策

次の手順を実行します。

1. **debug pm pki enable** コマンドの出力から公開キー ハッシュをコピーして、認証リストの公開キー ハッシュを置き換えます。
2. AP の MAC アドレスとキー ハッシュを認証リストに追加するために、**config auth-list add ssc AP_MAC AP_key** コマンドを発行します。このコマンドの例を次に示します。(Cisco Controller)>**config auth-list add ssc 00:0e:84:32:04:f0 9e4ddd8dfcdd8458ba7b273fc37284b31a384eb9 !---** This command should be on one line.

原因 5

AP の証明書または公開キーが破損している。

トラブルシューティング

次の手順を実行します。

`debug lwapp errors enable` コマンドと `debug pm pki enable` コマンドを実行します。

破損している証明書またはキーを示すメッセージが表示されます。

[解決策](#)

次の 2 つのオプションのどちらかを使用して、問題を解決してください。

- MIC AP : Return Materials Authorization (RMA) を要求します。—
- SSC AP Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(7)JA にダウングレードします。ダウングレードするには、次の手順を実行します。
 1. リセット ボタンのオプションを使用します。
 2. コントローラの設定をクリアします。
 3. アップグレードを再び実行します。

[原因 6](#)

コントローラがレイヤ 2 モードで動作している可能性がある。

[トラブルシューティング](#)

次の手順を実行します。

コントローラの動作モードを確認します。

変換後の AP ではレイヤ 3 のディスカバリだけがサポートされます。変換後の AP ではレイヤ 2 のディスカバリはサポートされません。

[解決策](#)

次の手順を実行します。

1. WLC がレイヤ 3 モードになるように設定します。
2. リポートして、AP マネージャのインターフェイスに、管理インターフェイスと同じサブネットワークの IP アドレスを設定します。4402 または 4404 のサービスポートのようなサービスポートがある場合は、AP マネージャ インターフェイスと管理インターフェイスとは別のスーパーネットワークに設定する必要があります。

[原因 7](#)

アップグレード中に次のようなエラーが表示される。

```
FAILED Unable to Load the LWAPP Recovery Image on to the AP
```

[トラブルシューティング](#)

このエラーが表示されるときには、次の手順を実行します。

1. TFTP サーバが正しく設定されていることを確認します。アップグレードツールが内蔵された TFTP サーバを使用している場合は、多くの場合、着信 TFTP を遮断するパーソナルファイアウォールソフトウェアが原因です。
2. アップグレード用に正しいイメージを使用しているかどうかを確認します。Lightweight モードにアップグレードするためには、特殊なイメージが必要で、通常のアップグレードイメージでは正しく動作しません。

原因 8

変換の後で AP のこのエラーメッセージを受け取ります:

```
*Mar 1 00:00:23.535: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY
*Mar 1 00:00:23.550: LWAPP_CLIENT_ERROR_DEBUG: lwapp_crypto_init_ssc_keys_and_
certs no certs in the SSC Private File
*Mar 1 00:00:23.550: LWAPP_CLIENT_ERROR_DEBUG:
*Mar 1 00:00:23.551: lwapp_crypto_init: PKI_StartSession failed
*Mar 1 00:00:23.720: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by LWAPP CLIENT.
Reload Reason: FAILED CRYPTO INIT.
*Mar 1 00:00:23.721: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DOWN
```

AP は 30 秒後にリロードし、プロセスをもう一度開始します。

解決策

次の手順を実行します。

SSC AP を用意します。LWAPP AP に変換したら、コントローラの AP 認証リストの下で SSC および MAC アドレスを追加して下さい。

トラブルシューティングのヒント

これらの助言は自律から LWAPP モードへアップグレードするとき使用することができます:

- コントローラが変換の後でそれに書くことを試みるとき NVRAM がクリアされなければ問題は引き起こされます。Cisco は LWAPP に AP を変換する前に設定を削除することを推奨します。設定を削除するため:IOS GUI から—デフォルト、カリセットに > IP を除くデフォルトにリセットされて System Software > System Configuration の順に進んで下さい。からプロンプト表示された場合 CLI — **write erase** および **reload** コマンドを CLI で発行し、設定が保存されない注意しないで下さい。これはまた AP のエントリが < IP アドレス > になると同時にアップグレードツールが変換されるテキストファイルを作成すること、Cisco、Cisco、Cisco 簡単にします。
- Cisco は tftp32 を使用することを推奨します。 <http://tftpd32.jounin.net/> で最新の TFTP サーバをダウンロードできます。
- ファイアウォールかアクセス制御リストがアップグレードプロセスの間に有効になる場合、ワークステーションから AP に環境変数が含まれているアップグレードツールはファイルをコピーしてなくなるすることができます。ファイアウォールかアクセス制御リストがコピー操作をブロックすればおよび使用アップグレードツール TFTPサーバ オプションを選択すれば、ツールが環境変数をアップデートできない AP へのイメージアップロードは失敗しますのでアップグレードを続行できないし。
- にアップグレードすることを試みているイメージを慎重に検査して下さい。IOS からの

LWAPP イメージへのアップグレードは正常な IOS イメージと異なっています。

Documents/My コンピュータの下--> ツール--> フォルダ オプションは、**Hide File Extensions for Known File Types** チェックボックスのチェックを外すために確かめます。

- 最新の利用可能なアップグレード ツールを使用し、リカバリイメージをアップグレードすることを常に確かめて下さい。最新バージョンはワイヤレス ソフトウェア センターで利用できます。
- AP は .tar イメージ ファイルを起動することができません。それは ZIP ファイルと同じようなアーカイブです。AP フラッシュするに tar ファイルから **archive download** コマンドで AP フラッシュするに .tar ファイルに個々に価格をつける必要がありましたりさもないとブート可能なイメージを最初にそれから入れましたブート可能なイメージを引き抜きます。

関連情報

- [Autonomous Cisco Aironet アクセス ポイントの Lightweight モードへのアップグレード手順](#)
- [Lightweight AP \(LAP \) での LWAPP 設定のリセット](#)
- [Lightweight Cisco Aironet アクセス ポイント用 DHCP オプション 43 の設定例 \(英語 \)](#)
- [ハッシュ キーをアクセス ポイントを離れて回復し コントローラにそれをインポートする方法](#)
- [Cisco Aironet 自律アクセス ポイントは CLI を使用して Lightweight Access Point Protocol \(LWAPP \) に変換することができます](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)