



アップグレード前のチェックリスト

- [ファブリックの基本情報の確認 \(1 ページ\)](#)
- [アップグレードの失敗を引き起こす可能性のある設定と条件の確認 \(2 ページ\)](#)
- [アップグレード前の検証の設定と条件の詳細 \(5 ページ\)](#)
- [ダウングレードのチェックリスト \(30 ページ\)](#)
- [アップグレード前検証の例 \(APIC\) \(32 ページ\)](#)

ファブリックの基本情報の確認

ファブリックの基本情報を確認して、スムーズなアップグレードに必要なものがすべて揃っていることを確認します。具体的には、すべての障害をクリアすることが重要です。いくつかの障害は [アップグレードの失敗を引き起こす可能性のある設定と条件の確認 \(2 ページ\)](#) で特定の問題として説明されていますが、ステージングフェーズでの設定が原因で予想される障害を除き、アップグレードを実行する前に必ず障害をクリアする必要があります。

- すべての障害をクリアする
- AES 暗号化を使用して設定のエクスポートを実行する
- すべての ACI ノード (すべての APIC ノードとスイッチ ノード) のアウトオブバンド IP アドレスへのアクセスを確認します。
- すべての APIC の CIMC アクセスを確認します。
- すべてのスイッチのコンソール アクセスを確認する
- ターゲットと現在のバージョン間のバージョンの APIC および ACI スwitch のリリース ノートの [動作の変更](#) を理解する
- ターゲット バージョンの APIC スwitch と ACI スwitch の両方のリリース ノートで [未解決の問題](#) と [既知の問題](#) を理解する

アップグレードの失敗を引き起こす可能性のある設定と条件の確認

次の表に、アップグレードの失敗またはアップグレードに関連する既知の問題を回避するために確認する必要がある設定と条件を示します。

テーブル内の項目は、APIC に組み込まれたアップグレード前の検証ツールによって自動的に検出されます。ただし、現時点では一部の項目が APIC に含まれていないか、APIC がまだチェックを実装していないバージョンを実行している可能性があります。このような場合は、dcappcenter.cisco.com からアップグレード前検証アプリを実行するか、以下に示すスタンドアロンスクリプトを使用します。

- **アップグレード前検証ツール (APIC)** : APIC アップグレード設定に組み込まれている検証ツール。これは、APIC またはスイッチの更新グループを設定するときに自動的に実行されます。
- **アップグレード前検証ツール (App Center アプリケーション)** : dcappcenter.cisco.com からダウンロードできるアプリケーションとして APIC にインストールできる検証ツール。これはオンデマンドで実行でき、リリース 3.2 以降でサポートされています。
- **スクリプト** : アップグレード前検証ツールに現在実装されていない機能の場合、スタンドアロンスクリプトを APIC で直接実行して、アップグレード前に既存の問題を検証できます。スクリプトは、ソフトウェアのすべてのバージョンをサポートします。スクリプトの詳細については、<https://github.com/datacenter/ACI-Pre-Upgrade-Validation-Script> を参照してください。

各項目の詳細については、[アップグレード前の検証の設定と条件の詳細 \(5 ページ\)](#) を参照してください。

品目	障害、不具合、またはバージョン (ある場合またはバージョン固有)	アップグレード前の検証ツール によって制御されるようになっています。	アップグレード前の検証ツール (App)	Script
すべての APIC が完全に適合する状態 (5 ページ)		4.2(6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
すべての ACI スイッチがアクティブ状態になっています (6 ページ)				<input checked="" type="checkbox"/>
互換性 (ターゲット ACI バージョン) (6 ページ)		4.2(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
互換性 (CIMC バージョン) (6 ページ)		4.2(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

品目	障害、不具合、またはバージョン (ある場合またはバージョン固有)	アップグレード前の検証ツール によって制御されるようになっています。	アップグレード前の検証ツール (App)	Script
互換性 (APIC、スイッチハードウェア) (6 ページ)		4.2(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
互換性 (リモートリーフスイッチ) (6 ページ)	5.0 (1) 以降へ			<input checked="" type="checkbox"/>
NTP (クロックがファブリック全体で同期される) (7 ページ)		4.2(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リリース 4.0(1) からの APIC のファームウェア更新グループの実装の変更 (7 ページ)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
アップグレード前に無効にする必要がある設定 (8 ページ)		AppCenter アプリ: 5.2(c)		<input checked="" type="checkbox"/>
ルール 1: リーフスイッチとスパインスイッチを少なくとも 2 つのグループに分割する				<input checked="" type="checkbox"/>
ルール 2: スパインスイッチのグループ化方法を決定する		4.2 (4) ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ルール 3: リーフスイッチをグループ化する方法を決定します				<input checked="" type="checkbox"/>
スイッチのグレースフルアップグレードのガイドライン			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
vPC 内のすべてのスイッチノード (8 ページ)		4.2(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APIC ディスク領域の使用状況 (F1527、F1528、F1529) (9 ページ)	F1527: 80% - 85% F1528: 85% - 90% F1529: 90% 以上	4.2(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACI スwitch のブートフラッシュの使用 (10 ページ)	F1821: 90% 以上	4.2(4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APIC およびスイッチファームウェアの MD5sum チェック (12 ページ)		5.2(3e)		<input checked="" type="checkbox"/>
APIC 間の APIC ファームウェア同期 (13 ページ)		5.1(1)		<input checked="" type="checkbox"/>

アップグレードの失敗を引き起こす可能性のある設定と条件の確認

品目	障害、不具合、またはバージョン (ある場合またはバージョン固有)	アップグレード前の検証ツール によって制御されるようになっています。	アップグレード前の検証ツール (App)	Script
スタンバイ APIC のファイルシステム (13 ページ)		5.2(3a)		<input checked="" type="checkbox"/>
APIC に接続されたポートの EPG 設定 (F0467 : port-configured-for-apic) (14 ページ)	F0467 : port-configured-for-apic	6.0(1g)		<input checked="" type="checkbox"/>
インターフェイス L2 / L3 モード (F0467 : port-configured-as-l2、 port-configured-as-l3) の競合 (15 ページ)	F0467 : port-configured-as-l2 F0467 : port-configured-as-l3	5.2(4d)		<input checked="" type="checkbox"/>
コントラクト向け L3Out サブネットの競合 (F0467 : prefix-entry-already-in-use) (16 ページ)	F0467 : prefix-entry-already-in-use	6.0(1g)		<input checked="" type="checkbox"/>
同じ VRF 内の BD サブネットの重複 (F0469 : 重複、F1425 : サブネット重複) (17 ページ)	F0469 : duplicate-subnets-within-ctx F1425 : subnet-overlap	5.2(4d)		<input checked="" type="checkbox"/>
APIC の SSD ヘルス ステータス (F0101、F2730、F2731、F2732) (19 ページ)	F0101 : not available F2730 : 残り 10% 未満 F2731 : 残り 5% 未満 F2732 : 残り 1% 未満	4.2(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACI スイッチの SSD ヘルス ステータス (F3074、F3073) (20 ページ)	F3074 : 80% のライフタイムに達しました F3073 : 90% のライフタイムに達しました	4.2(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VMM コントローラの接続 (F0130) (21 ページ)	F0130	4.2(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リーフ ノードと VMM ハイパーバイザ間の LLDP/CDP 隣接関係がない (F606391) (22 ページ)	F606391	4.2(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LLDP を介して注入される異なるインフラ VLAN (F0454 : infra-vlan-mismatch) (23 ページ)	F0454 : infra-vlan-mismatch			<input checked="" type="checkbox"/>

品目	障害、不具合、またはバージョン (ある場合またはバージョン固有)	アップグレード前の検証ツール によって制御されるようになっています。	アップグレード前の検証ツール (App)	Script
コントラクト向けポリシー CAM プログラミング (F3545) (24 ページ)	F3545	5.1(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
コントラクト向け L3Out サブネットプログラミング (F3544) (25 ページ)	F3544	5.1(1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
一般的なスケーラビリティの制限値 (26 ページ)				<input checked="" type="checkbox"/>
重複する VLAN プール (26 ページ)				<input checked="" type="checkbox"/>
L3Out MTU の不一致 (27 ページ)				<input checked="" type="checkbox"/>
ループバックのないノードプロファイル下の L3Out BGP ピア接続プロファイル (28 ページ)	CSCvm28482-4.1(2) 以降			<input checked="" type="checkbox"/>
L3Out の誤ったルート マップ方向 (CSCvm75395) (29 ページ)	CSCvm75395-4.1(1) 以降			<input checked="" type="checkbox"/>
互換性 (リモート リーフ スイッチ) (6 ページ)	CSCvs16767-14.2(2)			<input checked="" type="checkbox"/>
EP Announce バージョンの不一致 (CSCvi76161) (29 ページ)	CSCvi76161-13.2(2) 以降			<input checked="" type="checkbox"/>
Intersight Device Connector をアップグレード中です。 (30 ページ)		4.2(5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

¹ IPN 接続がアップグレード前の検証でチェックされない



(注) 列の各項目の横にチェックボックスがない場合は、対応する検証項目がその自動化されたオプションの対象になっていないことを意味します。

アップグレード前の検証の設定と条件の詳細

すべての APIC が完全に適合する状態

[システム (System)] > [ダッシュボード (Dashboard)] > [コントローラ (Controller)] でステータスを確認し、すべての APIC のクラスタステータスが完全に適合する状態であることを確認

します。1つ以上の APIC が **Data Layer Partially Diverged** などの他の状態にある場合は、最初に APIC クラスタのステータスを解決する必要があります。

APIC が現在リリース 4.2(1) 以降である場合、各 APIC CLI のコマンド `acidiag cluster` は、APIC クラスタリングに関連する基本的な項目を確認します。そうでない場合は、『ACI トラブルシューティングガイド第2版』の「初期ファブリック セットアップ」 (<http://cs.co/9003ybZ1d>) に従ってください。

すべての ACI スイッチがアクティブ状態になっています

APIC GUI で [ファブリック (Fabric)] > [インベントリ (Inventory)] > [ファブリック メンバーシップ (Fabric Membership)] を確認し、すべての ACI スイッチがアクティブ状態であることを確認します。1つ以上の ACI スイッチが非アクティブ、メンテナンスなどの他の状態にある場合は、まずこれらの問題を解決する必要があります。

- **非アクティブ**：スイッチに、ACI インフラ ネットワークを介した APIC からの IP 到達可能性などのファブリック検出の問題があることを意味します。スイッチが現在リリース 4.2(1) 以降である場合、スイッチの CLI で `show discoveryissues` コマンドを実行すると、スイッチ ファブリックの検出に関連する基本的な項目がチェックされます。
- **メンテナンス**：これは、スイッチが GIR（正常な挿入と取り外し）操作によってメンテナンス モードであることを意味します。これは、スイッチがファブリックから分離され、アップグレード関連の通信を含むほとんどの APIC 通信を処理しないことを意味します。アップグレードを実行する前に、スイッチをアクティブ状態に戻す必要があります。最初にスイッチをネットワークから分離してグレースフルにアップグレードを行う場合は、代わりに **グレースフルアップグレード** を検討してください。詳細については、[ACI スイッチのグレースフルアップグレード](#) を参照してください。

互換性（ターゲット ACI バージョン）

現在のバージョンからサポートされているアップグレードパスについては、『[APIC アップグレード/ダウングレードサポートマトリクス](#)』を参照してください。

互換性（CIMC バージョン）

ターゲット APIC バージョンでサポートされている UCS HUU バージョンの [APIC アップグレード/ダウングレードサポートマトリクス](#) を確認して、すべてのサーバーコンポーネントがサポートされている HUU バンドルのバージョンを実行していることを確認します。

互換性（APIC、スイッチ ハードウェア）

ターゲットバージョンの [APIC スイッチ](#) と [ACI スイッチ](#) の両方のリリース ノートを確認して、ハードウェアがサポートされていることを確認します。

互換性（リモート リーフ スイッチ）

このリリース以降、APIC リリース 5.0(1) にアップグレードする前に、リモート リーフスイッチの **ダイレクト トラフィック 転送** を有効にすることが重要です。

ダイレクトトラフィック転送は、APIC リリース 4.1(2) 以降で有効にできます。このオプションを有効にするには、ルーティング可能なサブネットや外部 TEП などの TEП IP アドレスの追加設定が必要になる場合があることに注意してください。つまり、4.1(2) よりも前のバージョンを実行していて、リモートリーフスイッチが設定されている場合、リリース 5.0 に直接アップグレードすることはできません。この場合は、4.2 リリースにアップグレードし、ダイレクトトラフィック転送を有効にしてから、目的の 5.0 バージョンにアップグレードすることをお勧めします。

詳細については、『[Cisco APIC レイヤ 3 ネットワーキング設定ガイド](#)』の「リモートリーフスイッチのアップグレードとダイレクトトラフィック転送の有効化」を参照してください。

関連する問題は、「ダイレクトトラフィック転送が有効なリモートリーフスイッチ」(CSCvs16767) で対処されています。リモートリーフノードで**ダイレクトトラフィック転送**が有効になっている状態でリリース 14.2(2) リリースにアップグレードすると、マルチキャスト FIB ディストリビューション マネージャ (MFDM) プロセスが原因でリモートリーフノードがクラッシュする可能性のある障害 (CSCvs16767) が発生する可能性があります。この問題は、**ダイレクトトラフィック転送**を使用するリモートリーフノードがまだリリース 14.1(2) のとき、スパインノードを最初にリリース 14.2(2) にアップグレードした場合にのみ発生します。**ダイレクトトラフィック転送**は、リリース 14.1(2) で導入されたことに注意してください。

この問題を回避するには、**ダイレクトトラフィック転送**が有効になっている場合、リリース 14.2(2) ではなく、リリース 14.2(3) 以降にアップグレードすることが重要です。

何らかの理由でリリース 14.2(2) にアップグレードする必要がある場合は、まずこの問題を回避するためにリモートリーフノードをアップグレードする必要があります。

NTP (クロックがファブリック全体で同期される)

NTP が APIC とスイッチの両方で設定されていること、および各ノードからアウトオブバンド (OOB) またはインバンド (INB) を介して NTP サーバに必要な IP 到達可能性が設定されていることを確認します。

『[Cisco ACI のトラブルシューティング - 第 2 版](#)』の次の項を確認してください。

- インバンドおよびアウトオブバンド管理
- ポッドポリシー — BGP RR / 日付と時刻 / SNMP

リリース 4.0(1) からの APIC のファームウェア更新グループの実装の変更

APIC リリース 4.0(1) 以降では、以前のリリース (ファームウェアグループとメンテナンスグループ) で使用されていた 2 つのスイッチ更新グループの代わりに、1 つのタイプのスイッチ更新グループしかありません。2 つのグループを 1 つに統合することで、アップグレード設定が簡素化されます。ただし、4.0 より前のリリースからリリース 4.0(1) 以降に Cisco APIC をアップグレードする場合は、アップグレードの前にすべてのファームウェアグループおよびメンテナンスグループポリシーを削除する必要があります。

- ファームウェアグループポリシーを削除するには、[管理 (Admin)] > [ファームウェア (Firmware)] > [ファブリックノードファームウェア (Fabric Node Firmware)] > [ファームウェアグループ (Firmware Groups)] に移動し、ファームウェアグループの名前を右

クリックして[[ファームウェア グループの削除 (Delete the Firmware Group)]]を選択します。

- メンテナンス グループ ポリシーを削除するには、[管理 (Admin)]>[ファームウェア (Firmware)]>[ファブリック ノード メンテナンス (Fabric Node Maintenance)]>[メンテナンス グループ (Maintenance Groups)]に移動し、メンテナンス グループの名前を右クリックして[メンテナンスグループの削除 (Delete the Maintenance Group)]を選択します。

APIC が 4.0(1) 以降にアップグレードされたら、新しいスイッチ更新グループを作成し、14.0 より前のリリースから 14.0(1) 以降にアップグレードできます。

これは、APIC を 4.0 より前から 4.0(1) 以降にアップグレードする場合にのみ適用されます。APIC が 4.0(1) 以降になったら、以降のアップグレードでこのことを心配する必要はありません。



- (注) 内部的には、4.0(1) 以降のリリースを実行している APIC は、古いメンテナンス グループ ポリシー (maintMaintP など) と同じオブジェクトを使用して、追加の属性を持つスイッチ更新グループを処理します。API を使用してアップグレード ポリシーを設定する場合は、以前の 4.0 より前のリリースとは異なり、APIC リリース 4.0(1) 以降のメンテナンス グループ ポリシーのみを使用し、ファームウェア グループ ポリシーを手動で作成する必要はありません。

アップグレード前に無効にする必要がある設定

アップグレードの前に、次の機能を無効にする必要があります。

- App Center アプリ
- [ファブリック (Fabric)]>[インベントリ (Inventory)]>[ファブリック メンバーシップ (Fabric Membership)]>[メンテナンス (GIR) (Maintenance (GIR)) によるメンテナンスモード
- 設定ゾーン
- 不正エンドポイント (実行中のバージョンが 14.1(x) の場合、または 14.1(x) にアップグレードする場合のみ)

vPC 内のすべてのスイッチ ノード

ハイ アベイラビリティ (HA) は、常にネットワーク設計の鍵となります。これを実現する方法は複数あります。たとえば、NIC チーミングなどのサーバ構成、VMware vMotion などの仮想化テクノロジー、異なるシャーシ間でのリンク アグリゲーションなどのネットワーク デバイステクノロジーなどです。ACI は、シャーシ全体のリンク アグリゲーションとして仮想ポート チャネル (vPC) を使用してハイ アベイラビリティを提供します。

同じ HA ペア内の 1 つのスイッチを一度にアップグレードすることで、アップグレード中もトラフィックフローを維持することが重要です。ACI では、サーバ側または仮想化側に他の HA テクノロジーがない限り、これは vPC ペアになります。

アップグレード前検証ツールは、すべてのスイッチ ノードが vPC ペアにあるかどうかを確認します。ACI ではスイッチの前に APIC が最初にアップグレードされ、新しい vPC ペアの設定にはネットワーク設計の変更が必要になる可能性があり、アップグレードの前に行う必要があるため、このチェックはスイッチの代わりに APIC をアップグレードするときに行われます。他の HA テクノロジーが導入されている場合は、この検証を無視できます。vPC はアップグレードを完了するための要件ではありませんが、vPC ドメイン内のリーフスイッチが同時にアップグレードされないようにする組み込みツールは、vPC にない場合は機能しません。vPC を使用しない場合は、アップグレード中のスイッチが同時に停止しても停止しないようにする必要があります。

APIC ディスク領域の使用状況 (F1527、F1528、F1529)

何らかの理由で APIC のディスク領域が不足している場合、APIC のアップグレードが失敗する可能性があります。APIC は、残りのディスク領域の量に応じて 3 つの異なる障害を発生させます。これらの障害のいずれかがシステムで発生した場合は、アップグレードを実行する前に問題を解決する必要があります。

- **F1527** : APIC ディスク領域使用率の警告レベルの障害。これは、使用率が 80 ~ 85% の場合に発生します。
- **F1528** : APIC ディスク領域使用率の主要レベルの障害。これは、使用率が 85 ~ 90% の場合に発生します。
- **F1529** : APIC ディスク領域使用率の重大レベルの障害。これは、使用率が 90% 以上の場合に発生します。

APIC の CLI で次の `moqueries` を実行して、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内にも表示されます。次の例では、`/firmware` に障害があるため、APIC GUI の [管理 (Admin)] > [ファームウェア (Firmware)] で不要なファームウェアイメージを簡単に削除できます。ファームウェアイメージは APIC 間で同期されるため、Linux コマンド `rm` を実行してイメージを `/firmware` から直接削除しないでください。認識していないディスク領域に対して障害が発生した場合は、アップグレードの前に Cisco TAC に連絡して問題を解決してください。

障害の例 (F1528 : APIC ディスク領域使用率の重大な障害)

次に、APIC 1 (ノード 1) の `/firmware` のディスク領域が不足している状況の例を示します。

```
admin@apic1:~> moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1528"'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code           : F1528
ack            : no
annotation    :
cause         : equipment-full
changeSet     : available (Old: 5646352, New: 6036744), capUtilized (Old: 86, New: 85), used (Old: 33393968, New: 33003576)
childAction   :
```

```

created          : 2021-05-27T11:58:19.061-04:00
delegated        : no
descr            : Storage unit /firmware on Node 1 with hostname apic1 mounted at
                  /firmware is 85% full
dn               :
topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1528
domain           : infra
extMngdBy        : undefined
highestSeverity  : major
lastTransition   : 2021-05-27T12:01:37.128-04:00
lc               : raised
modTs            : never
occur            : 1
origSeverity     : major
prevSeverity     : major
rn               : fault-F1528
rule             : eqpt-storage-full-major
severity        : major
status           :
subject          : equipment-full
type             : operational
uid              :

```

使用率と障害の重大度を除き、3つの障害はすべて同じように見えます。

ACI スイッチのブートフラッシュの使用

ACI スイッチには、主に各パーティションのファイルシステム使用率に関する2つの異なる障害があります。

- **F1820** : スイッチパーティションの使用に関するマイナーレベルの障害。これは、パーティションの使用率がマイナーしきい値を超えると発生します。
- **F1821** : スイッチパーティションの使用に関するメジャーレベルの障害。これは、パーティションの使用率がメジャーしきい値を超えると発生します。

マイナーおよびメジャーのしきい値は、パーティションによって異なります。アップグレードで重要なのは `/bootflash` です。ブートフラッシュのしきい値は、マイナーしきい値が 80%、メジャーしきい値が 90% です。

さらに、すべてのスイッチノードに組み込みの動作が追加され、`/bootflash` ディレクトリが 50% の容量を維持するようにアクションが実行されます。これは特に、アップグレード中にスイッチのアップグレードが正常にスイッチイメージを転送および抽出できるようにするためです。

これを行うために、`/bootflash` の使用状況を監視する内部スクリプトがあり、使用率が 50% を超えると、ファイルの削除を開始してファイルシステムを解放します。攻撃性が高いため、使用予定のスイッチイメージに対してこのクリーンアップスクリプトがトリガーされる可能性のあるいくつかのシナリオがあり、これにより、ブートイメージが `/bootflash` から削除された場合、スイッチのアップグレードでローダープロンプトでスイッチが起動する可能性があります。

これを防ぐには、アップグレードの前に `/bootflash` を確認し、そこに記載されている内容と理由を理解するために必要な手順を実行します。理解したら、必要な手順を実行して不要な

/bootflash ファイルを消去し、自動クリーンアップ ケースのシナリオを回避するのに十分な領域があることを確認します。

アップグレード前の検証ツール (APIC と App の両方) は、任意のパーティションの使用率が高い障害 F1821 をモニタします。この障害が存在する場合は、ブートフラッシュの障害ではない場合でも、アップグレードの前に解決することを推奨します。

この章で前述した ACI アップグレード前検証スクリプトでは、各スイッチのブートフラッシュの使用率に重点を置き、使用率が 50% を超えるブートフラッシュに問題があるかどうかを確認します。これにより、内部クリーンアップスクリプトがトリガーされる可能性があります。

この問題を確認するには、アップグレード前検証ツールまたはスクリプトを実行します。次に、50% しきい値のブートフラッシュの内部クリーンアップに関する詳細情報を示します。

検証

リーフ スイッチの CLI にログインすると、df -h を使用して /bootflash の使用状況を確認できます。

```
leaf1# df -h
Filesystem                Size      Used Avail  Use% Mounted on
rootfs                    2.5G      935M    1.6G   38%  /bin
/dev/sda4                  12G       5.7G    4.9G   54%  /bootflash
/dev/sda2                  4.7G       9.6M    4.4G    1%  /recovery
/dev/mapper/nap-sda9      11G       5.7G    4.2G   58%  /isan/lib
none                       3.0G      602M    2.5G   20%  /dev/shm
none                       50M       3.4M    47M    7%   /etc
/dev/sda6                  56M       1.3M    50M    3%  /mnt/cfg/1
/dev/sda5                  56M       1.3M    50M    3%  /mnt/cfg/0
/dev/sda8                  15G      140M    15G    1%  /mnt/ifs/log
/dev/sda3                 115M       52M    54M   50%  /mnt/pss
none                       1.5G       2.3M    1.5G    1%  /tmp
none                       50M      240K    50M    1%  /var/log
/dev/sda7                  12G       1.4G    9.3G   13%  /logflash
none                       350M       54M    297M   16%  /var/log/dme/log/dme_logs
none                       512M       24M    489M    5%  /var/sysmgr/mem_logs
none                       40M       4.0K    40M    1%  /var/sysmgr/startup-cfg
none                       500M       0      500M    0%  /volatile
```

/bootflash 自動削除の確認

自動クリーンアップによって /bootflash 内の一部のファイルが削除された疑いがある場合は、ログを確認してこれを検証できます。

```
leaf1# egrep "higher|removed" /mnt/pss/core_control.log
[2020-07-22 16:52:08.928318] Bootflash Usage is higher than 50%!!
[2020-07-22 16:52:08.931990] File: MemoryLog.65%_usage removed !!
[2020-07-22 16:52:08.943914] File: mem_log.txt.old.gz removed !!
[2020-07-22 16:52:08.955376] File: libmon.logs removed !!
[2020-07-22 16:52:08.966686] File: urib_api_log.txt removed !!
[2020-07-22 16:52:08.977832] File: disk_log.txt removed !!
[2020-07-22 16:52:08.989102] File: mem_log.txt removed !!
[2020-07-22 16:52:09.414572] File: aci-n9000-dk9.13.2.1m.bin removed !!
```

APIC の CLI で次の moquery を実行して、各スイッチ ノードのブートフラッシュの使用状況を確認できます。

```
f2-apic1# moquery -c eqptcapacityFSPartition -f
'eqptcapacity.FSPartition.path="/bootflash'
Total Objects shown: 6
```

```
# eqptcapacity.FSPartition
name          : bootflash
avail       : 7214920
childAction   :
dn            : topology/pod-1/node-101/sys/eqptcapacity/fspartition-bootflash
memAlert      : normal
modTs         : never
monPolDn     : uni/fabric/monfab-default
path          : /bootflash
rn           : fspartition-bootflash
status        :
used       : 4320184
```

APIC およびスイッチ ファームウェアの MD5sum チェック

ACIファブリックでアップグレードを実行する場合、すべてのノードのアップグレードを準備するために複数のイメージ転送が必要です。これらの転送のほとんどは、第1レベルのイメージ検証を実行します。ただし、障害が発生した場合、それぞれのノードでイメージを再確認する価値があります。

イメージ転送タッチポイントのアップグレード：

1. cisco.com からデスクトップ/ファイル サーバにイメージを転送します。

このイメージに対してMD5を手動で実行します。cisco.com からイメージの予想されるMD5を検証できます。

Software Download

The screenshot displays the Cisco Software Download interface for the Application Policy Infrastructure Controller (APIC). A search bar is at the top. Below it, there are buttons for 'Expand All' and 'Collapse All'. A 'Suggested Release' section lists several versions, with '5.2(1g)' selected. A 'Details' pop-up window is open, showing the following information:

- Description: APIC Image for 5.2(1g) Release
- Release: 5.2(1g)
- Release Date: 07-Jun-2021
- FileName: aci-apic-dk9.5.2.1g.iso
- Size: 7069.78 MB (7413202944 bytes)
- MD5 Checksum: 14c79ac1bb3070b4555e507c3d310826
- SHA512 Checksum: 073a38528fe60ec15311a42cbdd89205
- Release Notes for 5.2(1g) Advisories

In the background, a table lists related releases with columns for Release Date and Size:

Release Date	Size
08-Jun-2021	6.69 MB
07-Jun-2021	7069.78 MB
07-Jun-2021	6762.62 MB

2. デスクトップまたはFTP サーバからいずれかの APIC にイメージをアップロードします。
 - APIC でこの操作を実行する手順については、該当する章の『APIC での APIC およびスイッチイメージのダウンロード』の項を参照してください。
 - GUI を使用した 4.x より前の APIC リリースでのアップグレード
 - GUI を使用した APIC リリース 4.x または 5.0 でのアップグレード
 - GUI を使用した APIC リリース 5.1 以降でのアップグレード

- 転送が完了すると、イメージが破損または不完全に見える場合、APIC は自動的にイメージ検証を実行し、障害 F0058 を発生させます。

3. イメージがファームウェア リポジトリに追加されると、最初にアップロードされた APIC は、そのイメージをクラスタ内の残りの APIC にコピーします。

各 APIC のイメージコピーに対して `md5sum` コマンドを実行することで、各 APIC のアップグレードイメージで MD5 を手動で確認できます。

次に例を示します。

```
APIC1# md5sum /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-dk9.5.2.1g.bin
f4c79ac1bb3070b4555e507c3d310826 /firmware/fwrepos/fwrepo/aci-apic-dk9.5.2.1g.bin
```

4. スイッチは、アップグレードの準備中に、最終的にそれぞれが `switch.bin` イメージのコピーを取得します。

`/bootflash` 内の個々のスイッチ イメージで MD5 を実行できます。

次に例を示します。

```
leaf1# md5sum /bootflash/aci-n9000-dk9.15.2.1g.bin
02e3b3fb45a51e36db28e7ff917a0c96 /bootflash/aci-n9000-dk9.15.2.1g.bin
```

APIC 間の APIC ファームウェア同期

イメージが APIC の 1 つにダウンロードされると、イメージはクラスタ内のすべての APIC に同期されます。これは、各 APIC がイメージをローカルでアップグレードする必要があるため、特に APIC イメージにとって重要です。

これを行うには、各 APIC にログインし、ターゲット イメージの `/firmware/fwrepos/fwrepo` を確認します。

1 つ以上の APIC でイメージが欠落している場合は、ダウンロード後すぐに約 5 分間待機します。イメージがまだ見つからない場合は、APIC クラスタリング ステータスがすべての APIC で正常であることを確認し、GUI または API からイメージを削除します (Linux コマンド `rm` を使用しない)。その後、イメージを再ダウンロードしてファイル同期を再度トリガーします。それでもイメージが表示されない場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

スタンバイ APIC のファイル システム

スタンバイ APIC はコールドスタンバイであり、クラスタの一部ではないため、障害状態についてアクティブにモニタされません。ファイルシステムの完全なチェックはこのカテゴリに該当するため、これらの状態を示すスタンバイ APIC は障害にフラグを立てず、代わりに手動で確認する必要があります。

これを行うには、`rescue-user` としてスタンバイ APIC にログインし、`df -h` を実行してファイルシステムの使用状況を手動で確認します。

いずれかのファイル システムが 75% 以上であることが判明した場合は、TAC に連絡して状態を特定し、解決してください。

APIC に接続されたポートの EPG 設定 (F0467 : port-configured-for-apic)

正常な ACI 展開では、APIC コントローラが接続されているインターフェイスにプッシュされる EPG またはポリシーはありません。APIC がリーフスイッチに接続されている場合は、APIC とリーフスイッチの間で LLDP 検証が行われ、ユーザが設定することなくファブリックに許可されます。APIC に接続されているリーフスイッチインターフェイスにポリシーがプッシュされると、その設定は拒否され、障害が発生します。ただし、APIC へのリンクが何らかの理由でフラップした場合、主に APIC のリブート時のアップグレード中に、そのリーフスイッチインターフェイスにポリシーを展開できます。これにより、APIC がリロード後にファブリックへの再参加がブロックされます。

問題を回避するために、アップグレードの前にこれらの問題を解決することが重要です。APIC の CLI で以下の `moquery` を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F0467 : port-configured-for-apic) :

次の障害は、いくつかの EPG 設定を持つ APIC に接続されているノード 101 eth1/1 の例を示しています。

```
admin@apic1:~> moquery -c faultInst -x
'query-target-filter=wcard(faultInst.descr,"port-configured-for-apic")'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code           : F0467
ack            : no
annotation     :
cause          : configuration-failed
changeSet      : configQual:port-configured-for-apic, configSt:failed-to-apply,
debugMessage:port-configured-for-apic: Port is connected to the APIC;, temporaryError:no
childAction    :
created        : 2021-06-03T07:51:42.263-04:00
delegated      : yes
descr          : Configuration failed for uni/tn-jr/ap-ap1/epg-epg1 node 101 eth1/1
due to Port Connected to Controller, debug message: port-configured-for-apic: Port is
connected to the APIC;
dn             :
topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-jr/ap-ap1/epg-epg1]
/node-101/stpathatt-[eth1/1]/nwissues/fault-F0467
domain         : tenant
extMngdBy      : undefined
highestSeverity : minor
lastTransition : 2021-06-03T07:53:52.021-04:00
lc             : raised
modTs          : never
occur          : 1
origSeverity   : minor
prevSeverity   : minor
rn             : fault-F0467
rule           : fv-nw-issues-config-failed
severity       : minor
status         :
subject        : management
type           : config
uid            :
```

インターフェイス L2/L3 モード (F0467 : port-configured-as-l2、port-configured-as-l3) の競合

これは、アップグレード前に確認する必要がある F0467 障害コードファミリのもう 1 つのタイプです。この障害は、ポリシーが展開されているポートが反対のモードで動作しているため、レイヤ 3 アウト (L3Out) で設定されたインターフェイスに障害が発生したことを警告します。たとえば、L3Out の下にルーテッドサブインターフェイスを設定し、ポートを L3 ポートにする場合があります。ただし、そのポートにはすでに L2 ポリシーがあります。ACI のポートは、「switchport」 (L2) または「no switchport」 (L3) のいずれかである可能性があるレイヤ 3 スイッチ上のポートと同様に、L2 または L3 のいずれかです。ポートがすでに L3 ポートである場合、同じルールが適用されますが、そのポートに L2 設定を展開します。アップグレード後、スイッチのリロード後にこの障害のあるポリシーが最初に展開されると、以前に動作していた設定が破損する可能性があります。

問題を回避するために、アップグレードの前にこれらの問題を解決することが重要です。障害が発生したインターフェイスは、障害をクリアするために修正または削除する必要があります。APIC の CLI で以下の moquery を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F0467 : port-configured-as-l2) :

次の障害は、同じポートがすでに SVI と同じポートを使用する EPG や他の L3Out などの他のコンポーネントによって L2 として設定されているため、テナント jr がノード 101 eth1/7 で失敗した L3Out *OSPF* からの設定の例を示しています。この場合、L3Out *OSPF* はノード 101 eth1/7 を SVI (L2) ではなくルーテッドポートまたはルーテッドサブインターフェイス (L3) として使用しようとしています。

```
admin@apic1:~> moquery -c faultDelegate -x
'query-target-filter=wcard(faultInst.changeSet,"port-configured-as-l2")'
Total Objects shown: 1

# fault.Delegate
affected      :
resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-OSPF]/node-101/stpathatt-[eth1/7]/nwissues
code          : F0467
ack           : no
cause         : configuration-failed
changeSet     : configQual:port-configured-as-l2, configSt:failed-to-apply,
temporaryError:no
childAction   :
created       : 2021-06-23T12:17:54.775-04:00
descr         : Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-jr/out-OSPF node 101
              eth1/7 due to Interface Configured as L2, debug message:
dn            :
uni/tn-jr/out-OSPF/fd-[resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-OSPF]/node-101/
stpathatt-[eth1/7]/nwissues]-fault-F0467
domain        : tenant
highestSeverity : minor
lastTransition : 2021-06-23T12:20:09.780-04:00
lc            : raised
modTs         : never
occur         : 1
origSeverity  : minor
prevSeverity  : minor
rn            :
fd-[resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-OSPF]/node-101/stpathatt-[eth1/7]/nwissues]-fault-F0467
rule          : fv-nw-issues-config-failed
severity      : minor
```

```

status          :
subject         : management
type           : config

```

障害の例 (F0467 : port-configured-as-l3) :

次の障害は、上記の状況の逆の例を示しています。この例では、L3Out *IPV6* は L2 ポートとしてノード 101 eth1/7 を使用しようとするますが、他の L3Out がすでに同じポートを L3 ポートとして使用しているため、失敗しました。

```

admin@apic1:~> moquery -c faultDelegate -x
'query-target-filter=wcand(faultInst.changeSet,"port-configured-as-l3")'
Total Objects shown: 1

# fault.Delegate
affected      :
resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-IPV6]/node-101/stpathatt-[eth1/7]/nwissues
code         : F0467
ack          : no
cause        : configuration-failed
changeSet    : configQual:port-configured-as-l3, configSt:failed-to-apply,
debugMessage:port-configured-as-l3: Port has one or more layer3 sub-interfaces;,
temporaryError:no
childAction   :
created      : 2021-06-23T12:31:41.949-04:00
descr        : Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-jr/out-IPV6 node 101
eth1/7 due to Interface Configured as L3, debug message: port-configured-as-l3: Port
has one or more layer3 sub-interfaces;
dn           :
uni/tn-jr/out-IPV6/fd-[resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-IPV6]/node-101/
stpathatt-[eth1/7]/nwissues]-fault-F0467
domain       : tenant
highestSeverity : minor
lastTransition : 2021-06-23T12:31:41.949-04:00
lc           : soaking
modTs        : never
occur        : 1
origSeverity  : minor
prevSeverity  : minor
rn           :
fd-[resPolCont/rtdOutCont/rtdOutDef-[uni/tn-jr/out-IPV6]/node-101/stpathatt-[eth1/7]/nwissues]-fault-F0467
rule         : fv-nw-issues-config-failed
severity      : minor
status        :
subject       : management
type         : config

```

コントラクト向け L3Out サブネットの競合 (F0467 : prefix-entry-already-in-use)

アップグレードの前に確認する必要がある別のタイプの F0467 障害コードファミリーがあります。この障害は、Layer3 Out (L3Out) で定義された外部 EPG に、同じ VRF 内の別の L3Out 外部 EPG と重複する「外部 EPG の外部サブネット」範囲が設定されたサブネットがあることを警告します。アップグレード後、スイッチのリロード後にこの障害のあるポリシーが最初に展開されると、以前の動作中の設定が破損する可能性があります。

スイッチのアップグレード時に予期しない停止を防ぐために、アップグレードの前にこれらの問題を解決することが重要です。障害が発生したサブネットは、障害をクリアするために修正または削除する必要があります。APIC の CLI で以下の `moquery` を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F0467 : prefix-entry-already-in-use) :

次に、*all* という外部 EPG を使用した L3Out *OSPF* の例を示します。この外部 EPG では、L3Out サブネット 112.112.112.112/32 が「外部 EPG の外部サブネット」で設定され、パケットの送信元または宛先 IP アドレスをこの外部 EPG にコントラクトアプリケーションに分類します。ただし、同じサブネットが同じ VRF 内の別の外部 EPG によってすでに使用されているため、失敗しました。

```
admin@apic1:~> moquery -c faultInst
-x'query-target-filter=wcard(faultInst.descr,"prefix-entry-already-in-use")'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code           : F0467
ack            : no
annotation     :
cause         : configuration-failed
changeSet      : configQual:prefix-entry-already-in-use, configSt:failed-to-apply,
debugMessage:prefix-entry-already-in-use: Prefix entry sys/ctx-[vxlan-2621440]/pfx-[112.112.112.112/32] is in use;; temporaryError:no
childAction    :
created        : 2021-06-22T09:02:36.630-04:00
delegated      : yes
descr          : Configuration failed for uni/tn-jr/out-OSPF/instP-all due to Prefix
Entry Already Used in Another EPG, debug message: prefix-entry-already-in-use: Prefix
entry sys/ctx-[vxlan-2621440]/pfx-[112.112.112.112/32] is in use;
dn             :
topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/rtd-[uni/tn-jr/out-OSPF/instP-all]/rwiissues/fault-F0467
domain         : tenant
extMngdBy      : undefined
highestSeverity : minor
lastTransition : 2021-06-22T09:04:51.985-04:00
lc             : raised
modTs          : never
occur          : 1
origSeverity   : minor
prevSeverity   : minor
rn             : fault-F0467
rule           : fv-nw-issues-config-failed
severity       : minor
status         :
subject        : management
type           : config
uid            :
```

同じ VRF 内の BD サブネットの重複 (F0469 : 重複、F1425 : サブネット重複)

重複する IP アドレスまたはサブネットが VRF 内に展開されると、そのポリシーは失敗し、ノードレベルで障害が発生します。ただし、アップグレード時に、以前に失敗した設定が以前に動作していた設定の前にリーフスイッチにプッシュされる可能性があります。これにより、アップグレード前の既知の動作状態がアップグレード後に破損し、以前に動作していたサブネットの接続の問題が発生する可能性があります。

この状況には 2 つの障害があります。

- F0469 (duplicate-subnets-within-ctx) は、複数の BD サブネットが同じ VRF のまったく同じサブネットで設定されている場合に発生します。

- F1425 (subnet-overlap) は、BD サブネットが同じではなく重複している場合に発生します。

問題を回避するために、アップグレードの前にこれらの問題を解決することが重要です。障害が発生したサブネットは、障害をクリアするために修正または削除する必要があります。APIC の CLI で以下の `moquery` を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F0469 : duplicate-subnets-within-ctx) :

```
admin@fl-apic1:~> moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'
Total Objects shown: 4

# fault.Inst
code           : F0469
ack            : no
annotation     :
cause         : configuration-failed
changeSet      : configQual (New: duplicate-subnets-within-ctx), configSt (New:
failed-to-apply), debugMessage (New: uni/tn-TK/BD-BD2,uni/tn-TK/BD-BD1)
childAction    :
created       : 2021-07-08T17:40:37.630-07:00
delegated      : yes
descr        : BD Configuration failed for uni/tn-TK/BD-BD2 due to
duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-TK/BD-BD2 ,uni/tn-TK/BD-BD1
dn            :
topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-TK/BD-BD2]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469
domain        : tenant
extMngdBy     : undefined
highestSeverity : minor
lastTransition : 2021-07-08T17:40:37.630-07:00
lc           : soaking
modTs        : never
occur        : 1
origSeverity  : minor
prevSeverity  : minor
rn           : fault-F0469
rule         : fv-bdconfig-issues-config-failed
severity     : minor
status       :
subject      : management
type        : config
uid         :
```

障害の例 (F1425 : subnet-overlap) :

```
admin@apic1:~> moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code           : F1425
ack            : no
annotation     :
cause         : ip-provisioning-failed
changeSet      : ipv4CfgFailedBmp (New:
ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcnOwn_failed_flag,
ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,
ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual
(New: subnet-overlap)
childAction    :
created       : 2020-02-27T01:50:45.656+01:00
delegated      : no
```

```

descr          : IPv4 address(10.10.10.1/24) is operationally down, reason:Subnet
overlap on node 101 fabric hostname leaf-101
dn             :
topology/pod-1/node-101/sys/ipv4/inst/dom-jr:v1/if-[vlan10]/addr-[10.10.10.1/24]/fault-F1425
domain        : access
extMngdBy     : undefined
highestSeverity : major
lastTransition : 2020-02-27T01:52:49.812+01:00
lc            : raised
modTs         : never
occur         : 1
origSeverity  : major
prevSeverity  : major
rn            : fault-F1425
rule          : ipv4-addr-oper-st-down
severity      : major
status        :
subject       : oper-state-err
type          : operational
uid           :

```

APIC の SSD ヘルス ステータス (F0101、F2730、F2731、F2732)

APIC リリース 2.3(1) から、SSD メディアの消耗インジケータ（残りの寿命）が APIC ノードで特定のパーセンテージ未満になると、障害が発生します。ライフタイムが短い SSD を使用すると、アップグレードやダウングレード操作など、内部データベースの更新が必要な操作が失敗する可能性があります。APIC は、残りの SSD の寿命に応じて 3 つの異なる障害を発生させます。システムで最も重大な障害（F2732）が発生した場合は、アップグレードを実行する前に Cisco TAC に連絡して SSD を交換する必要があります。

- **F2730** : APIC SSD の寿命に関する警告レベルの障害。これは、残りの寿命が 10% 未満の場合に発生します。
- **F2731** : APIC SSD の寿命に関するメジャー レベルの障害。これは、残りの寿命が 5% 未満の場合に発生します。
- **F2732** : APIC SSD の寿命に関する重大レベルの障害。これは、残りの寿命が 1% 未満の場合に発生します。

また、ごくまれに、SSD の寿命以外の動作上の問題が発生する場合があります。このような場合は、障害 F0101 を探します。

APIC の CLI で以下の `moquery` を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

APIC が 2.3(1) リリースよりも古いリリースで実行されている場合は、Cisco TAC に連絡して SSD の残りの寿命を確認してください。

詳細については、『[APIC SSD の交換に関する技術情報](#)』を参照してください。

障害の例 (F2731 : APIC SSD 寿命の重大な障害) :

次に、SSD の残り寿命が 1% の APIC 3（ノード 3）の例を示します（主な障害 F2731）。この場合、寿命 1% 未満の重大な障害 F2732 は発生しませんが、F2732 のしきい値に十分近いいため、SSD を交換することをお勧めします。

```

APIC1# moquery -c faultInfo -f 'fault.Inst.code=="F2731"'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code           : F2731
ack            : no
annotation     :
cause          : equipment-wearout
changeSet      : mediaWearout (Old: 2, New: 1)
childAction    :
created        : 2019-10-22T11:47:40.791+01:00
delegated      : no
descr         : Storage unit /dev/sdb on Node 3 mounted at /dev/sdb has 1% life
remaining
dn             : topology/pod-2/node-3/sys/ch/p-[/dev/sdb]-f-[/dev/sdb]/fault-F2731
domain         : infra
extMngdBy     : undefined
highestSeverity : major
lastTransition : 2019-10-22T11:49:48.788+01:00
lc            : raised
modTs         : never
occur         : 1
origSeverity  : major
prevSeverity  : major
rn            : fault-F2731
rule          : eqpt-storage-wearout-major
severity      : major
status        :
subject       : equipment-wearout
type          : operational
uid           :

```

ACI スイッチの SSD ヘルス ステータス (F3074、F3073)

リリース2.1 (4)、2.2 (4)、2.3 (1o)、および3.1 (2m) から、フラッシュSSDのライフタイムの使用率がリーフまたはスパインスイッチで特定の耐久性の上限に達した場合に障害が発生します。ライフタイムが短いフラッシュ SSD では、APIC 通信などの内部データベースの更新が必要な操作が失敗する、またはスイッチが起動しない可能性があります。ACI スイッチは、消費する SSD の寿命に応じて2つの異なる障害を発生させます。システムで最も重大な障害 (F3073) が発生した場合は、アップグレードを実行する前に Cisco TAC に連絡して SSD を交換する必要があります。

- **F3074** : スイッチ SSD ライフタイムの警告レベルの障害。これは、寿命が制限の 80% に達したときに発生します。
- **F3073** : スイッチ SSD ライフタイムの警告レベルの障害。これは、寿命が制限の 90% に達したときに発生します。

APIC の CLI で以下の `moquery` を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

APIC が古いリリースを実行している場合は、Cisco TAC に連絡して SSD のライフ ステータスを確認してください。

詳細については、『[ACI スイッチ ノード SSD 寿命の説明](#)』テクニカルノートを参照してください。

障害の例 (F3074 : スイッチ SSDの寿命に関する警告) :

次に、SSD 寿命の 85% に達したノード 101 の例を示します。

```
APIC1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3074"'
```

```
Total Objects shown: 4
```

```
# fault.Inst
code           : F3074
ack            : no
annotation     :
cause          : equipment-flash-warning
changeSet      : acc:read-write, cap:61057, deltape:23, descr:flash, gbb:0, id:1,
lba:0, lifetime:85, majorAlarm:no, mfgTm:2020-09-22T02:21:45.675+00:00, minorAlarm:yes,
model: Micron_M600_MTFDDAT064MBF, operSt:ok, peCycles:4290, readErr:0, rev:MC04,
ser:MSA20400892, tbw:21.279228, type:flash, vendor: Micron, warning:yes, wlc:0
childAction    :
created        : 2020-09-21T21:21:45.721-05:00
delegated      : no
descr          : SSD has reached 80% lifetime and is nearing its endurance limit.
Please plan for Switch/Supervisor replacement soon
dn             : topology/pod-1/node-101/sys/ch/supslot-1/sup/flash/fault-F3074
domain         : infra
extMngdBy      : undefined
highestSeverity : minor
lastTransition : 2020-09-21T21:24:03.132-05:00
lc             : raised
modTs          : never
occur          : 1
origSeverity   : minor
prevSeverity   : minor
rn             : fault-F3074
rule           : eqpt-flash-flash-minor-alarm
severity       : minor
status         :
subject        : flash-minor-alarm
type           : operational
```

VMM コントローラの接続 (F0130)

APIC と VMM コントローラ間の通信に問題がある場合、VMM コントローラのステータスはオフラインとしてマークされ、障害 F0130 が発生します。アップグレード後に APIC が必要な情報を取得できないために VMM コントローラとの通信に基づいてスイッチに現在展開されているリソースが変更または失われないように、アップグレード前にそれらの間の接続が復元されていることを確認します。

APIC の CLI で以下の moquery を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F0130 : VMM コントローラの接続障害) :

次に、APIC が VMM ドメイン LAB_VMM の IP 192.168.100.100 で VMM コントローラ MyVMMControler と通信できない例を示します。

```
apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0130"'
```

```
Total Objects shown: 1
```

```
# fault.Inst
code           : F0130
ack            : no
```

```

cause                : connect-failed
changeSet            : operSt (Old: unknown, New: offline)
childAction          :
created              : 2016-05-23T16:07:50.205-05:00
delegated            : yes
descr                : Connection to VMM controller: 192.168.100.100 with name MyVMMController
                      in datacenter LAB1 in domain: LAB_VMM is failing repeatedly with error: [Failed to
                      retrieve ServiceContent from the vCenter server 192.168.100.100]. Please verify network
                      connectivity of VMM controller 192.168.100.100 and check VMM controller user credentials
                      are valid.
dn                   : comp/prov-VMware/ctrlr-[LAB_VMM]-MyVMMController/fault-F0130
domain               : external
highestSeverity      : major
lastTransition       : 2016-05-23T16:10:04.219-05:00
lc                   : raised
modTs                : never
occur                : 1
origSeverity         : major
prevSeverity         : major
rn                   : fault-F0130
rule                 : comp-ctrlr-connect-failed
severity             : major
status               :
subject              : controller
type                 : communications
uid                  :

```

リーフノードと VMM ハイパーバイザ間の LLDP/CDP 隣接関係がない (F606391)

VMM ドメインを EPG に接続する際の事前プロビジョニングではなく、オンデマンドまたは即時解決の即時性により、VMware DVS 統合などの一部の VMM 統合では、APIC はハイパーバイザに接続されたリーフスイッチから、そしてハイパーバイザを管理する VMM コントローラからの LLDP または CDP 情報をチェックします。この情報は、Cisco UCS ファブリック インターコネクトなどの間に中間スイッチがある場合でも、リーフスイッチとハイパーバイザの両方から、ハイパーバイザに接続するリーフ インターフェイスを動的に検出するために必要です。インターフェイスが検出されると、APIC は、ハイパーバイザが接続されているリーフスイッチの必要なインターフェイスにのみ VLAN を動的に展開します。

APIC リリース 3.0(1) より前では、APIC がハイパーバイザの観点から LLDP または CDP 情報を比較できないため、APIC が VMM コントローラへの接続を失った場合、VLAN はリーフ インターフェイスから削除されていました。APIC リリース 3.0(1) 以降では、一時的な管理プレーンの問題がデータプレーン トラフィックに影響を与えないようにするために、APIC が VMM コントローラへの接続を失っても、VLAN はリーフ インターフェイスから削除されません。ただし、LLDP/CDP 情報を繰り返し取得しようとする、APIC プロセスでチェーンが発生する可能性があります。LLDP/CDP 情報が欠落している場合、障害 F606391 が発生します。

これらの理由により、APIC のリリースに関係なく、アップグレードの前にこの障害を解決することが重要です。Cisco Application Virtual Edge (AVE) 用に設定された VMM ドメインで障害が発生した場合、LLDP/CDP ではなく opflex プロトコルに基づいてスイッチをプログラムするために構築された制御プレーンが使用されるため、LLDP および CDP は完全に無効にできます。LLDP および CDP が無効の場合、障害はクリアされます。VMM ドメインの LLDP/CDP 状態を変更するための設定は、VMM ドメインの vSwitch ポリシーで設定されます。

APIC の CLI で以下の moquery を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F606391 : ハイパーバイザの LLDP/CDP 隣接関係がない) :

```

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F606391"'
Total Objects shown: 5

# fault.Inst
code           : F606391
ack            : no
annotation     :
cause          : fsm-failed
changeSet      :
childAction    :
created        : 2019-07-18T01:17:39.435+08:00
delegated      : yes
descr          : [FSM:FAILED]: Get LLDP/CDP adjacency information for the
physical adapters on the host: hypervisor1.cisco.com (TASK:ifc:vmmngr:CompHvGetHpNicAdj)
dn             :
comp/prov-VMware/ctrlr-[LAB_VMM]-MyVMMController/hv-host-29039/fault-F606391
domain         : infra
extMngdBy      : undefined
highestSeverity : major
lastTransition : 2019-07-18T01:17:39.435+08:00
lc             : raised
modTs          : never
occur          : 1
origSeverity   : major
prevSeverity   : major
rn             : fault-F606391
rule           : fsm-get-hp-nic-adj-fsm-fail
severity       : major
status         :
subject        : task-ifc-vmmngr-comp-hv-get-hp-nic-adj
type           : config
uid            :

```

LLDP を介して注入される異なるインフラ VLAN (F0454 : infra-vlan-mismatch)

2つの異なる ACI ファブリック間でバックツーバック接続されたインターフェイスがある場合は、アップグレードの前にこれらのインターフェイスで LLDP を無効にする必要があります。これは、アップグレード後にスイッチが復帰すると、別のインフラ VLAN を使用している可能性がある他のファブリックから LLDP パケットを受信して処理する可能性があるためです。その場合、スイッチは誤って他のファブリックのインフラ VLAN を介して検出され、正しいファブリックでは検出されません。

ACI スイッチが現在、他のファブリックからインフラ VLAN の不一致を含む LLDP パケットを受信しているかどうかを検出する場合に障害があります。

任意の APIC の CLI で次の moquery を実行して、システムに障害が存在するかどうかを確認できます。

障害の例 (F0454 : 不一致のパラメータを持つ LLDP) :

```

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0454"'
Total Objects shown: 2

# fault.Inst
code           : F0454
ack            : no
alert         : no
annotation     :

```

```

cause          : wiring-check-failed
changeSet      : wiringIssues (New:
ctrlr-uuid-mismatch,fabric-domain-mismatch,infra-ip-mismatch,infra-vlan-mismatch)
childAction    :
created        : 2021-06-30T10:44:25.576-07:00
delegated      : no
descr         : Port eth1/48 is out of service due to Controller UUID mismatch,Fabric
domain name mismatch,Infra subnet mismatch,Infra vlan mismatch
dn            : topology/pod-1/node-104/sys/lldp/inst/if-[eth1/48]/fault-F0454
--- snip ---

```

コントラクト向けポリシー CAM プログラミング (F3545)

この障害F3545は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗のいずれかが原因で、スイッチがコントロールルール（ゾーンングルール）をアクティベートすることができないときに発生します。これが表示されるのは、ポリシー CAM がいっぱい、スイッチにこれ以上コントラクトを展開できず、リポートまたはアップグレード後に別のコントラクトセットが展開される可能性があるためです。これにより、アップグレード前に動作していたサービスが、アップグレード後に失敗する可能性があります。ポリシー CAM の使用ではなく、コントラクトでサポートされていないタイプのフィルタなど、他の理由で同じ障害が発生する可能性があることに注意してください。たとえば、第1世代のACIスイッチはEtherType IPをサポートしますが、コントラクトフィルタではIPv4またはIPv6はサポートしません。この障害が存在する場合は、APIC GUIの[操作 (Operations)]>[キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)]>[リーフ キャパシティ (Leaf Capacity)]でポリシー CAM の使用状況を確認します。

APIC の CLI で以下の moquery を実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害は GUI 内でも確認できます。

障害の例 (F3545 : ゾーン分割ルールのプログラミングの失敗) :

次に、266 のコントラクトルールに対して、プログラミングエラー (zoneRuleFailed) があるノード 101 の例を示します。また、changeSet の L3Out サブネットのプログラミング障害 (pfxRuleFailed) も表示されますが、そのために別の障害 F3544 が発生します。

```

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3545"'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code          : F3545
ack           : no
annotation    :
cause         : actrl-resource-unavailable
changeSet     : pfxRuleFailed (New: 80), zoneRuleFailed (New: 266)
childAction   :
created       : 2020-02-26T01:01:49.256-05:00
delegated     : no
descr        : 266 number of Rules failed on leaf1
dn           : topology/pod-1/node-101/sys/actrl/dbgStatsReport/fault-F3545
domain       : infra
extMngdBy    : undefined
highestSeverity : major
lastTransition : 2020-02-26T01:03:59.849-05:00
lc           : raised
modTs        : never
occur        : 1
origSeverity  : major

```



```

prevSeverity      : major
rn                : fault-F3545
rule              : actrl-stats-report-zone-rule-prog-failed
severity          : major
status            :
subject           : hwprog-failed
type              : operational
uid               :

```

コントラクト向け L3Out サブネット プログラミング (F3544)

この障害F3544は、ハードウェアまたはソフトウェアのプログラミングの失敗のいずれかが原因で、**pcTag** へのプレフィックスをマッピングするために、スイッチがエントリをアクティベートすることができないときに発生します。これらのエントリは、L3Outの外部EPGの下の『**External Subnets for the External EPG**』範囲を持つL3Outサブネット用に設定され、L3OutサブネットをL3Out EPGにマッピングするために使用されます。スイッチのLPMまたはホストルート キャパシティが原因でこれが表示される場合、そのようなスイッチは、リブートまたはアップグレード後に異なるエントリセットをアクティブにする可能性があります。これにより、アップグレード前に動作していたサービスが、アップグレード後に失敗する可能性があります。この障害が発生している場合は、APIC GUIの[操作 (Operations)]>[キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)]>[リーフ キャパシティ (Leaf Capacity)]でLPMおよび/32 または /128 ルートの使用状況を確認します。

APICのCLIで以下のmoqueryを実行し、これらの障害がシステムに存在するかどうかを確認できます。障害はGUI内でも確認できます。

障害の例 (F3544 : L3Out サブネット プログラミング障害) :

次に、「外部 EPG 向け外部サブネット」 (pfxRuleFailed) で 80 L3Out サブネットのプログラミングに失敗したノード 101 の例を示します。また、changeSetのコントラクト自体のプログラミング障害 (zoneRuleFailed) も表示されますが、そのために別の障害F3545が発生します。

```

apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F3544"'
Total Objects shown: 1

# fault.Inst
code          : F3544
ack           : no
annotation    :
cause         : actrl-resource-unavailable
changeSet     : pfxRuleFailed (New: 80), zoneRuleFailed (New: 266)
childAction   :
created       : 2020-02-26T01:01:49.246-05:00
delegated     : no
descr       : 80 number of Prefix failed on leaf1
dn            : topology/pod-1/node-101/sys/actrl/dbgStatsReport/fault-F3544
domain        : infra
extMngdBy     : undefined
highestSeverity : major
lastTransition : 2020-02-26T01:03:59.849-05:00
lc            : raised
modTs         : never
occur         : 1
origSeverity  : major
prevSeverity  : major
rn            : fault-F3544
rule          : actrl-stats-report-pre-fix-prog-failed
severity      : major

```

```

status      :
subject     : hwprog-failed
type        : operational
uid         :

```

一般的なスケーラビリティの制限値

APIC GUI の [操作 (Operations)] > [キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)] から [キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)] を確認し、容量が制限を超えていないことを確認します。制限を超えると、[コントラクト向けポリシー CAM プログラミング \(F3545\) \(24 ページ\)](#) および [コントラクト向け L3Out サブネット プログラミング \(F3544\) \(25 ページ\)](#) の警告と同様に、アップグレードの前後に展開されたリソースに不整合が生じる可能性があります。

これらは通常、ソフトウェアの制限値ではなくハードウェアの制限値のため、各スイッチの [キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)] は、[操作 (Operations)] > [キャパシティ ダッシュボード (Capacity Dashboard)] > [リーフ キャパシティ (Leaf Capacity)] で確認することをお勧めします。たとえば、MAC (学習済み)、IPv4 (学習済み)、ポリシー CAM、LPM、ホスト ルートなどのエンドポイントの数。

重複する VLAN プール

異なる VLAN プール間で VLAN ブロックが重複すると、次のような転送の問題が発生する可能性があります。

- エンドポイントの学習の問題によるパケット損失
- BPDU 転送ドメインによるスパニング ツリー ループ

スイッチはアップグレード後にポリシーを最初から取得し、アップグレード前に使用されていたものとは異なるプールから同じ VLAN ID を適用する可能性があるため、[スイッチのアップグレード後にこれらの問題が突然発生することがあります](#)。その結果、VLAN ID は他のスイッチノードとは異なる VXLAN VNID にマッピングされます。これにより、上記の2つの問題が発生します。

VLAN ID と VXLAN ID マッピングをバックグラウンドで適切に理解している場合を除き、ファブリック内に重複する VLAN プールがないことを確認することが重要です。よくわからない場合は、APIC GUI (リリース 3.2(6)以降で使用可能) の [システム (System)] > [システム設定 (System Settings)] > [ファブリック全体の設定 (Fabric Wide Setting)] で [EPG VLAN 検証を適用する (Enforce EPG VLAN Validation)] を検討してください。これにより、もっとも問題が発生する設定を防ぎます (同じ EPG に関連付けられている重複 VLAN プールを含む2つのドメイン)。

重複 VLAN プールがどのように問題になるか、およびこのシナリオがいつ発生するかを理解するには、次のドキュメントを参照してください。

- [重複 VLAN プールによる VPC エンドポイントへの断続的なパケット ドロップとスパニング ツリー ループ](#)
- [ACI : 一般的な移行の問題/ VLAN プールの重複](#)

- 『Cisco APIC レイヤ2 ネットワーキング設定ガイド、リリース4.2(x)』の「重複する VLAN の検証」

L3Out MTU の不一致

ACI L3Out インターフェイスとそれらに接続するルータの MTU 値が一致していることを確認することが重要です。そうしないと、アップグレード後に ACI スイッチが起動したときに、ルーティングプロトコルのネイバーシップの確立中またはピア間のルート情報の交換中に問題が発生する可能性があります。

各プロトコルの詳細については、以下を参照してください。

BGP は、MTU を考慮せずにセッションを確立するプロトコルです。BGP の「オープンおよび確立」メッセージは小さいですが、ルートを交換するためのメッセージは非常に大きくなる可能性があります。

リンクの両端からの MTU が一致しない場合、OSPF はネイバーシップを形成できません。ただし、これは強く推奨されませんが、MTU が大きい側が MTU を無視して OSPF ネイバーシップを起動するように設定されている場合は、OSPF ネイバーシップが形成されます。

境界リーフスイッチのアップグレード中は、ルーティングセッションが切断されます。境界リーフスイッチが新しいバージョンでオンラインになると、ルーティングピアが起動します。その後、ルーティングプレフィックスに関する情報の交換を開始すると、より大きなペイロードを持つフレームが生成されます。テーブルのサイズに基づいて、更新にはより大きなフレームサイズが必要になる場合があります。このペイロードのサイズは、ローカル MTU によって異なります。反対側の MTU が一致しない場合（ローカル MTU サイズよりも小さい場合）、これらの交換は失敗し、ルーティングの問題が発生します。

[テナント (Tenant)] > [ネットワーキング (Networking)] > [L3Out] > [論理ノード プロファイル (Logical Node Profile)] > [論理インターフェイス プロファイル (Logical Interface Profile)] > [インターフェイス タイプの選択 (Select interface type)] で L3Out インターフェイスの MTU も確認して設定できます。

任意の APIC の CLI で次の moquery を実行して、すべての L3Out インターフェイスの設定済み MTU を確認できます。次の例のように、必要に応じて簡潔な出力に grep を使用します。

```
egrep "dn|encap|mtu"
```

この例では、VLAN 2054 を持つ L3Out インターフェイスは、テナント [TK]、[L3Out] [OSPF]、[論理ノード プロファイル (Logical Node Profile)] [OSPF_nodeProfile]、および [論理インターフェイス プロファイル (Logical Interface Profile)] [OSPF_interfaceProfile] で MTU 9000 で設定されます。

```
apic1# moquery -c l3extRsPathL3OutAtt
Total Objects shown: 1
```

```
# l3ext.RsPathL3OutAtt
addr      : 20.54.0.1/24
--- snip ---
dn        : uni/tn-TK/out-OSPF/lnodep-OSPF_nodeProfile/lifp-OSPF_interfaceProfile/
rspathL3OutAtt-[topology/pod-1/paths-101/pathep-[eth1/12]]
encap     : vlan-2054
--- snip ---
```

```
mtu          : 9000
--- snip ---
```

または、境界リーフ ノードでも `fabric <node_id> show interface` を実行できます。

MTU が [継承 (inherit)] と表示される場合、値は [ファブリック (Fabric)] > [ファブリック ポリシー (Fabric Policies)] > [ポリシー (Policies)] > [グローバル (Global)] > [ファブリック L2 MTU (Fabric L2 MTU)] > [デフォルト (default)] から継承されます。

この章で提供されるスクリプトは、すべての L3Out インターフェイスの MTU を確認します。ただし、APIC でスクリプトを実行する必要があり、APIC は接続されたデバイスで設定された MTU 値の可視性を持ちません。したがって、接続されたデバイスの MTU を手動で確認する必要があります。

ループバックのないノードプロファイル下の L3Out BGP ピア接続プロファイル

リリース 4.1(2) 以降にアップグレードする前に、次の 2 つの要件のいずれかが満たされていることを確認する必要があります。

- BGP ピア接続プロファイルを持つノードプロファイルに、プロファイル内のすべてのスイッチにループバックが設定されている。
- BGP ピア接続プロファイルは、インターフェイスごとに設定されます。

BGP ピア接続プロファイルは、ノードプロファイルまたはインターフェイスごとに設定できます。前者はループバックから BGP セッションを送信し、後者は各インターフェイスから BGP セッションを送信します。

リリース 4.1(2) 以前では、BGP ピア接続プロファイルがループバックを設定せずにノードプロファイルで設定されている場合、APIC は別の L3Out からのループバック IP アドレスや、各インターフェイスに設定されている IP アドレスなど BGP 送信元と同じ VRF 内の同じ境界リーフスイッチで使用可能な別の IP アドレスを使用します。これにより、リブートまたはアップグレード中に意図せずに BGP 送信元 IP アドレスが変更されるリスクがあります。この動作は [CSCvm28482](#) に基づいて変更され、ループバックがノードプロファイルで設定されていない場合、ACI はノードプロファイルで BGP ピア接続プロファイルを介して BGP セッションを確立しなくなりました。代わりに、障害 F3488 がこれらの状況で発生します。この障害は、アップグレード後にのみ発生するため、アップグレード前のチェックとして使用することはできません。

この変更により、古いバージョンからリリース 4.1(2) 以降にアップグレードする場合、BGP ピア接続プロファイルを介してセッションがノードプロファイルで生成され、ループバックがノードプロファイルで設定されていない場合、BGP セッションは確立されなくなります。

同じノードプロファイル内の複数のインターフェイスが同じピア IP を使用して BGP ピアを確立する必要がある場合、同じ BGP ピア設定がループバックがないため、同じノードプロファイル内の各インターフェイスに対してフォールバックとして適用されるように、ループバックを使用せずノードプロファイルで BGP ピア接続プロファイルを設定する場合があります。これは、同じピア IP アドレスを持つ BGP ピア接続プロファイルが、同じノードプロファイル内の複数のインターフェイス プロファイルで設定できないためです。この制限は、4.2(7f) の [CSCvw88636](#) に基づいて緩和されました。それまでは、この特定の要件について、インター

フェイス プロファイルごとにノードインターフェイスを設定し、異なるノードプロファイルの各インターフェイスプロファイルでBGPピア接続プロファイルを設定する必要があります。

L3Outの誤ったルートマップ方向 (CSCvm75395)

リリース 4.1(1)以降にアップグレードする前に、ルートマップ (ルートプロファイル) の設定が正しいことを確認する必要があります。

CSCvm75395 の不具合により、誤った設定 (方向の不一致) にもかかわらず、次の設定がリリース 4.1(1) より前に機能していた可能性があります。

- インポート ルート制御サブネットを持つ L3Out サブネットに接続されたエクスポート方向のルートマップ
- エクスポート ルート制御サブネットを持つ L3Out サブネットに接続されたインポート方向のルートマップ

ここで、L3Out サブネットは、L3Out の外部 EPG で設定されたサブネットを意味します。

ただし、ファブリックをリリース 4.1(1)以降にアップグレードした後は、これらの誤った設定は機能しなくなります。これは予想される動作です。

この方法は、ACIL3Outsによってアドバタイズまたは学習されるルートを制御するための最も一般的な方法または推奨される方法ではありませんが、この方法での正しい設定は次のとおりです。

- エクスポート ルート制御サブネットを持つ L3Out サブネットに接続されたエクスポート方向のルートマップ
- インポート ルート制御サブネットでL3Outサブネットに接続されたインポート方向のルートマップ

または、以下の推奨設定に従って、代わりに L3Outs のルート交換を制御できます。

- IP プレフィックスリストを持つ **default-export** ルートマップ
- IP プレフィックスリストを持つ **default-import** ルートマップ

この設定では、外部 EPG に [エクスポート ルート制御サブネット (Export Route Control Subnet)] または [インポート ルート制御サブネット (Import Route Control Subnet)] は必要ありません。また、通常のルータと同様に、ルートマップを通じてルーティングプロトコルを完全に制御しながら、コントラクトまたはルート リーク専用の外部 EPG を使用できます。

また、インポート方向のルートマップは、[テナント (Tenant)] > [ネットワーキング (Networking)] > [L3Out] > [メインプロファイル (Main profile)] でインポートに対してルート制御の適用が有効になっている場合にのみ有効になることに注意してください。それ以外の場合は、すべてがデフォルトでインポート (学習) されます。

EP Announce バージョンの不一致 (CSCvi76161)

現在の ACI スイッチのバージョンが 12.2(4p) よりも前または 12.3(1) で、リリース 13.2(2) 以降にアップグレードする場合、Cisco ACI リーフ スイッチ間のバージョン不一致により、リーフ

スイッチの EPM プロセスが予期しない EP アナウンス メッセージを受信し、EPM がクラッシュしてスイッチがリロードされる場合があります。障害 [CSCvi76161](#) を検出しやすくなります。

この問題を回避するには、リリース 13.2(2) 以降にアップグレードする前に、修正バージョンの CSCvi76161 にアップグレードすることが重要です。

- 12.2(4p)以前のACIスイッチリリースを実行しているファブリックの場合、12.2(4r)にアップグレードしてから目的のリリースにアップグレードします。
- 12.3(1) ACI スイッチ リリースを実行しているファブリックの場合、13.1(2v) にアップグレードしてから目的のリリースにアップグレードします。

Intersight Device Connector をアップグレード中です。

intersight Device Connector (DC) アップグレードが進行中に APIC アップグレードが開始する場合、DC アップグレードが失敗する場合があります。

Intersight DC のステータスは、[システム (System)] > [システム設定 (System Settings)] > [intersight] から確認できます。DC のアップグレードが進行中の場合は、しばらく待ってから APIC のアップグレードを再実行します。Intersight Device Connector のアップグレードは、通常 1 分未満で完了します。

ダウングレードのチェックリスト

一般に、アップグレードと同じチェックリストをダウングレードに適用する必要があります。さらに、古いバージョンではまだサポートされていない可能性がある新機能に注意する必要があります。このような機能を使用している場合は、ダウングレードの前に設定を無効にするか、変更する必要があります。そうしないと、ダウングレード後に一部の機能が停止します。

次に、ダウングレードの前に注意する必要がある機能の例を示します。ただし、次のリストは完全ではないため、使用している機能が古いリリースでもサポートされていることを確認するために、リリース ノートまたは設定ガイドを確認することを強く推奨します。

- Cisco APIC にログインする際の認証方式として DUO アプリケーションを使用する機能が、Cisco APIC リリース 5.0 (1) で導入されました。リリース 5.0(1) を実行していて、デフォルトの認証方式として [DUO] が設定されていて、リリース 5.0 (1) から以前のリリースに DUO がサポートされていない場合は、その後で、リリース 5.0 (1) より前のリリース (ローカル、LDAP、RADIUS など) にデフォルトの認証方式を変更することを推奨します。この状況でダウングレードする前にデフォルトの認証方式を変更しない場合は、ダウングレード後にフォールバック オプションを使用してログインする必要があります。その後、認証方式をリリース 5.0(1) より前に使用可能なオプションに変更する必要があります。

[管理 (Admin)] > [AAA] > [認証 (Authentication)] に移動し、ページの [デフォルト認証 (default authentication)] エリアの [Realm (領域)] フィールドの設定を変更して、システムをダウングレードする前にデフォルトの認証方式を変更します。また、ダウングレード後に、手動で DUO ログイン ドメインを削除する必要があります。

- 4.2(6) リリース以降、SNMPv3 は Secure Hash Algorithm-2 (SHA-2) 認証タイプをサポートします。Cisco APIC リリース 4.2(6) 以降を実行していて、SHA-2 認証タイプを使用している場合、Cisco APIC リリース 4.2(6) から前のリリースにダウングレードすると、ダウングレードがブロックされ、次のエラーメッセージが表示されます。

SHA-2 認証タイプはサポートされていません。

認証タイプを MD5 に変更するか、対応する SNMPv3 ユーザを削除して続行するかを選択できます。

- APIC のコンテナブリッジ IP アドレスの変更は、APIC リリース 4.2(1) 以降でのみサポートされます。AppCenter の APIC のコンテナブリッジ IP アドレスがデフォルト以外の IP アドレスで設定されている場合は、4.2(1) よりも古いバージョンにダウングレードする前に、デフォルトの 172.17.0.1/16 に戻します。
- [テナント (Tenants)] [管理 (mgmt)] > [ノード管理 EPG (Node Management EPGs)] のインバンドおよび/またはアウトオブバンド EPG のスタティック ルート (MO : **mgmtStaticRoute**) は、APIC リリース 5.1 以降でのみサポートされます。この設定を削除し、必要なサービスがダウングレード前に他の手段で到達可能であることを確認します。
- 新しく追加されたマイクロセグメンテーション EPG 設定は、サポートしていないソフトウェア リリースにダウングレードする前に削除する必要があります。
- リーフ スイッチから始まるファブリックをダウングレードすると、障害コード F 1371 の **policy-deployment-failed** のような障害が発生します。
- FIPS をサポートしているリリースから FIPS をサポートしていないリリースにファームウェアをダウングレードする必要がある場合、最初に Cisco ACI ファブリックで FIPS を無効にして、FIPS 設定の変更のためファブリック内のすべてのスイッチをリロードする必要があります。
- エニーキャストサービスを Cisco ACI ファブリックで設定している場合は、Cisco APIC 3.2(x) から前のリリースにダウングレードする前に、外部デバイスでエニーキャストゲートウェイ機能を無効にしてエニーキャストサービスを停止する必要があります。
- Cisco APIC 3.0(1) より前のリリースにダウングレードする前に、Cisco N9K-C9508-FM-E2 ファブリックモジュールを物理的に削除する必要があります。同じことが、サポートされているバージョンの新しいモジュールにも適用されます。
- リモートリーフスイッチを展開している場合、Cisco APIC ソフトウェアをリリース 3.1(1) またはそれ以降からリモートリーフスイッチ機能をサポートしていない前のリリースにダウングレードする場合は、ダウングレードする前にノードの使用を停止する必要があります。リモートリーフスイッチのダウングレードの前提条件に関する詳細は、「Cisco APIC レイヤ 3 ネットワーキング設定ガイド」の「リモートリーフスイッチ」の章を参照してください。
- 次の条件が満たされている場合、
 - 5.2(4) リリースを実行中で、Cisco APIC で 1 つまたは複数のシステム生成ポリシーが作成されている場合。

- Cisco APIC を 5.2(4) リリースからダウングレードし、次に 5.2(4) リリースにアップグレード直した場合。

この場合、次のいずれかの動作が発生します。

- Cisco APIC が作成しようとしているシステム生成ポリシーと同じ名前とパラメータを持つポリシーが見つかった場合、Cisco APIC ではそのポリシーの所有権を取得するため、ポリシーは変更できません。これは、5.2(4) リリースからダウングレードした後で、ポリシーを変更しなかった場合に発生します。
- Cisco APIC で Cisco APIC が作成しようとしているシステム生成ポリシーと同じ名前のポリシーが見つかったがパラメータが異なる場合、Cisco APIC ではそのポリシーをカスタムポリシーと見なし、ポリシーを変更できます。これは、5.2(4) リリースからダウングレードした後で、ポリシーを変更した場合に発生します。

この動作のため、5.2(4) リリースからダウングレードした後は、システム生成ポリシーを変更しないでください。


- イメージをダウングレードする前に、Cisco APIC に接続されているサポートされていないリーフスイッチをデコミッションし、ケーブルをファブリックの一部である他のリーフスイッチに移動する必要があります。

アップグレード前検証の例 (APIC)

- [APIC リリース 4.2\(5\) の GUI を使用したエラーメッセージおよびオーバーライドオプションの例 \(32 ページ\)](#)
- [エラーメッセージの例および NX-OS スタイル CLI を使用したオプションのオーバーライド \(35 ページ\)](#)

APIC リリース 4.2(5) の GUI を使用したエラーメッセージおよびオーバーライドオプションの例 警告メッセージが GUI で表示される場合は、次の 3 つの状況が考えられます。

- クエリのロード中に、次のようなメッセージが表示される場合があります。



これは、クエリからデータをロードするのに少し時間がかかることがあるために発生する可能性があります。この状況では、システムがクエリからのデータのロードを完了するまでしばらく待ちます。

- 何らかの理由でクエリが失敗した場合は、次のようなメッセージが表示されることがあります。

Schedule Controller Upgrade 🔖 ? ✕

✕

We are unable to check the faults at this time. Please make sure to resolve the critical configuration faults before triggering the upgrade. All unsupported features must be disabled before downgrade to avoid unpredictable behavior.

I understand there may be active faults on the system which can lead to unexpected issues, proceed with the upgrade.

Target Firmware Version: 🔄

Upgrade Start Time: Upgrade now Upgrade later

Ignore Compatibility Check:

Close
Submit

この警告は、何らかの理由でクエリが失敗した場合に表示されます(たとえば、システムで過負荷が発生している可能性があります)。この場合、アップグレードに問題が発生する原因となる障害があるかどうかを確認する必要があります。

ただし、失敗したクエリの問題に対処せずにブロックをオーバーライドし、アップグレードまたはダウングレードを続行する場合は、**[予期していない問題につながる可能性があるアクティブな障害がシステムに存在している可能性があることを理解しました。アップグレードを続行します (I understand there may be active faults on the system which can lead to unexpected issues, proceed with the upgrade)]** フィールドの横にあるボックスをオンにします。これにより、失敗したクエリに関する問題に対処せずに、アップグレードまたはダウングレードプロセスを続行できます。

- 障害のクエリが完了すると、次のようなメッセージが表示される場合があります。

Schedule Controller Upgrade

× Migration cannot proceed due to 1 active critical config faults. Ack the faults to proceed. It's recommended that these faults are resolved before performing a controller upgrade. All unsupported features must be disabled before downgrade to avoid unpredictable behavior. [Click Here](#) for more info.

I understand there are active faults on the system which can lead to unexpected issues, proceed with the upgrade.

Target Firmware Version:

Upgrade Start Time:

Ignore Compatibility Check:

この警告メッセージは、障害クエリが完了して、システムが1つ以上の障害を検出したときに表示されます。この状況では、**[ここをクリック (Click Here)]** リンクをクリックして、システムが検出した障害の詳細情報を取得してください。

可能な場合は、アップグレードまたはダウングレードプロセスに進む前に、障害で発生した問題を解決することを推奨します。これらの障害と推奨処置の詳細については、[CISCO APIC System fault/Events Search Tool](#) および [Cisco ACI System Messages Reference Guide](#) を参照してください。

ただし、障害で発生した問題に対処せずにブロックをオーバーライドし、アップグレードまたはダウングレードを続行する場合は、**[予期していない問題につながる可能性があるアクティブな障害がシステムに存在していることを理解しました。アップグレードを続行します (I understand there are active faults on the system which can lead to unexpected issues, proceed with the upgrade)]** フィールドの横にあるボックスをオンにします。これにより、検出された障害に対処せずに、アップグレードまたはダウングレードプロセスを続行できます。

エラーメッセージの例および NX-OS スタイル CLI を使用したオプションのオーバーライド

NX-OS スタイルの CLI を使用してソフトウェアをアップグレードしようとする、次のようになる可能性があります。

```
apic# firmware upgrade controller-group
```

ファブリックの障害が検出された場合は、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

```
Error: Migration cannot proceed due to 23 active critical config faults. Resolve the faults to proceed
```

可能な場合は、アップグレードまたはダウングレードプロセスに進む前に、障害で発生した問題を解決することを推奨します。これらの障害と推奨処置の詳細については、『[CISCO APIC システムの障害/イベント検索ツール](#)』および『[Cisco ACI システム メッセージ参照ガイド](#)』を参照してください。

ただし、ブロックをオーバーライドして、障害で発生した問題に対処せずにアップグレードまたはダウングレードを続行する場合は、`ignore-validation` オプションを使用してアップグレードを続行します。

```
apic# firmware upgrade controller-group ignore-validation
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。