

# FTD 문제 해결 ARP 항목이 있어도 업스트림 디바이스를 Ping할 수 없음

## 목차


---

---

## 문제

방화벽이 업스트림 IP 주소에 대한 ARP 항목을 관찰할 수 있음에도 불구하고, FTD(Firewall Threat Defense)에서 업스트림 디바이스 IP 주소를 ping할 수 없습니다. ARP 테이블에는 예상 항목이 표시되어, 레이어 2 연결이 작동하지만 레이어 3 ping 트래픽이 차단되고 있음을 나타냅니다.

## 토폴로지



## FTD CLI 증상

업스트림 IP 주소에 대한 Ping이 실패했습니다.

```
<#root>
```

```
device#
```

```
ping 192.0.2.250
```

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.250, timeout is 2 seconds:  
?????  
Success rate is 0 percent (0/5)
```

업스트림 IP 주소에 대한 ARP 항목이 있습니다.

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show arp
```

```
NET200 192.0.2.250 0000.5e00.5301
```

47

FTD 인터페이스에서 추적을 사용하여 캡처를 활성화합니다.

```
<#root>
```

```
device#
```

```
capture CAPI interface NET200 trace match icmp host 192.0.2.200 host 192.0.2.250
```

ping 테스트 중 FTD LINA syslog:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show log | include 192.0.2.250
```

```
May 15 2026 09:46:26: %FTD-6-302020: Built outbound ICMP connection for faddr 192.0.2.250/0 gaddr 192.0.2.200
```

```
May 15 2026 09:46:26: %FTD-3-313001:
```

```
Denied ICMP type=0, code=0 from 192.0.2.250 on interface NET200
```

```
May 15 2026 09:46:26: %FTD-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 192.0.2.250/0 gaddr 192.0.2.200
```

```
...
```

패킷 캡처는 ICMP 에코 응답이 도착하는 것을 보여줍니다.

<#root>

device#

show capture CAPI

10 packets captured

1: 09:46:26.649456 802.1Q vlan#200 PO 192.0.2.200 > 192.0.2.250 icmp: echo request  
2: 09:46:26.649883 802.1Q vlan#200 PO 192.0.2.250 > 192.0.2.200 icmp:

echo reply

3: 09:46:28.642621 802.1Q vlan#200 PO 192.0.2.200 > 192.0.2.250 icmp: echo request  
4: 09:46:28.643002 802.1Q vlan#200 PO 192.0.2.250 > 192.0.2.200 icmp:

echo reply

...

ICMP 에코 응답의 패킷 추적은 패킷이 기존 연결과 예상대로 일치하며 출력 인터페이스가 FTD 인터페이스(NP Identity Ifc)임을 보여줍니다.

<#root>

device#

show capture CAPI packet-number 2 trace

10 packets captured

2: 09:46:26.649883 802.1Q vlan#200 PO 192.0.2.250 > 192.0.2.200 icmp:

echo reply

...

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 4096 ns

Config:

Additional Information:

Found flow with id 1400, using existing flow

...

Result:

input-interface: NET200(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: NP Identity Ifc

Action: allow

Time Taken: 28672 ns

Debug ICMP trace(디버그 ICMP 추적)는 ICMP 에코 응답이 거부되고 있음을 보여줍니다.

<#root>

FTD220-5#

debug icmp trace

debug icmp trace enabled at level 1

FTD220-5#

ping 192.0.2.250

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.250, timeout is 2 seconds:

ICMP echo request from self:192.0.2.200 to NET200:192.0.2.250 ID=49503 seq=15001 len=72

ICMP echo reply

from NET200:192.0.2.250 to self:192.0.2.200

ID=49503 seq=15001 len=72

Denied ICMP type = 0, code = 0 from 192.0.2.250 on interface 4

?

...

Success rate is 0 percent (0/5)



주의: 디버그를 신중하게 사용하십시오!

---

ICMP 디버그를 끄려면

```
<#root>
```

```
device#
```

```
no debug icmp trace
```

```
debug icmp trace disabled.
```

## 환경

FTD 10.x 다른 소프트웨어 버전도 영향을 받습니다.

## 해결

ping 트래픽을 거부하던 플랫폼 설정에서 ICMP 규칙 컨피그레이션을 식별하고 수정하여 문제가 해결되었습니다. 해결책에는 다음 단계가 포함됩니다.

### 1단계. ARP 테이블 항목 확인

업스트림 IP 주소에 대한 ARP 항목이 방화벽의 ARP 테이블에 표시되는지 확인합니다. 이는 레이어 2 연결이 제대로 작동하고 있음을 나타냅니다.

```
<#root>
```

```
device#
```


```
show arp
```

## 2단계. ICMP 규칙에 대한 플랫폼 설정 확인

플랫폼 설정 컨피그레이션으로 이동하여 ping 트래픽에 영향을 줄 수 있는 ICMP 규칙 정책을 검사합니다. 특히 ICMP 에코 요청/응답 패킷을 차단하거나 거부할 수 있는 규칙을 찾습니다.

## 3단계. 차단 ICMP 규칙 식별 및 수정

Ping 트래픽을 거부하도록 구성된 플랫폼 설정에서 ICMP 규칙을 찾습니다.



이 예에서 ICMP 규칙은 FTD 인터페이스에서 ICMP 에코 요청만 수락하도록 허용합니다.

FTD CLI 확인:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run icmp
```

```
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
```

```
icmp permit any echo NET200
```

## 4단계. ICMP 규칙 컨피그레이션 업데이트

확인된 ICMP 규칙을 수정하여 ping 트래픽을 허용하거나, 네트워크 보안 요구 사항 및 운영 요구에 맞게 차단 컨피그레이션을 제거합니다.



Action	ICMP Service	Interface	Network	
Permit	ICMP_echo_request	NET200	any-ipv4	
Permit	ICMP_echo_reply	NET200	net.192.0.2.0	

결과 ICMP 규칙:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run icmp
```

```
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1  
icmp permit any echo NET200
```

```
icmp permit 192.0.2.0 255.255.255.0 echo-reply NET200
```

## 5단계. 연결 테스트

컨피그레이션을 변경한 후 업스트림 IP 주소에 대한 ping 연결을 테스트하여 문제가 해결되었으며 ICMP 트래픽이 현재 제대로 흐르고 있는지 확인합니다.

```
<#root>
```

```
device#
```

```
ping 192.0.2.250
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.250, timeout is 2 seconds:  
!!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5)
```

, round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

## 원인

이 문제의 근본 원인은 ICMP 에코 응답 트래픽을 명시적으로 거부하는 플랫폼 설정에 구성된 ICMP 규칙입니다. 방화벽이 적절한 레이어 2 연결을 유지했지만(표시되는 ARP 항목에서 나타남), 플랫폼 레벨 ICMP 규칙은 레이어 3 ICMP 에코 응답 패킷을 차단하여 업스트림 IP 주소에 대한 성공적인 ping 작업을 방지했습니다. 이러한 컨피그레이션 유형은 보안 정책이 ICMP 트래픽을 제한하기 위해 구현되지만, 실수로 합법적인 네트워크 연결 테스트 및 모니터링에 영향을 미칠 수 있는 경우 발생할 수 있습니다.

## 관련 콘텐츠

- [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/device-config/100/management-center-device-config-10-0/interfaces-settings-platform.html#task\\_42BBA666CD604517ADA18B32CA162F62](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/device-config/100/management-center-device-config-10-0/interfaces-settings-platform.html#task_42BBA666CD604517ADA18B32CA162F62)
- <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa-cli-reference/l-R/asa-command-ref-l-R/ia-inr-commands.html#wp1366339900>
- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.