

Problemen oplossen met multicast-verkeer dat niet door de FTD-firewall gaat met Bidir PIM-configuratie

Inhoud

uitgeven

Al deze symptomen worden gezien:

- Multicast-verkeer is gestopt met werken aan Firewall Threat Defense (FTD) voor een specifieke multicast-groep.
- Er zijn geen multicast routes (mroutes) op de FTD voor de groep (224.2.2.2 in dit voorbeeld).

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mroute 224.2.2.2
```


```
No mroute entries found.
```

```
device#
```

milieu

- Het eerste deel van FTD versie 7.4. Andere softwareversies, waaronder Adaptive Security Appliance (ASA), kunnen ook worden beïnvloed.
- Bidirectional Protocol Independent Multicast (PIM) is ingeschakeld op de firewall.

Topologie



inline_image_0.png

resolutie

Stap 1: Controleer de huidige multicastconfiguratie.

Controleer de bestaande multicast-routeringsconfiguratie op alle apparaten in het netwerkpad om eventuele misconfiguraties of ontbrekende instellingen te identificeren die kunnen voorkomen dat multicast-verkeer de firewall passeert.

Op de firewall is er een bidirectionele PIM-configuratie:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run pim
```

```
pim rp-address 192.0.2.100 bidir
```

Stap 2: Controleer de PIM-buren.

Bevestig dat multicast-buren correct worden weergegeven in de firewall:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim neighbor
```

| Neighbor Address | Interface | Uptime | Expires | DR | pri | Bidir |
|------------------|-----------|----------|----------|----|------|-------|
| 10.0.200.151 | INSIDE | 19:13:30 | 00:01:24 | 1 | (DR) | |
| 10.0.201.200 | OUTSIDE | 00:01:31 | 00:01:42 | 1 | (DR) | |

```
B
```

In de output bericht dat buurman 10.0.201.200 heeft de Bidir B vlag, terwijl de 10.0.200.151 buurman heeft het niet.

Stap 3: PIM-debug inschakelen voor multicastgroep 224.2.2.2:

```
<#root>
```

```
FPR3100-14#
```

```
debug pim group 224.2.2.2
```

```
IPv4 PIM group debugging is on  
for group 224.2.2.2
```

Het debug laat zien dat er een PIM Join/Prune-pakket is dat wordt weggegooid vanwege 'geen bidir df-verkiezing':

```
<#root>
```

```
IPv4 PIM: J/P entry: Join root: 192.0.2.100 group: 224.2.2.2 flags: RPT WC S
IPv4 PIM: (*,224.2.2.2) J/P with RP 192.0.2.100 on INSIDE
```

```
discarded, no bidir df election-state on this intf
```

Stap 4: PIM-opnamen inschakelen voor de 10.0.200.151 PIM-buur. Het doel is om meer zichtbaarheid te krijgen op de inhoud van het pakket:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
capture CAPI interface INSIDE trace match pim host 10.0.200.151 any
```

Stap 5: Verzamel de firewall-opname van het FTD-apparaat:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
copy /pcap capture:CAPI CAPI.pcap
```

```
Source capture name [CAPI]?
Destination filename [CAPI.pcap]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
!
28 packets copied in 0.0 secs
```

Verzamel het pcap-bestand van FMC volgens de procedure die wordt beschreven op <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/212474-working-with-firepower-threat-defense-f.html>

Stap 6: Analyse vastleggen.

Het PIM Hello pakket bevat de volgende opties:

```

19 2026/114 08:36:29.103983 1.552086 10.0.200.151 224.0.0.13 PIMv2 72 58 0x4e2c (20012) Hello
Frame 19: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_71:ab:c0 (b8:38:61:71:ab:c0), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.200.151, Dst: 224.0.0.13
Protocol Independent Multicast
  0010 .... = Version: 2
  ... 0000 = Type: Hello (0)
  Reserved byte(s): 00
  Checksum: 0x6fa0 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  PIM Options: 5
    > Option 1: Hold Time: 105
    > Option 20: Generation ID: 165045991
    > Option 19: DR Priority: 1
    > Option 21: State-Refresh: Version = 1, Interval = 0s
    > Option 65004: RPF Proxy Vector (Cisco proprietary)

```

PIM_Hello_Options_no-bidir-capable.png

Let op de afwezigheid van de Bidir-capabele vlag.

Stap 7: Schakel bidirectionele PIM in op de 10.0.200.151-buur.

Nu wordt de PIM Bidir B-vlag getoond voor beide burens:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim neighbor
```

```
Neighbor Address  Interface      Uptime    Expires DR pri Bidir
10.0.200.151     INSIDE         19:34:26  00:01:38 1 (DR)
```

```
B
```

```
10.0.201.200     OUTSIDE       00:22:27  00:01:23 1 (DR) B
```

Stap 8: Verzamel een nieuwe opname en controleer de PIM Hello-opties voor buurman 10.0.200.151. PIM-optie 22 (Bidirectional Capable) wordt weergegeven:

```
77 2026/114 08:50:19.459952 5.000031 10.0.200.151 224.0.0.13 PIMv2 76 62 0x4f65 (20325) Hello
> Frame 77: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits)
> Ethernet II, Src: Cisco_71:ab:c0 (b8:38:61:71:ab:c0), Dst: IPv4mcast_0d (01:00:5e:00:00:0d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.200.151, Dst: 224.0.0.13
> Protocol Independent Multicast
  0010 .... = Version: 2
  ... 0000 = Type: Hello (0)
  Reserved byte(s): 00
  Checksum: 0x6f8a [correct]
  [Checksum Status: Good]
  > PIM Options: 6
    > Option 1: Hold Time: 105
    > Option 20: Generation ID: 165045991
    > Option 22: Bidirectional Capable
    > Option 19: DR Priority: 1
    > Option 21: State-Refresh: Version = 1, Interval = 0s
    > Option 65004: RPF Proxy Vector (Cisco proprietary)
```

PIM_Hello_Options_option22.png

Stap 9: Controleer of de mroute voor multicastgroep 224.2.2.2 nu wordt weergegeven:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mroute
```

```
Multicast Routing Table
```

```
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group,
       C - Connected, L - Local, I - Received Source Specific Host Report,
       P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
       J - Join SPT
```

```
Timers: Uptime/Expires
```

```
Interface state: Interface, State
```

```
(*, 224.0.1.40), 19:41:44/never, RP 0.0.0.0, flags: DPC
```

```
  Incoming interface: Null
```

```
  RPF nbr: 0.0.0.0
```

```
  Immediate Outgoing interface list:
```

```
    INSIDE, Null, 19:41:44/never
```

```
(*, 224.2.2.2)
```

```
, 00:06:29/00:02:53, RP 192.0.2.100, flags: B
```

```
  Bidir-Upstream: OUTSIDE
```


```
  RPF nbr: 10.0.201.200
```

```
  Immediate Outgoing interface list:
```

```
    INSIDE, Forward, 00:06:29/00:02:53
```

Oorzaak

De multicast-verkeersstoring werd veroorzaakt door onjuiste of onvolledige multicast- en bidirectionele PIM-configuratie op het aangrenzende netwerkapparaat. Het specifieke configuratieprobleem leidde ertoe dat FTD het PIM Join/Prune-bericht voor de specifieke multicastgroep weggooide. Als gevolg hiervan kon de firewall de mroute voor het multicast-verkeer niet maken. Om multicast-dataverkeer door het firewall-gegevensvlak te laten stromen, moet het controlevlak (PIM) de juiste route vaststellen.



Oorzaak.png

Verwante inhoud

- <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5015#section-3.7.4>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.