

Problemen met onbekende protocoldruppels in Catalyst 9000-Switches oplossen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Problemen oplossen](#)

[Gemeenschappelijke problemen](#)

[Dynamic Trunking Protocol \(DTP\)](#)

[Link Layer Discovery Protocol \(LLDP\)](#)

[Cisco Discovery Protocol \(CDP\)](#)

[VLAN-id met alle nullen in 802.1Q-header](#)

[Gerelateerde gebreken](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft veelvoorkomende oorzaken voor onbekende protocoldruppels in switches uit de Catalyst 9000-reeks.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Dynamic Trunking Protocol (DTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Cisco Discovery Protocol (CDP)
- Inkapseling 802.1q

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 9000 Series switches

- Cisco IOS® XE

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie


Onbekende protocoldruppels treden op wanneer het ethertype van een frame niet wordt herkend, wat betekent dat het ingekapselde protocol niet wordt ondersteund of niet wordt geconfigureerd via de switch-interface. Ook moet het MAC-adres van de bestemming van het frame een multicast-controlevliegtuigadres zijn, dat in deze opdracht wordt vermeld.

<#root>

Switch#

show mac address-table | include CPU

A11	0100.0ccc.cccc	STATIC	CPU
A11	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0000	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0001	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0002	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0003	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0004	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0005	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0006	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0007	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0008	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0009	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000a	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000b	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000c	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000d	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000e	STATIC	CPU
A11	0180.c200.000f	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0010	STATIC	CPU
A11	0180.c200.0021	STATIC	CPU
A11	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU



Opmerking: Onbekende protocoldruppels nemen niet toe wanneer het MAC-adres van de bestemming wordt uitgezonden.

Problemen oplossen

Stap 1. Zorg ervoor dat onbekende protocoldruppels toenemen.

```
<#root>
```

```
Switch#
```

```
show interface ten1/0/5 | include protocol
```

```
TenGigabitEthernet1/0/5 is up, line protocol is up (connected)
```

```
85 unknown protocol drops
```

```
Switch#
```

```
show interface ten1/0/5 | include protocol
```

```
TenGigabitEthernet1/0/5 is up, line protocol is up (connected)
```

```
90 unknown protocol drops
```

Stap 2. Configureer een pakketopname in de betreffende interface en stem MAC-adressen van bestemming af, te beginnen met 01.

```
<#root>
```

```
Switch#
```

```
monitor capture port5 interface ten1/0/5 in
```

```
Switch#
```

```
monitor capture port5 match mac any 0100.0000.0000 00ff.ffff.ffff
```

```
Switch#
```

```
monitor capture port5 buffer size 100
```

Stap 3. Start de packet capture en controleer de onbekende-protocol-drops teller.

```
<#root>
```

```
Switch#
```

```
monitor capture port5 start
```

```
Started capture point : port5
```

```
Switch#
```

```
show interface ten1/0/5 | include protocol
```

```
TenGigabitEthernet1/0/5 is up, line protocol is up (connected)  
541 unknown protocol drops
```

Stap 4. Stop de pakketopname na een paar onbekende protocoldruppels.

```
<#root>
```

```
Switch#
```

```
show interface ten1/0/5 | include protocol
```

```
TenGigabitEthernet1/0/5 is up, line protocol is up (connected)  
544 unknown protocol drops
```

Switch#

monitor capture port5 stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 68 seconds

Packets received - 38

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer will exist till exported or cleared

Stopped capture point : port5

Stap 5. Inhoud pakketopname exporteren.

<#root>

Switch#

monitor capture port5 export location flash:drops.pcap

Export Started Successfully

Switch#

Export completed for capture point port5

Stap 6. Breng de pakketopname over naar uw computer.

<#root>

Switch#

copy flash: ftp: vrf Mgmt-vrf

Source filename [drops.pcap]?


Address or name of remote host []? 10.10.10.254

Destination filename [drops.pcap]?


Writing drops.pcap !

4024 bytes copied in 0.026 secs (154769 bytes/sec)

Stap 7. Open de pakketopname in Wireshark en gebruik dit filter (eth.dst bevat 0100.0ccc.cc || eth.dst bevat 0180.c200.00) om u te concentreren op CPU-multicastadressen.




Stap 8. Ga naar Statistieken en klik vervolgens op Protocolhiërarchie.



Stap 9. Vouw de protocolstructuur uit en controleer of de protocolinterface voor deze switches is geconfigureerd. Alles wat als Data wordt bestempeld veroorzaakt een onbekende protocolval omdat het ethertype onbekend is.


Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes
Frame	100.0	38	100.0	2560	301	0	0
Ethernet	100.0	38	20.8	532	62	0	0
Data	7.9	3	5.4	138	16	3	138
802.1Q Virtual LAN	92.1	35	5.5	140	16	0	0
Logical-Link Control	92.1	35	10.9	280	32	0	0
Spanning Tree Protocol	92.1	35	57.4	1470	172	35	1470

Stap 10. Klik met de rechtermuisknop op Gegevens, blader naar Toepassen als filter en klik op Geselecteerd om onbekende protocolframes te filteren.



Stap 11. Ga terug naar het hoofdvenster van Wireshark om het MAC-adres van de bron en het

ethertype voor onbekende protocollen te bepalen.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
6	2025-07-23 01:23:38.089459	ca:fe:ca:fe:ca:fe	Spanning-tree-...	0x4343	Ethernet II
17	2025-07-23 01:23:58.089391	ca:fe:ca:fe:ca:fe	Spanning-tree-...	0x4343	Ethernet II
28	2025-07-23 01:24:18.089269	ca:fe:ca:fe:ca:fe	Spanning-tree-...	0x4343	Ethernet II

> Frame 6: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface /tmp/epc_ws/wif_to_ts_pipe, id 0

✓ Ethernet II, Src: ca:fe:ca:fe:ca:fe (ca:fe:ca:fe:ca:fe), Dst: Spanning-tree-(for-bridges)_21 (01:80:c2:00:00:21)

- > Destination: Spanning-tree-(for-bridges)_21 (01:80:c2:00:00:21)
- > Source: ca:fe:ca:fe:ca:fe (ca:fe:ca:fe:ca:fe)

Type: Unknown (0x4343)

[Stream index: 1]

> Data (46 bytes)

In dit geval veroorzaakt het bron-MAC-adres CAFE.CAFE.CAFE onbekende protocoldalingen omdat ethertype 0x4343 niet wordt ondersteund.

Gemeenschappelijke problemen

De voorbeelden in deze sectie zijn gebaseerd op dit netwerktopologiediagram.



Dynamic Trunking Protocol (DTP)

DTP-berichten kunnen mogelijk leiden tot onbekende protocoldruppels als ze worden ontvangen op een poort waar DTP is uitgeschakeld. U kunt DTP inschakelen met de opdracht geen switchport niet onderhandelen in interface configuratie modus.

<#root>

C9500-1#

show running-config interface Twe1/0/1

```
interface TwentyFiveGigE1/0/1
  description C9300
  switchport mode trunk
end
```

```
C9300#
```

```
show running-config interface Gi1/0/1
```

```
interface GigabitEthernet1/0/1
  description C9500-1
  switchport mode trunk
  switchport nonegotiate
end
```

```
C9300#
```

```
show interface gi1/0/1 | include unknown
```

```
350 unknown protocol drops
```

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

LLDP-berichten kunnen ook leiden tot onbekende protocol vallen als ze worden ontvangen op de poort waar LLDP is uitgeschakeld. U kunt LLDP inschakelen met de opdracht lldp uitvoeren in globale configuratiemodus.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
show lldp
```

```
Global LLDP Information:
```

```
Status: ACTIVE
```

```
LLDP advertisements are sent every 30 seconds
```

```
LLDP hold time advertised is 120 seconds
```

```
LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
```

```
C9300#
```

```
show lldp
```

```
% LLDP is not enabled
```

```
C9300#
```

```
show interface gi1/0/1 | include unknown
```

```
423 unknown protocol drops
```

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Ook kunnen onbekende protocoldruppels toenemen als CDP-berichten worden ontvangen op een poort waarop CDP is uitgeschakeld. U kunt CDP inschakelen door de opdracht cdp in globale configuratiemodus uit te voeren.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
show cdp
```

```
Global CDP information:
```

```
    Sending CDP packets every 60 seconds
```

```
    Sending a holdtime value of 180 seconds
```

```
    Sending CDPv2 advertisements is enabled
```

```
C9300#
```

```
show cdp
```

```
% CDP is not enabled
```

```
C9300#
```

```
show interface gi1/0/1 | include unknown
```

```
    434 unknown protocol drops
```

VLAN-id met alle nullen in 802.1Q-header

Catalyst-switches uit de 9000-reeks laten ook 802.1Q-frames met VLAN-ID 0 vallen wanneer deze op toegangspoorten worden ontvangen. Deze pakketten verhogen echter niet het aantal onbekende protocoldruppels. Laten we in dit voorbeeld onderzoeken waarom de Catalyst 9500-switch geen ARP-vermelding kan krijgen voor host 192.168.4.22.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
ping 192.168.4.22
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.22, timeout is 2 seconds:
```

```
.....
```

```
Success rate is 0 percent (0/5)
```

```
C9500-1#
```

```
show ip arp vlan 4
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	192.168.4.1	-	ecc0.18a4.b1bf	ARPA	Vlan4

```
C9500-1#
```

```
C9500-1#
```

```
show running-config interface Twe1/0/5
```

```
interface TwentyFiveGigE1/0/5
```

```
    switchport access vlan 4
```

```
    switchport mode access
```

```
    load-interval 30
```

```
end
```

Stap 1. Start een pakketopname in de interface die verbinding maakt met het eindapparaat.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
show monitor capture TAC parameter
```

```
monitor capture TAC interface TwentyFiveGigE1/0/5 both
monitor capture TAC match any
monitor capture TAC buffer size 100 circular
monitor capture TAC limit pps 1000
```

```
C9500-1#
```

```
monitor capture TAC start
```

```
Started capture point : TAC
```

Stap 2. Probeer het eindapparaat te pingen om wat ARP-verkeer te genereren.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
ping 192.168.4.22
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.4.22, timeout is 2 seconds:
```

```
.....
```

```
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Stap 3. Stop de pakketvangst.

```
<#root>
```

```
C9500-1#
```

```
monitor capture TAC stop
```

```
Capture statistics collected at software:
```

```
Capture duration - 35 seconds
```

```
Packets received - 28
```

```
Packets dropped - 0
```

```
Packets oversized - 0
```

```
Bytes dropped in asic - 0
```

```
Capture buffer will exists till exported or cleared
```

```
Stopped capture point : TAC
```

Stap 4. Merk op dat het eindapparaat een ARP-antwoord verzendt, in dit geval frame 17.

<#root>

C9500-1#

show monitor capture TAC buff brief | include ARP

```
15 19.402191 ec:c0:18:a4:b1:bf b^F^R ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP 60 Who has 192.168.4.22? Tell 192.168.4.
17 21.347022 fe:af:ea:fe:af:ea b^F^R ec:c0:18:a4:b1:bf ARP 60 192.168.4.22 is at fe:af:ea:fe:af:ea
```

Stap 5. Het ARP-antwoord is ingekapseld in een 802.1Q-header met VLAN-ID 0.

<#root>

C9500-1#

show monitor capture TAC buff detailed | begin Frame 17

```
Frame 17: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
<output omitted>
Ethernet II, Src: fe:af:ea:fe:af:ea (fe:af:ea:fe:af:ea), Dst: ec:c0:18:a4:b1:bf (ec:c0:18:a4:b1:bf)
  Destination: ec:c0:18:a4:b1:bf (ec:c0:18:a4:b1:bf)
    Address: ec:c0:18:a4:b1:bf (ec:c0:18:a4:b1:bf)
      .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: fe:af:ea:fe:af:ea (fe:af:ea:fe:af:ea)
    Address: fe:af:ea:fe:af:ea (fe:af:ea:fe:af:ea)
      .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
```

802.1Q Virtual LAN

```
, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
 000. .... = Priority: Best Effort (default) (0)
 ...0 .... = DEI: Ineligible
 ....
```

0000 0000 0000 = ID: 0

```
  Type: ARP (0x0806)
  Padding: 00000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: fe:af:ea:fe:af:ea (fe:af:ea:fe:af:ea)
  Sender IP address: 192.168.4.22
  Target MAC address: ec:c0:18:a4:b1:bf (ec:c0:18:a4:b1:bf)
  Target IP address: 192.168.4.1
```

Stap 6. Inhoud pakketopname exporteren.

<#root>

C9500-1#

monitor capture TAC export location flash:ARP.pcap

Export Started Successfully

Stap 7. Bepaal wat de switch doet met pakket 17 met behulp van de packet tracer tool.

<#root>

C9500-1#

show platform hardware fed active forward interface Twe1/0/5 pcap flash:ARP.pcap number 17 data

Show forward is running in the background. After completion, syslog will be generated.

C9500-1#

*Sep 29 17:45:29.091: %SHFWD-6-PACKET_TRACE_DONE: R0/0: fed: Packet Trace Complete: Execute (show plat

*Sep 29 17:45:29.091: %SHFWD-6-PACKET_TRACE_FLOW_ID: R0/0: fed: Packet Trace Flow id is 6881284

Stap 8. Resultaten pakkettracer weergeven.

<#root>

C9500-1#

show platform hardware fed active forward last summary

Input Packet Details:

###[Ethernet]###

dst = ec:c0:18:a4:b1:bf

src=fe:af:ea:fe:af:ea

type = 0x8100

###[802.1Q]###

prio = 0

id = 0

vlan = 0

type = 0x806

###[ARP]###

hwtype = 0x1

ptype = 0x800

hwlen = 6

plen = 4

op = is-at

hwsrc=fe:af:ea:fe:af:ea

psrc=192.168.4.22

hwdst = ec:c0:18:a4:b1:bf

pdst = 192.168.4.1


###[Padding]###

load = '00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00'

<output omitted>

Packet DROPPED

Catch-all for `phf.finalFdPresent==1`.



Opmerking: pakket is verwijderd omdat het VLAN-ID 0 bevat.


Er zijn twee mogelijkheden om dit soort valpartijen te voorkomen.

Optie 1: gebruik de opdracht `switchport voice vlan dot1p`. Op deze manier worden frames die met vlan 0 zijn ontvangen, toegewezen aan het toegangs-vlan.

```
interface TwentyFiveGigE1/0/5
  switchport access vlan 4
  switchport mode access
  switchport voice vlan dot1p
  load-interval 30
```

Optie 2: configureer de interface als een trunkpoort. Op deze manier worden frames die met vlan 0 zijn ontvangen, toegewezen aan het oorspronkelijke vlan.

```
interface TwentyFiveGigE1/0/5
  switchport trunk native vlan 4
  switchport mode trunk
  load-interval 30
end
```



Opmerking: dit is vaak gezien met Profinet-apparaten.

Gerelateerde gebreken

- Zie Cisco bug ID [CSCwe88812](#) voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- [Ondersteuning voor prioriteitscodering van VLAN 0](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.