

Problemen met fragmentatie oplossen: Beïnvloeding van c9800 draadloze controller met Azure

Inhoud

[Inleiding](#)

[Symptomen](#)

[Fout op ISE-server](#)

[Gedetailleerde loganalyse:](#)

[Draadloze controller EPC:](#)

[ISE-TCP-dompels](#)

[Azure Side Capture met analyse:](#)

[Aanbevolen tijdelijke oplossing van eindpunt draadloze controller:](#)

[Oplossing:](#)

Inleiding

Dit document beschrijft een bekend probleem met het Azure-platform dat leidt tot pakketverlies als gevolg van de mishandeling van fragmenten die buiten de reeks vallen.

Symptomen

getroffen producten: Catalyst 9800-CL draadloze controller die wordt gehost op Azure of Identity Service Engine die wordt gehost in Azure.

Instellen SSID: Geconfigureerd voor 802.1x EAP-TLS met centrale verificatie.

Gedrag : Bij gebruik van de 9800-CL die op het Azure-platform met een op EAP-TLS gebaseerde SSID wordt gehost, kunt u problemen met de connectiviteit ondervinden. De cliënten kunnen tijdens de authenticatiefase moeilijkheden ondervinden.

Fout op ISE-server

Foutcode 5411 die aangeeft dat de aanvrager tijdens de uitwisseling van EAP-TLS-certificaten niet meer met ISE communiceert.

Gedetailleerde loganalyse:

Hier is een illustratie van een van de getroffen configuraties: In de 9800 draadloze controller is de SSID ingesteld voor 802.1x en is de AAA-server geconfigureerd voor EAP-TLS. Wanneer een client verificatie probeert, met name tijdens de fase van de certificaatuitwisseling, stuurt de client een certificaat dat de maximale grootte van de transmissieeenheid (MTU) op de draadloze controller overschrijdt. De 9800 draadloze controller fragmenteert vervolgens dit grote pakket en stuurt de fragmenten sequentieel naar de AAA-server. Deze fragmenten komen echter niet in de juiste volgorde op de fysieke host aan, wat tot pakketverlies leidt.

Hier is de RA sporen van draadloze controller wanneer de client probeert verbinding te maken: De client voert de verificatiestatus van L2 in en er wordt een EAP-proces gestart

```
2023/04/12 16:51:27.606414 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Invoeren van aanvraagstatus  
2023/04/12 16:51:27.606425 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[0000.000.000:capwap_90000004] EAPOL-pakket verzenden  
2023/04/12 16:51:27.606494 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Verzonden EAPOL-pakket - versie : 3,EAPOL-  
type : EAP, payloadlengte: 1008, EAP-Type = EAP-TLS  
2023/04/12 16:51:27.606496 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] EAP-pakket - VERZOEK, ID : 0x25  
2023/04/12 16:51:27.606536 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] EAPOL-pakket verzonden naar client  
2023/04/12 16:51:27.640768 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Ontvangen EAPOL-pakket - versie : 1,EAPOL-  
type : EAP, payloadlengte: 6, EAP-Type = EAP-TLS  
2023/04/12 16:51:27.640781 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] EAP-pakket - RESPONS, ID : 0x25
```

Wanneer de draadloze controller de toegangsaanvraag naar de AAA-server verstuurt en de pakketgrootte kleiner is dan 1500 bytes (wat de standaard MTU is op de draadloze controller), wordt de toegangsuitdaging zonder enige complicaties ontvangen.

```
2023/04/12 16:51:27.641094 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Verzend toegangsaanvraag naar 172.16.26.235:1812 id 0/6, len 552  
2023/04/12 16:51:27.644693 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Ontvangen van ID 1812/6 172.16.26.235:0, Access-Challenge, len  
1141
```

Soms kan een client zijn certificaat voor verificatie verzenden. Als de pakketgrootte MTU overschrijdt, zal het worden versplinterd alvorens verder wordt verzonden.

```
2023/04/12 16:51:27.758366 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Verzend toegangsaanvraag naar 172.16.26.235:1812 id 0/8, len  
2048  
2023/04/12 16:51:37.761885 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Time-out 5 seconden gestart
```

```
2023/04/12 16:51:42.762096 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Opnieuw verzenden naar (172.16.26.235:1812.1813) voor id 0/8  
2023/04/12 16:51:32.759255 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Opnieuw verzenden naar (172.16.26.235:1812.1813) voor id 0/8  
2023/04/12 16:51:32.760328 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Time-out 5 seconden gestart  
2023/04/12 16:51:37.760552 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Opnieuw verzenden naar (172.16.26.235:1812.1813) voor id 0/8  
2023/04/12 16:51:42.762096 {wncd_x_r0-0}{1}: [straal] [19224]: (info):  
RADIUS: Opnieuw verzenden naar (172.16.26.235:1812.1813) voor id 0/8
```

We hebben gemerkt dat de pakketgrootte 2048 is, wat de standaard MTU overtreft. Er is dus geen reactie van de AAA-server. De draadloze controller verstuurt de toegangsaanvraag voortdurend opnieuw tot het maximale aantal herhalingen is bereikt. Omdat er geen respons is, zal de draadloze controller uiteindelijk het EAPOL-proces opnieuw instellen.

```
2023/04/12 16:51:45.762890 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Publicatie van EAPOL_START op client  
2023/04/12 16:51:45.762956 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Invoeren status  
2023/04/12 16:51:45.762965 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Posting!AUTH_ABORT op client  
2023/04/12 16:51:45.762969 {wncd_x_r0-0}{1}: [dot1x] [19224]: (info):  
[Client_MAC:capwap_90000004] Opnieuw opstarten inschakelen
```

Dit proces gaat in lijn en de client is alleen in de verificatiefase vastgezet.

De ingesloten pakketvastlegging die op de draadloze controller is opgenomen, toont aan dat de draadloze controller na verschillende toegangsaanvragen en uitwisselingen met een MTU van minder dan 1500 bytes een toegangsaanvraag van meer dan 1500 bytes verstuurt, die het certificaat van de client bevat. Dit grotere pakket ondergaat fragmentatie. Er wordt echter geen antwoord gegeven op dit specifieke verzoek om toegang. De draadloze controller blijft dit verzoek opnieuw verzenden tot het maximale aantal herhalingen is bereikt, waarna de EAP-TLS-sessie opnieuw wordt gestart. Deze opeenvolging van gebeurtenissen blijft zich herhalen, wat aangeeft dat er een EAP-TLS-fout optreedt terwijl de client probeert te verifiëren. Raadpleeg de gelijktijdige pakketopnamen van zowel de draadloze controller als de ISE-module hieronder voor een beter begrip.

Draadloze controller EPC:

radius.code == 1				
No.	Time	Protocol	Length	Info
109	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3
110	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3, Duplicate Request
117	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4
118	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4, Duplicate Request
125	12:21:27.599959	RADIUS	594	Access-Request id=5
126	12:21:27.599959	RADIUS	594	Access-Request id=5, Duplicate Request
135	12:21:27.640958	RADIUS	594	Access-Request id=6
136	12:21:27.640958	RADIUS	594	Access-Request id=6, Duplicate Request
143	12:21:27.676951	RADIUS	594	Access-Request id=7
144	12:21:27.676951	RADIUS	594	Access-Request id=7, Duplicate Request
154	12:21:27.758948	RADIUS	714	Access-Request id=8
796	12:21:32.759955	RADIUS	714	Access-Request id=8, Duplicate Request
1130	12:21:37.761954	RADIUS	714	Access-Request id=8, Duplicate Request
1868	12:21:42.762945	RADIUS	714	Access-Request id=8, Duplicate Request
2132	12:21:45.796955	RADIUS	538	Access-Request id=9
2133	12:21:45.796955	RADIUS	538	Access-Request id=9, Duplicate Request
2144	12:21:45.854951	RADIUS	760	Access-Request id=10
2145	12:21:45.854951	RADIUS	760	Access-Request id=10, Duplicate Request
2168	12:21:45.914945	RADIUS	594	Access-Request id=11
2169	12:21:45.914945	RADIUS	594	Access-Request id=11, Duplicate Request
2176	12:21:45.959941	RADIUS	594	Access-Request id=12

Packet Capture op WLC

Wij merken op dat de draadloze controller meerdere dubbele aanvragen voor een bepaalde Access-request ID = 8 verstuurt



Opmerking: Wat de EPC betreft, merken we ook op dat er slechts één dubbel verzoek is voor andere ID's. Dit roept de vraag op: Verwacht u een dergelijke duplicatie? Het antwoord op de vraag of deze duplicatie wordt verwacht, is ja, dat is het. De reden is dat de opname is genomen van de GUI van de draadloze controller met de optie 'Monitor Control Plane' geselecteerd. Hierdoor is het normaal dat u meerdere RADIUS-pakketten waarneemt, omdat deze naar de CPU worden gestuurd. In dergelijke gevallen moeten toegangs aanvragen worden gezien met zowel de bron- als de doelMAC-adressen die zijn ingesteld op 00:00:00.

No.	Time	Protocol	Length	Info
109	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3
110	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3, Duplicate Request
117	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4
118	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4, Duplicate Request

> Frame 109: 594 bytes on wire (4752 bits), 594 bytes captured (4752 bits)

> Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

> Destination: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

> Source: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: IPv4 (0x0800)

Alleen de toegangsaanvragen met de opgegeven bron- en doelMAC-adressen moeten daadwerkelijk worden verzonden vanuit de draadloze controller.

No.	Time	Protocol	Length	Info
109	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3
110	12:21:27.510959	RADIUS	594	Access-Request id=3, Duplicate Request
117	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4
118	12:21:27.554963	RADIUS	594	Access-Request id=4, Duplicate Request

> Frame 110: 594 bytes on wire (4752 bits), 594 bytes captured (4752 bits)

> Ethernet II, Src: Microsoft [REDACTED], Dst: [REDACTED]

> Destination: 12:34:56:78:9a:bc (12:34:56:78:9a:bc)

> Source: Microsoft_95:42:9e (00:22:48:95:42:9e)

Type: IPv4 (0x0800)

Radius access-aanvraag verzonden naar AAA-server

De toegangsaanvragen in kwestie, geïdentificeerd door ID = 8, die meerdere keren worden verzonden en waarvoor geen antwoord werd gezien vanaf AAA-server. Bij nader onderzoek hebben we vastgesteld dat voor Access-request ID=8 UDP-fragmentatie optreedt vanwege de grootte die de MTU overtreft, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

147	12:21:27.683955	TLSv1.2	104	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, Server Hello Done
148	12:21:27.683955	EAP	104	Request, TLS EAP (EAP-TLS)
149	12:21:27.756949	CAPWAP-Data	1450	CAPWAP-Data (Fragment ID: 50383, Fragment Offset: 0)
150	12:21:27.756949	EAP	188	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
151	12:21:27.756949	EAP	1580	Response, TLS EAP (EAP-TLS)
152	12:21:27.758948	IPv4	1410	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
153	12:21:27.758948	IPv4	1410	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
154	12:21:27.758948	RADIUS	714	Access-Request id=8
155	12:21:27.758948	IPv4	714	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=b156)
156	12:21:28.084987	TLSv1.2	1070	Application Data

Fragmentation die op WLC-pakketvastlegging plaatsvindt

> Frame 152: 1410 bytes on wire (11280 bits), 1410 bytes captured (11280 bits)

> Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

> Destination: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

> Source: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: IPv4 (0x0800)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1396

Identification: 0xb156 (45398)

> 001. = Flags: 0x1, More fragments

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: UDP (17)

Header Checksum: 0xc9b4 [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 10.100.9.15

Destination Address: 172.16.26.235

[Reassembled IPv4 in frame: 154]

> Data (1376 bytes)

Gefragmenteerd pakket - I

```

> Frame 153: 1410 bytes on wire (11280 bits), 1410 bytes captured (11280 bits)
v Ethernet II, Src: Microsoft_ [REDACTED], Dst: [REDACTED]
  > Destination: 12:34:56:78:9a:bc (12:34:56:78:9a:bc)
  > Source: Microsoft_95:42:9e (00:22:48:95:42:9e)
  Type: IPv4 (0x0800)
v Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 1396
  Identification: 0xb156 (45398)
  > 001. .... = Flags: 0x1, More fragments
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0xc9b4 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.100.9.15
  Destination Address: 172.16.26.235
  [Reassembled IPv4 in frame: 154]

```

Gefragmenteerd pakket - II

152	12:21:27.758948	IPv4	1410	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
153	12:21:27.758948	IPv4	1410	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=b156) [Reassembled in #154]
154	12:21:27.758948	RADIUS	714	Access-Request id=8
155	12:21:27.758948	IPv4	714	Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=b156)

```

> Frame 154: 714 bytes on wire (5712 bits), 714 bytes captured (5712 bits)
> Ethernet II, Src: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00), Dst: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
v Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 700
  Identification: 0xb156 (45398)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 1010 1100 = Fragment Offset: 1376
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0xebc0 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 10.100.9.15
  Destination Address: 172.16.26.235
v [3 IPv4 Fragments (2056 bytes): #152(1376), #153(1376), #154(680)]
  [Frame: 152, payload: 0-1375 (1376 bytes)]
  > [Frame: 153, payload: 0-1375 (1376 bytes)]
  [Frame: 154, payload: 1376-2055 (680 bytes)]
  [Fragment count: 3]
  [Reassembled IPv4 length: 2056]

```

Hergemonteerd pakket

Om te verifiëren, hebben we de ISE-logboeken bekeken en ontdekt dat het toegangsverzoek, dat was gefragmenteerd op de draadloze controller, helemaal niet door de ISE werd ontvangen.

ISE-TCP-dompels

radius.code == 1

o.	Time	Protocol	Length	Info
1	12:21:27.387158	RADIUS	538	Access-Request id=0
3	12:21:27.428304	RADIUS	760	Access-Request id=1
5	12:21:27.492019	RADIUS	594	Access-Request id=2
7	12:21:27.527949	RADIUS	594	Access-Request id=3
9	12:21:27.572272	RADIUS	594	Access-Request id=4
11	12:21:27.617147	RADIUS	594	Access-Request id=5
13	12:21:27.657917	RADIUS	594	Access-Request id=6
15	12:21:27.694381	RADIUS	594	Access-Request id=7
17	12:21:45.814195	RADIUS	538	Access-Request id=9
19	12:21:45.871163	RADIUS	760	Access-Request id=10
21	12:21:45.932076	RADIUS	594	Access-Request id=11
23	12:21:45.977012	RADIUS	594	Access-Request id=12
25	12:21:46.018562	RADIUS	594	Access-Request id=13

Opnamen op ISE-end

Azure Side Capture met analyse:

Het Azure-team heeft een vastlegging uitgevoerd op de fysieke host in Azure. De gegevens die op de vSwitch in de Azure-host zijn opgenomen, geven aan dat de UDP-pakketten niet meer in volgorde van ontvangst zijn. Omdat deze UDP-fragmenten niet in de juiste volgorde staan, worden ze door Azure verwijderd. Hieronder staan de opnamen van zowel de Azure-eindapparatuur als de draadloze controller, die gelijktijdig worden genomen voor toegangsaanvraag ID = 255, waarbij de kwestie van pakketten die niet in orde zijn duidelijk is:

De Encapsulated Packet Capture (EPC) op de draadloze controller toont de volgorde waarin de gefragmenteerde pakketten van de draadloze controller vertrekken.

0619_AURAUENRAWLCO1_source.pcap

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

ip.addr == 10.100.9.15 && ip.addr == 172.16.26.235 && (p.id == 33004 or p.id == 35253)


No.	Absolute Time	Source	Destination	Protocol	Identification	Length	Sequence Number	Info
5629	12:09:05.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x80ec (33004)	1410		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=80ec) [Reassembled in #5631]
5630	12:09:05.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x80ec (33004)	1410		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=80ec) [Reassembled in #5631]
5631	12:09:05.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x80ec (33004)	696		Access-Request id=255
5632	12:09:05.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x80ec (33004)	696		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=80ec)
5721	12:09:10.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x89b5 (35253)	1410		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=89b5) [Reassembled in #5723]
5722	12:09:10.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x89b5 (35253)	1410		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=0, ID=89b5) [Reassembled in #5723]
5723	12:09:10.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x89b5 (35253)	696		Access-Request id=255, Duplicate Request
5724	12:09:10.029997	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x89b5 (35253)	696		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=89b5)

VM Capture will see packet length of 1410 is sent first, then 696

Frame 5721: 1410 bytes on wire (11280 bits), 1410 bytes captured (11280 bits)
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Jun 19, 2023 12:09:10.029997000 AUS Eastern Standard Time
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1687140550.029997000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.525034000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 5.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 94.285041000 seconds]
Frame Number: 5721
Frame Length: 1410 bytes (11280 bits)
Capture Length: 1410 bytes (11280 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:data]

Sequentie van gefragmenteerde pakketten op WLC

Op de fysieke host komen de pakketten niet in de juiste volgorde aan



No.	Absolute Time	Source	Destination	Protocol	Identification	Length	Sequence Number	Info
276	12:09:13.810263	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x80ec (33004)	696		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=80ec)
277	12:09:13.810264	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x80ec (33004)	1410		Access-Request id=255[BoundErrorUnreassembled Packet]
278	12:09:13.810306	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x81ec (33260), 0x80ec (33004)	1460		Access-Request id=255, Duplicate Request[BoundErrorUnreassembled Packet]
384	12:09:18.810390	10.100.9.15	172.16.26.235	IPv4	0x89b5 (35253)	696		Fragmented IP protocol (proto=UDP 17, off=1376, ID=89b5)
385	12:09:18.810391	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x89b5 (35253)	1410		Access-Request id=255, Duplicate Request[BoundErrorUnreassembled Packet]
386	12:09:18.810449	10.100.9.15	172.16.26.235	RADIUS	0x8ab5 (35509), 0x89b5 (35253)	1460		Access-Request id=255, Duplicate Request[BoundErrorUnreassembled Packet]

Physical host will always see 696 packet first and then 1410 packet length. Packet with length 696 will not leave the physical host

Packet comments

- Frame 276: 696 bytes on wire (5568 bits), 256 bytes captured (2048 bits) on interface vNIC:Synthetic:05b0f752-3346-49ba-86ef-47b1ec206bc2:11:0, id 5 (outbound)
- Ethernet II, Src: Microsoft, Dst: 172.16.26.235
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.100.9.15, Dst: 172.16.26.235
- Data (222 bytes)

Opname op Azure End

Aangezien de pakketten in de verkeerde orde aankomen, en de fysieke knoop wordt geprogrammeerd om het even welke uit-van-ordekaders te verwerpen, worden de pakketten onmiddellijk gelaten vallen. Deze onderbreking veroorzaakt dat het verificatieproces mislukt, waardoor de client niet verder kan gaan dan de verificatiefase.

Aanbevolen tijdelijke oplossing van eindpunt draadloze controller:

Vanaf versie 17.11.1 implementeren we ondersteuning voor Jumbo Frames in Radius/AAA-pakketten. Met deze functie kan de c9800-controller fragmentatie van AAA-pakketten voorkomen, mits de volgende configuratie op de controller is ingesteld. Houd er rekening mee dat om fragmentatie van deze pakketten volledig te voorkomen, het essentieel is om ervoor te zorgen dat elke netwerkhop, inclusief de AAA-server, compatibel is met Jumbo Frame-pakketten. Voor ISE begint de ondersteuning van Jumbo Frame met versie 3.1 en verder.

Interfaceconfiguratie op draadloze controller:

```
C9800-CL(config)#interface
```

```
C9800-CL(config-if) # mtu
```

```
C9800-CL(config-if) # ip mtu
```

```
[1500 to 9000]
```

AAA-serverconfiguratie op draadloze controller:

```
C9800-CL(config)# aaa group server radius
```

```
C9800-CL(config-sg-radius) # server name
```

```
C9800-CL(config-sg-radius) # ip radius source-interface
```

Hier is een korte blik op een pakket van de Straal wanneer de MTU (Maximum Transmission Unit) aan 3000 bytes op een Draadloze LAN Controller (WLC) wordt gevormd. Pakketten kleiner dan 3000 bytes werden naadloos verzonden zonder dat er fragmentatie nodig was:


1020	10:08:11.177984	RADIUS	2075	Access-Request id=199
1021	10:08:11.177984	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1119	10:08:16.194981	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1120	10:08:16.194981	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1223	10:08:21.179983	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1224	10:08:21.179983	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1451	10:08:26.180990	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
1452	10:08:26.180990	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request
2470	10:08:31.181982	RADIUS	2075	Access-Request id=199, Duplicate Request

Packet Capture op WLC met verhoogde MTU

Door de configuratie op deze manier in te stellen, brengt de draadloze controller pakketten over zonder ze te fragmenteren, waardoor ze intact worden verzonden. Omdat Azure Cloud geen jumboframes ondersteunt, kan deze oplossing echter niet worden geïmplementeerd.

Oplossing:

- Vanuit de EPC (Encapsulated Packet Capture) van de draadloze controller hebben we gemerkt dat de pakketten in de juiste volgorde worden verzonden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de ontvangende host om ze correct te hermonteren en verder te gaan met de verwerking, wat in dit geval niet gebeurt aan de kant van Azure.
- Om de kwestie van out-of-order UDP-pakketten aan te pakken, moet het `enable-udp-fragment-reordering` optioneel worden geactiveerd op Azure.
- U moet contact opnemen met Azure-ondersteuningsteam voor hulp bij deze kwestie. Microsoft heeft dit probleem erkend.



Opmerking: Het moet worden opgemerkt dat dit probleem niet exclusief is voor de draadloze LAN-controller (WLC). Soortgelijke problemen met out-of-order UDP-pakketten zijn aangetroffen op verschillende radiusservers, waaronder ISE-, Forti Authenticator- en RTSP-servers, met name wanneer ze werken in de Azure-omgeving.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.