

Interpretando os códigos de razão de desconexão de NextPort

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Informações de Apoio](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Determinando a razão de desconexão](#)

[Usando o comando show port modem log](#)

[Utilizando o comando show spe modem disconnect-reason](#)

[Tabela de resumo de códigos de motivos de desconexão NextPort](#)

[Tipos de motivos para desconexão](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento descreve como interpretar os códigos de motivo de desconexão de chamada relatados pelos módulos do processador de sinal digital universal de nextport de Cisco (DSP). O NextPort é a próxima geração DSP usada por Cisco para executar a Voz, os dados, ou o fax em uma porta dada. As Plataformas AS5350, AS5400, AS5850 e os novos modelos das placas de modem para o AS5800 todos empregam modems digitais com NextPort DSP. Para modems digitais no C3600, o AS5200, o AS5300 e uns modelos mais velhos dos cartões para o AS5800, verificam estados do modem de mica e motivos de desconexão: nenhuma upgrade de modem firmware pode fazer o NextPort DSP fora da mica DSP ou vice versa.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Este documento não tem nenhuma exigência específica.

[Informações de Apoio](#)

Sempre que um atendimento que usa o NextPort DSP é cancelado ou desligado, o módulo NextPort grava a razão para a desconexão. Este código de motivo de desconexão pode ser usado para determinar se a desconexão era normal ou um erro ocorreu. Este código de motivo pode ser usado para seguir para baixo possíveis origens da falha. O Modems pode ser desligado devido a uma variedade de fatores tais como desconexões do cliente, erros telco, e gotas do atendimento

0 x 1 .	0x 10 0	0x 10 1	0x 10 2	0x 10 3	0x 10 4	0x 10 5	0x 10 6	0x 10 7	0x 10 8	0 x 1 0 9				
	0x 1F 00	0x 1f 01	0x 1f0 2	0x 1f 03	0x 1F 04	0x 1F 05	0x 1F 06	0x 1F 07	0x 1F 08					
														0x 1F FF
0 x 2		0x 20 1	0x 20 2	0x 20 3	0x 20 4	0x 20 5	0x 20 6							
	0x 21 0	0x 21 1	0x 21 2											
	0x 22 0	0x 22 1	0x 22 2		0x 22 4	0x 22 5								
0 x 3 .	0x3xx													
0 x 4 .		0x 40 1		0x 40 3	0x 40 4				0x 40 8					
0 x 5 .		0x 50 1	0x 50 2	0x 50 3	0x 50 4	0x 50 5	0x 50 6							
														0x 5F E

A próxima seção olha alguns exemplos.

Usando o comando show port modem log

Use o comando **show port modem log slot/port** obter o código da causa da desconexão (em encantar) para um detalhe chamam uma porta específica. Este código da disconexão é idêntico ao código de causa obtido das saídas de SYSLOG do registro de chamada e do rastreador de chamadas do modem. Um exemplo é mostrado:

```
*Jan 1 00:53:56.867: Modem State event: State: Terminate
*Jan 1 00:53:56.879: Modem End Connect event:
  Call Timer                : 195 secs
  Disconnect Reason Info    : 0x220
  Type (=0 ):
  Class (=2 ): EC condition - locally detected
  Reason (=32 ): received DISC frame -- normal LAPM termination
```

Do exemplo acima, note que o código da desconexão é **0x220**.

Utilizando o comando show spe modem disconnect-reason

Use o **show spe modem disconnect-reason {summary | slot | entalhe o comando do /spe}** determinar a distribuição dos motivos de desconexão que a porta particular experimentou. Uma saída de sumário da amostra de todas as portas são mostradas abaixo:

```
NAS>show spe modem disconnect-reason summary
===CLASS OTHER===   =====CLASS DSP=====   ===CLASS EC LCL===   ==CLASS EC FRMR===
Software Rst      0 No Carrier      341 No LR           0 Frmr Bad Cmd    0
EC Termntd       0 No ABT dtctd    0 LR Paraml      0 Frmr Data       0
Bad MNP5 Rx      0 Trainup flr    328 LR Incmpt      0 Frmr Length     0
Bad V42B        110 Retrain Lt     0 Retrns Lt     226 Frmr Bad NR    0
Bad COP stat     0 ABT end flr    0 Inactivity     0
ATH              0                Protocol Err    1 ===CLASS EC LD====
Aborted          0 =====CLASS HOST=====   Fallbck Term    74 LD No LR       0
Connect Tout    198 Hst NonSpec     0 No XID          67 LD LR Paraml  0
Reset DSP        0 HST Busy        0 XID Incmpt     0 LD LR Incmpt  0
                  HST No answr    0 Disc          21448 LD Retrns Lt   0
===CLASS EC Cmd===   HST DTR          3615 DM             5 LD Inactivty  0
Bad Cmd          0 HST ATH         0 Bad NR          0 LD Protocol    0
                  HST NoDialTn   0 SABME Online  0 LD User        0
=====N O N E=====   HST No Carr     5276 XID Online     0
None             39 HST Ack         0 LR Online      0 TOTAL          31728
HST NoDialTn    0 SABME Online   0 LD User        0 =====N O N E=====
HST No Carr     5276 XID Online   0 None           39 HST Ack        0
LR Online        0 TOTAL          31728
```

Do exemplo acima, deixe-nos dizer que nós estamos interessados na categoria “disco” da desconexão dentro da **CLASSE EC LCL**. Para determinar o que o **disco** do motivo de desconexão significa, vá à entrada que corresponde à classe (a CLASSE EC LCL) e ao nome do motivo de desconexão (disco) que mostra um código encantar de 0x220 e é uma desconexão normal.

- CLASSIFIQUE OUTRO
- CLASSIFIQUE O DSP
- CLASSIFIQUE EC LCL
- CLASSIFIQUE o Cmd EC
- CLASSIFIQUE EC FRMR
- CLASSIFIQUE EC LD
- HOST DE CLASSE

Tabela de resumo de códigos de motivos de desconexão NextPort

Tipo do motivo de desco nexão	Razão de desco nexão: Nome	Códig o de motivo de desco nexão (enca ntar)	Descrição
CLASSIFIQUE OUTRO			

2	Software Rst	0x001	O software de Cisco IOS® desligou o atendimento para alguma razão indeterminada (SOFTWARE_RESET).
2	EC Termntd	0x002	Terminação da camada do error correction (EC)
2	MNP5 ruim RX	0x003	A tarefa de descompressão do Microcom Network Protocol 5 (MNP5) recebeu um token ilegal no fluxo de dados. Há provavelmente um erro lógico na implementação de compressão, na descompressão ou na correção de erros pelo modem ou pelo sócio. (Há igualmente a possibilidade de uma linha transitória ou de um erro de memória ram.)
2	V42B ruim	0x004	A tarefa de descompressão V.42bis ou V.44 recebeu um token ilegal no fluxo de dados. Há provavelmente um erro lógico no modem ou a implementação de compressão do sócio, a descompressão ou a correção de erros. (Há igualmente a possibilidade de uma linha transitória ou de um erro de memória ram.)
2	Stat ruim da BOBIN A	0x005	<reserved>
6,7	ATH	0x006	Comando ATH detectado pelo modem local. O "ATH" (Hangup) no comando é detectado pelo modem local (NextPort). Por exemplo, seguindo uma discagem dos IO, a relação IO DTE cancela o atendimento (transmitindo um "ATH inband" no comando), depois que o atendimento é conectado.
3	Abortado	0x007	No modo "todo o" aborto chave do comando do seletor o comando AT dial foi abortado pelo comando " any key " abort. Por exemplo, o modem do host origina um atendimento. Durante

			o estabelecimento de conexão, pressionar “toda a chave” causará o comando AT dial ser abortado.
3	Conecte a cando nga	0x008	<p>A conexão de chamada demorou muito para ser concluída. Observe que o temporizador S7 (espera para o portador após o seletor) expirado para esta desconexão. As causas incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificuldade que escolhe (negócio) uma camada mim padrão, • Uma combinação de camada estabelecimento mim e da camada II que toma demasiado por muito tempo. <p>Por exemplo: a negociação de correção de erro toma uma quantidade estendida de tempo sobre um retreinamento ou devido aos erros de bit introduziu-a quando o modem do cliente tenta conectar em uma taxa “agressiva” (por exemplo, o receptor do modem do cliente tenta conectar em uma taxa que não pode sustentar). Esta desconexão poderia igualmente acontecer se o modem de resposta não ouviu nenhum tom do canal (por exemplo, o autor não era um modem).</p>
2	Restaurar o DSP	0x009	<p>O DSP foi restaurado (comando/interno/espontâneo). O DSP dentro do modem do host foi reinicializado pelo Processador de controle (PC) ou pelo Processador de sinal (PS). O CP restaura o DSP se as mensagens do correio do CP ao SP não estão sendo reconhecidas. O SP restaura-se se obtém um erro de inconsistência interna.</p>
4,6		0x00C	V.42bis ou o tamanho das palavras de código V.44 excederam o máximo negociado.

4,6		0x00D	V.42bis ou o V.44 receberam as palavras de código iguais à entrada de dicionário vazio seguinte.
4,6		0x00E	V.42bis ou o V.44 receberam as palavras de código maiores do que a entrada de dicionário vazio seguinte.
4,6		0x00F	V.42bis ou o V.44 receberam o código de comando reservado.
4,6		0x010	V.42bis ou o tamanho V.44 ordinal excederam oito.
4,6		0x011	V.42bis ou erro de negociação V.44.
4,6		0x012	V.42bis ou erro de compactação V.44.

CLASSE DSP

		0x 1x x	Condições DSP relatadas pelo SPE
4 5	sem portad ora	0x 10 0	<p>O sinal de portadora SPE é perdido. O NextPort detectou uma queda do portador de modem cliente. O DSP parou de ouvir a portadora do NextPort por um período maior do que o valor especificado no registro S10 (retardo de resposta após a perda de portadora). Isto poderia significar que o caminho de conversa partiu ou que o cliente parou de transmitir. Se um protocolo da camada II (V.42 e/ou V.42bis) é de fato, é anormal considerar tal desconexão. As causas comum são usuários “que abortam” o atendimento antes que uma conexão ocorra. Discagem incidental, começos abortados, e aplicativos do cliente que cronometram para fora quando os atendimentos tomarem demasiado por muito tempo para conectar (devido aos reciclagens múltipla durante a negociação do Layer 1.) A condição de perda da portadora também pode ocorrer durante o modo normal de dados, quando o cliente perde a portadora repentinamente. A causa comum é uma desconexão NON-negociada ou “suja” da parte do modem do cliente (por exemplo, o modem do cliente apenas deixa cair o sinal de portadora). Isto pode ocorrer se o link está deixado cair abruptamente (erro de rede), ou a potência está cortada ao modem do cliente que desliga o</p>

			atendimento. Isto pode igualmente ocorrer com os modems do cliente "mais baratos" que não executam a camada protocolos claros-para baixo mim e/ou da camada II em uma queda de DTR. Em um grande número de modems de cliente, essa desconexão é considerada normal.
3	Nenhum dtctd ABT	0x101	Nenhum Answer Back Tone detectado -- o chamador não é provavelmente um modem
3	Flrv do trainup	0x102	Falha de chamada quando modem que treina acima de devido à linha da modulação incompatível ou do mau. Isso pode indicar tentativas para negociar uma modulação não suportada, como uma modulação proprietária da Rockwell herdada (K56Plus, V.FC, etc.). Outras causas possíveis são falhas de DSP para treinamento devido a danos graves na linha, ruídos de impulsos, interrupção de treinamento, parâmetros de modulação incompatíveis e, talvez, a incapacidade de selecionar adequadamente um padrão de Camada I.
4, 5	Lt do retreinamento	0x103	Muitas reciclagens consecutivas ou transferências de velocidade. O limite de reciclagem é especificado com Register S40. Durante o andamento de uma chamada, ocorreram muitas reciclagens que processaram a chamada sem efeito uma vez que a taxa de dados seria tão baixa quanto inútil. Outras circunstâncias possíveis são o modem do cliente não terminam o protocolo claro-para baixo (por exemplo, o telco rasgou para baixo o atendimento no meio da conexão) e o NextPort (NP) tenta recuperar o atendimento emitindo retreinamentos. O limite do retreinamento é alcançado uma vez, o NP deixará cair o atendimento e relatará este motivo de desconexão.
3	Flr da extremidade e ABT	0x104	Problema que detecta o fim da resposta Tone(ABT). Falha de negociação ou ruído excessivo durante o treinamento V.34. O Modems do host responde e manda a V.8bis e a resposta 2100Hz modulada para trás tonifica (ABT) com reversões de fase, mas ruído excessivo do encontro durante a sequência de trainup. Procure por erros do caminho do modem chamador ao modem de resposta em uma

			<p>ou ambas as direções. Ocorre comportamento semelhante onde houver latência no Public Switched Telephone Network (PSTN) para a discagem que exceder um segundo e deixar os modems indisponíveis para treinamento de canceladores de eco. Outras possíveis causas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os níveis de potência TX reais estão incorretos e os tons não são segurados então pelo lado remoto. • Há muito ruído excessivo nas Fases III e IV durante o treinamento V.34. • Há um erro de operador. • Há uma interferência na rede durante o treinamento V.34 (alguém seleciona a extensão).
3		0x 10 5	Operação SS7/COT (teste de continuidade) terminada com sucesso.
3		0x 10 6	Operação SS7/COT (teste de continuidade) falhada: Tom de espera do intervalo T8/T24 "em".
3		0x 10 7	Operação SS7/COT (teste de continuidade) falhada: Tom de espera do intervalo T8/T24 "fora de".
4		0x 10 8	<p>Cleardown do Modem On Hold (MOH) pelo NextPort. V.92 especifica que o motivo da exclusão pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cleardown devido a à chamada recebida • Cleardown devido a à chamada feita • Cleardown devido a à outra razão
4		0x 10 9	Valor de timeout MOH alcançado. Este valor pode ser ajustado usando o registro S62 (tempo máximo V.92 MOH) .

CLASSE EC LCL: Condição EC, detectada localmente

		0x 2x x	Condições locais do error correction (EC).
3	Nen hum LR	0x 20 1	Durante a negociação um frame Solicitação de Link (LR) não foi recebido. O par não pode apoiar o MNP.
3	LR Para m1	0x 20 2	O frame LR recebido MNP teve PARAM1 ruim/inesperado. Para obter mais informações sobre PARAM1, consulte a especificação V.42.
3	LR Incm	0x 20	A estrutura LR MNP recebida é incompatível com as configurações do

	pt	3	modem de host para EC.
4, 5	Lt de Retrans	0x204	Retransmissões consecutivas demais no EC. Essa razão de desconexão pode ser causada por ruído na linha. Por exemplo, o modem do host transmite dados para o modem do cliente, mas o ruído na linha faz com que os dados sejam recebidos incorretamente (ou nem sejam recebidos) pelo cliente. Assim, o ruído excessivo pode levar a retransmissões em excesso. O modem do cliente poderia igualmente ter desligado sem o modem do host que realiza este. Por isso, o modem host retransmite continuamente, sem saber que o modem cliente não está mais presente. Às vezes, quando o atendimento conecta no LAPM ou no MNP, o NextPort é incapaz de transmitir um quadro ao modem do cliente. O modem do cliente não reconhece a transmissão inicial do NextPort, a seguir não responde para registrar (limite de retransmissão de correção de erro) as votações S19 (o padrão é 12), assim que o NP desliga o atendimento. Uma causa poderia ser que o portador no trajeto transmitir degradado substancialmente quando o cliente não downshift. Outra causa poderia ser um problema com o mecanismo EC do cliente (como aconteceria em um sistema Winmodem se o Windows parasse de responder).
6, 7	Inatividade	0x205	Limite de tempo de inatividade esgotado, Desconexão de Enlace (LD) de MNP enviado. O modem do host envia ao modem do cliente um quadro LD que indica que um timeout por inatividade ocorreu.
4, 5	O protocolo erra	0x206	Erro do protocolo EC. Esse é um erro genérico do protocolo de captação geral Indica que ocorreu um erro de protocolo LAPM ou MNP EC.
3	Termo de Fallback	0x210	Não há um protocolo de recuo EC disponível. A negociação de correção de erro não foi bem-sucedida. A chamada é terminada porque não há protocolo de recuo de correção de erros disponível. O S-register S25 (fallback de protocolo de ligação) determina o protocolo de fallback disponível . As opções são enquadramento assíncrono, enquadramento síncrono ou desconectar (desligado).
3	Nenhum	0x21	Nunca recebeu um quadro de identificação de intercâmbio (XID) durante a negociação.

	XID	1	O par não pode apoiar o MNP.
3	XID Incm pt	0x 21 2	A estrutura XID recebida é incompatível com as configurações locais. O modem do cliente pode não suportar LAPM dentro de V.42.
3, 4, 5	Disc o	0x 22 0	Estrutura DISC (Disconnect) recebida. Essa a desconexão normal de LAP-M. A chamada terminou normalmente com uma liberação adequada por parte do cliente. (Por exemplo, um pacote da desconexão V.42 foi enviado do modem do cliente ao modem do host). O modem do cliente descartou o DTR e negociou de forma inteligente um protocolo simples.
3, 4, 5	DM	0x 22 1	Quadro recebido DM. O par está desligando possivelmente. O modem cliente indica que ele está desconectando. Durante a configuração da chamada, esta razão indica que o modem cliente está desistindo da negociação da correção de erro.
4, 5	NR ruim	0x 22 2	O número de sequência de recepção ruim ou o número ACK foram recebidos. Um MNP LD ou LAP-M FRMR é enviado. O modem host recebeu um quadro de correção LAPM ou MNP com um número de seqüência ou de reconhecimento incorreto. Um quadro de LD ou rejeição de estrutura (FRMR) é enviado ao modem do cliente indicando que o modem do host está sendo desconectado.
4, 5	Onlin e SAB ME	0x 22 4	Estrutura XID de MNP recebida em estado STEADY_STATE. Isso é interpretado como um erro de protocolo de correção de erro LAPM em estado fixo. Significa que o modem do cliente pode ter restaurado devido a receber um FRMR.
4, 5	Onlin e XID	0x 22 5	Quadro LR MNP recebido durante o estado constante. Isso é interpretado como um erro de protocolo de correção de erro MNP em estado fixo. Significa que o modem cliente foi reinicializado.

Cmd da CLASSE EC: Código de comando ruim detectado EC

4, 5	C m d rui m	0x 3x x	O EC detectou um código de comando incorreto. O comando received unknown está nos últimos 2 dígitos. Um quadro MNP LD ou de LAP-M FRMR é enviado na resposta.
---------	-------------------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSE EC FRMR: FRMR detectado EC do par

4 , 5		0x 4x x	Condições de EC indicadas pelo cliente no quadro LAP-M FRMR. A razão do bit mapeado está nos dois últimos dígitos.
4 , 5	Com d do mau de Frm r	0x 40 1	LAPM: correspondente relata comando incorreto. O modem do host recebeu um quadro FRMR do modem do cliente. O quadro de FRMR recebido indica que o modem cliente recebeu um quadro de correção de erro do modem do host, contendo um comando incorreto.
4 , 5	Dad os de Frm r	0x 40 3	LAPM: o peer relata que o campo de dados não é permitido ou tem tamanho incorreto (quadros U). O modem do host recebeu um quadro FRMR do modem do cliente. O quadro recebido FRMR indica que o modem do cliente recebeu um frame de correção de erros do modem do host que conteve um campo de dados que não fosse permitido ou conteve um campo de dados com um comprimento incorreto (isto é, quadro U).
4 , 5	Tam anh o de Frm r	0x 40 4	LAPM: a extensão do campo de dados dos relatórios de peer é maior do que N401 (o campo de informações de extensão máxima especificado em V.42), mas tem boa FCS (seqüência de verificação de estrutura). O modem NextPort recebeu uma estrutura FRMR do modem cliente. O quadro FRMR recebido indica que o modem de cliente recebeu um quadro de correção de erro de NextPort que continha uma extensão de campo de dados que é maior que o número máximo de octetos que pode ser transportado no campo de informações (N401) de um quadro I, um quadro SREJ, um quadro XID, um quadro UI ou um quadro TEST. A seqüência de verificação da estrutura é boa.
4 , 5	Frm r NR ruim	0x 40 8	LAPM: peer relata número de seqüência de recepção ou N(R) inválido. O modem do host recebeu um quadro FRMR do modem do cliente. O quadro FRMR recebido indica que o modem cliente recebeu um quadro de correção de erro do modem do host que continha um número de seqüência de recebimento inválido.

CLASSE EC LD: Disconexão do link detectado do error correction (EC) (LD) do par

4 , 5		0x 5x x	Condições EC indicadas pelo cliente no quadro LD MNP. O campo da razão está nos últimos 2 dígitos
3	LD	0x	MNP: o peer nunca recebeu o quadro LR.

	nenhum LR	501	O modem do host recebeu uma estrutura de LD do modem do cliente. O quadro LD recebido indica que o modem cliente nunca recebeu uma solicitação de enlace do modem do host.
3	LD LR Param1	0x502	MNP: o frame Solicitação de Link (LR) dos relatórios de peer tem o parâmetro ruim #1 que o modem do host recebeu link disconnect (LD) um quadro do modem do cliente. O quadro recebido LD indica que o modem do cliente recebeu um frame de solicitação de link do modem do host que conteve (isto é inesperado) um PARAM1 ruim. Para obter mais informações sobre PARAM1, consulte a especificação V.42.
3	LD LR Incomp	0x503	MNP: o frame LR dos relatórios de peer é incompatível com sua configuração que o modem do host recebeu link disconnect (LD) um quadro do modem do cliente. O quadro recebido LD indica que o modem do cliente recebeu um frame Solicitação de Link (LR) do modem do host que é incompatível com a configuração do modem do cliente.
4, 5	Lt LD Retrans	0x504	MNP: os relatórios de peer retransmissões consecutivas demais EC o modem do host receberam um quadro LD do modem do cliente. O quadro de LD recebido indica que o modem cliente recebeu excessivas retransmissões consecutivas.
4, 5	Inatividade e LD	0x505	MNP: o temporizador de inatividade dos relatórios de peer expirou o host que o modem recebeu link disconnect (LD) um quadro do modem do cliente. O quadro recebido LD indica que o host do modem do cliente (DTE) não passou dados ao modem do cliente dentro de um período de tempo.
3	Protocolo LD	0x506	MNP: o erro dos relatórios de peer o modem do host recebeu um quadro LD do modem do cliente. O quadro LD recebido indica que o modem cliente recebeu um erro de protocolo MNP.
3	Usuário LD	0x507	A desconexão normal MNP o modem do host recebeu um quadro LD do modem do cliente. O quadro recebido LD indica uma terminação de MNP normal.

HOST DE CLASSE: Pedido pelo host

6, 7		0x1Fxx	O host iniciou a desconexão. Valor é a soma de 0x1F00 e valor SessionStopCommand. Essa é a outra
------	--	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

			razão do encerramento do host. A razão do host é indicada nos bytes de ordem baixa "xx".
3, 6, 7	HST não específico	0x1F00	Host não específico iniciou desconexão. Valor é a soma de 0x1F00 e valor SessionStopCommand. Esta é a "captura toda a" razão da desconexão iniciada IO. É usado em todas as desconexões não padrão. Por exemplo, poderia ser o resultado do software de gerenciamento de modem decidindo terminar a chamada. Uma explicação possível é uma falha de autenticação de nível superior RADIUS, TACACS ou outro aplicativo emitindo uma queda DTR para o modem do host. Este tipo de desconexão não contará para CSR quando o modem de host estiver no modo de dados.
3	HST ocupado	0x1f01	O número discado estava ocupado. A desconexão ocorreu porque o host está indicando que o número discado está ocupado.
3	HST humano	0x1f02	O número discado não respondeu. A desconexão ocorreu porque o host está indicando que o número discado não atendeu.
3, 6, 7	HST DTR	0x1f03	DTR "virtual" deixado cair. Este estado "é refletido" da "do redirecionador porta de E/S" que está usando atualmente o modem. A desconexão ocorreu porque o host deixou cair a linha "virtual" DTR. Esta causa da desconexão genérica é iniciada pelo Cisco IOS Software. As causas do exemplo são idle timeout, PPP LCP TERMREQ recebido, falha de autenticação, desconexão telnet, e assim por diante. Para determinar acima a razão para o cair, examine o motivo de desconexão do "raio" do comando modem call-record terse ou do Authentication, Authorization, and Accounting (AAA).
6, 7	HST ATH	0x1F04	O comando "ATH" (hangup) foi detectado pelo host local.
3	HST NoDialTn	0x1F05	Sem acesso à rede Telco. A desconexão ocorreu porque o host não poderia alcançar a rede (tal como o ISDN).
3, 4	HST NoC	0x1F	Desconexão de rede indicada. Esta é uma desconexão provocada lado do cliente que

5	arr	06	não seja uma terminação de chamada oportuna. Pode ocorrer durante a configuração de chamada. Uma causa comum é quando os usuários do Dial Up Networking de Windows 95 ou de Windows 98 (DUN) batem o "cancelamento" antes que o atendimento alcance o estado steady. Um outro motivo comum é todo o cliente incitado queda de DTR antes do estado steady. Durante o modo de dados, esta é igualmente uma desconexão disparada do lado do cliente que não seja uma terminação de chamada oportuna (isto é, uma desconexão "suja"). Uma muito causa comum falha falhas de autenticação.
3		0x 1F 07	NAS encerrou a operação do SS7/COT. A desconexão ocorreu porque o NAS terminou a operação SS7/COT (teste de continuidade).
3		0x 1F 08	A operação SS7/COT foi terminada pelo roteador devido a um intervalo T8/T24.
-		0x 1F FF	TERMINAÇÃO espontânea. O host envia essa razão de desconexão quando recebe uma mensagem de terminação não solicitada.

Tipos de motivos para desconexão

Tipo de desconexão	Descrição
0	(não utilizado)
1 - 0x2...	(não utilizado)
2 - 0x4...	Outras situações
3 - 0x6...	A circunstância ocorreu durante a configuração de chamada
4 - 0x8...	No modo de dados. Dados RX (linha a hospedar) que nivelam ESTÁ BEM
5 - 0xA...	No modo de dados. Dados RX (linha a hospedar) que nivelam NAO APROVADO (presentemente, os aplicativos não devem ser referidos sobre o " não ok ")
6 - 0xC...	No modo de dados. Dados de Tx (host a alinhar) que nivelam ESTÁ BEM

7 - 0xE...	No modo de dados. Dados de Tx (host a alinhar) que nivelam NAO APROVADO (presentemente, os aplicativos não devem ser referidos sobre o " não ok ")
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Informações Relacionadas](#)

- [Comparando os comandos do SPE NextPort com os do modem MICA](#)
- [Visão geral de modem geral e qualidade de linha NAS](#)
- [Acesse a página de suporte de tecnologia](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)