

Exceções de SegV

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Identifique a causa do Reload](#)

[Causa de exceções SegV](#)

[Troubleshooting](#)

[Informação a serem coletadas se você abre um caso de TAC](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento explica o que causa as exceções de violação de segmentação (SegV) em roteadores e como solucioná-los. [A Cisco recomenda ler o Troubleshooting de Travamentos do Roteador antes de passar para este documento.](#)

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Todas as versões de software Cisco IOS®
- [Cisco 1700 Series Routers](#)
- [Cisco 2600 Series Routers](#)
- Cisco 3600 Series Routers
- [Cisco 3700 Series Routers](#)
- Cisco 4500 Series Routers
- Cisco 4700 Series Routers
- Cisco AS5300 Series Routers
- Cisco MC3810 Series Routers
- [Cisco 7200 Series Routers](#)
- [Cisco 7500 Series Routers](#)

Note: Este original não se aplica ao Switches ou às plataformas MGX do Cisco catalyst.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de

laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede estiver ativa, certifique-se de compreender o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Convenções

Para obter mais informações sobre as convenções de documento, refira-se ao [convenções das dicas técnicas da Cisco](#).

Identifique a causa do Reload

Se você não faz ciclo de energia ou para recarregar manualmente o roteador, as **saídas de versão da mostra** indicam esta:

```
Router uptime is 2 days, 3 hours, 5 minutes
System restarted by error - a SegV exception, PC 0x80245F7C
System image file is "flash:c2600-js-mz.120-9.bin"
```

ou

```
Router uptime is 11 hours, 38 minutes
System returned to ROM by error - a SegV exception, PC 0x80249B0C
System image file is "flash:c2600-is-mz.121-1.5.bin"
```

Estas linhas podem igualmente estar presente nos logs do console:

```
Router uptime is 11 hours, 38 minutes
System returned to ROM by error - a SegV exception, PC 0x80249B0C
System image file is "flash:c2600-is-mz.121-1.5.bin"
```

Se você tem a saída de um **comando show version** de seu dispositivo Cisco, você pode usar o [analisador de Cisco CLI](#) para indicar problemas potenciais e reparos. Para usar o [analisador de Cisco CLI](#), você deve ser um [cliente registrado](#), ser entrado, e ter o Javascript permitido.

Causa de exceções SegV

As exceções SegV são sempre problemas de software. É possível para questões de software diferentes causar uma exceção SegV, como:

- Acesso a um endereço de memória inválido
- Acesso de gravação a uma região de memória de somente leitura
- Um salto a um PC inválido (frequentemente 0x0)

Troubleshooting

Se você não recarregou manualmente ou power-cycled o roteador desde a exceção SegV, você pode procurar por uma identificação do Bug conhecido que combine a ferramenta do analisador

de Cisco CLI.

Se você tem a saída de um **comando show stacks** de seu dispositivo Cisco, você pode usar o [analisador de Cisco CLI](#) para indicar problemas potenciais e reparos. Para usar o [analisador de Cisco CLI](#) você deve ser um [cliente registrado](#), para ser entrado, e ter o Javascript permitido.

Se a saída decodificada do **comando show stacks** combina um Bug de Software conhecido, você recebe os IDs do erro dos Bug de Software mais provável para ter causado a exceção SegV. Clique sobre os hiperlinks do Bug ID para ver detalhes do bug adicionais do [conjunto de ferramentas do Bug da Cisco \(clientes registrados somente\)](#), que pode o ajudar a determinar o fósforo correto do Bug ID. Uma vez que você identificou um Bug ID a que os fósforos, refiram “fixado” no campo para determinar a primeira versão de software do Cisco IOS que contém o reparo para o erro.

Se você é incerto que o Bug ID combina ou que a versão de software do Cisco IOS contém o reparo para o problema, um upgrade do Cisco IOS Software à versão a mais atrasada em seu trem de versão é uma opção que resolve frequentemente a edição. Esta opção trabalha frequentemente porque a versão a mais atrasada contém geralmente o reparo para um grande número erros.

Informação a serem coletadas se você abre um caso de TAC

Se você ainda precisa o auxílio após ter seguido os passos de Troubleshooting fornecidos e o quer criar pedido do serviço com o Suporte técnico de Cisco, seja certo incluir esta informação:

- Etapas executadas para pesquisar defeitos antes que você abrir o caso.
- **mostre o Suporte técnico** output (se possível, no modo enable)
- saída show log ou capturas de console, se disponível
- [arquivo crashinfo \(informações de travamento\)](#) (se presente e não já incluído no **Suporte técnico da mostra**)

Você pode transferir arquivos pela rede esta informação a seu caso com a [ferramenta do Case Query \(clientes registrados somente\)](#). Se você não pode alcançar a ferramenta do Case Query, você pode enviar informação em um anexo de Email a attach@cisco.com com seu número de caso na linha de assunto de mensagem.

Note: Não recarregue manualmente ou ciclo de energia o roteador antes que você recolha esta informação menos que exigido para pesquisar defeitos uma exceção SegV, como esta puder fazer com que a informação importante seja perdida que está precisada a fim determinar a causa de raiz do problema.

Informações Relacionadas

- [Troubleshooting de Travamentos de Roteador](#)
- [Suporte técnico - Cisco Systems](#)