

ASA: O acesso de entrada aos endereços NAT falha após a elevação a 8.4(3)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Sintomas](#)

[Circunstâncias/ambiente](#)

[Causa/descrição do problema](#)

[Resolução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece a informação sobre os endereços NAT que falham após ter promovido a ferramenta de segurança adaptável (ASA) à versão 8.4(3). Este documento igualmente fornece uma definição a esta edição.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Os leitores deste documento devem ter o conhecimento destes assuntos.

- Compreensão básica do conceito do Address Resolution Protocol (ARP) e do proxy ARP

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada nestes versão de hardware e software.

- Alguma ferramenta de segurança adaptável do 5500 Series de Cisco ASA
- Versão 8.4(3) ou mais recente adaptável da ferramenta de segurança

[Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

Sintomas

Começando com versão ASA 8.4(3), o ASA não responde às requisições ARP recebidas em uma relação, para os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que não são sub-rede IP parte de uma essa relação. Antes da versão 8.4(3), o ASA responderia às requisições ARP que não estavam na sub-rede IP da relação do ASA.

Esta mudança pode manifestar-se imediatamente depois de promover o ASA à versão 8.4(3). Em alguns casos, os usuários do Internet não podem conectar ao endereço global de um server traduzido com o ASA.

Esta mensagem é indicada se esta situação é encontrada, e “debugar o arp” está permitido no CLI do ASA:

```
arp-in: Arp packet received from 192.168.10.1 which is in different subnet  
than the connected interface 192.168.11.1/255.255.255.0
```

A causa de raiz desta edição não é um erro. Veja a informação abaixo para aprender mais sobre causas e soluções potenciais à edição.

Circunstâncias/ambiente

A fim encontrar esta situação, o ASA deve receber uma requisição ARP para um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que combine um endereço global em uma tradução NAT configurada. O endereço IP global deve residir em uma sub-rede IP que seja diferente da sub-rede IP configurada na relação do ASA.

Causa/descrição do problema

A fim compreender as ramificação completas desta edição, é importante obter uma compreensão completa de como esta edição pode aparecer e a melhor maneira abrandar o problema.

Estes são alguns exemplos onde esta situação pode ser encontrada:

O dispositivo ascendente tem as rotas IP configuradas sem o endereço IP do próximo salto

Esta é provavelmente a maioria de causa comum desta situação. É devido a uma configuração não-otimizadas de um dispositivo ascendente. Prefere-se configurar rotas IP tais que o salto seguinte da rota IP é um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na mesma sub-rede como o endereço dessa relação:

```
ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Contudo, às vezes os administradores de rede configuram uma relação em vez de um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT como o salto seguinte:

```
ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1
```

Isto faz com que o roteador distribua o tráfego destinado à rede 10.1.2.0/24 à relação do FastEthernet0/1, e envia uma requisição ARP para o endereço IP de destino no pacote IP. Supõe-se que algum dispositivo responderá à requisição ARP, e o roteador então para a frente o pacote ao MAC address que era resolved devido ao processo ARP. Os benefícios do este tipo de configuração são que é muito fácil configurar e administrar. O administrador não tem que

explicitamente configurar um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do salto seguinte para a rota, e supõem que um dispositivo adjacente terá o Proxy-arp permitido e responderá à requisição ARP se é capaz do roteamento os pacotes ao endereço IP de destino.

Contudo, há uns problemas graves com este tipo de configuração da rota IP:

- Enviando uma requisição ARP determinar o salto seguinte para o tráfego IP, o roteador é exposto aos problemas causados pelos outros dispositivos que puderam incorretamente responder a essa requisição ARP. O resultado é tráfego pode preto-ser furado quando enviado a um dispositivo incorreto.
- A rota fará com que o dispositivo envie uma requisição ARP para cada endereço de destino original nos pacotes que combinam a rota. Isto pode causar uma grande quantidade de tráfego ARP na sub-rede e negativamente afetar o desempenho assim como o espaço de memória exigido para guardar potencialmente uma grande quantidade de entradas de ARP.
- Porque o espaço da tabela ARP é um recurso encadernado da memória, um número excessivo de entradas pode negativamente impactar o desempenho do roteador e stability.

Conseqüentemente, o melhor prática é configurar todas as rotas com endereços de próximo salto do IP explícito e não usar as rotas que têm um nome da relação por si só para identificar a interface enviada. Se a relação é precisada de amarrar a rota à interface de saída para o Failover, incorpore o nome da interface de saída e o salto seguinte à rota estática.

Dado as implicações administrativas para alguns clientes Cisco, uma requisição de aprimoramento foi aberta a fim fazer o comportamento seguro novo configurável: Identificação de bug Cisco [CSCty95468](#) ([clientes registrados somente](#)) (ENH: Comando Add permitir entradas de cache ARP das sub-redes NON-conectadas).

Máscaras de sub-rede combinadas mal IP em dispositivos adjacentes

As máscaras de sub-rede combinadas mal IP configuradas na relação do ASA e na relação de dispositivo adjacente podem causar uma situação similar. Se o dispositivo adjacente teve uma máscara de sub-rede que fosse uns super-rede (255.255.240.0) da máscara de sub-rede IP da relação do ASA (255.255.255.0), o dispositivo adjacente ARP para os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que não estão na sub-rede IP da relação ASA. Assegure-se de que as máscaras de sub-rede estejam corretas.

Implicações do modo transparente

Um outro efeito secundário desta mudança é a incapacidade aprender endereços MAC das sub-redes NON-direto-conectadas no modo transparente. Isto afeta uma comunicação nestas encenações:

- O ASA transparente não tem um endereço IP de gerenciamento configurado ou a configuração está incorreta.
- O ASA transparente está usando sub-redes secundárias no mesmo segmento.

Não há nenhuma ação alternativa para esta edição no modo transparente a não ser o downgrade. Contudo, esta requisição de aprimoramento foi aberta a fim fazer o interoperam ASA com sub-redes secundárias no modo transparente: Identificação de bug Cisco [CSCty49855](#) ([clientes registrados somente](#)) (ENH: Host conectados do apoio não diretamente no mecanismo de descoberta MAC).

Resolução

A solução a este problema (no caso em que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na pergunta não está na mesma sub-rede da camada 3 que o IP da relação do ASA) é fazer as mudanças necessárias assegurar-se de que os dispositivos junto ao ASA distribuam o tráfego diretamente ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da relação do ASA como o dispositivo do salto seguinte, em vez da confiança em um dispositivo ao Proxy-arp em nome do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)