

Solucione problemas de quedas de pacotes multicast no firewall com a configuração PIM do Bidir

Contents

Problema

Esses sintomas são observados no Secure Firewall Threat Defense (FTD) que participa como um salto intermediário no domínio de roteamento multicast com o Bidirectional Protocol Independent Multicast (BIDIR-PIM), uma variante do PIM Sparse-Mode (PIM-SM):

1. A mroute para o grupo multicast específico 232.4.4.4 está ausente:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mroute 232.4.4.4
```

```
No mroute entries found.
```

2. O contador "Other drops" para o intervalo do grupo 232.0.0.0/8 na saída da saída do comando show mfib count aumenta:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mfib count
```

```
IP Multicast Statistics
```

6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total

/RPF failed/

Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 224.0.1.39

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 224.0.1.40

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 2551

/0/

2551 <----

device#

show mfib count

IP Multicast Statistics

6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total

/RPF failed/

Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 224.0.1.39

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 224.0.1.40

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree:
Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 2864

/0/

2864

<-----

3. Os pacotes multicast são descartados com a razão de queda Limite de taxa punt excedido (limite de taxa punt) no Caminho de Segurança Acelerado (ASP). O contador de queda aumenta continuamente:

<#root>

device#

```
cap capi trace interface inside match udp any host 232.4.4.4
```

device#

```
show cap capi trace
```

```
2: 19:36:08.509205
```

```
192.168.1.2.12345 > 232.4.4.4.12345
```

```
: udp 0  
Phase: 1  
Type: CAPTURE  
Subtype:  
Result: ALLOW  
Elapsed time: 13056 ns  
Config:  
Additional Information:  
MAC Access list
```

```
Phase: 2  
Type: ACCESS-LIST  
Subtype:  
Result: ALLOW  
Elapsed time: 13056 ns  
Config:
```

Implicit Rule
Additional Information:
MAC Access list

Phase: 3
Type: FLOW-LOOKUP
Subtype:
Result: ALLOW
Elapsed time: 2560 ns
Config:
Additional Information:
Found flow with id 4876, using existing flow

Result:
input-interface: inside
input-status: up
input-line-status: up
Action: drop
Time Taken: 28672 ns

Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (NA

device#

show asp drop

Frame drop:

Punt rate limit exceeded (punt-rate-limit)	142
--	-----

FP L2 rule drop (12_acl)	6
--------------------------	---

Last clearing: 19:38:00 UTC Apr 29 2026 by admin

Flow drop:

Last clearing: 19:38:00 UTC Apr 29 2026 by admin

...

device#

show asp drop

Frame drop:

Punt rate limit exceeded (punt-rate-limit)	780
--	-----

FP L2 rule drop (12_acl)	37
--------------------------	----

4. As capturas de interface externa não mostram nenhum pacote multicast de saída:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
capture capo type raw-data interface outside match udp any host 232.4.4.4
```

```
device#
```


```
show cap capo
```

```
0 packet captured
```

```
0 packet shown
```

Ambiente

Topologia:



topology.png

Pontos principais:

- Os peers no domínio multicast usam BIDIR-PIM.
- O "roteador" neste artigo refere-se a um roteador Cisco como CSR ou ASR.

- O Rendezvous Point (RP) é o ASR1001-X executando o software Cisco IOS XE, versão 17.09.08. Outras plataformas e versões de software também podem ser afetadas.
- O First Hop Router (FHR) é C9200L-48T-4G executando o software Cisco IOS XE, versão 16.12.04. Outras plataformas e versões de software também podem ser afetadas.
- O endereço do ponto de rendezvous (RP) 10.4.4.4 na interface Loopback0 para todo o intervalo de multicast 224.0.0.0/8 é propagado dinamicamente no domínio de multicast usando o roteador de bootstrap PIM (BSR). As implantações com a configuração de endereço RP PIM estático também podem ser afetadas.

Configuração PIM no RP:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run interface loopback0
```

```
interface Loopback0
  description L00
  ip address 10.4.4.4 255.255.255.255
  ip pim sparse-mode
```

```
device(config)#
```

```
ip pim bidir-enable
```

```
device(config)#
```

```
ip pim bsr-candidate Loopback0 0 1
```

```
device(config)#
```

```
ip pim rp-candidate Loopback0 interval 10 priority 1 bidir
```

- Por uma questão de simplicidade, nesse caso, o RP é mostrado como conectado ao receptor, ou seja, também é o roteador de último salto (LHR). Isso é opcional.
- O firewall é o Secure Firewall 3110 executando a versão 7.6.4. Outras plataformas de firewall, versões de software e software Adaptive Security Appliance (ASA) também podem ser afetados.
- No firewall, o roteamento multicast é ativado e há adjacência de PIM com o First Hop Router (FHR) e RP com o recurso PIM BIDIR:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run multicast-routing
```

```
multicast-routing
```

```
device#
```

```
show pim neighbor
```

Neighbor Address	Interface	Uptime	Expires	DR	pri	Bidir
192.168.2.1	inside	1d12h	00:01:40		1	

```
B
```

192.168.3.1	outside	1d12h	00:01:35		1	
-------------	---------	-------	----------	--	---	--

```
B
```

- No firewall, apesar de usar o PIM BSR, o endereço 10.4.4.4 do PIM RP é configurado manualmente. Essa é uma configuração redundante. Como resultado, há 2 mapeamentos RP-para-grupo entre o grupo 224.0.0.0/4 e o endereço RP 10.4.4.4:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run pim
```

```
pim rp-address 10.4.4.4 bidir
```

```
device#
```

```
show pim group-map
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
224.0.1.39/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.1.40/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/24*	L-Local	static	1	0.0.0.0	
232.0.0.0/8*	SSM	config	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/4*	BD	BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1 <-- * means the ma
224.0.0.0/4	BD	config	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1

224.0.0.0/4

SM

static

0

0.0.0.0

RPF: ,0.0.0.0

Resolução

Antes de continuar, certifique-se de revisar a seção Causa.

Os descartes de pacotes no firewall são esperados devido à incompatibilidade entre a configuração pretendida (BIDIR-PIM) e o tráfego que precisa ser tratado usando o PIM SSM.

Se a configuração pretendida for BIDIR-PIM, considere estas opções:

- Use somente grupos SSM não PIM.
- Se for necessário usar grupos PIM SSM, certifique-se de que o firewall manipule grupos multicast do intervalo PIM SSM como endereços de grupo não SSM. Consulte a seção de Perguntas e Respostas para obter mais informações.
- Considere a ID de bug da Cisco [CSCwt9960](#).

Causa

O endereço 232.4.4.4 pertence ao intervalo de grupos do SSM (Source Specific Multicast, envio específico da origem) reservado pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority, autoridade para números atribuídos à Internet). O firewall reserva automaticamente o intervalo 232.0.0.0/8 para o PIM SSM:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
224.0.1.39/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.1.40/32*	DM	static	0	0.0.0.0	

224.0.0.0/24*	L-Local	static	1	0.0.0.0	
232.0.0.0/8*	SSM	config	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/4*	BD	BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1
224.0.0.0/4	BD	config	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1
224.0.0.0/4	SM	static	0	0.0.0.0	RPF: ,0.0.0.0

Pontos principais sobre o PIM SSM:

- Ele constrói árvores baseadas na fonte e usa mroutes (S, G).
- A infraestrutura de árvore compartilhada baseada em RP do protocolo PIM-SM não é necessária. Em outras palavras, as rotas RP ou (*, G) não são usadas.
- Os receptores tipicamente unem-se à árvore multicast usando o Internet Group Management Protocol Versão 3 (IGMPv3) com "filtragem de origem", isto é, a capacidade de um sistema relatar o interesse em receber pacotes somente de endereços de origem específicos, ou de todos os endereços de origem, exceto os específicos, enviados para um endereço multicast particular.

Pontos principais sobre BIDIR-PIM:

- Ela cria árvores compartilhadas bidirecionais conectando fontes e receptores multicast.
- Árvores bidirecionais são criadas usando um mecanismo de eleição de encaminhador designado (DF) à prova de falhas operando em cada link de uma topologia multicast.
- Com a ajuda do DF, os dados multicast são encaminhados nativamente das fontes para o RP e, portanto, ao longo da árvore compartilhada para os receptores sem exigir o estado específico da fonte.
- O BIDIR-PIM não usa as entradas Shortest Path Trees (SPT) e (S, G).
- Os peers BIDIR-PIM constroem árvores compartilhadas usando entradas (*, G). Essa entrada para um grupo multicast específico deve existir na tabela mroute.

O contraste dos pontos principais para o PIM SSM e o BIDIR-PIM mostra que o PIM SSM e o BIDIR-PIM têm funcionalidade mutuamente exclusiva.

Nesse caso, o domínio multicast é configurado para usar BIDIR-PIM, enquanto o grupo multicast pertence ao intervalo reservado pela IANA e o firewall para o PIM SSM. Como o domínio multicast está usando BIDIR-PIM, as rotas (S, G) necessárias para SSM PIM não estão

disponíveis no firewall. Devido à falta de mroutes, a interface de saída/saída para o tráfego multicast não está disponível. A ausência de interface de saída/saída resulta em quedas de pacotes no Multicast Forwarding Information Base (MFIB). As quedas podem ser verificadas usando os comandos show mfib ou show mfib count:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mfib count
```

```
IP Multicast Statistics
```

```
6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group
```

```
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
```

```
Other counts: Total
```

```
/RPF failed/
```

```
Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
```

```
Group: 224.0.1.39
```

```
RP-tree:
```

```
Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
```

```
Group: 224.0.1.40
```

```
RP-tree:
```

```
Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
```

```
Group: 232.0.0.0/8
```

```
RP-tree:
```

```
Forwarding: 0/0/0/0, Other:
```

```
333797
```

```
/0/
```

```
333797
```

O firewall tenta resolver a interface de saída/saída ativando o ponto de controle (CP). Esse é o componente crítico de firewall responsável principalmente pelas funções do plano de gerenciamento e controle, como protocolos de roteamento, acesso de gerenciamento, gerenciamento de failover/cluster, tratamento de pacotes destinados à interface de firewall, endereços IP multicast ou de broadcast e assim por diante.

Para evitar a sobrecarga do ponto de controle, o firewall tem mecanismos de proteção integrados. Por exemplo, o firewall limita a taxa de pacotes enviados do plano de dados (DP) para o ponto de controle. Os pacotes que excederem a taxa serão descartados com o limite de taxa de punt excedido (limite de taxa de punt) motivo de queda do ASP. A taxa de punt pode ser verificada na saída do comando `show asp event dp-cp punt | begin EVENT-TYPE` command:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show asp event dp-cp punt | begin EVENT-TYPE
```

EVENT-TYPE	ALLOC	ALLOC-FAIL	ENQUEUED	ENQ-FAIL	RETIRED	15SEC-RATE
punt	1264746	0	1264746	0	1264746	44
<-- 15-second punt rate						
multicast	1250020	0	1250020	0	1250020	44
pim	14726	0	14726	0	14726	0

Resumindo, a conclusão é que os descartes de pacotes no firewall são esperados devido à incompatibilidade entre a configuração pretendida (BIDIR-PIM) e o tráfego que precisa ser tratado usando o PIM SSM.

Perguntas e respostas

Nesta seção, "roteador" refere-se a um roteador Cisco como CSR e "firewall" refere-se a firewalls Cisco que executam ASA ou FTD.

1. P: O firewall reserva automaticamente 232.0.0.0/8 para o PIM SSM?

R: Yes. Ao contrário de, por exemplo, roteadores como CSR, nenhuma configuração específica é necessária. Nos roteadores, o intervalo de SSM PIM precisa de configuração explícita:

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
ip pim ssm ?
```

```
default Use 232/8 group range for SSM
```

```
range ACL for group range to be used for SSM
```

2. Q: O contador de "Outras quedas" do MFIB é específico do firewall?

R: Não. Existe um contador semelhante nos roteadores Cisco com roteamento multicast.

3. Q: Um outro dispositivo como um roteador no lugar de um firewall também descartaria pacotes enviados para o grupo 232.4.4.4?

R: Depende de como o roteador trata o endereço 232.4.4.4. Ao contrário dos firewalls, por padrão os roteadores não reservam o intervalo 232.0.0.0/8 para o PIM SSM. No entanto, se o PIM SSM e o BIDIR-PIM estiverem ativados, e o roteador for RP BIDIR-PIM ciente ou receber o mapeamento RP-para-grupo com a flag Bidir e receber pacotes multicast enviados ao intervalo PIM SSM, os pacotes serão descartados e o contador "Outro" MFIB aumentará:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run | i pim
```

```
ip pim bidir-enable
```

```
no ip pim autorp
```

```
ip pim ssm default
```

device#

show ip pim rp mapping

Auto-RP is not enabled
PIM Group-to-RP Mappings

Group(s) 224.0.0.0/4
RP 10.4.4.4 (?), v2,

bidir <-- mapping has the bidir flag

Info source: 10.4.4.4 (?), via bootstrap, priority 1, holdtime 150
Uptime: 17:32:39, expires: 00:02:05

device#

show ip mfib count

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed

/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Default

9 routes, 6 (*,G)s, 3 (*,G/m)s

Group: 224.0.0.0/4

RP-tree,

SW Forwarding: 1/0/28/0, Other: 41037/41037/0

HW Forwarding: 3428217/0/64/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree,

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 97/97

/0 <----

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

device#

show ip mfib count

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed

```
/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Default
 9 routes, 6 (*,G)s, 3 (*,G/m)s
Group: 224.0.0.0/4
  RP-tree,
  SW Forwarding: 1/0/28/0, Other: 41037/41037/0
  HW Forwarding: 3428217/0/64/0, Other: 0/0/0
```

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree,

SW Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 106/106

```
/0 <----
  HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
```

Observe que, ao contrário do firewall, com o contador crescente de "Outras quedas" no roteador, o contador crescente é "RPF falhou".

4. P: Como forçar os firewalls a lidar com um grupo do intervalo do PIM SSM como um endereço de grupo não SSM?

R: Certifique-se de que o RP anuncie o mapeamento RP-para-grupo para grupos que são mais específicos do que 232.0.0.0/8 (prefixo mais longo) ou no firewall configure manualmente o endereço RP para grupos específicos.

Opção 1. Configuração no RP:

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
access-list 1 permit host 232.4.4.4
```

```
device(config)#
```

```
ip pim rp-candidate Loopback0 group 1 interval 10 priority 1 bidir
```

<-- group refers to the access-list

Verificação no firewall:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
232.4.4.4/32*	BD				
BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,	192.168.3.1	<-- Proto is BD, not SSM

Opção 2. Configuração no firewall:

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
access-list mcast standard permit 232.4.4.4 255.255.255.254
```

```
device(config)#
```

```
pim rp-address 10.4.4.4 mcast bidir
```

```
device(config)#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
232.4.4.4/31*	BD				
config	0	10.4.4.4	RPF: outside,	192.168.3.1	<-- Proto is BD, not SSM

Observe que a lista de acesso não deve usar entradas de host ou entradas com a máscara 255.255.255.255.

5. Q: O que acontece se o firewall tratar um grupo do intervalo de SSM PIM como um endereço de grupo não SSM?

R: Suponha que o grupo 232.4.4.4 seja tratado como um endereço não SSM (consulte a pergunta 4):

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
232.4.4.4/32*	BD				
BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,	192.168.3.1	

Se a versão do software for afetada pelo bug da Cisco ID [CSCwt9960](#), o mroute (*, G) está ausente e o fluxo multicast é limitado por taxa em torno de 50 pacotes por segundo. Pacotes excessivos são descartados com o limite de taxa de punt excedido (limite de taxa de punt) motivo de queda do ASP:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mroute 232.4.4.4
```

```
No mroute entries found.
```

```
device#
```

```
show mfib 232.4.4.4 count
```

IP Multicast Statistics
7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts

: Pkt Count/

Pkts per second

/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 232.4.4.4
RP-tree:
Forwarding: 23317/

50

/28/10, Other: 0/0/0

device#

show mfib 232.4.4.4 count

IP Multicast Statistics
7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts:

Pkt Count/

Pkts per second

/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 232.4.4.4
RP-tree:
Forwarding: 23540/

49

/28/10, Other: 0/0/0

device#

capture capi interface inside trace match udp any host 232.4.4.4

device#

show capture capi trace | i Drop-reason

Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
...

Para obter mais informações, consulte o bug da Cisco ID [CSCwt9960](#).

Conteúdo relacionado

- [Bloco Multicast Específico da Origem](#)
- ID de bug da Cisco [CSCwt99960](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.