

Solucionar os problemas mais comuns de chamadas Business to Business pelo Expressway

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problemas comuns](#)

- [1. Erro "//SIP/SIPTcp/wait_SdlReadRsp: Ignorar mensagem grande. Permitir somente até 5000 bytes. Redefinindo conexão."](#)
- [2. O fluxo de mídia para caso outro servidor de chamada transfere a chamada.](#)
- [3. O domínio de nível superior não está configurado no CUCM.](#)
- [4. O certificado CUCM deve ter o atributo de autenticação do cliente aplicado.](#)
- [5. Problemas de interoperabilidade.](#)
- [6. A mensagem ACK recebida do não é enviada para o VCS-E/Expressway-E.](#)
- [7. O CUCM descarta a sessão TCP nas chamadas de entrada](#)
- [8. O VCS não pode resolver FQDNs corretamente ou falha na consulta de registros SRV.](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve os problemas mais comuns na implantação Business to Business (B2B). Como solucionar problemas de chamadas B2B pelo Expressways.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Expressway-C (Exp-C)
- Expressway-E
- Cisco Unified Computing Manager (CUCM)
- Telepresence Video Communication Server-C (VCS-C)

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Expressway C e E X8.1.1 ou posterior

- Unified Communications Manager (CUCM) 10.0 ou posterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problemas comuns

1. Erro "//SIP/SIPTcp/wait_SdlReadRsp: Ignorar mensagem grande. Permitir somente até 5000 bytes. Redefinindo conexão."

Chamadas de endpoints do TelePresence registradas no VCS, entrando em um tronco de protocolo de início de sessão (SIP) para o CUCM, falham com "//SIP/SIPTcp/wait_SdlReadRsp: Ignorar mensagem grande. Permitir somente até 5000 bytes. Redefinindo conexão."

O roteamento de chamada no Expressway-C/VCS-C está correto e a chamada é enviada para o CUCM. A mensagem de convite SIP é enviada para o CUCM, mas nos logs SDL não há mensagens SIP. Esse erro pode ser visto nos logs SDL:

```
"|AppInfo |SIPTcp - Ignorando mensagem grande de xxx.xxx.xxx.xxx:[27469]. Permitir somente até 5000 bytes. Redefinindo conexão."
```


No CUCM 8.6 e anterior, o valor padrão do tamanho máximo de mensagem de entrada SIP era de 5000, depois que o CUCM 9.X mudou para 11000. No entanto, a atualização do 8 ou abaixo da versão 9 ou 10 vão manter o valor padrão na versão anterior do software (5000).

Solução

Esse problema está relacionado ao bug [CSCts00642](#)

Aumentar o parâmetro de serviço avançado do CUCM **Tamanho de máximo de mensagem de entrada SIP** do valor padrão de 5000 para um tamanho adequado para esses tipos de chamadas. 11000 parece ser um bom valor para a maioria dos cenários previstos do cliente.

Na **página de administração do CUCM**, navegue até **Parâmetros de serviço** e **selecione o servidor CUCM e o CallManager Service**:



Save Set to Default Advanced

Status

Status: Ready

Select Server and Service

Server* CUCM10.luisga.local--CUCM Voice/Video (Active)

Service* Cisco CallManager (Active)

All parameters apply only to the current server except parameters that are in the cluster-wide group(s).

Selecione na opção **Avançada** e procure por **Tamanho máximo da mensagem de entrada SIP**:

SIP Max Incoming Message Size *	11000	11000
SIP Max Incoming Message Headers *	100	100

2. O fluxo de mídia para caso outro servidor de chamada transfere a chamada.

Isso pode acontecer em chamadas B2B e acesso remoto e móvel (MRA).

Pode não ter nenhum som em uma direção ou um zumbido (mesmo ruído de quando você tenta reproduzir uma captura com áudio criptografado) depois que a chamada é transferida. Isso acontece pois um pacote de criptografia é selecionado na configuração da chamada que não é compatível com o endpoint para o qual é transferido.

Você pode comparar a negociação SIP antes e depois de transferir a chamada. Na primeira negociação dos logs CUCM ou VCS, é possível ver as linhas de criptografia na mensagem 200 OK do VCS:

```
m=audio 54582 RTP/SAVP 9 96 97 0 8 18 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:96 G7221/16000
a=fmtp:96 bitrate=32000
a=rtpmap:97 G7221/16000
a=fmtp:97 bitrate=24000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:ckXi jkT3CcVY+xlOf3ozX/TjHPz05OzEdY49rAHA|2^48
a=sendrecv
a=rtcp:54583 IN IP4 10.1.201.7
m=video 54658 RTP/SAVP 96 97
b=TIAS:4000000
a=rtpmap:96 H264/90000
a=fmtp:96 profile-level-id=42e01e;max-fs=1621;packetization-mode=1;max-rcmd-nalu-size=32000;level-asymmetry-allowed=1
a=rtpmap:97 H264/90000
a=fmtp:97 profile-level-id=42e01e;max-fs=1621;packetization-mode=0;level-asymmetry-allowed=1
a=rtcp-fb:* nack pli
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:S8BJvGB/2l6F7XP8izXxId443Xd9f27oUI/4gxSt|2^48
```

Linhas de criptografia são aceitas na primeira chamada, mas na segunda chamada você observa que a mensagem ACK remove as linhas de criptografia:

```
m=audio 24826 RTP/AVP 0
c=IN IP4 10.1.231.30
a=ptime:20
a=rtpmap:0 PCMU/8000
m=video 0 RTP/AVP 126
c=IN IP4 10.1.98.80
b=TIAS:448000
a=label:11
a=rtpmap:126 H264/90000
a=fmtp:126 profile-level-id=42E01F;packetization-mode=1;max-fs=3601;max-rcmd-nalu-size=32000;level-asymmetry-allowed=1
a=content:main
```

O VCS tenta usar as linhas de criptografia negociadas no início, mesmo se o endpoint para o qual a chamada é transferida não é compatível com criptografia.

Solução

Esse problema está relacionado ao bug [CSCuv11790](#)

Atualize o VCS/Expressway para o x8.6.1 para corrigir esse problema.

3. O domínio de nível superior não está configurado no CUCM.

Se o domínio de nível superior do parâmetro Enterprise não estiver definido, isso faz com que o CUCM roteie chamadas de entrada para seu próprio domínio e os padrões de rota SIP são usados. Isso poderia causar um loop, pois a chamada provavelmente é enviada de volta para o Exp-C ou também pode falhar com um "erro 404 não encontrado".

Solução

Na **página de administração do CUCM**, navegue até **Sistema > Parâmetros Enterprise** para alterar essa configuração

Clusterwide Domain Configuration	
Organization Top Level Domain	<input type="text"/>
Cluster Fully Qualified Domain Name	<input type="text"/>

4. O certificado CUCM deve ter o atributo de autenticação do cliente aplicado.

Quando uma conexão segura é definida entre o Exp-C e o CUCM (verificação TLS ativada), o handshake SSL é iniciado por um servidor de chamada específico que depende da direção da chamada. Isso significa que ambos os servidores devem ter autenticação de cliente e servidor nos certificados. Esse erro é visto nos logs do VCS/Expressway caso o atributo esteja ausente:

```
Line 190: 2015-05-07T07:34:01-04:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tvcs: UTCTime="2015-05-07 11:34:01,060"
Module="network.tcp" Level="DEBUG": Src-ip="10.50.47.16" Src-port="45215" Dst-ip="10.50.47.51"
Dst-port="5061" Detail="TCP Connecting"
Line 239: 2015-05-07T07:34:01-04:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tvcs: UTCTime="2015-05-07 11:34:01,071"
Module="network.tcp" Level="DEBUG": Src-ip="10.50.47.16" Src-port="45215" Dst-ip="10.50.47.51"
Dst-port="5061" Detail="TCP Connection Established"
Line 249: 2015-05-07T07:34:01-04:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tvcs: UTCTime="2015-05-07 11:34:01,081"
Module="network.tcp" Level="DEBUG": Src-ip="10.50.47.16" Src-port="45215" Dst-ip="10.50.47.51"
Dst-port="5061" Detail="TCP Connection Closed" Reason="no certificate returned"
```

Solução

Detalhes sobre como configurar um modelo com atributos de servidor e cliente da Web podem ser encontrados no guia de certificado do VCS

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/vcs/config_guide/X8-7/Cisco-VCS-Certificate-Creation-and-Use-Deployment-Guide-X8-7.pdf

5. Problemas de interoperabilidade.

O VCS/Expressway versão X8.6.x tinha alguns problemas com o processo de interoperabilidade.

Bugs relacionados ao problema:

O defeito [CSCuw85626](#) pode ser detectado se você verificar os logs de diagnóstico do VCS/Expressway para linhas m do vídeo sendo rejeitadas:

Essa mensagem de erro é mostrada quando as linhas de mídia na parte TCS do fluxo H323 são negociadas.

Índice de medialine: 1

rejeitado: verdadeiro, direção: SDP_MEDIA_DIR_SENDCV

digite: vídeo / SDP_MF_AU_VID

O defeito [CSCuw85715](#) é semelhante, mas nesse caso os logs VCS/Expressway vão especificar que a causa é `dataTypeNotSupported`:

```
2015-10-29T09:49:00+04:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tvcs: UTCTime="2015-10-29 05:49:00,197"
Module="network.h323" Level="INFO": Action="Sent" Dst-ip="XXXXXXXXXXXXXXXXXX" Dst-port="49162"
Detail="Sending H.245 OpenLogicalChannelRejResponse "
2015-10-29T09:49:00+04:00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tvcs: UTCTime="2015-10-29 05:49:00,197"
Module="network.h323" Level="DEBUG": Dst-ip="XXXXXXXXXXXXXXXXXX" Dst-port="49162"
Sending H.245 PDU:
value MultimediaSystemControlMessage ::= response : openLogicalChannelReject :
{
forwardLogicalChannelNumber 3,
cause dataTypeNotSupported : NULL
}
```

Solução

Atualize para o X8.7 ou posterior.

6. A mensagem ACK recebida do não é enviada para o VCS-E/Expressway-E.

Isso normalmente é visto quando a zona de passagem configurada não aponta para o endereço IP correto do VCS Expressway/Expressway-E.

Em implantações únicas de NIC (no Expressway/Borda), a zona de cliente de passagem no controle/núcleo precisa apontar para o endereço IP público do servidor de passagem.

Nas implantações de NIC duplas, o cliente de passagem precisa apontar para o endereço IP externo (a NIC interna normalmente é LAN1, mas pode ser LAN2) do servidor de passagem. Tenha em mente que esse é o endereço IP interno da LAN interna.

Solução

Consulte o Apêndice 4 da [Configuração básica do Cisco VCS Expressway e controle de VCS](#)

para obter mais informações e um diagrama das diferentes implantações de rede.

7. O CUCM descarta a sessão TCP nas chamadas de entrada

Quando as chamadas são encaminhadas para o controle de VCS/núcleo do Expressway, o CUCM poderá rejeitá-las descartando a sessão TCP.

Isso pode acontecer quando a porta entre a zona de vizinho e o perfil de segurança de tronco sip não corresponde ou é configurado para ser 5060/5061.

O MRA usa uma comunicação em linha enquanto chamadas B2B usam uma comunicação de tronco, o CUCM tem uma limitação que não permite que comunicações de tronco e em linha passem pela mesma porta. Como o MRA na maior parte das vezes é configurado automaticamente, as implantações B2B precisam usar uma porta diferente.

Solução

Para fazer isso, a porta de destino configurada na zona de vizinho para o CUCM (no VCS-C/Expressway-C) precisa ser diferente de 5060/5061, normalmente 5065 é usado, mas outros podem ser usados, a porta configurada precisa corresponder à porta configurada no perfil de segurança do tronco sip atribuída ao tronco de sip neste servidor no CUCM.

Na página de administração do CUCM, navegue até **Dispositivo > Tronco**.

Perfil de segurança de tronco SIP com a porta 5065.

The screenshot shows the configuration page for a SIP Trunk Security Profile. At the top, there is a 'Status' section with an information icon and the text 'Status: Ready'. Below this is the 'SIP Trunk Security Profile Information' section, which contains several fields and a checkbox:

- Name***: CUCM-NonSecure
- Description**: CUCM
- Device Security Mode**: Non Secure (dropdown menu)
- Incoming Transport Type***: TCP+UDP (dropdown menu)
- Outgoing Transport Type**: TCP (dropdown menu)
- Enable Digest Authentication**
- Nonce Validity Time (mins)***: 600
- X.509 Subject Name**: (empty field)
- Incoming Port***: 5065

A porta de destino do tronco SIP pode ser 5060/5061, como mostrado na imagem.

The screenshot shows the configuration page for SIP Information. It features a 'Destination' section with a checkbox and three input fields:

- Destination Address is an SRV**
- Destination Address**: 14.80.86.72
- Destination Address IPv6**: (empty field)
- Destination Port**: 5060

A porta SIP na zona vizinha do VCS/Expressway precisa corresponder à porta configurada no perfil de segurança do tronco SIP, como mostrado na imagem.

Na **página de administração do Expressway**, navegue até **Configuração > Protocolos > SIP**

SIP	
Mode	On <input type="button" value="i"/>
Port	* 5065 <input type="button" value="i"/>
Transport	TCP <input type="button" value="i"/>
Accept proxied registrations	Allow <input type="button" value="i"/>
Media encryption mode	Auto <input type="button" value="i"/>
ICE support	Off <input type="button" value="i"/>
Preloaded SIP routes support	Off <input type="button" value="i"/>

O VCS não tem essa limitação ou ela não se aplica a esse cenário, isso significa que o tronco SIP em si pode ser configurado com 5060/5061.

8. O VCS não pode resolver FQDNs corretamente ou falha na consulta de registros SRV.

Nas chamadas B2B originadas do CUCM, um problema pode ser apresentado devido à natureza de como o CUCM trata e roteia chamadas.

Quando o CUCM encaminha as chamadas para os servidores VCS, o CUCM tende a adicionar: 5060 ou: 5061 (depende da configuração) no final da URI discada, (ou seja, test@lab.local >> test@lab.local:5060) quando chega ao Expressway e atinge uma regra de pesquisa na zona DNS, o VCS não consulta o registro SRV, em vez disso ele consulta apenas por registros A ou AAAA. Você pode confirmar isso nos logs de diagnóstico do VCS/Expressway.

Solução

Para resolver esse problema, basta criar uma transformação que remove a porta no final (em qualquer servidor, não importa) antes que chegue à zona DNS.

Na **página de administração do Expressway**, navegue até **Configuração > Plano de discagem > Transformações e configuração > Plano de discagem > Transformar**

Exemplos de transformações:

Create transform

Configuration

Priority	<input type="text" value="1"/>
Description	<input type="text"/>
Pattern type	Regex
Pattern string	* (?!.*%@localdomains%)(.*)((:5060 5061)
Pattern behavior	Replace
Replace string	<input type="text" value="\1"/>
State	Enabled

Create transform

Configuration

Priority	<input type="text" value="1"/>
Description	<input type="text"/>
Pattern type	Regex
Pattern string	* (.*)((:5060 5061)
Pattern behavior	Replace
Replace string	<input type="text" value="\1"/>
State	Enabled

Se por alguma razão uma transformação não possa ser criada, isso pode ser feito pelas regras de pesquisa, mas é recomendado fazer isso pelas transformações.

Na página de administração do Expressway, navegue até **Configuração > Plano de discagem > Transformações e configuração > Plano de discagem > Regras de pesquisa**

Informações Relacionadas

- [Cisco VCS Expressway e VCS Control - Configuração básica](#)