

Característica da prevenção de fraude na tarifa de ligações na versão do IOS 15.1(2)T

ID do Documento: 112083

Atualizado em: julho 29, 2010



[Transferência PDF](#)



[Cópia](#)

[Feedback](#)

Produtos Relacionados

- [Cisco Billing and Measurements Server](#)
- [Voz sobre Frame Relay \(VoFR, Voice over Frame Relay\)](#)
- [Qualidade de voz](#)
- [Controle de sinalização Cisco SC 2200](#)
- [Skinny Call Control Protocol \(SCCP\)](#)
- [Cisco Digital Gateway DE-30+](#)
- [H.323](#)
- [Protocolo de controle de gateway de mídia \(MGCP\)](#)
- [Voz sobre ATM \(VoATM, Voice over ATM\)](#)
- [Signaling System 7 \(SS7\)](#)
- [+ mostra mais](#)

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Comportamento antes de 15.1\(2\)T](#)

[Comportamento com 15.1\(2\)T e liberações mais atrasadas](#)

[Como identificar se TOLLFRAUD_APP está obstruindo seu atendimento](#)

[Como retornar ao comportamento Pre-15.1\(2\)T](#)

[Contacte o centro de assistência técnica da Cisco](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

Introdução

Uns novos recursos foram introduzidos no Software Release 15.1(2)T de Cisco IOS® para

guardar contra a incidência da fraude na tarifa de ligações no Gateways de voz (VGWs) instalado com Cisco IOS. Começando com IO 15.1(2)T e umas liberações mais novas dos IO baseados nesta versão, os ajustes da prevenção de fraude na tarifa de ligações são o comportamento padrão de Cisco VGWs com base em IOS.

A finalidade deste original é aumentar a conscientização destes novos recursos, como promover a esta liberação exigirá a configuração adicional permitir determinados tipos de atendimentos de Voz ser colocado e rota à conclusão. É importante notar que promover a 15.1(2)T obstruirá todas as configurações de chamada do voip de entrada até que o VGW esteja configurado corretamente para confiar estas fontes. Todos os planos a promover às liberações com esta característica devem incluir etapas extras para configurar confiaram anfitriões de VoIP após a elevação para que os atendimentos distribuam com sucesso. Adicionalmente, o discagem em dois estágios é permitido já não à revelia com esta liberação.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Este original supõe que o leitor já tem um conhecimento em funcionamento na configuração de gateway de voz, assim como conhecimento fundamental em como debugar falhas de chamada da Voz.

[Componentes Utilizados](#)

O original discute as configurações que aplicam ao Cisco IOS o Gateways de voz, que incluiriam o Roteadores dos Serviços integrados (ISR).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o impacto potencial do comando any.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Comportamento antes de 15.1\(2\)T](#)

Para todas as versões do IOS antes de 15.1(2)T, o comportamento padrão para Gateway de Voz IOS é aceitar configurações de chamada de todas as fontes. Enquanto os serviços de voz estão sendo executado no roteador, a configuração padrão tratará uma configuração de chamada de todo o endereço IP de origem como um legítimo e um origem confiável para configurar um atendimento para. Também, as portas FXO e as chamadas recebidas em circuitos de ISDN apresentarão o tom de discagem secundário para chamadas recebidas, reservando para o discagem em dois estágios. Isto supõe que um dial peer de entrada apropriado está sendo combinado.

[Comportamento com 15.1\(2\)T e liberações mais atrasadas](#)

Começando com 15.1(2)T, o comportamento padrão do roteador é não confiar uma configuração de chamada de uma fonte de VoIP. Esta característica adiciona um aplicativo interno nomeado TOLLFRAUD_APP à pilha do Controle de chamadas do padrão, que verifica o IP da fonte da configuração de chamada antes de distribuir o atendimento. Se o IP da fonte não combina uma entrada explícita na configuração como uma fonte confiada de VoIP, o atendimento está rejeitado.

Note: Se você tem os dial peer configurados com destino de sessão, os atendimentos daqueles IPs estarão aceitados mesmo se não há nenhuma lista confiada configurada.

Ao carreg uma versão de IOS com o aplicativo da prevenção de fraude na tarifa de ligações, isto é imprimido ao console do dispositivo durante a sequência de inicialização:

Following voice command is enabled:

```
voice service voip
  ip address trusted authenticate
```

The command enables the ip address authentication on incoming H.323 or SIP trunk calls for toll fraud prevention supports.

Please use "show ip address trusted list" command to display a list of valid ip addresses for incoming H.323 or SIP trunk calls.

Additional valid ip addresses can be added via the following command line:

```
voice service voip
  ip address trusted list
  ipv4 <ipv4-address> [<ipv4 network-mask>]
```

O roteador adiciona automaticamente todos os destinos que forem definidos como um alvo ipv4 em um VoIP dial-peer à lista de origem confiável. Você pode observar este comportamento com a saída deste comando:

```
Router#show ip address trusted list
IP Address Trusted Authentication
Administration State: UP
Operation State:      UP
IP Address Trusted Call Block Cause: call-reject (21)
VoIP Dial-peer IPv4 Session Targets:
Peer Tag      Oper State      Session Target
-----
3000          UP              ipv4:203.0.113.100
1001          UP              ipv4:192.0.2.100
```

[Como identificar se TOLLFRAUD_APP está obstruindo seu atendimento](#)

Se o TOLLFRAUD_APP está rejeitando o atendimento, gerencie um valor da causa da desconexão Q.850 de 21, que represente o "atendimento rejeitado". O comando **debug voip ccapi inout** pode ser executado para identificar o valor de causa.

Adicionalmente, o **Syslog iec da Voz** pode ser permitido de verificar mais se a falha de chamada é um resultado da prevenção de fraude na tarifa de ligações. Esta configuração, que é frequentemente acessível pesquisar defeitos a origem da falha de uma perspectiva do gateway, imprimirá para fora que o atendimento está sendo rejeitado devido à fraude das ligações nacional. A saída CCAPI e de Voz IEC é demonstrada neste resultado do debug:

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

O valor da desconexão Q.850 que é retornado para atendimentos obstruídos pode igualmente ser mudado do padrão de 21 com este comando:

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

[Como retornar ao comportamento Pre-15.1\(2\)T](#)

Lista da confiança do endereço IP de origem

Houve três maneiras de retornar ao comportamento precedente do Gateways de voz antes que esta característica da prevenção de fraude na tarifa de ligações do endereço confiável esteve executada. Todas estas configurações exigem que você já está executando 15.1(2)T para que você faça a alteração de configuração.

1. Permita explicitamente aqueles endereços IP de origem de que você gostaria de adicionar à lista confiada para chamadas VoIP legítimas. Até 100 entradas podem ser definidas. Esta configuração abaixo aceita atendimentos dos aqueles o host 203.0.113.100/32, assim como da rede 192.0.2.0/24. As configurações de chamada de todos anfitriões restantes são rejeitadas. Este é o método recomendada de uma perspectiva da Segurança da Voz.

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

2. Configurar o roteador para aceitar instalações de chamada recebida de todos os endereços IP de origem.

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

3. Desabilite o aplicativo da prevenção de fraude na tarifa de ligações completamente.

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
```

```
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

Discagem em dois estágios

Se o discagem em dois estágios é exigido, o seguinte pode ser configurado para retornar o comportamento para combinar liberações precedentes.

Para chamadas ISDN de entrada:

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

Para atendimentos de entrada FXO:

```
%VOICE_IEC-3-GW: Application Framework Core: Internal Error (Toll fraud call rejected):
IEC=1.1.228.3.31.0 on callID 3 GUID=F146D6B0539C11DF800CA596C4C2D7EF
000183: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x49EC9978
000184: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 3 with tag 1002 to app "_ManagedAppProcess_TOLLFRAUD_APP"
000185: *Apr 30 14:38:57.251: //3/F146D6B0800C/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=21, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
```

[Contacte o centro de assistência técnica da Cisco](#)

Se você terminou todos os passos de Troubleshooting e exige a assistência adicional, ou se você tem quaisquer perguntas mais adicionais em relação a este documento técnico do Troubleshooting, contacte o [centro de assistência técnica \(TAC\) de Cisco Systems por](#) um destes métodos:

- [Abra uma solicitação de serviço em Cisco.com](#)
- [Por e-mail](#)
- [Por telefone](#)

[Informações Relacionadas](#)

- [Apoio de tecnologia de voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Pesquisando defeitos o Cisco IP Telephony](#)
- [Suporte técnico & documentação - Cisco Systems](#)

Era este original útil? [Sim](#) [nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre das convenções usadas neste original.

Atualizado em: julho 29, 2010

ID do Documento: 112083