

# A ferramenta de upgrade LWAPP pesquisa defeitos pontas

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Processo de upgrade - Vista geral](#)

[Ferramenta de upgrade - Operação básica](#)

[Observações importantes](#)

[Tipos de Certificados](#)

[Problema](#)

[Sintoma](#)

[Soluções](#)

[Causa 1](#)

[Causa 2](#)

[Causa 3](#)

[Causa 4](#)

[Causa 5](#)

[Causa 6](#)

[Causa 7](#)

[Causa 8](#)

[Pesquise defeitos pontas](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento discute alguns dos problemas principais que podem ocorrer ao se usar a ferramenta de atualização para atualizar pontos de acesso (APs) autônomos para o modo lightweight. Este documento também fornece informações sobre como solucionar esses problemas.

## [Pré-requisitos](#)

## [Requisitos](#)

Os AP devem executar a liberação 12.3(7)JA do Cisco IOS ® Software ou mais tarde antes que você possa executar a elevação.

Os controladores de Cisco devem executar um mínimo da versão de software 3.1.

Sistema de controle sem fio da Cisco (WCS) (se usado) deve executar um mínimo de versão 3.1.

A utilidade da elevação é apoiada nas Plataformas do Windows 2000 e do Windows XP. Qualquer uma destas versões do sistema operacional de Windows deve ser usada.

## Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes Access point e controladores do Wireless LAN.

Os AP que apoiam esta migração são:

- Todos os Access point 1121G
- Todos os Access point 1130AG
- Todos os Access point 1240AG
- Todos os Access point do 1250 Series
- Para todas as Plataformas com base em IOS do ponto de acesso modular do 1200 Series (1200/1220 de upgrade do Cisco IOS Software, 1210 e 1230 AP) (, depende do rádio:se 802.11G, MP21G e MP31G são apoiadosse 802.11A, RM21A e RM22A são apoiadosOs Access point do 1200 Series podem ser promovidos com toda a combinação de rádios apoiados: G somente, A somente, ou G e A. Para um Access point que contenha rádios duplos, se um dos dois rádios é um rádio LWAPP-apoiado, a ferramenta de upgrade ainda executa a elevação. A ferramenta adiciona um mensagem de advertência ao log detalhado que indica que rádio é unsupported.
- Todos os 1310 Access point AG
- Placa de interface móvel wireless de Cisco C3201 (WMIC)**Nota:** Os rádios 802.11a de segunda geração contêm dois part numbers.

Os Access point devem executar o Cisco IOS Release 12.3(7)JA ou Mais Recente antes que você possa executar a elevação.

Para Cisco C3201WMIC, os Access point devem executar o Cisco IOS Release 12.3(8)JK ou Mais Recente antes que você possa executar a elevação.

Estes controladores de LAN do Cisco Wireless apoiam os Access point autônomos promovidos ao modo leve:

- Controladores do 2000 Series
- Controladores do 2100 Series
- Controladores do 4400 Series
- Módulos de serviços do Cisco Wireless (WiSMs) para Cisco Catalyst 6500 Series Switch
- Módulos de rede do controlador dentro do Roteadores dos Serviços integrados do 28/37/38xx Series de Cisco
- Switches integrado 3750G do controlador do Wireless LAN do catalizador

Os controladores de Cisco devem executar um mínimo da versão de software 3.1.

O Sistema de controle sem fio da Cisco (WCS) deve executar um mínimo de versão 3.1. A utilidade da elevação é apoiada nas Plataformas do Windows 2000 e do Windows XP.

Você pode transferir a versão a mais atrasada da utilidade da elevação da página das

[transferências de software Cisco](#).

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Processo de upgrade - Vista geral

O usuário executa uma utilidade da elevação que aceite um arquivo de entrada com uma lista de Access point e de suas credenciais. Os telnet de serviço público aos Access point no arquivo de entrada um a série de comandos cisco ios preparar o Access point para a elevação, que inclui os comandos criar os certificados auto-assinados. Também, os telnet de serviço público ao controlador para programar o dispositivo para permitir a autorização de Access point específicos do certificado auto-assinado. Carrega então o Cisco IOS Software Release 12.3(11)JX1 no Access point de modo que possa se juntar ao controlador. Depois que o Access point se junta ao controlador, transfere uma versão do Cisco IOS completa dele. A utilidade da elevação gerencie um arquivo de saída que inclua a lista de Access point e de valores correspondentes da chave-mistura do certificado auto-assinado que podem ser importados no software de gestão WCS. O WCS pode então enviar esta informação a outros controladores na rede.

Refira a seção do [procedimento de upgrade de promover Access point autônomos do Cisco Aironet ao modo leve](#) para mais informação.

## Ferramenta de upgrade - Operação básica

Esta ferramenta de upgrade é usada para promover um AP autônomo ao modo leve forneceu o AP é compatível para esta elevação. A ferramenta de upgrade executa as tarefas básicas necessárias promover de autônomo ao modo leve. Estas tarefas incluem:

- Verificação básica da circunstância — Verifica se o AP é apoiado, se executa uma revisão mínima de software, e se os tipos de rádio estão apoiados.
- Certifique-se de que o AP está configurado como a raiz.
- Preparação do AP autônomo para a conversão — adiciona a configuração do Public Key Infrastructure (PKI) e a hierarquia do certificado de modo que a autenticação AP aos controladores de Cisco possa ocorrer, e os certificados auto-assinados (SSCs) possam ser gerados para o AP. Se o AP tem um certificado fabricação-instalado (MIC), a seguir SSCs não está usado.
- Transfere um autônomo à imagem de upgrade do modo leve, tal como 12.3(11)JX1 ou 12.3(7)JX, que permitem que o AP se junte a um controlador. Em uma transferência bem sucedida, isto recarrega o AP.
- Gerencie um arquivo de saída que consista em endereços AP MAC, no tipo do certificado, e em uma chave-mistura segura, e atualiza automaticamente o controlador. O arquivo de saída pode ser importado no WCS e ser exportado para outros controladores.

## Observações importantes

Antes que você use esta utilidade, considere estas observações importantes:

- Os Access point convertidos com esta ferramenta não conectam a 40xx, a 41xx, ou a 3500 controladores.
- Você não pode promover Access point com 802.11b-only ou rádios da primeira geração 802.11a.
- Se você quer reter o endereço IP estático, o netmask, o hostname, e o gateway padrão dos Access point depois que a conversão e a repartição, você devem carregar uma destas imagens autônomas nos Access point antes que você abrigo os Access point ao LWAPP:12.3(7)JA12.3(7)JA112.3(7)JA212.3(7)JA312.3(7)JA412.3(8)JA12.3(8)JA112.3(8)JA212.3(8)JEA12.3(8)JEA112.3(8)JEA212.3(8)JEB12.3(8)JEB112.4(3g) JA12.4(3g) JA1
- Se você promove Access point ao LWAPP de uma destas imagens autônomas, os Access point convertidos não retêm seu endereço IP estático, netmask, hostname, e gateway padrão:12.3(11)JA12.3(11)JA112.3(11)JA212.3(11)JA3
- A ferramenta de upgrade LWAPP não libera recursos de memória do sistema operacional de Windows quando o processo de upgrade está completo. Os recursos de memória são liberados somente depois que você retira a ferramenta de upgrade. Se você promove diversos grupos de Access point, você deve retirar os grupos no meio da ferramenta para liberar recursos de memória. Se você não retira os grupos no meio da ferramenta, o desempenho da estação da elevação degrada rapidamente devido ao consumo da memória excessiva.

## Tipos de Certificados

Há dois tipos diferentes dos AP:

- AP com um MIC
- AP que precisam de ter SSC

Os Certificados instalados fábrica são providos pelo termo MIC, que é um acrônimo para fabricar o certificado instalado. Os Access point do Cisco Aironet enviaram antes de julho 18, 2005, não têm o MIC, assim que estes Access point criam um certificado auto-assinado quando promovidos para operar-se no modo leve. Os controladores são programados aceitar certificados auto-assinados para a autenticação de Access point específicos.

Você deve tratar o Cisco Aironet MIC AP que usa o protocolo de pouco peso do Access point (LWAPP), como Aironet 1000 AP, e o pesquisa defeitos em conformidade. Ou seja verifique a conectividade IP, debugar a máquina de estado LWAPP, e verifique então o cripto.

Os logs da ferramenta de upgrade mostram-lhe se o AP é um MIC AP ou SSC AP. Este é um exemplo de um log detalhado da ferramenta de upgrade:

```
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Term Length configured.
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Upgrade Tool supported AP
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has two radios
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has Supported Radio
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 AP has 12.3(7)JA Image or greater
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 Station role is Root AP
2006/08/21 16:59:07 INFO 172.16.1.60 MIC is already configured in the AP 2006/08/21 16:59:07
INFO 172.16.1.60 Hardware is PowerPC405GP Ethernet, address is 0015.63e5.0c7e (bia
0015.63e5.0c7e) 2006/08/21 16:59:08 INFO 172.16.1.60 Inside Shutdown function 2006/08/21
16:59:10 INFO 172.16.1.60 Shutdown the Dot11Radio1 2006/08/21 16:59:11 INFO 172.16.1.60 Shutdown
the Dot11Radio0 2006/08/21 16:59:12 INFO 172.16.1.60 Updating the AP with Current System Time
2006/08/21 16:59:13 INFO 172.16.1.60 Saving the configuration into memory 2006/08/21 16:59:13
INFO 172.16.1.60 Getting AP Name 2006/08/21 16:59:58 INFO 172.16.1.60 Successfully Loaded the
```

```
LWAPP Recovery Image on to the AP 2006/08/21 16:59:58 INFO 172.16.1.60 Executing Write Erase Command 2006/08/21 17:00:04 INFO 172.16.1.60 Flash contents are logged 2006/08/21 17:00:06 INFO 172.16.1.60 Environmental Variables are logged 2006/08/21 17:00:06 INFO 172.16.1.60 Reloading the AP 2006/08/21 17:00:08 INFO 172.16.1.60 Successfully executed the Reload command
```

Neste log, a linha destacada especifica que o AP tem um MIC instalado com ele. Refira a [seção de visão geral do processo de upgrade de promover Access point autônomos do Cisco Aironet ao modo leve](#) para obter mais informações sobre dos Certificados e do processo de upgrade.

No caso de SSC AP, nenhum certificado é criado no controlador. A ferramenta de upgrade manda o AP gerar um par de chaves de Rivest, de Shamir, e de Adelman (RSA) que seja usado para assinar um certificado auto-gerado (SSC). A ferramenta de upgrade adiciona uma entrada à lista da autenticação do controlador com o MAC address do AP e da chave-mistura pública. O controlador precisa a chave-mistura pública a fim validar a assinatura de SSC.

Se a entrada não foi adicionada ao controlador, verifique o arquivo CSV da saída. Deve haver umas entradas para cada AP. Se você encontra a entrada, importe que arquivo no controlador. Se você usa o comando line interface(cli) do controlador (com uso do comando da autêntico-lista da configuração) ou a Web do interruptor, você deve importar um arquivo de cada vez. Com um WCS, você pode importar o arquivo CSV inteiro como um molde.

Também, verifique o domínio regulatório.

**Nota:** Se você manda um REGAÇO AP mas você quer a funcionalidade do Cisco IOS, você precisa de carregar uma imagem IOS Cisco autônoma nela. Inversamente, se você tem um AP autônomo e o quer o converter ao LWAPP, você pode instalar uma imagem de recuperação LWAPP sobre IO autônomos.

Você pode terminar as etapas para mudar a imagem AP com o botão mode ou **comandos archive download CLI**. Refira a [pesquisa de defeitos](#) para obter mais informações sobre de como usar o reload da imagem do botão mode, que os trabalhos com IO autônomos ou a imagem de recuperação nomearam ao nome de arquivo do padrão do modelo AP.

A próxima seção discute algumas geralmente - das edições consideradas na operação da elevação e nas etapas para resolver estas edições.

## [Problema](#)

### [Sintoma](#)

O AP não se junta ao controlador. A seção das [soluções d](#) deste documento fornece as causas por ordem da probabilidade.

## [Soluções](#)

Use esta seção para resolver este problema.

### [Causa 1](#)

O AP não pode encontrar o controlador através da descoberta LWAPP, ou o AP não pode alcançar o controlador.

## Troubleshooting

Conclua estes passos:

1. Emita o **comando debug lwapp events enable** no controlador CLI. Procure a resposta da descoberta LWAPP > da descoberta > juntam-se ao pedido > juntam-se à sequência da resposta. Se você não vê o pedido da descoberta LWAPP, significa que o AP não pode nem não encontra o controlador. Está aqui um exemplo de um bem sucedido JUNTA-SE À RESPOSTA do controlador do Wireless LAN (WLC) ao AP de pouco peso convertido (REGAÇO). Esta é a saída do **comando debug lwapp events enable**:

```
Thu May 25 06:53:54
2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on
port '1' Thu May 25 06:53:54 2006: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to
AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu May 25 06:53:54 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST
from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1' Thu May 25 06:53:54 2006:
Successful transmission of LWAPP Discovery-Response to AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu
May 25 06:53:54 2006: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to
ff:ff:ff:ff:ff:ff on port '1' Thu May 25 06:53:54 2006: Successful transmission of LWAPP
Discovery-Response to AP 00:15:63:e5:0c:7e on Port 1 Thu May 25 06:54:05 2006: Received
LWAPP JOIN REQUEST from AP 00:15:63:e5:0c:7e to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1' Thu May 25
06:54:05 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:15:63:e5:0c:7e is 1500, remote debug
mode is 0 Thu May 25 06:54:05 2006: Successfully added NPU Entry for AP 00:15:63:e5:0c:7e
(index 51)Switch IP: 172.16.1.11, Switch Port: 12223, intIfNum 1, vlanId 0AP IP:
172.16.1.60, AP Port: 20679, next hop MAC: 00:15:63:e5:0c:7e Thu May 25 06:54:05 2006:
Successfully transmission of LWAPP Join-Reply to AP 00:15:63:e5:0c:7e
.....
..... // the debug output continues for full
registration process.
```

2. Verifique para ver se há a conectividade IP entre a rede AP e o controlador. Se o controlador e o AP residem na mesma sub-rede, assegure-se de que estejam interconectados corretamente. Se residem em sub-redes diferentes, assegure-se de que um roteador esteja usado entre elas e o roteamento esteja permitido corretamente entre as duas sub-redes.
3. Verifique que o mecanismo de descoberta está configurado corretamente. Se a opção do Domain Name System (DNS) é usada descobrindo o WLC, assegure-se de que o servidor DNS esteja configurado corretamente para traçar CISCO-LWAPP-CONTROLLER.local-domain com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT WLC. Daqui, se o AP pode resolver o nome, emite um juntar mensagem LWAPP ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT resolved. Se a opção 43 é usada como a opção de descoberta, assegure-se de que esteja configurada corretamente no servidor DHCP. Consulte [para registrar o REGAÇO com o WLC](#) para obter mais informações sobre do processo de descoberta e da sequência. Refira a [OPÇÃO DE DHCP 43 para o exemplo de configuração de pouco peso dos Access point do Cisco Aironet](#) para obter mais informações sobre de como configurar a opção de DHCP 43. **Nota:** Recorde que quando você converter AP estático-endereçados, o único mecanismo de descoberta da camada 3 que funciona é o DNS porque o endereço estático é preservado durante a elevação. No AP, você pode emitir os **eventos de cliente do lwapp debugar** comanda e o **comando debug ip udp** a fim receber bastante informação para determinar exatamente o que ocorre. Você deve ver uma sequência do pacote do User Datagram Protocol (UDP) tal como este: Originado do IP AP com o IP da interface de gerenciamento do controlador. Originado do IP do gerente do controlador AP ao IP AP. Série de pacotes que é originado do IP AP ao IP do gerente AP. **Nota:** Em algumas situações, pode haver mais de um controlador e o AP puderam tentar se juntar a um controlador diferente com base na máquina de estado e nos algoritmos da descoberta LWAPP. Esta situação pôde ocorrer devido ao Balanceamento de carga

dinâmico do padrão AP que o controlador executa. Esta situação pode vale o **exame**.**Nota:** Esta é umas saídas de exemplo do **comando debug ip udp**:Dec 16

```
00:32:08.228: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12222),
length=78
*Dec 16 00:32:08.777: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=60
*Dec 16 00:32:08.777: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.10(12223), length=75
*Dec 16 00:32:08.778: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:08.779: UDP: rcvd src=172.16.1.10(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=59
*Dec 16 00:32:09.057: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=180
*Dec 16 00:32:09.059: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.075: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=89
*Dec 16 00:32:09.077: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.298: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=209
*Dec 16 00:32:09.300: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.300: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=164
*Dec 16 00:32:09.301: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.302: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=209
*Dec 16 00:32:09.303: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.303: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=287
*Dec 16 00:32:09.306: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.306: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=89
*Dec 16 00:32:09.308: UDP: rcvd src=172.16.1.11(12223), dst=172.16.1.60(20679), length=22
*Dec 16 00:32:09.308: UDP: sent src=172.16.1.60(20679), dst=172.16.1.11(12223), length=222
```

## Resolução

Conclua estes passos:

1. Reveja o manual.
2. Fixe a infraestrutura de modo que apoie corretamente a descoberta LWAPP.
3. Mova o AP para a mesma sub-rede como o controlador a fim aprontá-lo.
4. Caso necessário, emita o *comando a.b.c.d do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do controlador ap do lwapp* a fim ajustar manualmente o IP do controlador no AP CLI:Este comando *A.B.C.D parte de* é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface de gerenciamento do WLC.**Nota:** Este comando CLI pode ser usado em um AP que nunca se registre a um controlador, ou em um AP que mande seu padrão permitir a senha mudada quando juntado a um controlador precedente. Refira a [restauração da configuração LWAPP em um AP de pouco peso \(REGAÇO\)](#) para mais informação.

## Causa 2

O tempo do controlador é fora do intervalo da validade de certificado.

## Troubleshooting

Conclua estes passos:

1. Problemas dos comandos **debug lwapp errors enable** e **debug pm pki enable**.Estes **comandos debug** mostram debugar das mensagens do certificado que são passadas entre o AP e o WLC. Os comandos mostram claramente a uma mensagem que o certificado está rejeitado como fora do intervalo da validade.**Nota:** Certifique-se de levar em conta o deslocamento do Tempo Universal Coordenado (UTC).Esta é a saída do **comando debug pm pki enable no controlador**:Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: locking ca

```

cert table
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_alloc() for user cert
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: calling x509_decode()
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <subject> C=US, ST=California,
L=San Jose, O=Cisco Systems, CN=C1200-001563e50c7e,
MAILTO=support@cisco.com
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: <issuer> O=Cisco Systems,
CN=Cisco Manufacturing CA
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Mac Address in subject is
00:15:63:e5:0c:7e
Thu May 25 07:25:00 2006: sshpmGetIssuerHandles: Cert is issued by Cisco Systems.
.....
.....
.....
.....
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: calling x509_decode()
Fri Apr 15 07:55:03 2005: ssphmUserCertVerify: user cert verified using
>ciscoDefaultMfgCaCert<
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: ValidityString (current):
2005/04/15/07:55:03
Fri Apr 15 07:55:03 2005: sshpmGetIssuerHandles: Current time outside AP cert validity
interval: make sure the controller time is set. Fri Apr 15 07:55:03 2005:

```

sshpmFreePublicKeyHandle: called with (nil) Nesta saída, observe a informação destacada. Esta informação mostra claramente que o tempo do controlador é fora do intervalo da validade de certificado do AP. Conseqüentemente, o AP não pode registrar-se com o controlador. Os Certificados instalados no AP têm um intervalo predefinido da validade. O tempo do controlador deve ser ajustado de tal maneira que está dentro do intervalo da validade de certificado do AP.

2. Emita o comando **show crypto ca certificates** do AP CLI a fim verificar o intervalo da validade de certificado ajustado no AP. Este é um exemplo: `AP0015.63e5.0c7e#show crypto ca certificates`

```

.....
..... Certificate Status: Available Certificate
Serial Number: 4BC6DAB80000000517AF Certificate Usage: General Purpose Issuer: cn=Cisco
Manufacturing CA o=Cisco Systems Subject: Name: C1200-001563e50c7e ea=support@cisco.com
cn=C1200-001563e50c7e o=Cisco Systems l=San Jose st=California c=US CRL Distribution Point:
http://www.cisco.com/security/pki/crl/cmca.crl Validity Date: start date: 17:22:04 UTC Nov
30 2005 end date: 17:32:04 UTC Nov 30 2015 renew date: 00:00:00 UTC Jan 1 1970 Associated
Trustpoints: Cisco_IOS_MIC_cert .....
```

..... A saída inteira não é listada já que podem existir muitos intervalos de validade associados à saída desse comando. Você precisa considerar somente o intervalo de validade especificado pelo ponto de confiança associado: **Cisco\_IOS\_MIC\_cert** com o nome relevante AP no campo de nome (aqui, nome: **C1200-001563e50c7e**), como destacado neste exemplo de emissor. **Esse é o intervalo de validade do certificado real a ser considerado.**

3. Emita o comando **show time** a partir da CLI do controlador para verificar se a data e a hora definidas no controlador estão dentro desse intervalo de validade. Se o tempo do controlador está acima ou abaixo deste intervalo da validade de certificado, a seguir mude o momento do controlador de cair dentro deste intervalo.

## Resolução

Termine esta etapa:

Escolha comandos > ajustam a hora no modo GUI do controlador ou emitem o comando **time da configuração** no controlador CLI a fim ajustar o tempo do controlador.



## Causa 3

Com SSC AP, a política de SSC AP é desabilitada.

### Troubleshooting

Nesses casos, você vê esta Mensagem de Erro no controlador:

```
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_lrad.c 1553: spamProcessJoinRequest
:spamDecodeJoinReq failed
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_crypto.c 1509: Unable to free public key for
AP 00:12:44:B3:E5:60
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [ERROR] spam_lrad.c 4880: LWAPP Join-Request does not include
valid certificate in CERTIFICATE_PAYLOAD from
AP 00:12:44:b3:e5:60.
Wed Aug 9 17:20:21 2006 [CRITICAL] sshpmPkiApi.c 1493: Not configured to accept Self-signed AP
cert
```

Conclua estes passos:

Execute uma destas duas ações:

- Emita o comando da autêntico-lista da mostra no controlador CLI a fim verificar se o controlador esteja configurado para aceitar AP com SSCs. Este é um exemplo de saída do comando da autêntico-lista da mostra: `#show auth-list Authorize APs against AAA`  
..... disabled **Allow APs with Self-signed Certificate (SSC)** .... enabled  
Mac Addr Cert Type Key Hash -----  
----- 00:09:12:2a:2b:2c SSC 1234567890123456789012345678901234567890
- Escolha **Security > AP Políciés** na GUI.
  1. Verifique se a caixa de seleção **Accept Self Signed Certificate** está ativada. Se não estiver, ative-a.
  2. Escolha **SSC** como o tipo de certificado.
  3. Adicione o AP à lista de autorização com o endereço MAC e a chave hash. Essa chave hash pode ser obtida da saída do comando **debug pm pki enable**. Veja a [causa 4](#) para obter informações sobre de obter o valor da chave-mistura.

## Causa 4

A chave-mistura pública de SSC falta errada ou.

### Troubleshooting

Conclua estes passos:

1. Emita o comando **debug lwapp events enable**. Verifique que o AP tenta se juntar.
2. Emita o comando **show auth-list**. Esse comando mostra a chave hash pública que o controlador tem em armazenamento.
3. Emita o comando **debug pm pki enable**. Esse comando mostra a chave hash pública real. A chave hash pública real deve corresponder à chave hash pública que o controlador tem em armazenamento. Uma discrepância causa o problema. Esta é uma saída de exemplo dessa mensagem de depuração: `(Cisco Controller) > debug pm pki enable Mon May 22 06:34:10`

```
2006: sshpmGetIssuerHandles: getting (old) aes ID cert handle... Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: called to evaluate <bsnOldDefaultIdCert> Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 0, CA cert >bsnOldDefaultCaCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 1, CA cert >bsnDefaultRootCaCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 2, CA cert >bsnDefaultCaCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 3, CA cert >bsnDefaultBuildCert< Mon May 22 06:34:10 2006:
sshpmGetCID: comparing to row 4, CA cert >csc0DefaultNewRootCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 5, CA cert >csc0DefaultMfgCaCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetCID: comparing to row 0, ID cert >bsnOldDefaultIdCert< Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetIssuerHandles: Calculate SHA1 hash on Public Key Data Mon May 22 06:34:10
2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 30820122 300d0609 2a864886 f70d0101 Mon May 22
06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 01050003 82010f00 3082010a 02820101 Mon May
22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 00c805cd 7d406ea0 cad8df69 b366fd4c Mon
May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 82fc0df0 39f2bff7 ad425fa7 face8f15
Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data f356a6b3 9b876251 43b95a34
49292e11 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 038181eb 058c782e
56f0ad91 2d61a389 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data f81fa6ce
cd1f400b b5cf7cef 06ba4375 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data
dde0648e c4d63259 774ce74e 9e2fde19 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key
Data 0f463f9e c77b79ea 65d8639b d63aa0e3 Mon May 22 06:34:10 2006: sshpmGetIssuerHandles:
Key Data 7dd485db 251e2e07 9cd31041 b0734a55 Mon May 22 06:34:14 2006:
sshpmGetIssuerHandles: Key Data 463fbacc 1a61502d c54e75f2 6d28fc6b Mon May 22 06:34:14
2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 82315490 881e3e31 02d37140 7c9c865a Mon May 22
06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 9ef3311b d514795f 7a9bac00 d13ff85f Mon May
22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 97e1a693 f9f6c5cb 88053e8b 7fae6d67 Mon
May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data ca364f6f 76cf78bc bclacc13 0d334aa6
Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 031fb2a3 b5e572df 2c831e7e
f765b7e5 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data fe64641f de2a6fe3
23311756 8302b8b8 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data 1bfae1a8
eb076940 280cbcd1 49b2d50f Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: Key Data
f7020301 0001 Mon May 22 06:34:14 2006: sshpmGetIssuerHandles: SSC Key Hash is
9e4ddd8dfcdd8458ba7b273fc37284b31a384eb9 !--- This is the actual SSC key-hash value. Mon
May 22 06:34:14 2006: LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0e:84:32:04:f0 is 1500, remote
debug mode is 0 Mon May 22 06:34:14 2006: spamRadiusProcessResponse: AP Authorization
failure for 00:0e:84:32:04:f0
```

## Resolução

Conclua estes passos:

1. Copie a chave hash pública da saída do comando `debug pm pki enable` e use-a para substituir a chave hash pública na lista de autenticação.
2. Emita a autêntico-lista da configuração adicionam o comando do `ssc AP_MAC AP_key` a fim adicionar o MAC address e a chave-mistura AP à lista da autorização: Aqui está um exemplo deste comando: 

```
(Cisco Controller)>config auth-list add ssc 00:0e:84:32:04:f0
9e4ddd8dfcdd8458ba7b273fc37284b31a384eb9 !---
```

*This command should be on one line.*

## Causa 5

Há uma corrupção do certificado ou da chave pública no AP.

## Troubleshooting

Termine esta etapa:

Problemas dos comandos `debug lwapp errors enable` e `debug pm pki enable`.

Você vê mensagens que indicam os certificados ou as chaves que estão corrompidos.

## Resolução

Use uma destas duas opções para resolver o problema:

- AP com MIC - Solicita uma autorização de materiais de retorno (RMA).
- SSC AP — Downgrade ao Cisco IOS Software Release 12.3(7)JA. Conclua estas etapas para fazer o downgrade:
  1. Use a opção do botão de redefinição.
  2. Limpe as configurações do controlador.
  3. Execute a atualização novamente.

## Cause 6

O controlador pôde trabalhar no modo da camada 2.

## Troubleshooting

Termine esta etapa:

Verifique o modo de operação do controlador.

Os APs convertidos apenas suportam detecção na camada 3. Os AP convertidos não suportam detecção na camada 2.

## Resolução

Conclua estes passos:

1. Defina o WLC para o modo de camada 3.
2. Recarregue e dê à relação do gerente AP um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na mesma sub-rede como a interface de gerenciamento. Se você tem uma porta do serviço, tal como a porta do serviço em uns 4402 ou em 4404, você deve tê-la em um super-rede diferente do que o gerente e interfaces de gerenciamento AP.

## Causa 7

Você vê este erro durante a elevação:

```
FAILED Unable to Load the LWAPP Recovery Image on to the AP
```

## Troubleshooting

Quando você vê este erro, termine estas etapas:

1. Verifique que seu servidor TFTP está configurado corretamente. Se você usa o servidor TFTP encaixado ferramenta de upgrade, um culpado comum é o software de firewall

peçoal, que obstrui o TFTP entrante.

2. Verifique se voc e est a usando a imagem correta para a eleva  o. A eleva  o ao modo leve exige uma imagem especial e n o trabalha com as imagens de upgrade normais.

## Causa 8

Voc e recebe esta Mensagem de Erro no AP ap s a convers o:

```
*Mar 1 00:00:23.535: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY
*Mar 1 00:00:23.550: LWAPP_CLIENT_ERROR_DEBUG: lwapp_crypto_init_ssc_keys_and_
certs no certs in the SSC Private File
*Mar 1 00:00:23.550: LWAPP_CLIENT_ERROR_DEBUG:
*Mar 1 00:00:23.551: lwapp_crypto_init: PKI_StartSession failed
*Mar 1 00:00:23.720: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by LWAPP CLIENT.
Reload Reason: FAILED CRYPTO INIT.
*Mar 1 00:00:23.721: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DOWN
```

O AP   recarregado ap s 30 segundos e inicia o processo novamente.

## Resolu  o

Termine esta etapa:

Voc e tem um AP com SSC. Uma vez que voc e converte a LWAPP AP, adicionar SSC e seu MAC address sob a lista da autentica  o AP no controlador.

## Pesquise defeitos pontas

Estas pontas podem ser usadas quando voc e promove de aut nomo ao modo LWAPP:

- Se o NVRAM n o   cancelado quando o controlador tenta lhe escrever ap s a convers o, os problemas est o causados. Cisco recomenda cancelar a configura  o antes que voc e converta um AP ao LWAPP. A fim cancelar a configura  o: Dos IO GUI — V a ao **software do sistema >   configura  o de sistema > restaurado aos padr es**, ou **restaure aos padr es exceto o IP**. Do CLI — Emita o **erase** e os **comandos reload da escrita no CLI** e n o permita que a configura  o sido salvar quando alertado. Isto igualmente faz o arquivo de texto dos AP a ser convertidos pela ferramenta de upgrade mais simples criar como as entradas se transformam < endere o IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT >, Cisco, Cisco, Cisco.
- Cisco recomenda que voc e usa o tftp32. Voc e pode transferir o server o mais atrasado TFTP em <http://tftpd32.jounin.net/> .
- Se um Firewall ou um Access Control List s o permitidos durante o processo de upgrade, a ferramenta de upgrade pode tornar-se incapaz de copiar o arquivo que cont m vari veis ambientais de uma esta  o de trabalho a um AP. Se um Firewall ou o Access Control List obstruem a opera  o de c pia e voc e seleciona a op  o do servidor TFTP da ferramenta de upgrade do uso, voc e n o pode continuar com a eleva  o porque a ferramenta n o pode atualizar os vari veis ambientais, e a transfer ncia de arquivo pela rede da imagem ao AP falha.
- Verifique novamente a imagem que voc e est a tentando promover a. A eleva  o dos IO  s imagens LWAPP   diferente das imagens IOS normais. Sob meu computador Documents/My-> ferramentas--> as op  es da pasta, certificam-se de voc e desmarcar as **extens es de**

- arquivo do couro cru para a caixa de verificação conhecida dos tipos de arquivo.**
- Certifique-se sempre usar a ferramenta de upgrade disponível a mais atrasada e promover a imagem de recuperação. As versões as mais atrasadas estão disponíveis no centro de software Wireless.
  - Um AP não pode carreg um arquivo de imagem de **.tar**. É um arquivo, similar aos arquivos zip. Você precisa de unbundle o arquivo de **.tar** no flash AP com o **comando archive download**, ou então puxa a imagem inicializável fora do arquivo TAR primeiramente pôs então a imagem inicializável no flash AP.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Atualização de Pontos de Acesso Autônomos Cisco Aironet para o Modo Lightweight](#)
- [Restaurando a configuração LWAPP em um AP de pouco peso \(REGAÇO\)](#)
- [Exemplo de configuração da OPÇÃO 43 do DHCP para os Pontos de Acesso Leves do Cisco Aironet.](#)
- [Como recuperar a chave da mistura fora do Access point e a importar no controlador](#)
- [Pode o Access point autônomo do Cisco Aironet ser convertido ao protocolo de pouco peso do Access point \(LWAPP\) que usa o CLI](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)