

使用Bidir PIM配置對防火牆上的組播資料包丟棄進行故障排除

目錄

問題

在使用雙向協定無關組播(BIDIR-PIM, PIM稀疏模式(PIM-SM)的變體, 安全防火牆威脅防禦(FTD)作為中間跳加入組播路由域時可以觀察到以下症狀:

1. 不存在特定組播組232.4.4.4的mroute:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mroute 232.4.4.4
```

```
No mroute entries found.
```

2. show mfib count 命令輸出中232.0.0.0/8組範圍的「Other drops」計數器增加:

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mfib count
```

```
IP Multicast Statistics
```

```
6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group
```

```
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
```

```
Other counts: Total
```

/RPF failed/

Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 224.0.1.39

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 224.0.1.40

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 2551

/0/

2551 <----

device#

show mfib count

IP Multicast Statistics

6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total

/RPF failed/

Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 224.0.1.39

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 224.0.1.40

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 2864

/0/

2864

<-----

3.在加速安全路徑(ASP)中，當超過點數速率限制（點數速率限制）丟棄原因時，組播資料包會被丟棄。丟棄計數器持續增加：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
cap capi trace interface inside match udp any host 232.4.4.4
```

```
device#
```

```
show cap capi trace
```

```
2: 19:36:08.509205
```

```
192.168.1.2.12345 > 232.4.4.4.12345
```

```
: udp 0
```

```
Phase: 1
```

```
Type: CAPTURE
```

```
Subtype:
```

```
Result: ALLOW
```

```
Elapsed time: 13056 ns
```

```
Config:
```

```
Additional Information:
```

```
MAC Access list
```

```
Phase: 2
```

```
Type: ACCESS-LIST
```

```
Subtype:
```

```
Result: ALLOW
```

```
Elapsed time: 13056 ns
```

```
Config:
```

```
Implicit Rule
```

```
Additional Information:
```

```
MAC Access list
```

```
Phase: 3
```

```
Type: FLOW-LOOKUP
```

```
Subtype:
```

```
Result: ALLOW
```

Elapsed time: 2560 ns
Config:
Additional Information:
Found flow with id 4876, using existing flow

Result:
input-interface: inside
input-status: up
input-line-status: up
Action: drop
Time Taken: 28672 ns

Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (NA

device#

show asp drop

Frame drop:

Punt rate limit exceeded (punt-rate-limit)	142
--	-----

FP L2 rule drop (12_acl)	6
--------------------------	---

Last clearing: 19:38:00 UTC Apr 29 2026 by admin

Flow drop:

Last clearing: 19:38:00 UTC Apr 29 2026 by admin

...

device#

show asp drop

Frame drop:

Punt rate limit exceeded (punt-rate-limit)	780
--	-----

FP L2 rule drop (12_acl)	37
--------------------------	----

4.外部介面擷取不會顯示任何輸出多點傳送封包：

<#root>

```
device#
```

```
capture capo type raw-data interface outside match udp any host 232.4.4.4
```

```
device#
```


```
show cap capo
```

```
0 packet captured
```

```
0 packet shown
```

環境

拓撲：



topology.png

重點：

- 組播域中的對等體使用BIDIR-PIM。
- 本文中的「路由器」指的是Cisco路由器，如CSR或ASR。
- 集結點(RP)是運行Cisco IOS XE軟體版本17.09.08的ASR1001-X。其他平台和軟體版本也可能會受到影響。
- 第一躍點路由器(FHR)是執行Cisco IOS XE軟體版本16.12.04的C9200L-48T-4G。其他平台和軟體版本也可能受到影響。
- 使用PIM引導路由器(BSR)在組播域中動態傳播整個組播範圍224.0.0.0/8loopback0 介面上的

交匯點(10.4.4.4)地址10.4.4。使用靜態PIM RP地址配置的部署也會受到影響。

RP上的PIM配置：

```
<#root>
device#
show run interface loopback0

interface Loopback0
  description L00
  ip address 10.4.4.4 255.255.255.255
  ip pim sparse-mode

device(config)#
ip pim bidir-enable

device(config)#
ip pim bsr-candidate Loopback0 0 1

device(config)#
ip pim rp-candidate Loopback0 interval 10 priority 1 bidir
```

- 為了簡便起見，在本例中，RP顯示為已連線到接收器，即它也是最後一跳路由器(LHR)。這是可選的。
- 防火牆是運行版本7.6.4的安全防火牆3110。其他防火牆平台、軟體版本和自適應安全裝置(ASA)軟體也可能會受到影響。
- 在防火牆上，組播路由已啟用，而且第一跳路由器(FHR)和RP具有PIM BIDIR功能：

```
<#root>
device#
show run multicast-routing

multicast-routing

device#
show pim neighbor
```

Neighbor	Address	Interface	Uptime	Expires	DR	pri	Bidir
----------	---------	-----------	--------	---------	----	-----	-------

```
192.168.2.1      inside          1d12h      00:01:40 1
```

```
B
```

```
192.168.3.1      outside         1d12h      00:01:35 1
```

```
B
```

- 在防火牆上，儘管使用PIM BSR，但PIM RP地址10.4.4.4是手動配置的。這是冗餘配置。因此，在組224.0.0.0/4和RP地址10.4.4.4之間存在2個RP到組的對映：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show run pim
```

```
pim rp-address 10.4.4.4 bidir
```

```
device#
```

```
show pim group-map
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
224.0.1.39/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.1.40/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/24*	L-Local	static	1	0.0.0.0	
232.0.0.0/8*	SSM	config	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/4*	BD	BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1 <-- * means the ma
224.0.0.0/4	BD	config	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1
224.0.0.0/4	SM	static	0	0.0.0.0	RPF: ,0.0.0.0

解析

在繼續操作之前，請確保複查「原因」部分。

由於預期配置(BIDIR-PIM)和需要使用PIM SSM處理的流量之間不相容，因此防火牆上可能會發生資料包丟棄。

如果目標配置是BIDIR-PIM，請考慮以下選項：

- 僅使用非PIM SSM組。
- 如果必須使用PIM SSM組，請確保防火牆將PIM SSM範圍內的組播組作為非SSM組地址處理。有關詳細資訊，請參閱問答部分。
- 考慮思科錯誤ID [CSCwt9960](#)。

原因

地址232.4.4.4屬於網際網路編號指派機構(IANA)保留的源特定組播(SSM)組範圍。防火牆自動為PIM SSM保留232.0.0.0/8範圍：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
224.0.1.39/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.1.40/32*	DM	static	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/24*	L-Local	static	1	0.0.0.0	
232.0.0.0/8*	SSM	config	0	0.0.0.0	
224.0.0.0/4*	BD	BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1
224.0.0.0/4	BD	config	0	10.4.4.4	RPF: outside,192.168.3.1
224.0.0.0/4	SM	static	0	0.0.0.0	RPF: ,0.0.0.0

有關PIM SSM的要點：

- 它構建源樹並使用(S，G)路由。
- 不需要基於RP的PIM-SM協定共用樹基礎架構。換句話說，不使用RP或(*,G)路由。

- 接收器通常通過使用網際網路組管理協定版本3(IGMPv3)和「源過濾」加入組播樹，即系統能夠報告只從特定源地址接收資料包的興趣，或者只從特定源地址接收傳送到特定組播地址的資料包。

有關BIDIR-PIM的要點：

- 它建立連線組播源和接收器的雙向共用樹。
- 使用在組播拓撲的每個鏈路上運行的故障安全指定轉發器(DF)選舉機制來構建雙向樹。
- 在DF的幫助下，組播資料從源自發地轉發到RP，並且因此沿著共用樹轉發到接收器，而不需要源特定的狀態。
- BIDIR-PIM不使用最短路徑樹(SPT)和(S, G)條目。
- BIDIR-PIM對等體使用(*, G)條目構建共用樹。特定組播組的此項必須存在於mroute表中。

通過比較PIM SSM和BIDIR-PIM的關鍵點，可以看出PIM SSM和BIDIR-PIM具有互斥的功能。

在這種情況下，組播域配置為使用BIDIR-PIM，而組播組屬於IANA和防火牆為PIM SSM保留的範圍。由於組播域使用BIDIR-PIM，因此PIM SSM所需的(S, G)路由在防火牆上不可用。由於缺少路由，組播流量的傳出/輸出介面不可用。沒有輸出/輸出介面會導致多點傳送轉送資訊庫(MFIB)中的封包捨棄。可以使用show mfib或show mfib count命令驗證丟棄情況：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show mfib count
```

```
IP Multicast Statistics
```

```
6 routes, 3 groups, 0.00 average sources per group
```

```
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
```

```
Other counts: Total
```

```
/RPF failed/
```

```
Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
```

```
Group: 224.0.1.39
```

```
RP-tree:
```

```
Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
```

```
Group: 224.0.1.40
```

```
RP-tree:
```

Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree:

Forwarding: 0/0/0/0, Other:

333797

/0/

333797

防火牆會嘗試透過使用控制點(CP)來解析傳出/輸出介面。這是關鍵的防火牆元件，主要負責管理和控制層面的功能，如路由協定、管理訪問、故障切換/群集管理、處理髮往防火牆介面的資料包、組播或廣播IP地址等。

為避免控制點過載，防火牆具有內建的保護機制。例如，防火牆會限制從資料平面(DP)傳送到控制點的封包速率。超出速率的資料包將被丟棄，同時超出位元率限制(punt-rate-limit)ASP丟棄原因。可在show asp event dp-cp punt的輸出中驗證punt rate | begin EVENT-TYPE 命令：

<#root>

device#

show asp event dp-cp punt | begin EVENT-TYPE

EVENT-TYPE	ALLOC	ALLOC-FAIL	ENQUEUED	ENQ-FAIL	RETIRED	15SEC-RATE
punt	1264746	0	1264746	0	1264746	44
<-- 15-second punt rate						
multicast	1250020	0	1250020	0	1250020	44
pim	14726	0	14726	0	14726	0

總之，結論是，由於預期配置(BIDIR-PIM)和需要使用PIM SSM處理的流量之間的不相容性，因此防火牆可能會發生資料包丟棄。

問答

在本節中，「路由器」指的是CSR這樣的Cisco路由器，「防火牆」指運行ASA或FTD的Cisco防火牆。

1.Q:防火牆是否自動為PIM SSM保留232.0.0.0/8?

A:會。與CSR之類的路由器不同，不需要特定的配置。在路由器上，PIM SSM範圍需要顯式配置：

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
ip pim ssm ?
```

```
default Use 232/8 group range for SSM
```

```
range ACL for group range to be used for SSM
```

2.Q:MFIB 「Other drops」計數器是否特定於防火牆？

A:不能。具有多點傳送路由的Cisco路由器上存在類似的計數器。

3.Q:其它裝置（例如路由器代替防火牆）是否也會丟棄傳送到組232.4.4.4的資料包？

A:這取決於路由器如何處理地址232.4.4.4。與防火牆不同，預設情況下，路由器不為PIM SSM保留範圍232.0.0.0/8。但是，如果同時啟用了PIM SSM和BIDIR-PIM，並且路由器是BIDIR-PIM感知RP或接收具有Bidir標誌的RP到組對映並接收傳送到PIM SSM範圍的組播資料包，則資料包將被丟棄，MFIB 「Other」計數器增加：

<#root>

device#

show run | i pim

ip pim bidir-enable

no ip pim autorp

ip pim ssm default

device#

show ip pim rp mapping

Auto-RP is not enabled
PIM Group-to-RP Mappings

Group(s) 224.0.0.0/4
RP 10.4.4.4 (?), v2,

bidir <-- mapping has the bidir flag

Info source: 10.4.4.4 (?), via bootstrap, priority 1, holdtime 150
Uptime: 17:32:39, expires: 00:02:05

device#

show ip mfib count

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed

/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Default

9 routes, 6 (*,G)s, 3 (*,G/m)s

Group: 224.0.0.0/4

RP-tree,

SW Forwarding: 1/0/28/0, Other: 41037/41037/0

HW Forwarding: 3428217/0/64/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree,

SW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 97/97

/0 <----

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

device#

show ip mfib count

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed

/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Default

9 routes, 6 (*,G)s, 3 (*,G/m)s

Group: 224.0.0.0/4

RP-tree,

SW Forwarding: 1/0/28/0, Other: 41037/41037/0

HW Forwarding: 3428217/0/64/0, Other: 0/0/0

Group: 232.0.0.0/8

RP-tree,

SW Forwarding: 0/0/0/0,

Other: 106/106

/0 <----

HW Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0

請注意，與路由器上具有遞增「Other drops」計數器的防火牆不同，遞增計數器為「RPF failed」。

4.Q:如何強制防火牆將來自PIM SSM範圍的組作為非SSM組地址進行處理？

A:確保RP通告特定於232.0.0.0/8 (更長字首) 的組的RP到組對映，或者在防火牆上為特定組手動配置RP地址。

選項1.RP上的配置：

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
access-list 1 permit host 232.4.4.4
```

```
device(config)#
```

```
ip pim rp-candidate Loopback0 group 1 interval 10 priority 1 bidir
```

```
<-- group refers to the access-list
```

在防火牆上驗證：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group	Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
	232.4.4.4/32*	BD				
BSR	0	10.4.4.4	RPF: outside,	192.168.3.1	<--	Proto is BD, not SSM

選項2.防火牆上的配置：

```
<#root>
```

```
device(config)#
```

```
access-list mcast standard permit 232.4.4.4 255.255.255.254
```

```
device(config)#
```

```
pim rp-address 10.4.4.4 mcast bidir
```

```
device(config)#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
-------------	-------	--------	--------	------------	------

```
232.4.4.4/31*
```

```
BD
```

```
config 0 10.4.4.4 RPF: outside,192.168.3.1 <-- Proto is BD, not SSM
```

請注意，存取清單不得使用遮罩為255.255.255的主機專案或專案。

5.Q:如果防火牆將來自PIM SSM範圍的組作為非SSM組地址處理，會發生什麼情況？

A:假設組232.4.4.4作為非SSM地址處理（請參閱問題4）：

```
<#root>
```

```
device#
```

```
show pim group-map 232.4.4.4
```

Group Range	Proto	Client	Groups	RP address	Info
-------------	-------	--------	--------	------------	------

```
232.4.4.4/32*
```

```
BD
```

```
BSR 0 10.4.4.4 RPF: outside,192.168.3.1
```

如果軟體版本受到思科錯誤ID [CSCwt9960](#)影響，則(*, G)mroute遺失，且多點傳播流量受速率限制，約為每秒50個封包。當超出點數速率限制（點數速率限制）ASP丟棄原因時，會丟棄過多的資料包：

```
<#root>
```

```
device#
```

show mroute 232.4.4.4

No mroute entries found.

device#

show mfib 232.4.4.4 count

IP Multicast Statistics

7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts

: Pkt Count/

Pkts per second

/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 232.4.4.4

RP-tree:

Forwarding: 23317/

50

/28/10, Other: 0/0/0

device#

show mfib 232.4.4.4 count

IP Multicast Statistics

7 routes, 4 groups, 0.00 average sources per group

Forwarding Counts:

Pkt Count/

Pkts per second

/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 232.4.4.4

RP-tree:

Forwarding: 23540/

```
/28/10, Other: 0/0/0
```

```
device#
```

```
capture capi interface inside trace match udp any host 232.4.4.4
```

```
device#
```

```
show capture capi trace | i Drop-reason
```

```
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
Drop-reason: (punt-rate-limit) Punt rate limit exceeded, Drop-location: frame snp_sp_mcast:4898 flow (N
...
```

如需更多資訊，請參閱Cisco錯誤ID [CSCwt9960](#)。

相關內容

- [來源特定多點傳送區塊](#)
- 思科錯誤ID [CSCwt99960](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。