



# 日本市場向け Cisco Catalyst 9000 スイッチ 16.6.2 システム リリース テスト結果サマリ

シスコシステムズ合同会社

2018年4月

# コンポーネント一覧 (1)

カテゴリ	コンポーネント	バージョン
スイッチ	Cisco Catalyst 9300-48T-E Switch	16.6.2
	Cisco Catalyst 9300-48P-E Switch	16.6.2
	Cisco Catalyst 9300-24UX-E Switch	16.6.2
	Cisco Catalyst 9407R Switch	16.6.2
	Cisco Catalyst C9500-40X-E Switch	16.6.2
アプリケーション	Cisco DNA Center	1.1.2
	Cisco Prime Infrastructure (Virtual Appliance)	3.4
	Cisco Identity Services Engine (Virtual Appliance)	2.3
	Cisco Wireless LAN Controller	8.7
	Cisco Mobility Services Engine	8.7
	Spirent Test Center	4.64
アクセスポイント	Cisco Aironet 1850 Series Access Points	15.3
	Cisco Aironet 2800 Series Access Points	15.3
エンドポイント	Cisco Wireless IP Phone 8821	11-0-3

## コンポーネント一覧 (2)

カテゴリ	コンポーネント	バージョン
その他の機器	10G Cables	NA
SFP	SFP-10G-SR=	NA
	GLC-TE=	NA
	GLC-ZX-SMD=	NA
	GLC-LH-SMD=	NA
	SFP-10G-LR=	NA

# 検証機能

- Basic Function Test : 1Box
- 8 Box Redundancy Test
- Test “show tech”
- Maintenance
- Software Maintenance
- Interoperability
- Layer 2
- RFC2544 : 10G/1G, L2/L3
- OSPF
- Scalability Throughput
- QoS
- SSH
- Other(Generic)
- Multicast
- Keep-alive
- Longevity
- Test Traffic
- Logging

# 検証結果

テスト項目	合格	不合格(*)	不具合(*)
259	249	10	4

\* 1つの不具合が複数のテスト項目に影響しているため、不合格の試験項目の数と不具合の数は一致しません。

# Open Caveats

DDTS ID	タイトル	Severity	製品	機能/ コンポーネント	ステータス
CSCvh90937	Interface is automatically changing the states after client or AP connect	3	all	acc-sw-xcvr	未改修
CSCvg91457	Adelphi:Philae FPGA:"CF9h <-0x6":Incorrect reset_reason of PowerOn	4	cat9500	Cat9500-obfl	未改修

# Resolved Caveats

DDTS ID	タイトル	Severity	製品	機能/ コンポーネント	ステータス
CSCur01826	Uptime" diff btn "sh version" and "show logging onboard switch <> uptime"	3	cat9500	Cat9500-obfl	改修済
CSCvi08459	Set different words for username and password, but username shown the same as password	2	cat9300	Cat9300-Storage	改修済

# Limitations

DDTS ID	タイトル	Severity	製品	機能/ コンポーネント	ステータス
CSCvh86901	:%Log packet over run ,PC0x5624E0A7E4F0, mat: Message received for %s “ message in console	4	all	os-logging	改修予定なし



