

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi mon produit TANDBERG Codian ne recevra-t-il pas mon certificat ssl valide ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, des Produits magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw 3241, de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw MSE 8321, de la TelePresence Cisco MCU 4505, du superviseur MSE 8050 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MSE 8000, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510 et du Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Pourquoi mon produit TANDBERG Codian ne recevra-t-il pas mon certificat ssl valide ?

A. Parfois les Produits TANDBERG Codian ne recevront pas les Certificats SSL X.509 qui travaillent à d'autres appareils. C'est presque toujours parce que votre fichier de certificat et/ou principal manque le retour chariot final.

Pour rectifier ce problème, ouvrez le fichier de certificat et/ou principal et vérifiez qu'il y a un retour chariot sur la ligne du texte finale dans le fichier.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)