

تاراي خلا حيت افم تي بثت في تالك شرم هجاوا اذا مل .TANDBERG زي مرت ة زي م ب ة صا خ لا

المحتويات

[المقدمة](#)

[أواجه مشكلات في تثبيت مفاتيح الخيارات الخاصة بميزة ترميز TANDBERG. لماذا؟](#)
[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence System Codec C90، و Cisco TelePresence System، و Cisco TelePresence System Codec C60، و Cisco TelePresence System Codec C40، و Cisco TelePresence System EX90.

Q. أواجه مشكلات في تثبيت مفاتيح الخيار الخاصة بموجز ترميز TANDBERG. لماذا؟

أ. هذه الإجابة صالحة للمنتجات التالية:

تاندبرغ EX90

تاندبرغ كوديك سي 20

Tandberg Codec C40

تاندبرغ كوديك سي 60

Tandberg Codec C90

مفاتيح الخيار حساسة لحالة الأحرف. يجب التأكد من إدخالهم في الحالة الصحيحة.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا