

# SSL ةداهش Tandberg Codian جتنم لبقني نل يب ةصاخلا

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[لماذا لا يقبل منتج TANDBERG Codian الخاص بي شهادة SSL الصالحة الخاصة بي؟](#)  
[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتصل هذه المقالة ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence MU Cisco TelePresence و Cisco TelePresence MSE 8000 و TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 و MCU MSE 8510.

س. لماذا لا يقبل منتج TANDBERG Codian الخاص بي شهادة SSL الصحيحة الخاصة بي؟

ألف - في بعض الأحيان، لا تقبل منتجات Tandberg Codian شهادات SSL X.509 التي تعمل على قطع معدات أخرى. هذا دائما تقريبا لأن ملف الشهادة و/أو المفتاح الخاص بك يفقد لإرجاع النقل النهائي.

لتصحيح هذه المشكلة، افتح ملف الشهادة و/أو المفتاح وتحقق من وجود إعادة نقل في السطر الأخير من النص في الملف.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءنل اءل دن تسمل