

قلسلسلا تاهجوم ىلع ديهمتلا ةيلمع مهف 12000

المحتويات

المقدمة
المتطلبات الأساسية
المتطلبات
المكونات المستخدمة
الاصطلاحات
عملية بدء التشغيل
الولايات والأحداث
ترقية الخدمة الكل
الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR)
إيقاف تشغيل فتحة الوحدة النمطية hw-Module
إعادة تحميل الميكروكود
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها
show version
مؤشر الدوي
إظهار التشخيصات <x>
<show monitor event-trace slot-state <x>
المعلومات التي سيتم تجميعها في حالة الاتصال بالدعم الفني
معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند عملية تشغيل معالج المسار (RP) وبطاقة الخط على موجه الإنترنت Cisco 12000 Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco
- جميع إصدارات برنامج Cisco IOS® التي تعمل على هذا النظام الأساسي

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

عملية بدء التشغيل

هذه هي العملية خطوة بخطوة التي توضح بدء تشغيل RP وبطاقات الخطوط:

1. قم بتشغيل الجهاز أو إعادة تحميله. في حالة تشغيل وحدة طاقة نظيفة، تتم تهيئة ناقل الصيانة (MBUS)، وتوفر مصادر الطاقة خطا بقدرة 5 فولت لجميع وحدات MBUS وخط بقدرة 48 فولت لبطاقة RP. إن يكون هذا reload، ال 5 VDC خط طبقت بالفعل إلى ال mbus وحدة نمطية. توفر وحدات MBUS النمطية واجهة ل RP النشط عبر MBUS، وتكون موجودة فعليا على هذه البطاقات: معالج التوجيه (RP) بطاقات الخط (LCs) بطاقات قناة المحول الليفية (SFCs) بطاقات مجدول الساعة (CSCs) أجهزة نفخ/مراوحمصادر الطاقة
2. يقوم بروتوكول RP بتمهيد ROMMON. يصل بروتوكول RP إلى صورة تمهيد تشغيل الكمبيوتر المحملة بذاكرة القراءة فقط (ROM) ويعمل على إلغاء ضغطها وتشغيلها من ذاكرة القراءة فقط (ROM). يفحص RP سجل التكوين. راجع [إعدادات سجل التكوين الظاهري](#) للحصول على مزيد من المعلومات. إذا قمت بضبط سجل التكوين على 0x0، فعندئذ يتم تمهيد RP إلى ROMMON ولا يتم تمهيد بعد ذلك. وإلا، يستخدم RP متغيرات التمهيد لتحديد مصدر صورة برنامج Cisco IOS Software. أنت تستطيع أصدرت العرض bootvar أمر in order to رأيت ما التمهيد ثبتت متغير إلى ل التالي reload.
3. قد يقوم RP بتمهيد أداة تحميل التمهيد. يعمل بروتوكول RP على تحميل صورة برنامج Cisco IOS Software المناسبة في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الديناميكية (DRAM) الخاصة ببروتوكول RP. إذا تم توفير الصورة من مصدر بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)، فسيتم تحميل أداة تحميل التمهيد أولا قبل أن تسترجع صورة برنامج Cisco IOS Software. إذا قمت بضبط سجل التكوين على 0x1، فإن RP يقوم بتمهيد أداة تحميل التمهيد ولا يقوم بالتمهيد بعد ذلك. وإلا، فلا يتم استخدام أداة تحميل التمهيد. يعمل بروتوكول RP على إلغاء الضغط ثم يعمل على تشغيل صورة برنامج Cisco IOS Software.
4. اكتشاف RP الذاتي. تكتشف بطاقة RP نفسها ومعلومات الفتحات الخاصة بها. وفيما يلي مثال على هذا:

```
--- RP State: IOS STRT
EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS
```

يقوم بروتوكول نقطة الوصول (RP) بتنزيل برنامج وكيل MBUS المضمن في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بحافلة MBUS، كما يقوم بإنشاء تقرير داخلي.

```
--- RP State: IOS UP
EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT
```

وتستخدم وحدات الإزالة في الهيكل نظام MBUS للتحكم في عدد مرات القيادة. يصبح واحد هو RP النشط، ويصبح الآخر هو RP الاحتياطي. في حالة وجود معالج توجيه أداء (PRP) وبروتوكول تكرار الخطوة الأولى (RP) في نفس النظام، عندئذ يصبح PRP هو RP النشط. في حالة التشغيل في وضع تكرار معالج التوجيه (RPR): يعمل RP النشط فقط على إلغاء ضغط صورة برنامج Cisco IOS Software وتشغيلها. لا يقوم RP الاحتياطي إلا بتحميل صورة برنامج Cisco IOS Software غير المضغوطة في DRAM. يعمل RP النشط فقط على إلغاء ضغط ملف التكوين المخزن في ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة (NVRAM). في حالة التشغيل في وضع تكرار معالج التوجيه المحسن (+RPR) أو وضع إعادة التوجيه دون إيقاف (NSF)/وضع التحويل المعبر عن الحالة: يعمل كل من RP النشط و RP الاحتياطي على فك الضغط وتشغيل صورة برنامج Cisco IOS Software. يعمل كل من RP النشط و RP الاحتياطي على فك ضغط ملف التكوين المخزن في ذاكرة NVRAM.
5. تتم تهيئة بطاقات البنية. يقوم RP النشط بتحديد CSC الأساسي و CSC للنسخ الاحتياطي. إذا كان هناك فقط CSC واحد، أن CSC يصبح الأساسي. إذا كان هناك نوعان من قوائم التحكم في الوصول (CSC)، فإن CSC

التي تتم مزامنتها مع معظم بطاقات الخط تصيح CSC الأساسية. إذا تساوت كل الأشياء، CSC1 يصحح الأساسي. ملاحظة: إذا كان هناك إثنان CSCs وواحد يفشل عندما المسحاج تخديد يكون فوق وجار، ال CSC معيب أبقيت في Admin Shutdown أسلوب وال hw-mod slot xx lock أمر مكنت في ال ligne قارن (CLI). إذا تم إستبدال CSC المعيب ب CSC جديد غير معيب في نفس الفتحة حيث كان المعيب هو fucing، وإذا كان الموجه قد تم إعادة تشغيله أو تم تمهيده حديثا، فإن CLI لا تزال تعرض في وضع إيقاف تشغيل المسؤول. تحتاج إلى تكوين الأمر no hw-mod slot xx shutdown في وضع التكوين لإظهار CSC المستبدل. وهذا يتيح التكرار. تحدد نقطة الوصول عن بعد (RP) النشطة بقية تكوين البنية: ربع نطاق ترددي أو نطاق ترددي كامل، أو احتياطي، أو غير احتياطي.

```
RP State: IOS UP --- EV_RP_LOCAL_FAB_READY
```

6. تتم تهيئة بطاقات الخط. يتم تهيئة MBUS. ومنذ البداية، تتلقى جميع وحدات MBUS على بطاقات الخط 5 فولت من وحدات التزويد بالطاقة التي تعمل على وحدات MBUS. يعمل عملاء MBUS في ذاكرة القراءة فقط لبدء التشغيل ثم التشغيل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يكتشف RP النشاط وجود بطاقات الخط من خلال MBUS. يرسل بروتوكول RP طلبات البث إلى جميع الفتحات الممكنة. تستجيب جميع المكونات المزودة بوحدات MBUS باستخدام إصدار ذاكرة الوصول العشوائي RAM الخاص بها من MBUS. يمكنك ترقية ROM لبطاقة الخط MBUS باستخدام الأمر <upgrade mbus-agent-rom slot x>. يشغل وكيل MBUS الخط 48V إلى بطاقة الخط. رومونيقوم برنامج ROMMON بتنفيذ الاختبارات الأساسية وعملية التهيئة. يمكنك ترقية بطاقة الخط ROMMON باستخدام الأمر <upgrade rom-monitor slot x>. بعد أن يصل بروتوكول RP إلى حالة IOS UP ويقوم بإنشاء تقرير وكيل MBUS، يطلب بروتوكول RP بطاقات الخط للحصول على إصدار شاشة ROM (المعروفة أيضا باسم ROMMON):

```
ROMVGET --- EV_AGENT_REPORT_POWERED
```

وبمجرد تشغيل بطاقات الخطوط، فإنها تستخدم شاشة ROM لتنفيذ الاختبارات الأساسية والتحفيز.

```
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
```

تقوم ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة ببطاقة الخط بإنشاء تقرير وتنتظر أداة تحميل البنية.

```
FABIWAIT --- EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT
```

أداة تنزيل البنية يقوم RP النشاط بتنزيل أداة تحميل البنية (المعروفة أيضا باسم برنامج bootstrap الثانوي لبطاقة الخط) بشكل تسلسلي عبر MBUS إلى كل بطاقة خط. تبدأ بطاقة الخط في تلقي أداة تحميل البنية.

```
--- FABLNDLD
```

```
EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE
```

وتنتهي بطاقة الخط من تلقي أداة تحميل البنية وتحميل أداة تحميل البنية في ذاكرة DRAM لبطاقة الخط.

```
--- FABLSTRT
```

```
EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS
```

تقوم بطاقة الخط بتشغيل وحدة تحميل البنية وتشغيلها. يقوم جهاز تنزيل البنية بتهيئة بعض مكونات الأجهزة على بطاقة الخط لتمكينها من تنزيل صورة برنامج Cisco IOS عبر بنية المحول.

```
--- FABL RUN
```

```
EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
```

يمكنك ترقية أداة تحميل بنية بطاقة الخط وبرمجتها في بطاقة Flash باستخدام الأمر <upgrade fabric-downloader slot x>.

7. تقوم بطاقات الخط بتنزيل برنامج Cisco IOS Software. تنتظر بطاقة الخط لاستلام صورة برنامج Cisco IOS Software من RP عبر البنية:

```
.IOS DNLD --- EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM
```

تؤكد بطاقة الخط أن المجموع الاختباري على صورة برنامج Cisco IOS software يتم سحبه:

```
IOS STRT --- EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS
```

يرسل ال RP طلب إطلاق إلى الخط بطاقة وخط بطاقة يرسل تقرير إلى ال RP أن يخبره أن هو بنجاح أطلقت.

```
IOS UP --- EV_IOS_REPORT
```

تحت بطاقة الخط المخازن المؤقتة الضرورية في DRAM وتعمل على صورة برنامج Cisco IOS software:

```
IOS RUN --- EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
```

8. يتم تجميع عمليات مزامنة وتوجيه عمليات إعادة التوجيه السريع (CEF) من Cisco. تتم مزامنة CEF على بطاقات الخط مع RP. يمكنك التحقق من ذلك باستخدام الأمر <show cef linecard>:

```
Router#show cef linecard
```

up	0	0	0	2495	1769	886	2
up	0	0	0	2495	1764	878	4
up	0	0	0	2495	1768	882	5
up	0	0	0	2495	1759	874	6

VRF Default, version 1027, 37 routes

	Slot	Version	CEF-XDR	I/Fs	State	Flags
Active	sync, table-up	12	40	1018		2
Active	sync, table-up	9	40	1018		4
Active	sync, table-up	9	40	1018		5
Active	sync, table-up	10	40	1018		6

انتقال الارتباطات إلى up/up.

Router#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
POS2/0	137.40.9.1	YES	NVRAM	up	up
POS2/1	137.40.18.1	YES	NVRAM	up	up
POS2/2	137.40.11.1	YES	NVRAM	up	up
POS2/3	137.40.12.2	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet4/0	137.40.199.2	YES	NVRAM	up	up
GigabitEthernet5/0	137.40.42.2	YES	NVRAM	up	up
ATM6/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Loopback0	137.39.39.4	YES	NVRAM	up	up
Ethernet0	10.11.11.4	YES	NVRAM	up	up

يتم إنشاء نظاري بروتوكول العبارة الداخلية (IGP) وبروتوكول العبارة الحدودية (BGP): يعلن بروتوكول الاتصال اللاسلكي (RP) عن الموجهات ويستلمها. يعمل بروتوكول RP على تحديث قاعدة بيانات معلومات التوجيه (RIB) ويبنى جدول CEF. يستخدم RP بروتوكول اتصالات العمليات البيئية (IPC) لتنزيل جدول CEF إلى جميع بطاقات الخط المتزامنة في إخراج بطاقة الخط show cef. محاولات BGP.

الولايات والأحداث

يصف القسم السابق الحالات العادية التي تراها عندما يتم تمهيد RP أو بطاقة الخط. يصف هذا القسم الحالات الإضافية التي قد تظهر لك عند فحص عملية بدء تشغيل بطاقات الخط:

- ترقية الخدمة الكل
- الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR)
- فتحة الوحدة النمطية < X < hw-Module > إيقاف التشغيل
- إعادة تحميل الكود < X >

ترقية الخدمة الكل

دائما ما يلزم تشغيل أداة تحميل البنية حتى تمر بطاقة الخط دائما بهذه الحالة:

```
FABLRUN --- EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
```

هناك طرق مختلفة للحصول على أداة تحميل البنية، مثل تنزيلها من RP في كل مرة أو برمجتها في Flash.

إذا لم يتم تكوين الأمر **service upgrade all**، فعندئذ لا يتم برمجة أداة تحميل البنية في Flash. تحتاج بطاقة الخط إلى تنزيل أداة تحميل البنية في كل مرة يتم فيها تحميل بطاقة الخط ويمر خلال هذه الحالات:

```
ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED
```

```
ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET
```

```
FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT
```

```
FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE
```

```
FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS
```

```
FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
```

```
IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM
```

```
IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS
```

```
IOS UP EV_IOS_REPORT
```

```
IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS
```

in addition، أنت ترى هذا تحذير رسالة لبطاقتك خط في الإنتاج من العرض صيغة أمر:

```
WARNING: Old Fabric Downloader in slot 2
```

Use "upgrade fabric-downloader" command to update the image

من ناحية أخرى، إذا تم تكوين الأمر **service upgrade all**، ثم على التحميل الأول لصورة معينة من برنامج Cisco IOS Software، تقوم بطاقة الخط بتحميل أداة تحميل البنية وتبرمجها في Flash:

```
NOT YET --- EV_FLASH_PROG_DONE
```

```
IN RSET --- EV_FLASH_PROG_DONE
```

تمر بطاقة الخط خلال هذه الحالات فقط على التحميل الأول:

```
ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED
```

```
ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET
```

```
FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT
```

```
FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE
```

```
FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS
```

```
FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
```

```
IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM
```

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP EV_IOS_REPORT

IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

NOT YET EV_FLASH_PROG_DONE

IN RSET EV_FLASH_PROG_DONE

ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET

FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS

FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP EV_IOS_REPORT

IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

إذا تم تكوين الأمر **service upgrade all**، وهو إعادة تحميل بعد إعادة التحميل الأولى باستخدام صورة برنامج Cisco IOS software هذه، فإن بدء التشغيل يبدو كما يلي:

ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED

ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET

FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT

FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP EV_IOS_REPORT

IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

وعلى الرغم من أن التحميل الأول مع ترقية الخدمة الكل لديه وقت تمهيد طويل، فإن الميزة هي أن الأهمية التالية لا تضع الوقت لتنزيل أداة تحميل البنية.

[الإدخال والإزالة عبر الإنترنت \(OIR\)](#)

تقوم عملية إزالة بطاقة خط بإنشاء هذه الحالة:

NOT YET --- EV_ENVMON_CARD_REMOVED

بالمثل، فإن الإدراج يولد هذه الحالة:

NEW INS --- EV_ENVMON_CARD_INSERTED

بعد إدخال بطاقة الخط الجديدة، يجب أن يتم تشغيل MBUS، متبوعاً ببقية بطاقة الخط:

```
MBUSWAIT    EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM
MBUSWAIT    EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM
MBUSDNLD    EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_STARTABLE
MBUSDONE    EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_SUCCESS
PWR ON      EV_AGENT_REPORT_UNPOWERED
```

وبعد ذلك تستمر عملية التحميل العادية من:

```
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
```

إيقاف تشغيل فتحة الوحدة النمطية hw-Module

يمكنك تكوين الأمر `<x>shutdown hw-module slot` لإعادة ضبط بطاقة الخط بشكل نظيف وتركها في حالة إيقاف التشغيل (المعروفة أيضا باسم Administrative Down). بعد إصدار هذا الأمر، يتم تمهيد بطاقة الخط حتى انتهاء IOS ثم يبقى في وضع التشغيل. عندما يشكل أنت هذا أمر، السجل يبيد هذا حالة انتقال:

```
NOT YET    EV_ADMIN_SLOT_SHUT
```

```
IN RSET    EV_ADMIN_SLOT_SHUT
```

```
ROMVGET    EV_LC_ROM_TYPE_AFTER_RESET_TIMEOUT
```

```
ROMIGET    EV_LC_ROM_MON_RESET
```

```
FABLWAIT   EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT_WAIT_FAB
```

```
FABLDNLD   EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE
```

```
FABLSTRT   EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS
```

```
FABLRUN    EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS
```

```
IOS DNLD   EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM
```

```
IOS STRT   EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS
```

```
ADMNDOWN   EV_IOS_REPORT
```

وتظل بطاقة الخط في هذه الحالة الأخيرة إلى أن تتم إزالة تكوين فتحة الوحدة النمطية `<x>` إيقاف التشغيل. عندما تختار أن يجلب بطاقة الخط مرة أخرى باستخدام الأمر `no hw-module slot <x> shutdown`، يتم تمهيد بطاقة الخط مرة أخرى كما فعلت في الأصل وتبدأ مع هذه الأحداث:

```
NOT YET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT
```

```
IN RSET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT
```

بعد ذلك، تستمر عملية بدء التشغيل العادية من:

```
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET
```

إعادة تحميل الميكروكود

إعادة تحميل الكود الدقيق ببساطة تبدأ عملية بدء تشغيل بطاقة خط وتبدأ بهذه الأحداث:

```
NOT YET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD
```

```
IN RSET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD
```

ثم تستمر عملية بدء التشغيل العادية من:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت حالة بطاقة الخط أي شيء غير IOS RUN، أو أن RP ليس هو الأساسي/الأساسي النشط أو تابع/ثانوي، فهذا يعني أن هناك مشكلة ولم يتم تحميل البطاقة بشكل صحيح. قبل إستبدال البطاقة، cisco يوصي هذا steps أن يثبت الإصدار:

1. أستخدم [أداة Software Advisor \(مرشد البرامج\) \(العملاء المسجلون فقط\)](#) لتحديد ما إذا كانت البطاقة الجديدة مدعومة في إصدار برنامج Cisco IOS الحالي لديك. إذا كانت بطاقة الخط مدعومة، فقم بتكوين الأمر `service upgrade all`، احفظ التكوين باستخدام الأمر `copy run start` وقم بتشغيل الموجه. في بعض الأحيان لا تكون إعادة التحميل كافية، لكن دورة الطاقة سوف تحل المشكلة. إذا لم تكن البطاقة الجديدة مدعومة في إصدار برنامج Cisco IOS الحالي، فتتحقق من توفر ذاكرة مسار كافية مثبتة على بطاقة الخط قبل ترقية إصدار برنامج Cisco IOS software. بالنسبة لبرنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(21)S، يلزم توفر مساحة تبلغ 256 ميجابايت من ذاكرة المسار، وخاصة إذا تم تكوين بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) باستخدام العديد من الأقران والعديد من المسارات. يمكنك أيضا الرجوع إلى الروابط التالية للحصول على مزيد من المعلومات: [استكشاف أخطاء RP وإصلاحها](#) [استكشاف أخطاء بطاقات الخط وإصلاحها](#)
 2. تحقق من مرحلة تمهيد بطاقة الخط المعلقة. أنت تستطيع أصدرت العرض `led` أمر `in order to` رأيت ما حالة ال `linecard` يكون حاليا في. إذا كان إخراج الأمر `show led` يظهر `MEM INIT`، فيجب عليك إعادة تثبيت الذاكرة على بطاقة الخط. إذا كان إخراج الأمر `show led` يظهر ذاكرة الوصول العشوائي (MRAM)، فإن بطاقة الخط قد لا تكون مثبتة بشكل صحيح ويجب عليك إعادة تثبيتها. تحتاج أيضا إلى التحقق والتأكد من أن لديك العدد المناسب من CSCs و SFCs في الهيكل `in order to` عملت بطاقة الخط. تعمل بطاقات الخط التي تستند إلى المحرك 0 فقط في تهيئة النطاق الترددي لربع عام. تحتاج جميع بطاقات الخط الأخرى إلى أربع بطاقات بنوية تحويل على الأقل لتشغيلها بشكل صحيح. يمكنك دائما إصدار الأمر `show event-trace slot-state` للنظر في عملية تمهيد بطاقة الخط.
- هذه بعض التلميحات التي يمكن أن تساعد في حل مشكلة التمهيد على بطاقة:

- قم بإصدار الأمر `slot <slot> global configuration microcode reload` لإعادة تحميل الميكروكود.
 - قم بإصدار الأمر `slot <slot> reload hw-module slot` من أجل إعادة تحميل البطاقة. وهذا يتسبب في قيام بطاقة الخط بإعادة ضبط الوحدات النمطية لبرنامج MBUS و Fabric Downloader وإعادة تنزيلها قبل محاولة إعادة تنزيل برنامج بطاقة الخط Cisco IOS.
 - قم بإصدار الأمر `upgrade all slot` لترقية ROM وكيل MBUS، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعامل MBUS، وأداة تحميل البنية. ارجع إلى [ترقية البرنامج الثابت لبطاقة الخط على موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router](#).
 - إعادة ضبط بطاقة الخط يدويا. يمكن أن يؤدي هذا إلى إستبعاد أي مشاكل تحدث بسبب اتصال غير صحيح ب MBUS أو تبديل البنية.
- قد ترى رسالة الخطأ هذه على معالج التوجيه (GRP) (gigabit):

```
GRP-3-UCODEFAIL: Download failed to slot 5%
```

تعني هذه الرسالة أن الصورة التي تم تنزيلها إلى بطاقة الخط قد تم رفضها. أنت تستطيع أصدرت ال `microCode reload` تشكيل أمر `in order to reload microCode`. إذا تكررت رسالة الخطأ، قم بإصدار الأمر `upgrade all slot` لترقية ROM وكيل MBUS، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعامل MBUS، وأداة تحميل البنية. راجع [ترقية البرنامج الثابت لبطاقة الخط على موجه إنترنت Cisco 12000 Series](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

بطاقات الخط القائمة على المحرك 2 تعلق أحيانا في Strtios. قد يرجع السبب في ذلك إلى وحدات DIMM الخاصة بذاكرة الحزم المثبتة في مقبس TLU/PLU والعكس بالعكس. ارجع إلى [مواقع الذاكرة على بطاقة خط Engine 2](#) للحصول على معلومات حول موقع الذاكرة لهذا النوع من البطاقات.

هناك تسلسل أوامر واحد للتحقق من مقدار ذاكرة TLU/PLU:

Router#attach

LC-Slot#show control psa mem

```
: The following symptoms are
show LED" is in STRTIOS"(1
show diag" may indicate"(2
Board is disabled analyzed idbs-rem
:(Board State is Launching IOS (IOS STRT
```

Router#show led

```
SLOT 4 : STRTIOS
SLOT 7 : RP ACTV
```

Router#show diag 4

```
SLOT 4 (RP/LC 4 ): 3 Port Gigabit Ethernet
MAIN: type 68, 800-6376-01 rev C0
Deviation: 0
HW config: 0x00 SW key: 00-00-00
PCA: 73-4775-02 rev C0 ver 2
Design Release 1.0 S/N SDK0433157H
MBUS: Embedded Agent
Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00
DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000
=FRU: Linecard/Module: 3GE-GBIC-SC
(L3 Engine: 2 - Backbone OC48 (2.5 Gbps
(MBUS Agent Software version 01.51 (RAM) (ROM version is 02.17
ROM Monitor version 10.06
(Fabric Downloader version used 08.01 (ROM version is 05.03
Primary clock is CSC 1
Board is disabled analyzed idbs-rem
(Board State is Launching IOS (IOS STRT
(Insertion time: 00:00:06 (00:11:00 ago
```

يتعذر تمهيد هذه اللوحة لتشغيل IOS وقد علقت في "بدء IOS". تم تركيب وحدات ذاكرة SDRAMs 64 سعة 128 ميجابايت على J5 و J8 بدلا من وحدات ذاكرة SDRAM 128 ميجابايت، وتم تثبيت وحدات ذاكرة SDRAM 128 ميجابايت على J4 و J6 بدلا من 64 ميجابايت SDRAMs. يرجع السبب الجذري لهذا الفشل إلى عدم تطابق الذاكرة، حيث كانت وحدات SDRAM التي تم إرسالها سعة 128 ميجابايت مقارنة بوحدات SDRAM التي تم استقبالها والتي كانت سعة 64 ميجابايت. بعد إعادة تكوين وحدات SDRAM 128 ميجابايت على J5 و J8، تم تمهيد هذه اللوحة بشكل صحيح.

لا يمكن استخدام ذاكرة الحجم الخطأ التي تم وضعها في الفتحة الخطأ إلا لبطاقات الخط المستندة إلى المحرك 2 لأنها الوحيدة التي تحتوي على PLU/TLU بنفس المظهر المادي لذاكرة حزمة RX/TX.

ارجع إلى [تعليمات إستبدال ذاكرة السلسلة Cisco 12000 Series Router Memory Replacement](#) للحصول على معلومات حول مواقع الذاكرة على بطاقة الخط المستندة إلى المحرك 2.

[أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

[show version](#)

Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
(IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Version 12.0(22)S, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2
إصدار برنامج Cisco IOS الذي تم تحميله على RP هو S(22)12.0. يتم نسخ صورة برنامج
من الموقع المحدد بواسطة الأمر `<source boot system <` RP. ثم يتم فك ضغطه وتحميله إلى DRAM الخاص بـ RP.

ملاحظة: إذا قمت بتكوين الأمر `<source boot system <` دون تحديد اسم الصورة، فإن بروتوكول RP يحاول تحميل
الملف الأول في هذا المنفذ/القرص. لذلك، تأكد من أن الصورة الأولى صورة صالحة لبرنامج Cisco IOS Software.

راجع [cisco 12000 مسحاج تخديد قد يفشل أن يمهد من ATA قرص أثناء تحسن إلى cisco ios برمجة إطلاق](#)
[s\(22\)12.0](#) إن يستعمل أنت قرص ATA.

TAC Support: <http://www.cisco.com/tac>
.Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc
Compiled Sat 20-Jul-02 04:40 by nmasa
Image text-base: 0x50010968, data-base: 0x5207A000

ROM: System Bootstrap, Version 11.2(20010625:183716) [bfr_112 181], DEVELOPMENT SOFTWARE
Bootstrap الإصدار 181- إصدار bootstrap الذي يعرف أيضا باسم ROM Monitor أو ROMMON الذي يعمل على
RP. يتم تشغيل صورة bootstrap بشكل افتراضي مباشرة من ROM، أو قم بإصدار الأمر `boot bootstrap`
`<source <` لتحديد المصدر. يمكنك استكمال الخطوات التالية لدعم DRAM سعة 512 ميجابايت على RP:

بمجرد التعرف على نوع GRP الموجود لديك وإصدار ROMMON الحالي، فهذه هي الاحتمالات المختلفة:

- GRP—لا يدعم هذا الخيار سعة 512 ميجابايت. تحتاج إلى إستبدال هذه البطاقة ببروتوكول GRP-B.
- بروتوكول GRP-B مع الإصدار 180 من ROMMON — أولا تحتاج إلى ترقية إصدار برنامج Cisco IOS Software إلى الإصدار S(19)12.0 أو إصدار أحدث. ثم قم بإصدار الأمر `upgrade rom slot x` (حيث يمثل X رقم الفتحة حيث تقع GRP) لترقية إصدار ROMMON يدويا. بمجرد تنفيذ هذه الخطوات، يمكنك ترقية الذاكرة ماديا كما هو موضح في [تعليمات إستبدال ذاكرة السلسلة Cisco 12000 Series Router Memory Replace Instructions](#).
- GRP-B مع ROMMON الإصدار 181 أو إصدار أحدث—يجب التحقق من أنك تقوم بتشغيل برنامج Cisco IOS الإصدار S(19)12.0 أو إصدار أحدث. بعد ذلك، يمكنك ترقية الذاكرة ماديا كما هو موضح في [تعليمات إستبدال الذاكرة للموجه Cisco 12000 Series Router Memory Replacement Instructions](#).

BOOTLDR: GS Software (GSR-BOOT-M), Version 12.0(8)S, EARLY
DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE
أداة تحميل التمهيد الإصدار S(8)12.0 - إصدار أداة تحميل التمهيد التي تعمل على بروتوكول RP. قم بإصدار الأمر
`<source boot bootldr <` لتحديد المصدر. يلزم توفر أداة تحميل التمهيد لتحميل الشبكة (تمهيد صورة برنامج Cisco
IOS Software من مصدر TFTP). يجب ترقية أداة تحميل التمهيد إلى أحدث إصدار.

Router uptime is 1 hour, 18 minutes
وقت العمل هو المدة الزمنية منذ آخر إعادة تحميل.

System returned to ROM by reload at 16:02:27 UTC Mon Aug 19 2002
"System image file is "slot0:gsr-p-mz.120-22.S
يوضح هذا مصدر صورة برنامج Cisco IOS Software. في هذه الحالة، هي صورة مخزنة في slot0:

.cisco 12410/GRP (R5000) processor (revision 0x01) with 524288K bytes of memory

R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache
Last reset from power-on

Route Processor Card 1
Clock Scheduler Cards 2
Switch Fabric Cards 5
.(Single-port OC12c ATM controller (1 ATM 1
. (four-port OC48 POS controller (4 POS 1
.(Single Port Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z controllers (2 GigabitEthernet 2
(Ethernet/IEEE 802.3 interface(s 1
(GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s 2
(ATM network interface(s 1
(Packet over SONET network interface(s 4
.507K bytes of non-volatile configuration memory
.(16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K
.(8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K
Configuration register is 0x2002

مؤشر الدوي

Router#show led
SLOT 2 : RUN IOS

تعرض الفتحات التي تحتوي على بطاقات خطوط أحد المخرجات المتعددة (التفاصيل لاحقا). في هذه الحالة، تم تمهيد بطاقة الخط في الفتحة 2 بالكامل وفي حالة "تشغيل IOS".

SLOT 4 : RUN IOS
SLOT 5 : RUN IOS
SLOT 6 : RUN IOS
SLOT 9 : RP ACTV

تعرض الفتحات التي تحتوي على بروتوكول RP أحد المخرجين: RP ACTV و RP STBY. يعتمد هذا على أي RP هو النشط وأي هو الاستعداد. في هذه الحالة، يتم تمهيد RP في الفتحة 9 بالكامل وهو RP النشط.

إظهار التشخيصات <x>

Router#show diags 2

SLOT 2 (RP/LC 2): 4 Port Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single Mode/SR SC connector

MAIN: type 67, 800-5517-03 rev A0

Deviation: D026529

HW config: 0x04 SW key: 00-00-00

PCA: 73-4203-04 rev B0 ver 3

Design Release 2.0 S/N CAB0543L3FH

MBUS: Embedded Agent

Test hist: 0x00 RMA#: 00-00-00 RMA hist: 0x00

DIAG: Test count: 0x00000000 Test results: 0x00000000

=FRU: Line card/Module: 40C48/POS-SR-SC

=Route Memory: MEM-LC4-256

=Packet Memory: MEM-LC4-PKT-512

(L3 Engine: 4 - Backbone OC192/QOC48 (10 Gbps

(MBUS Agent Software version 01.50 (RAM) (ROM version is 02.10

يتم عرض إصدارات برنامج وكيل MBUS—معلومات RAM إذا كان وكيل MBUS يعمل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، كما يجب أن يكون.

ROM Monitor version 01.04

(Fabric Downloader version used 05.00 (ROM version is 04.01

Primary clock is CSC 1 Board is analyzed

(Board State is Line Card Enabled (IOS RUN

(Insertion time: 00:00:12 (01:17:53 ago

وقت الإدخال - المدة الزمنية التي تم تشغيل بطاقة الخط لها. المرة الأولى 00:00:12 (HH:MM:SS) هي الوقت الذي تم فيه تشغيل بطاقة الخط بعد إعادة تحميل RP. المرة الثانية 01:17:53 (HH:MM:SS) هي المدة الزمنية التي تم تشغيل بطاقة الخط بها. المرة الأولى التي تمت إضافتها إلى المرة الثانية تساوي وقت التشغيل في إخراج الأمر **show version**.

DRAM size: 268435456 bytes

FrFab SDRAM size: 268435456 bytes

ToFab SDRAM size: 268435456 bytes

crashes since restart 0

[<show monitor event-trace slot-state <x](#)

يوفر الأمر **<x show gsr slot <x** نفس الإخراج وبسهولة تذكره.

Router#**show gsr slot 0**

(SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 0 (Current Time is 4116199.392

الوقت الحالي: 4116199.392 ثانية هي المدة الزمنية التي تم تشغيل RP بها.

Timestamp	Pid	State	Event	Flags
	IOS	STRT	EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS	2 3.296
	IOS	UP	EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT	2 22.536
	IOS	UP	EV_RP_LOCAL_FAB_READY	an 46 33.184

المخرج لبطاقة خط مماثل:

Router#**show gsr slot 2**

(SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 2 (Current Time is 4776.108

الوقت الحالي: 4776.108 ثانية هي المدة الزمنية التي تم تشغيل بطاقة الخط بها.

Timestamp	Pid	State	Event	Flags
			ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED	3 12.756
			ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET	an 10 15.056
			FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT	an 10 15.448
			FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE	an 48 34.048
			FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS	an 10 50.740
			FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS	an 10 54.936
			IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM	an 77 77.580
			IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS	an 10 77.636
			IOS UP EV_IOS_REPORT	an 10 92.148
			IOS RUN EV_BUFF_CARVE_SUCCESS	an 288 93.168

يصف باقي المخرجات من الأمر <show monitor event-trace slot-state> كل حالة من الحالات التي مرت بها بطاقة الخط.

المعلومات التي سيتم تجميعها في حالة الاتصال بالدعم الفني

إذا قمت بالاتصال **بالدعم التقني**، فقم بإرفاق هذه المعلومات بالحالة الخاصة بك لاستكشاف أخطاء حالة بطاقة الخط وإصلاحها وهي أي شيء غير تشغيل IOS:

- يتم إخراج الأمر `show tech-support` في وضع التمكين، إن أمكن.
- سلسلة تمهيد كاملة تم التقاطها من منفذ وحدة التحكم.
- يتم التقاط الأمر `show log` أو وحدة التحكم، إذا كان متوفراً.
- الإنتاج من هذا عرض أمر: `show gsr slot <slot>` إظهار MBUS الخاص بتتبع الأحداث للشاشة إظهار MBUS الخاص بتتبع الأحداث للشاشة | بما في ذلك `#slot` (حيث # هو رقم الفتحة لبطاقة الخط المعلقة) `show monitor event-trace`
- `show ipc stat` إظهار عقد IPC `show ipc stat` إظهار ساعة وحدة التحكم `show controller sca` إظهار ساعة وحدة التحكم `show controller csc-fpga`
- وصف تفصيلي لخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي قمت بتنفيذها.

ارجع إلى **أداة طلب الخدمة** (للعلماء **المسجلين** فقط) لتحميل المعلومات وإرفاقها بالحالة الخاصة بك. إذا تعذر عليك الوصول إلى هذه الأداة، فيمكنك إرسال المعلومات في مرفق بريد إلكتروني إلى موقع attach@cisco.com مع وجود رقم الحالة الخاص بك في سطر موضوع رسالتك لإرفاق المعلومات ذات الصلة بقضيتك. **ملاحظة:** لا تقم بإعادة تحميل الموجه يدوياً أو إعادة تشغيله قبل جمع هذه المعلومات ما لم تكن مطلوبة لاستكشاف أخطاء التمهيد

وإصلاحها على بطاقة خط/GRP. قد يتسبب ذلك في فقدان معلومات مهمة تكون مطلوبة لتحديد السبب الجذري للمشكلة.

معلومات ذات صلة

- [ترقية البرنامج الثابت لبطاقة الخط على موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router](#)
- [صفحة دعم موجهات الإنترنت سلسلة 12000 من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل