

CSCvo92300 RV34x Inter-VLAN لوصول دي دحت

معرف مرجع الخلل: CSCvo92300

التاريخ المحدد

06 فبراير، 2019 م

تاريخ الحل

غير متوفر

المنتجات المتأثرة

| إصدار البرنامج الثابت | الطراز |
|-----------------------|--------------|
| 1.0.01.18 | الطراز RV34x |
| 1.0.02.16 | الطراز RV34x |

وصف المشكلة

عندما يتم تمكين التوجيه بين شبكات VLAN لشبكة VLAN رقم 1 أو أي شبكة VLAN أخرى تم إنشاؤها، فإن مستخدم AnyConnect لديه حق الوصول إلى الموارد.

ومع ذلك، عند تعطيل التوجيه بين شبكات VLAN، يمكن ل AnyConnect الوصول إلى واجهة الموجه فقط ولكن ليس الموارد على شبكة VLAN هذه.

الحل

قم بتمكين التوجيه بين شبكات VLAN على شبكات VLAN المقابلة ولكن إذا كان ذلك مطلوباً، قم بإنشاء قواعد الوصول (ACL) لتقييد الوصول بين شبكات VLAN.

لمعرفة كيفية تكوين شبكات VLAN، تفضل بزيارة المقالة حول: [تكوين إعدادات شبكة المنطقة المحلية الظاهرية \(VLAN\) على موجه من السلسلة RV34x](#).

لمعرفة كيفية تكوين قواعد الوصول، يرجى الاطلاع على المقالة المتعلقة ب: [تكوين قواعد الوصول على موجه من السلسلة RV34x](#).

لمعالجة التصعيد، انقر فوق [هنا](#) للاتصال بمركز دعم الأعمال الصغيرة (SBSC) من Cisco.

وقد حدثت تحديثات بشأن متطلبات الترخيص بدءاً من الإصدار 1.0.3.15 الذي يتحرك إلى الأمام. للحصول على تفاصيل حول هذا، انقر [هنا](#).

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا