

RV34x زارطالما ىلع AnyConnect صيخارت ةلازا ةقفاوتم دعت مل يتلا

فدهلا

ىلع "قفاوتلا قاطن جراخ" صيخرتلا ةلازا ةيفيك حيضوت وه دنتسملما اذه نم فدهلا RV340 ةلسلسلا نم هجوم.

ةمدقملا

ريغ" نكلو "لجسم" هنا ىلع ضرعي AnyConnect صيخرتب دوزم زاغ كيديل ناك اذلا. كل نوكت ةلاقملا هذه نإف، AnyConnect مادختسا ىلع رداق ريغ كلذل ةجيتنو "قفاوتم" يف تباثلا جم انربلا نم ديدج رادصا رادصا RV340 ةلسلسلا نم تاهجوملا تماق، اريخوم، هيجوتلا ةداعا يف رارمتسالا او رادصا اذله نم اءدب. 1.0.3.15 رادصا، 26 ليربأ 2019، هجوملا ىلع AnyConnect نيوكتل AnyConnect مداخل صيخارت عارش كنم ابولطم سيل. طقف ءالمعل صيخارتلا اموسر لمحتتس. كب صاخلا.

RV340 ةلسلسلا هجومل AnyConnect صيخرت لوح ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطالل. [انه](#) رقنلا ىجري.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

RV340 Series

ثدحالا تارادصا او 1.0.3.15 ىلا تباثلا جم انربلا ثيدحت

رادصا ىلا تباثلا جم انربلا ثيدحت ىلا جاتحتس، "قفاوتلا مدع" ةلازال 1. ةوطخلال تاليزنتلا ةحفص ةرايزل [انه](#) رقنلا ىجري. AnyConnect VPN ةكبش مادختسالا 1.0.3.15. جماربالا ليزنت ةحفص حتف بجي. RV34x ةلسلسلا ةصاخلا.

Software Download

Downloads Home / Routers / Small Business Routers / Small Business RV Series Routers / RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router / Small Business Router Firmware- 1.0.03.15

[Expand All](#) [Collapse All](#)
Latest Release ▼
1.0.03.15
All Release ▼
1.0 ▶

RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router

Release 1.0.03.15 ▲ My Notifications

Related Links and Documentation
[Release Notes and OSD for RV34x Routers v1.0.03.15](#)

File Information	Release Date	Size	
Firmware image for Cisco RV340, RV340W, RV345, and RV345P Release 1.0.03.15 RV34X-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img	26-Apr-2019	69.64 MB	↓

جماربالا نم رادصا ثدحا ليزنت ادبل ليزنتلا زمر قوف رقن او رادصا ثدحا دح 2. ةوطخلال كيديل صيخرتلا رتويبمكللا ىلع ةتباثلا.

تباثلا جامانربلا نم 1.0.3.15 رادصإلا ليزنتب موقنس، لاثملا اذه يف

Software Download

Downloads Home / Routers / Small Business Routers / Small Business RV Series Routers / RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router / Small Business Router Firmware- 1.0.03.15

[Expand All](#) [Collapse All](#)
Latest Release **1**
1.0.03.15
All Release
1.0

RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router

Release 1.0.03.15
[My Notifications](#)

Related Links and Documentation
[Release Notes and OSD for RV34x Routers v1.0.03.15](#)

File Information	Release Date	Size
Firmware Image for Cisco RV340, RV340W, RV345, and RV345P Release 1.0.03.15 RV34X-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img	26-Apr-2019	69.64 MB

2
[Download](#)

كيدل هجوملاب ةصاخلا بيولا نيوكت ةحفص ىلإ لوخدلا ليجستب مق 3. ةوطخلا



Router

cisco

●●●●●●●●


English

Login

©2017-2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


تافلما ةرادا > ةرادا ىلإ لقتنا 4. ةوطخلا



چمانرېبال ټروص ددحو ټيويډي لاي قرت لاي مسق ي لاي ل فسال ريرم تلاب مق 5 ټوطلالا فل ملا عون ل تبالا

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 


Reset all configurations/setting to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

نم ټيويډي لاي قرت لاي ف ي صخش رتويېمك ددح 6 ټوطلالا

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

No file is selected


Reset all configurations/setting to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

اهم ادختسا ډيرت ي تبالا تبالا چمانرېبال ټروص ډي دحتل .. ضارعتسا قوف رقنا 7 ټوطلالا

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Signature File USB Dongle Driver Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)


No file is selected

Reset all configurations/setting to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.


تباثال جمانربال ةروص هب دجوت يذلا دلجملا ىلا لقتنا .حتف ةذفانلا رهظت 8. ةوطخلا RV34x.

تاليزنتلا دلجم ي RV34x تباثال جمانربال دجوي ،انلاثم ي




حتف قوف رقناو تباثال جمانربال ةروص ددح 9. ةوطخلا

RV34-V1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img. راي تخاب انمق ،لاثملا اذه ي




نيسحت ةق طقط 10. ةوطخل



ةق قرتلا لامتك دعب ايئاق لت زاهل لايغشت ةداعإ متتس :ةطحلالم

جماربل ةق قرت ديكتألاب ديرت له: الئاستم ،ديكتأب برم رهظي دق 11. ةوطخل
ةق قرتلا عدبل م عن قوف رقنا " نألا ةتباثلا



تباثلا جماربل ةق قرت ءانثأ ةكبشلا ىلع تانايبل رورم ةكرح قيلعت متي :ةطحلالم
هنييعة ةداعإ وأ تالبال لايغشت فاقيا ب مقت ال .قئاق د عضب ةيلمعلا قرغتستس
ةق قرتلا لمتكت ىتح اهلاصتإ عطق وأ اهقلاغ وأ

رارقلا

ىلع AnyConnect نيوكت ىلع ارداق نوكت نأ بجي .نآلا "قفاوتلا مدع" ةلازا بجي
كب صاخال هجوملا

رقنا RV34x ةلسلسلا نم هجوم ىلع AnyConnect VPN لاصتا نيوكت ةيفيك ةفرعمل
[انه](#).

RV34x زارطلا ىلع AnyConnect VPN لوح قئاقد ثالث هتدم ويديف يلي اميف

عرض إصدار الفيديو الخاص بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومچم مادختساب دنتمسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لضفأ نأ ةظالم يچري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتم مچرت مدمدقيل تلى ةيفارتمال ةمچرتل عم لالء وه
ىلإ أمئاد ءوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصأل يزيلچنلإ دنتمسمل