# Konfiguration und Fehlerbehebung bei der Registrierung von Wireless-IP-Telefonen

### Inhalt

Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Cisco Unified Wireless LAN Controller und Access Points Einstellungen für Wireless Local Area Network (WLAN) Controller-Einstellungen 802.11-Netzwerkeinstellungen Konfigurieren des Cisco Unified IP-Telefons 9971 Wireless LAN-Einstellungen Konfigurieren von Cisco Unified Communications Manager

# Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Registrierung von Wireless-IP-Telefonen beim Cisco Unified Communications Manager (CUCM) konfiguriert und Fehler bei diesen behoben werden.

Die Cisco Wireless IP-Telefone können an Benutzer angepasst werden, die die kabelgebundene Netzwerkverbindung trennen und weiterhin verbunden bleiben müssen.

Mitarbeiter: Luis Segnini und Kenny Araya, Cisco TAC Engineers.

### Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Wireless-Architektur
- Konfiguration von Wireless-IP-Telefonen
- CUCM-Basiskonfiguration

### Verwendete Komponenten

- Cisco Unified Communications Manager 8.6 oder höher
- Wireless IP-Telefonmodelle (792X, 9971, 8821)

Der folgende Leitfaden basiert auf dem Cisco Unified 9971 IP-Telefonmodell. Die Konfiguration kann je nach IP-Telefonmodell variieren.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten

Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

# Konfiguration

### Cisco Unified Wireless LAN Controller und Access Points

### Einstellungen für Wireless Local Area Network (WLAN)

Es wird empfohlen, für das IP-Telefon einen separaten Service Set Identifier (SSID) zu verwenden. Wenn jedoch bereits ein vorhandener SSID für die Unterstützung sprachfähiger Cisco Wireless LAN-Endpunkte konfiguriert ist, kann dieses WLAN stattdessen verwendet werden.

Der vom IP-Telefon zu verwendende SSID kann so konfiguriert werden, dass er nur für einen bestimmten 802.11-Funktyp gilt.

Es wird empfohlen, das IP-Telefon im 5-GHz-Band zu betreiben, da es viele Kanäle und nicht so viele Störquellen wie das 2,4-GHz-Band bietet.

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte SSID nicht von anderen WLANs verwendet wird, da dies zu Fehlern beim Einschalten oder beim Roaming führen könnte. vor allem dann, wenn ein anderer Sicherheitstyp verwendet wird.

ululu cisco	MONITOR WLANS CON	TROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEMENT	r commands help	FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'voice'				
<ul> <li>WLANs</li> <li>WLANs</li> <li>Advanced</li> </ul>	General Security Profile Name Type SSID Status	QoS     Policy-Map       voice     WLAN       voice     Image: Constraint of the second s	ping Advanced		
	Security Policies	[WPA2][Auth(802.1) (Modifications done under	( + CCKM)] ar security tab will appear after a	applying the changes.)	
	Radio Policy Interface/Interface Group(G) Multicast Vlan Feature Broadcast SSID NAS-ID	802.11a only ÷ rtp-9 voice ÷ Enabled ✓ Enabled WLC5508-1			

Um Cisco Centralized Key Management (CCKM) zu verwenden, aktivieren Sie die Richtlinie Wi-Fi Protected Access (WPA) 2 mit AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) und 802.1x + CCKM für den authentifizierten Schlüsselverwaltungstyp, wenn auf dem IP-Telefon Firmware-Version 9.1(1) oder höher ausgeführt wird, um schnelles sicheres sicheres sicheres Roaming zu ermöglichen.

cisco		<u>VLANS CON</u>	TROLLER	WIRELESS SEC	URITY MANAGEMENT	COMMANDS	нецр	FEEDBACK
WLANs	WLANs > E	dit 'voice'						
WLANS	General	Security	QoS F	Policy-Mapping	Advanced			
Advanced	Layer 2	Layer 3	AAA Serv	vers				
	Layer 2 Fast Transit Protected PMF WPA+WPA WPA Po WPA2 Pi WPA2 E Authentice 802.1X CCKM	Security <sup>6</sup> MA Management A2 Parameter licy olicy ncryption ation Key Man I E I E	AC Filtering <sup>2</sup> ( Frame Disable S AES hagement nable nable	÷				

Wenn auf dem IP-Telefon eine Firmware-Version vor 9.1(1) ausgeführt wird, aktivieren Sie die WPA-Richtlinie mit TKIP-Verschlüsselung (Temporal Key Integrity Protocol) und 802.1x + CCKM für den authentifizierten Schlüsselverwaltungstyp, um sicheres schnelles Roaming zu ermöglichen.

ululu cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'voice'
WLANS	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
Advanced	Layer 2 Layer 3 AAA Servers
	Layer 2 Security <b><sup>6</sup></b> WPA+WPA2 <b></b>
	WPA+WPA2 Parameters
	WPA Policy 🗹
	WPA Encryption AES TKIP
	WPA2 Policy
	Authentication Key Management
	SU2.1X Enable
	PSK Enable
	WPA gtk-randomize State Disable +

Die Wi-Fi Multimedia-Richtlinie (WMM) sollte nur dann auf "Erforderlich" gesetzt werden, wenn das IP-Telefon oder andere WMM-fähige Telefone diese SSID verwenden. Wenn im WLAN keine WMM-Clients vorhanden sind, wird empfohlen, diese Clients auf eine andere SSID/ein anderes WLAN zu setzen. Wenn andere WMM-Clients dieselbe SSID wie das IP-Telefon verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass die WMM-Richtlinie auf "Zulassen" gesetzt ist. Aktivieren Sie die Call Admission Control (CAC) für den 7920 Access Point (AP), um dem Client QoS (Basic Service Set) anzukündigen.

،،۱،،۱،، cısco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ON	TROLLER WIRE	LESS <u>S</u> ECUR	RITY M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'voice'						
WLANS	General Security	QoS Polic	y-Mapping	Advanced			
Advanced	Quality of Service (QoS) Application Visibility	Platinum (v	oice) ‡				
	AVC Profile	none	¢				
	Override Per-User Ba	ndwidth Contra	acts (kbps) <sup>1</sup>	16			
		DownStream	UpStream				
	Average Data Rate	0	0				
	Burst Data Rate	0	0				
	Average Real-Time Rate	0	0				
	Burst Real-Time Rate	0	0				
	Clear						
	Override Per-SSID Ba	ndwidth Contr	acts (kbps)	<u>16</u>			
		DownStream	UpStream				
	Average Data Rate	0	0				
	Burst Data Data	0	0				

cisco	MONITOR WLANS CONT		LESS SECU	JRITY MANAGI	EMENT (	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'voice'							
<ul> <li>WLANs</li> <li>Mdvanced</li> </ul>	General Security Burst Real-Time Rate Clear Override Per-SSID Bat	QoS Polic	y-Mapping 0 acts (kbps)	Advanced				
		DownStream	UpStream					
	Average Data Rate	0	0					
	Burst Data Rate	0	0					
	Average Real-Time Rate	0	0					
	Burst Real-Time Rate	0	0					
	Clear			_				
	WMM							
	WMM Policy	Required +						
	7920 AP CAC	Enabled						
	7920 Client CAC	Enabled						
	Media Stream							
	Multicast Direct	Enabled						

Konfigurieren Sie das Sitzungs-Timeout je nach Bedarf aktivieren.

Es wird empfohlen, die Sitzungs-Timeout-Einstellung zu deaktivieren oder die Zeitüberschreitung zu verlängern (z. B. 24 Stunden/86400 Sekunden), um mögliche Unterbrechungen bei

Audioanrufen zu vermeiden. Wenn die Option deaktiviert ist, werden alle möglichen Unterbrechungen vermieden, aber Sitzungs-Timeout kann dazu beitragen, die Client-Anmeldeinformationen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Client gültige Anmeldeinformationen verwendet.

Aktivieren Sie Aironet Extensions (Aironet IE), Peer-to-Peer (P2P) Blocking Action muss deaktiviert werden. Konfigurieren Sie ggf. den Client-Ausschluss. Der Off-Channel-Scanverzögerung kann so eingestellt werden, dass die Prüfung für bestimmte Warteschlangen verzögert wird und die Abtastverzögerung erfolgt.

Die maximal zulässigen Clients pro AP-Funkmodul können bei Bedarf konfiguriert werden.

Die erforderliche DHCP-Adressenzuweisung (Dynamic Host Configuration Protocol) muss deaktiviert werden.

Der Management-Frame-Schutz muss auf "Optimal" oder "Deaktiviert" eingestellt sein.

Verwenden Sie für optimale Akkuleistung und -qualität einen Zeitraum von 2 DTIM (Delivery Traffic Indication Message) mit einer Beacon-Dauer von 100 ms.

Stellen Sie sicher, dass Client Load Balancing und Client Band Select deaktiviert sind.

iiliilii cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'voice'	
WLANS	General Security QoS Policy-Mapping Advanced	
Advanced	Allow AAA Override Enabled Coverage Hole Detection S Enabled	DHCP Override
	Enable Session Timeout Session Timeout (secs)	DHCP Addr. Assignment 🛛 Required
	Aironet IE Cabled Diagnostic Channel Enabled	OEAP
	Override Interface ACL IPv4 None + IPv6 None +	Split Tunnel (Printers)   Enabled  Management Frame Protection (MFP)
	Layer2 Acl None * P2P Blocking Action Disabled *	MFP Client Protection 4 Optional +
	Maximum Allowed Clients	DTIM Period (in beacon intervals)
	Static IP Tunneling 11 Enabled	802.11a/n (1 - 255) 2 802.11b/g/n (1 - 255) 2
	Maximum Allowed Clients 20	NAC State None +
	Close HatCoot	Load Balancing and Band Select

ာါကျက cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT	C <u>o</u> mmands he <u>l</u> p <u>f</u> eedback
WLANs	WLANs > Edit 'voice'	
VLANs	General Security QoS Policy-Mapping Advanced	
Advanced	Clear HotSpot	Load Balancing and Band Select
	Client user idle	Client Load Balancing
	Client user idle threshold 0 Bytes	Passive Client
	Off Channel Scanning Defer	Voice
	Scan Defer Priority 0 1 2 3 4 5 6 7	Media Session Snooping  Enabled Re-anchor Roamed Voice Clients Enabled
	Scan Defer Time(msecs) 100	KTS based CAC Policy   Enabled
	FlexConnect	Radius Client Profiling
	FlexConnect Local Enabled	DHCP Profiling
	Switching -	HTTP Profiling
	FlexConnect Local Auth	Local Client Profiling
	Learn Client IP Address 2 🥑 Enabled	DHCP Profiling
	Vian based Central Enabled	HTTP Profiling
	Switching —	PMIP

### Controller-Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass der Hostname des Cisco Unified Wireless LAN Controllers korrekt konfiguriert ist.

Aktivieren Sie die Link Aggregation (LAG), wenn Sie mehrere Ports des Cisco Unified Wireless LAN-Controllers verwenden.

Konfigurieren Sie den gewünschten AP-Multicast-Modus. In Versionen vor 6.0 wurde Aggressive Load Balancing in den allgemeinen Controller-Einstellungen konfiguriert. Ab 6.0 wird dies als

Client Load Balancing bezeichnet und kann unter der WLAN-Konfiguration (SSID-Einstellungen) konfiguriert werden.

uluilu cisco	MONITOR WLANS		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
Controller	General							
General Inventory Interfaces Interface Groups Multicast Network Routes Redundancy Redundancy Internal DHCP Server Mobility Management Ports NTP CDP PMIPv6 IPv6 IPv6 mDNS	Name 802.3x Flow Control LAG Mode on next re Broadcast Forwarding AP Multicast Mode 1 AP Fallback Fast SSID change Default Mobility Dom RF Group Name User Idle Timeout (second Web Radius Authenti Operating Environme Internal Temp Alarm WebAuth Proxy Redii	Mode boot g ain Name econds) ds) ication ent Limits rection Mode	WLC5508-1 Disabled ‡ Disabled ‡ Unicast ‡ Enabled ‡ Disabled ‡ Disabled ‡ VTG-VoWLAN VTG-VoWLAN 300 300 PAP Commercial ( 0 to 65 C Disabled ‡	↓ <p< th=""><th>(LAG N</th><th>Node is currently</th><th>enabled).</th><th></th></p<>	(LAG N	Node is currently	enabled).	
Advanced	Maximum Allowed AF Global IPv6 Config HA SKU secondary u 1. Multicast is not su 2. Value zero implies	nit ported with Flex() there is no restric	0 Enabled ÷ Disabled ÷ Connect on this	platform. um allowed AP:	s.			

### 802.11-Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie 5 GHz verwenden, stellen Sie sicher, dass der 802.11a-Netzwerkstatus "Enabled" (Aktiviert) lautet. Legen Sie den Beacon-Zeitraum auf 100 ms fest.

Stellen Sie sicher, dass die Unterstützung für Dynamic Transmit Power Control (DTPC) aktiviert ist. Wenn Sie Cisco 802.11n Access Points verwenden, stellen Sie sicher, dass ClientLink aktiviert ist. Bei den aktuellen Versionen können maximal zulässige Clients konfiguriert werden.

Es wird empfohlen, eine Rate von 12 Mbit/s als erforderliche (einfache) Übertragungsrate und eine Rate von 18-24 bzw. 18-54 Mbit/s als unterstützte Übertragungsraten (optional) festzulegen. In einigen Umgebungen kann es jedoch erforderlich sein, dass 6 Mbit/s als obligatorische (grundlegende) Option aktiviert werden. 36 - 54 Mbit/s können optional deaktiviert werden, wenn es keine Anwendungen gibt, die von diesen Raten profitieren können (z. B. Video).

Aktivieren Sie die CCX-Standortmessung.

iliilii cisco	MONITOR WLANS CONTR	OLLER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK
Wireless	802.11a Global Paramet	ers					
Access Points     All APs     Padias	General			Data Rates**	ı.		
802.11a/n/ac	802.11a Network Status	C Enabled		6 Mbps	D	sabled	:
802.11b/g/n	Beacon Period (millisecs)	100		9 Mbps	Di	sabled	•
Global Configuration	Fragmentation Threshold (bytes)	2346		12 Mbps	M	andatory	\$
Advanced	DTPC Support.	C Enabled		18 Mbps	S	pported	:
Mesh	Maximum Allowed Clients	200		24 Mbps	S	pported	•
RF Profiles	RSSI Low Check	Enabled		36 Mbps	S	pported	+
FlexConnect Groups	RSSI Threshold (-60 to -90	-80		48 Mbps	S	pported	*
FlexConnect ACLs	dBm)			54 Mbps	S	pported	:
▼ 802.11a/n/ac	802.11a Band Status			CCX Location	Measureme	nt	
vetwork	Low Band	Enabled			Heasarenie		_
RF Grouping	Mid Band	Enabled		Mode		Enabled	
TPC DCA	High Band	Enabled		Interval (secor	nds) 60		

### Konfigurieren des Cisco Unified IP-Telefons 9971

Um die Wi - Fi-Einstellungen auf dem IP-Telefon zu konfigurieren, verwenden Sie die Tastatur und den Touchscreen, um zu Application Button > Administrator Settings > Network Setup > WLAN Setup zu navigieren.

#### Wireless LAN-Einstellungen

Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um das WLAN-Profil zu konfigurieren.

- Stellen Sie sicher, dass Wireless auf "Ein" eingestellt ist.
- Die WLAN-Anmeldung für den Zugriff kann auf On (Ein) gesetzt werden, um im Menü Applications (Anwendungen) einen Verknüpfungszugriff zu erhalten, um den Benutzernamen oder das Kennwort zu aktualisieren.
- Geben Sie die SSID für das Sprach-Wireless-LAN ein, wobei die Groß- und Kleinschreibung zu beachten ist.

Das Cisco Unified IP-Telefon 9971 unterstützt ein einzelnes WLAN-Profil, das eine einzelne SSID zulässt.

Es stehen drei verschiedene 802.11-Modi zur Verfügung.

- Automatisch
- 802.11a
- 802.11b/g

Der automatische Modus scannt die 2,4- und 5-GHz-Kanäle und versucht, eine Verbindung zum Access Point herzustellen, wenn das konfigurierte Netzwerk verfügbar ist.

Der 802.11a-Modus scannt nur 5-GHz-Kanäle, und der 802.11b/g-Modus scannt nur 2,4-GHz-Kanäle und versucht dann, eine Verbindung zu einem Access Point herzustellen, wenn das konfigurierte Netzwerk verfügbar ist. Konfigurieren Sie Ihr IP-Telefon so, dass es Open mit Wired Equivalent Privacy (WEP) oder Shared Key für den Sicherheitsmodus verwendet, und geben Sie die statischen WEP-Schlüsselinformationen ein, die der Konfiguration des Access Points entsprechen.

- Wählen Sie im IPv4-Setup aus, ob DHCP oder statische IP-Informationen konfiguriert werden sollen.
- Wenn Option 150 oder 66 nicht f
  ür die Bereitstellung der IP-Adresse des Trivial File Transfer Protocol (TFTP)-Servers über den DHCP-Bereich des Netzwerks konfiguriert ist, setzen Sie Alternate TFTP auf "Yes" (Ja), und geben Sie die IP-Adresse des TFTP-Servers ein.

\$ 11/02/09 19:08 2367 Administrator Settings	5	4		23675	-
<ul> <li>23 WLAN Setup</li> </ul>			23 WLAN Setup		
Wireless	On 🔵	Off	MAC Address	0013E0A08C0	CF 4
WLAN Sign in Access	On On	Off	Domain Nam	e cisco.com	5
IPv4 Setup		>	SSID	voice	6
MAC Address	0013E0A08CCF	4	Security Mod	e EAP-F	AST >
Domain Name		5	802.11 Mode	802	.11a > <sup>8</sup>
<b>5</b> Apply	Revert	Off	5	Apply Revert	
<ul> <li>\$ 11/02/09 19:10 2367</li> <li>Administrator Settings</li> <li>23 Security Mode</li> </ul>	5	al.	<ul> <li>\$ 11/02/09 19:11</li> <li>Administrator</li> <li>23 EAPLEAST SC</li> </ul>	23675 Settings	al.
Open with WEP		2	User ID	migilles	t
<ul> <li>Shared Key</li> </ul>		3	Password	****	2
🔿 Leap	~	4			
• EAP-FAST		5			
○ акм	v	6			
6 Apply	Boyort	E ditt	6	Analysis	

### Konfigurieren von Cisco Unified Communications Manager

Schritt 1: Konfigurieren Sie die entsprechende Telefontastenvorlage für das IP-Telefon.

con rempia	Cisco 7925G	
then Info	mation.	
utton Info	mation	
Button		Feature
	Line **	
	Line	*
	Speed Dial	
	Line	
	Privacy	
	Service URL	
	Speed Dial BLF	
	Call Park BLF	
	Intercom	
	Mobility	
	Do Not Disturb	

Schritt 2: Fügen Sie das IP-Telefon dem CUCM hinzu.

Schritt 3: Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

Schritt 4: Weisen Sie die neu erstellte Telefontastenvorlage und Softkey-Vorlage zu.

Schritt 5: Verwenden Sie ein nicht sicheres Profil für das IP-Telefon.

Sicherheitsprofile können verwendet werden, um den authentifizierten Modus oder den verschlüsselten Modus zu aktivieren, in dem die Verschlüsselung von Signalisierungs-, Medienund Konfigurationsdateien aktiviert wird. Die CAPF (Certificate Authority Proxy Function) muss aktiv sein, um ein LSC (Locally Signed Certificate) mit einem Sicherheitsprofil zu verwenden. Das Cisco Unified Wireless IP-Telefon 7925G, 7925G - E X und 7926 G verfügen über ein MIC (Manufacturing Installed Certificate), das auch mit einem Sicherheitsprofil verwendet werden kann.

# Überprüfung

Sammeln Sie Konsolenprotokolle vom IP-Telefon. Es werden die verschiedenen Nachrichten angezeigt, die zwischen dem IP-Telefon und dem Access Point ausgetauscht werden.

Das IP-Telefon scannt die Medien auf eine verfügbare SSID.

```
09039 08-10 09:33:32.750 649 668 INF wlanmgr : [1298@wm_drv_mrvl.c] State change(1542),
DISCONNECTED -> SCANNING
09040 08-10 09:33:32.750 685 2805 DEB LibWifi : wifi_wait_for_event(CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0
state=3)
09041 08-10 09:33:32.750 685 2805 DEB LibWifi : wifi_wait_for_event()
09042 08-10 09:33:35.390 1063 2652 INF Unknown : VVMService: Waiting for 39961 ms before
attempting to reconnect.
09043 08-10 09:33:35.468 685 807 DEB StateMachine: handleMessage: E msg.what=401431
09044 08-10 09:33:35.468 685 807 DEB StateMachine: processMsg: AdapterConnectedState
09045 08-10 09:33:35.468 685 807 VBS EthernetStateMachine: AdapterConnectedState{ what=401431
when=-1ms }
09046 08-10 09:33:35.468 685 807 DEB StateMachine: handleMessage: X
09047 08-10 09:33:36.617 649 664 INF wlanmgr : [1298@wm_drv_mrvl.c] State change(1559), SCANNING
-> INACTIVE
09048 08-10 09:33:36.617 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=56
09049 08-10 09:33:36.617 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1002
```

09050 08-10 09:33:36.617 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW\_LINK message!!! 09051 08-10 09:33:36.617 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event(CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=0 state=2) 09052 08-10 09:33:36.617 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event() 09053 08-10 09:33:36.617 685 804 DEB EthernetStateMachine: Interface mlan0 LinkStateChanged: down

Das IP-Telefon beginnt mit der Zuweisung zur SSID.

09054 08-10 09:33:36.718 649 668 INF wlanmgr : [1293@wm\_drv\_mrvl.c] State change(2221), "", INACTIVE -> ASSOCIATING 09055 08-10 09:33:36.718 649 668 INF wlanmgr : [2226@wm\_drv\_mrvl.c] Connecting to "lcorream Wireless", a0:55:4f:c2:ec:eb, chan 56, rssi -56, load 4 09056 08-10 09:33:36.718 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event(CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=-1 state=5) 09057 08-10 09:33:36.718 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event() 09058 08-10 09:33:36.734 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: refresh: for SSID lcorream Wireless 09059 08-10 09:33:36.734 2348 2348 VBS Settings.CiscoWifiModifiable: Translating Wifi modifiable state 0 for SSID: "lcorream Wireless"

Das IP-Telefon ordnet dem Access Point erfolgreich zu.

```
09093 08-10 09:33:38.835 649 664 INF wlanmgr : [1293@wm_drv_mrvl.c] State change(2479),
"lcorream Wireless", ASSOCIATING -> ASSOCIATED
09094 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=112
09095 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1003
09096 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW_LINK message!!!
09097 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=80
09098 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1003
09099 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW_LINK message!!!
09100 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=80
09101 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1003
09102 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW_LINK message!!!
09103 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=132
09104 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1003
09105 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW_LINK message!!!
09106 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : nl_ipThrd():recvmsg() len=68
09107 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x1003
09108 08-10 09:33:38.835 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW_LINK message!!!
09109 08-10 09:33:38.835 685 804 DEB EthernetStateMachine: Interface mlan0 LinkStateChanged:
down
09110 08-10 09:33:38.843 685 804 DEB EthernetStateMachine: Interface mlan0 LinkStateChanged:
down
09111 08-10 09:33:38.843 685 2805 DEB LibWifi : wifi_wait_for_event(CTRL-EVENT-STATE-CHANGE id=1
state=6)
09112 08-10 09:33:38.843 685 804 DEB EthernetStateMachine: Interface mlan0 LinkStateChanged:
down
```

Das IP-Telefon startet die erweiterte Authentifizierung.

09146 08-10 09:33:39.039 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-STARTED EAP authentication started 09147 08-10 09:33:39.039 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-PROPOSED-METHOD vendor=0 method=25 09148 08-10 09:33:39.039 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-METHOD EAP vendor 0 method 25 (PEAP) selected 09149 08-10 09:33:39.046 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09150 08-10 09:33:39.046 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): mac = a0:55:4f:c2:ec:eb 09151 08-10 09:33:39.046 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): START, MAC=0xa0554fc2eceb 09152 08-10 09:33:39.054 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): DONE, cdk\_port = -1, port = -1, index = 2 09153 08-10 09:33:39.054 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): rc = 0, port = -1 09154 08-10 09:33:39.054 225 225 INF PAE : paeGetPort(): 340 bytes rcvd from SWMAN, rcvLen: 340 09155 08-10 09:33:39.054 225 225 INF PAE : paeGetPort(): port obtained = -1 09156 08-10 09:33:39.054 225 225 INF PAE : PAE rcv: msg received from unknown port, drop... 09157 08-10 09:33:39.125 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09158 08-10 09:33:39.125 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: refresh: for SSID lcorream Wireless 09159 08-10 09:33:39.125 2348 2348 VBS Settings.CiscoWifiModifiable: Translating Wifi modifiable state 0 for SSID: "lcorream Wireless" 09160 08-10 09:33:39.125 2348 2348 VBS Settings.CiscoWifiModifiable: wifi configuration modifiable state value= 0 internal string value: local 09161 08-10 09:33:39.125 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): mac = a0:55:4f:c2:ec:eb 09162 08-10 09:33:39.125 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): START, MAC=0xa0554fc2eceb

Das IP-Telefon überprüft das Serverzertifikat auf PEAP.

Die erweiterte Authentifizierung verläuft erfolgreich.

09163 08-10 09:33:39.132 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=CUCM-Srv-01.cucm.cotac.com' 09164 08-10 09:33:39.132 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): DONE, cdk\_port = -1, port = -1, index = 209165 08-10 09:33:39.132 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=CUCM-Srv-01.cucm.cotac.com' 09166 08-10 09:33:39.132 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): rc = 0, port = -1 09167 08-10 09:33:39.132 225 225 INF PAE : paeGetPort(): 340 bytes rcvd from SWMAN, rcvLen: 340 09168 08-10 09:33:39.132 225 225 INF PAE : paeGetPort(): port obtained = -1 09169 08-10 09:33:39.132 225 225 WRN PAE : PAE rcv: msg received from unknown port, drop... 09170 08-10 09:33:39.132 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09171 08-10 09:33:39.132 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-PEER-CERT depth=0 subject='/CN=CUCM-Srv-01.cucm.cotac.com' 09172 08-10 09:33:39.140 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): mac = a0:55:4f:c2:ec:eb 09173 08-10 09:33:39.140 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): START, MAC=0xa0554fc2eceb 09174 08-10 09:33:39.148 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): DONE, cdk\_port = -1, port = -1, index = 209175 08-10 09:33:39.148 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): rc = 0, port = -1 09176 08-10 09:33:39.148 225 225 INF PAE : paeGetPort(): 340 bytes rcvd from SWMAN, rcvLen: 340 09177 08-10 09:33:39.148 225 225 INF PAE : paeGetPort(): port obtained = -1

09226 08-10 09:33:39.312 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully 09227 08-10 09:33:39.312 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): mac = a0:55:4f:c2:ec:eb 09228 08-10 09:33:39.312 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): START, MAC=0xa0554fc2eceb 09229 08-10 09:33:39.320 649 664 INF wlanmgr : [3492@wm\_drv\_mrvl.c] Supplicant event: CONNECTED - Connection to a0:55:4f:c2:ec:eb completed (auth) [id=0 id\_str=]

#### Verbindung erfolgreich.

09230 08-10 09:33:39.320 649 664 INF wlanmgr : [1293@wm\_drv\_mrvl.c] State change(2592), "lcorream Wireless", ASSOCIATED -> CONNECTED 09231 08-10 09:33:39.320 210 749 INF SWMAN : get\_source\_port(): DONE, cdk\_port = -1, port = -1, index = 2 09232 08-10 09:33:39.320 649 664 INF wlanmgr : [56@wm\_util.c] Wifi connected[lcorream Wireless]: a0:55:4f:c2:ec:eb, co-cucm, Ch: 56, RSSI: -57 09233 08-10 09:33:39.320 210 749 INF SWMAN : mdk\_get\_source\_port(): rc = 0, port = -1 09234 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): 340 bytes rcvd from SWMAN, rcvLen: 340 09235 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): port obtained = -1 09236 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : PAE rcv: msg received from unknown port, drop... 09237 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09238 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09238 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09239 08-10 09:33:39.320 225 225 INF PAE : paeGetPort(): recvd macAddress: a0:55:4f:c2:ec:eb 09239 08-10 09:33:39.320 210 313 INF SWMAN : nl\_ipThrd():recvmsg() len=1012 09240 08-10 09:33:39.320 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x11043 09241 08-10 09:33:39.320 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW\_LINK message!!! Das IP-Telefon sucht nach einem DHCP-Lease.

09588 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : broadcasting for a lease of 192.168.110.236 09589 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : Starting to send message numberof message=0 09590 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : REQUESTING SENT 09591 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : STATE\_RENEWING STATE\_REBINDING mlan0 09592 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : \*sending DHCP\_REQUEST with xid 0xc89244e9, next in 3.57 seconds 09593 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : get\_tos\_byte() = 96 09594 08-10 09:33:39.703 3246 3246 DEB dhcpcd : Set ToS byte for DHCP to configured value of [96] 09595 08-10 09:33:39.703 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [lcorream Wireless] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09596 08-10 09:33:39.710 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [lcorream Wireless] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09597 08-10 09:33:39.718 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [lcorream Wireless] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09598 08-10 09:33:39.726 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [CUCM-PEAP] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09599 08-10 09:33:39.734 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [CUCM-LAB] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09600 08-10 09:33:39.742 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [Kemirand] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09601 08-10 09:33:39.750 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [Flex\_Guest] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09603 08-10 09:33:39.765 2348 2348 VBS Settings.AccessPoint: onBindView: [ASA5506W-A] modifiable state was empty, setting visibility to gone 09604 08-10 09:33:39.906 3246 3246 DEB dhcpcd : in handle\_dhcp\_packet... 09604 08-10 09:33:39.906 3246 3246 DEB dhcpcd : 09605 08-10 09:33:39.906 3246 3246 DEB dhcpcd : in handle\_dhcp

Das IP-Telefon erhält eine Rückmeldung vom DHCP-Server.

09606 08-10 09:33:39.906 3246 3246 DEB dhcpcd : acknowledged 192.168.110.236 from 192.168.110.122. 09607 08-10 09:33:39.906 3246 3246 DEB dhcpcd : cont\_init\_retry = OLD:0 NEW:0 09608 08-10 09:33:39.976 3246 3246 DEB dhcpcd : handle\_timeout:ifname mlan0 state: 9 09609 08-10 09:33:40.046 3246 3246 DEB dhcpcd : checking 192.168.110.236 is available on attached networks 09610 08-10 09:33:40.046 3246 3246 DEB dhcpcd : DBG:checking 192.168.110.236 is available on attached networks

### Das IP-Telefon sendet ein unentgeltliches ARP, um zu bestätigen, dass die IP tatsächlich verfügbar ist.

09611 08-10 09:33:40.046 3246 3246 DEB dhcpcd : sending ARP probe (1 of 2), next in 1.94 seconds 09612 08-10 09:33:40.468 685 807 DEB StateMachine: handleMessage: E msg.what=401431 09613 08-10 09:33:40.468 685 807 DEB StateMachine: processMsg: AdapterConnectedState 09614 08-10 09:33:40.468 685 807 VBS EthernetStateMachine: AdapterConnectedState{ what=401431 when=-5ms } 09615 08-10 09:33:40.468 685 807 DEB StateMachine: handleMessage: X 09616 08-10 09:33:41.992 3246 3246 DEB dhcpcd : handle\_timeout:ifname mlan0 state: 9 09617 08-10 09:33:41.992 3246 3246 DEB dhcpcd : sending ARP probe (2 of 2), next in 2.00 seconds 09618 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : handle\_timeout:ifname mlan0 state: 9 09619 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : binding the DHCP IP address Probe=2 09620 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : startup 0 lease of 600 09621 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : get\_option2addr: 2054072512 09622 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : get\_option2addr: 134744072 09623 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : leased 192.168.110.122 for 600 seconds....server 192.168.110.122
09624 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : Check values : state=3 mlan0 192.168.110.122
300/600 192.168.110.236
09625 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : executing `/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks',
reason BOUND
09626 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : Enterning configure\_env....

```
Das IP-Telefon erhält eine Nachricht mit DHCP-Optionen.
```

09627 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 1\*: new\_subnet\_mask=255.255.255.0 09628 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 150\*: new\_cisco\_tftp\_server=192.168.110.86 09629 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 3\*: new\_routers=192.168.110.1 09630 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 6\*: new\_domain\_name\_servers=192.168.110.122 8.8.8.8 09631 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 15\*: new\_domain\_name=cucm.cotac.com 09632 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 51\*: new\_dhcp\_lease\_time=600 09633 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 53\*: new\_dhcp\_message\_type=5 09634 08-10 09:33:43.992 3246 3246 DEB dhcpcd : option 54\*: new\_dhcp\_server\_identifier=192.168.110.122 09635 08-10 09:33:44.257 3246 3246 DEB dhcpcd : configure: mlan0 adding IP address 192.168.110.236 09636 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : adding route to 0.0.0.0/0 via 192.168.110.1 09637 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : Writing lease file: /dataRoot/.system/misc/dhcp/dhcpcd-mlan0.lease 09638 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : executing `/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks', reason BOUND 09639 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : Enterning configure\_env.... 09640 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 1\*: new\_subnet\_mask=255.255.255.0 09641 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 150\*: new\_cisco\_tftp\_server=192.168.110.86 09642 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 3\*: new\_routers=192.168.110.1 09643 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 6\*: new\_domain\_name\_servers=192.168.110.122 8.8.8.8 09644 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 15\*: new\_domain\_name=cucm.cotac.com 09645 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 51\*: new\_dhcp\_lease\_time=600 09646 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 53\*: new\_dhcp\_message\_type=5 09647 08-10 09:33:44.265 3246 3246 DEB dhcpcd : option 54\*: new\_dhcp\_server\_identifier=192.168.110.122 09648 08-10 09:33:44.265 214 241 INF NETSD : nl\_ipThrd():recvmsq() len=60 09649 08-10 09:33:44.265 210 313 INF SWMAN : nl\_ipThrd():recvmsg() len=56 09650 08-10 09:33:44.265 210 313 INF SWMAN : NL event: 16 found; device idx:6 flag :0x11043 09651 08-10 09:33:44.265 210 313 INF SWMAN : Got a messge NEW\_LINK message!!! 09652 08-10 09:33:44.265 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event(CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Ready) 09653 08-10 09:33:44.265 685 2805 DEB LibWifi : wifi\_wait\_for\_event() 09654 08-10 09:33:44.265 685 804 DEB EthernetStateMachine: Interface mlan0 LinkStateChanged: up 09655 08-10 09:33:44.398 685 3245 INF dhcp\_utils: DHCP is started OK 09656 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 IP address = 192.168.110.236 09657 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 Gateway = 192.168.110.109658 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 DNS 1 = 192.168.110.12209659 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 DNS 2 = 8.8.8.8 09660 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 Server Address = 192.168.110.12209661 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 Vendor Info = 09662 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 Domain Name = cucm.cotac.com 09663 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 TFTP 1 = 192.168.110.86
09664 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB NetUtils: android\_net\_utils\_runDhcpCommon() Ipver:4 TFTP 2
=
09665 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB DhcpStateMachine: DHCP succeeded on mlan0 IPv4
09666 08-10 09:33:44.398 685 3245 DEB DhcpStateMachine: RunningState: 4
Das IP-Telefon fordert zunächst Dateien für Identity Trust List (ITL) und Certificate Trust List (CTL)

10276 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: GETXXTP [GT3329][src=CTLSEP00CCFC4ACCD2.tlv][dest=/data/data/cip.cfg/app\_cip.tftp/CTLSEP00CCFC4ACCD2.tlv ][serv=][serv6=][sec=0] 10277 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: In normal mode, call - > makeXXTPrequest (...) 10278 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: DTRACE [GT3329]makeXXTPrequest 10279 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: DTRACE [GT3329]parseEMCCConfig 10280 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: EMCC mode is false 10281 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: DTRACE [GT3329]parseDhcpInfoIntoTftpList 10282 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: Using WIRELESS interface for dhcp properties: ok 10283 08-10 09:33:47.632 3329 3329 INF dgetfile: cisco\_tftp\_server2 unavailable: 10284 08-10 09:33:47.632 927 1611 ERR SQLiteLog: (1) table 'device' already exists Das IP-Telefon sucht nach aktiven CUCM-Servern, auf denen sich diese registrieren können.

10361 08-10 09:33:47.640 1095 1540 INF ccservice-j: TelephonyManagerData: : fetchCallServerInfos
svrHndls[1]=1584903492 mode=CCM status=ACTIVE CallServerInfo=[192.168.110.86, CCM, ACTIVE]
10362 08-10 09:33:47.640 1095 1540 DEB ccservice: SIPCC-SIP\_CC\_PROV: 0x5e77b5bc,
CCAPI\_DeviceInfo\_getCallServerName: returned ipv4 192.168.110.84
10363 08-10 09:33:47.640 1095 1540 DEB ccservice: SIPCC-SIP\_CC\_PROV: 0x5e77b5bc,
CCAPI\_DeviceInfo\_getCallServerMode: returned 02
10364 08-10 09:33:47.640 1095 1540 DEB ccservice: SIPCC-SIP\_CC\_PROV: 0x5e77b5bc,
CCAPI\_DeviceInfo\_getCallServerStatus: returned 00
10365 08-10 09:33:47.640 1095 1540 INF ccservice-j: TelephonyManagerData: : fetchCallServerInfos
svrHndls[2]=1584903612 mode=NONCCM status=NONE CallServerInfo=[192.168.110.84, NONCCM, NONE]

# Fehlerbehebung

Das Cisco Unified IP-Telefon 9971 stellt Geräteinformationen bereit, in denen Netzwerkstatus, MAC-Adresse, Versionsinformationen, Unified Communications, Stream Statistics und WLAN-Statistiken angezeigt werden. Navigieren Sie zur Webschnittstelle (<u>http://x.x.x.x</u>) des IP-Telefons, und wählen Sie die Informationen aus, die Sie überprüfen möchten.

Geräteinformationen

an.

Device Information
Network Setup
Ethernet Statistics
Ethernet Information
Access
Network
WLAN Setup
Current AP
WLAN Statistics
Device Logs
Console Logs(Console Logs)
Core Dumps(Core Dumps)
Status Messages
WLAN Site Survey
Debug Display
Streaming Statistics
Stream 1
Stream 2
Stream 3
Stream 4
Stream 5
Stream 6

### **Device Information**

#### Cisco IP Phone CP-9971 (SEP1C17D3405C6B)

Active Network Interface	WLAN
MAC Address	1C17D3405C6B
WLAN MAC Address	8843E171EEC6
Host Name	SEP1C17D3405C6B
Phone DN	89023675
Version	sip9971.9-3-2-10
Key Expansion Module 1	
Key Expansion Module 2	
Key Expansion Module 3	
Hardware Revision	9.0
Serial Number	FCH141788XX
Model Number	CP-9971
Message Waiting	No
UDI	phone
	Cisco IP Phone 9971, Global
	CP-9971
	FCH141788XX
Camera UDI	CP-CAM-G= ASK132601EF V01
Time	7:00:24p
Time Zone	America/New_York
Date	05/10/13

Netzwerkeinrichtung

#### **Device Information** Network Setup Ethernet Statistics Ethernet Information Access Network WLAN Setup Current AP WLAN Statistics Device Logs Console Logs(Console Logs) Core Dumps(Core Dumps) Status Messages WLAN Site Survey Debug Display Streaming Statistics Stream 1 Stream 2 Stream 3 Stream 4 Stream 5 Stream 6

### **Network Setup**

#### Cisco IP Phone CP-9971 (SEP1C17D3405C6B)

DHCP Server BOOTP Server MAC Address Host Name Domain Name IP Address Subnet Mask TFTP Server 1 Default Router DNS Server 1 DNS Server 2 DNS Server 3 Operational VLAN Id Admin, VLAN Id CUCM Server1 CUCM Server2 CUCM Server3 CUCM Server4 CUCM Server5 Information URL Directories URL Messages URL Services URL DHCP Enabled DHCP Address Released Alternate TFTP Forwarding Delay Idle URL Idle URL Time Proxy Server URL

Authentication URL

10.116.167.193 No 8843E171EEC6 SEP1C17D3405C6B cisco.com 10.116.167.197 255.255.255.240 10.35.48.106 10.116.167.193 64.102.6.247 161.44.124.122

4095 gigantic-7 Active gigantic-8 Standby

https://10.35.48.106:8443/ccmcip/GetTelecasterHelpText.jsp https://10.35.48.106:8443/ccmcip/xmldirectory.jsp

https://10.35.48.106:8443/ccmcip/getservicesmenu.jsp Yes No Yes No

0

https://10.35.48.106:8443/ccmcip/authenticate.jsp

WLAN-Statistiken

Device Information Network Setup Ethernet Statistics Ethernet Information Access Network WLAN Setup Current AP WLAN Statistics Device Logs Console Logs(Console Logs) Core Dumps(Core Dumps) Status Messages WLAN Site Survey Debug Display Streaming Statistics Stream 1 Stream 2 Stream 3 Stream 4 Stream 5 Stream 6

Streaming-Statistiken

### WLAN Statistics

#### Cisco IP Phone CP-9971 (SEP1C17D3405C6B)

Transmit Frames:	00106929
Directed Frames Received:	00104213
Multicast Frames Received:	00000000
Broadcast Frames Received:	00002716
Receive Errors:	00000000
Receive No Buffers:	00000000
FCS Errors:	00000000
Duplicate Frames:	00000000
Fragments Received:	00000000
Beacons Received:	08996244
Association Rejected:	00000002
Association Timeouts:	00000000
Authentication Rejects:	00000000
Authentication Timeouts:	00000000
QOS Null Frames:	00001768
Background	
QOS Data Received:	00000000
Transmit Ok:	00000000
Transmit Error:	00000000
Direct Frames Transmitted:	00000000
Multicast Frames Transmitted:	00000000
Broadcast Frames Transmitted:	00000000
RTS Failed:	00000000
ACK Failed:	00000000
Retries:	00000000
Multiple Retries:	00000000
Retry Failures:	00000000
Transmit Timeouts:	00000000
Other Failures:	00000000
Success counter:	00000000
Max Retry Failure:	00000000

Device Information	Remote Address	10.55.216.114/27520
Network Setup	Local Address	10.116.167.197/20640
Ethernet Statistics	Start Time	12:08:42p
Ethernet Information	Stream Status	Not Ready
Access	Host Name	SEP1C17D3405C6B
Network	Sender Packets	30250
WLAN Setup	Sender Octets	4840000
Current AP	Sender Codec	G.722
WLAN Statistics	Sender Reports Sent	111
Device Logs	Sender Report Time Sent	12:18:46p
Console Logs(Console	Revr Lost Packets	215
Logs)	Avg Jitter	11
Core Dumps(Core Dumps)	Revr Codec	G.722
Status Messages	Revr Reports Sent	0
WLAN Site Survey	Rcvr Report Time Sent	00:00:00
Debug Display	Revr Packets	30029
Streaming Statistics	Revr Octets	5164988
Stream 1	MOS LQK	4.3828
Stream 2	Avg MOS LQK	4.2019
Stream 3	Min MOS LQK	3,4758
Stream 4	Max MOS LQK	4.5000
Stream 5	MOS LQK Version	0.95
Stream 6	Cumulative Conceal Ratio	0.0090
	Interval Conceal Ratio	0.0066
	Max Conceal Ratio	0.0863
	Conceal Secs	210
	Severely Conceal Secs	15
	Latency	149
	Max Jitter	148
	Sender Size	20 ms
	Sender Reports Received	33
	Sender Report Time Received	12:18:45p
	Rcvr Size	20 ms
	Revr Disearded	1

**Streaming Statistics** 

Cisco IP Phone CP-9971 (SEP1C17D3405C6B)

#### Geräteprotokolle

Konsolenprotokolle, Core Dumps und Statusmeldungen zur Fehlerbehebung können über die Webschnittstelle des IP-Telefons abgerufen werden. Navigieren Sie zur Webschnittstelle (<u>http://x.x.x.x</u>) des IP-Telefons, und wählen Sie dann die erforderlichen Menüoptionen unter Geräteprotokolle aus, um diese Informationen anzuzeigen.

cisco	Console Logs Cisco IP Phone CP-9971 (SEP1C17D3405C6B)
Device Information	Current logs in /var/logs
Network Setup	Current logs in /var/log:
Ethernet Statistics	messages.0
Ethernet Information	messages 2
Access	messages.3
Network	messages.4
WLAN Setup	messages.6
Current AP	messages.7
WI AN Statistics	Archived logs in /cisco/logsave/hourly:
Device Long	hourly 20130510 230102.tar.gz
Dence Logs	hourly 20130510 210102.tar.gz
Console Logs(Console Logs)	hourly 20130510 200101.tar.gz
Core Dumps/Core	hourly 20130510 180101.tar.gz
Dumps)	hourly 20130510 170101.tar.gz
Status Messages	hourly 20130510 150101.tar.gz
WLAN Site Survey	hourly 20130510 140101.tar.gz
Debug Display	hourly 20130510 120102.tar.gz
Streaming Statistics	hourly 20130510 110102.tar.gz
Streaming Statistics	hourly 20130510 100102.tar.gz
Stream 1	hourly 20130510 080101.tar.gz
Stream 2	hourly 20130510 060101.tar.gz
Stream 3	hourly 20130510 050102.tar.gz
Stream 4	hourly 20130510 040101.tar.gz
Stream 5	hourly 20130510 020101.tar.gz
Stream 6	hourly 20130510 010101.tar.gz hourly 20130510 000101.tar.gz
	Archived logs in /cisco/logsave/lastimage:
	lastimage 20130510 191537.tar.gz
	lastimage 20130510 191537.tar.gz

### WLAN-Signalanzeige

Ab Version 9.0(2) wird die WLAN-Statusanzeige in allen Menüs in den Administratoreinstellungen angezeigt. In der ersten Version war die WLAN-Signalanzeige nur im Menü "WLAN Setup" (WLAN-Einrichtung) sichtbar.

