# Konfigurieren der Firmware für Digital Subscriber Line mit sehr hoher Bit-Rate auf dem Cisco Router der Serie 800

### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konfigurieren Bestimmen Sie die aktuelle Firmware-Version auf dem Router. VDSL-Firmware aktualisieren Überprüfen Fehlerbehebung

# Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Firmware für die Digital Subscriber Line (VDSL) mit sehr hoher Bit-Rate auf einem Cisco Router der Serie 800 aktualisiert wird.

### Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, die Versionshinweise Ihrer Firmware-Version zu überprüfen, bevor Sie dieses Upgrade durchführen.

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf einem Cisco 897VAB Router. Dieses Dokument ist jedoch nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### Konfigurieren

**Hinweis**: Verwenden Sie das <u>Command Lookup Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

#### Bestimmen Sie die aktuelle Firmware-Version auf dem Router.

Geben Sie den Befehl **show controller vdsl** ein, um die Firmware-Version zu ermitteln, die derzeit auf Ihrem Cisco Router der Serie 800 installiert ist. Suchen Sie in der Ausgabe dieses Beispiels nach den fett formatierten Ausgabeinträgen:

Router# show controller vdsl 0 Controller VDSL 0 is UP Daemon Status: Up XTU-R (DS) XTU-C (US) Chip Vendor ID: 'BDCM' 'BDCM' Chip Vendor Specific: 0x0000 0xA31E Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500 Modem Vendor ID: 'CSCO' ' ' Modem Vendor Specific: 0x4602 0x0000 Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000 Serial Number Near: FHK144672GQ 886VA-K 15.2(4)M Serial Number Far: Modem Version Near: 15.2(4)M Modem Version Far: 0xa31e Modem Status: TC Sync (Showtime!) DSL Config Mode: AUTO Trained Mode: G.992.5 (ADSL2+) Annex J TC Mode: ATM Selftest Result: 0x00 DELT configuration: disabled DELT state: not running Trellis: ON ON SRA: disabled disabled SRA count: 0 0 Bit swap: enabled enabled Bit swap count: 0 1 Line Attenuation: 0.0 dB 4.9 dB Signal Attenuation: 3.3 dB 4.4 dB Noise Margin: 9.8 dB 6.3 dB Attainable Rate: 26332 kbits/s 2952 kbits/s Actual Power: 7.1 dBm 11.9 dBm Total FECC: 0 0 Total ES: 9721 42 Total SES: 9714 4 Total LOSS: 1086 0 Total UAS: 2670101 2670101 Total LPRS: 0 0

Total LOFS: 8342 0 Total LOLS: 0 0 Full inits: 2511 Failed full inits: 815 Short inits: 174 Failed short inits: 1353 Firmware Source File Name (version) VDSL user config flash:VA\_A\_39h\_B\_38h3\_24h\_j.bin (10) Modem FW Version: 140305\_1531-4.02L.03.B2pvC038h3\_J.d24h Modem PHY Version: B2pvC038h3\_J.d24h Vendor Version: Bpv38h3.24h 68 DS Channell DS Channel0 US Channel1 US Channel0 Speed (kbps): 0 25346 0 2832 SRA Previous Speed: 0 0 0 0 Previous Speed: 0 25866 0 1264 Total Cells: 0 35481077 0 3942410 User Cells: 0 0 0 0 Reed-Solomon EC: 0 0 0 0 CRC Errors: 0 220155 0 0 Header Errors: 0 0 0 0 Interleave (ms): 0.00 0.08 0.00 11.11

Training Log: Stopped Training Log Filename: flash:vdsllog.bin

Actual INP: 0.00 0.00 0.00 0.69

**Hinweis**: Die Standard-Firmware wird in **flash:/firmware/<filename>** abgelegt. Wenn unter dem VDSL-Controller kein Firmware-Pfad angegeben wird und entweder der VDSL-Controller zurückgesetzt (**heruntergefahren/nicht heruntergefahren**) oder der Router neu geladen wird; Der VDSL-Controller verwendet diese Standard-Firmware. Löschen Sie die Basis-Firmware nicht aus **flash:/firmware/<filename>**.

#### **VDSL-Firmware aktualisieren**

- 1. Laden Sie die neue VDSL2-Firmware vom Cisco.com Software Center herunter.
- 2. Wählen Sie Router > Zweigstellen-Router > Cisco Router der Serie 800 > Cisco Integrated Services Router 887V > VDSL-Firmware (Extrem High Bitrate DSL) aus.
- 3. Kopieren Sie die Firmware an einen festgelegten Ort. Beispiel: Router-Flash oder ein TFTP-Server.Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die VDSL2-Firmware von einem TFTP-Server mit der Adresse 10.76.76.160 in den Router-Flash kopieren: Router#copy tftp flash:

Address or name of remote host []? 10.76.76.160 [Addres of the TFTP Server] Source filename []? vdsl\_bond.bin\_39p1 [Name of the downloaded VDSL Firmware] Destination filename [vdsl\_bond.bin\_39p1]? [Name of the VDSL firmware on the router flash] Alternativ können Sie den Befehl copy ftp://usernamepassword@TFTP-Server-IPAddress flash:VDSL-Firmware-Name eingeben. Diese Ausgabe enthält ein Beispiel: Router#copy ftp://test:test@10.76.76.160 flash:vdsl\_bond.bin\_39p1

Source filename []? vdsl\_bond.bin\_39p1
Destination filename [vdsl\_bond.bin\_39p1]?
Accessing ftp://test:test@10.76.76.160/vdsl\_bond.bin\_39p1...

Loading vdsl\_bond.bin\_39p1 !!!!!!!!! [OK - 2660422/4096 bytes]

 Konfigurieren Sie den Router so, dass die neue VDSL2-Firmware von einem festgelegten Ort geladen wird.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#controller vdsl 0
Router(config-controller)#firmware filename ?
```

archive: Download fw file name cns: Download fw file name flash: Download fw file name ftp: Download fw file name http: Download fw file name https: Download fw file name null: Download fw file name nvram: Download fw file name rcp: Download fw file name scp: Download fw file name system: Download fw file name tar: Download fw file name tftp: Download fw file name tmpsys: Download fw file name xmodem: Download fw file name ymodem: Download fw file name

Router(config-controller)#firmware filename flash:vdsl\_bond.bin\_39p1

5. Starten Sie die Controller-Schnittstelle neu, damit die neue Firmware folgende Auswirkungen hat:

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#controller vdsl 0
Router(config-controller)#shut
Router(config-controller)#no shut
Router(config-controller)#end
```

# Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter Tool, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show** anzuzeigen.

```
Router#show controller vdsl 0
Controller VDSL 0 is DOWN
```

Daemon Status: Establishing Link

	XTU-R (DS)		XTU-C (US)
Chip Vendor ID:	'BDCM'		'BDCM'
Chip Vendor Specific:	0x0000		0xA39A
Chip Vendor Country:	0xB500		0xB500
Modem Vendor ID:	'CSCO'		'BDCM'
Modem Vendor Specific:	0x4602		0xA39A
Modem Vendor Country:	0xB500		0xB500
Serial Number Near:	FGL18212393	C897VAB-	15.4(201503

Serial Number Far:					
Modem Version Near:	15.4(2015	0325:1600	33)	ragvasud	
Modem Version Far:	0xa39a				
Modem Status:	Unknown				
DSL Config Mode:	ADSL2+				
Trained Mode:					
		_			
TC Mode:	UNKNOWN	1			
Selftest Result:	0x00				
DELT configuration:	disabled				
DELT state:	not rur	ning			
Bonded Status:	PTM Bor	nded<			
Number of Ports:	2				
Port ID:	0		1		
Link Status:	DOWN		DOWN		
Aggr US Rate(kbps):	0				
Aggr DS Rate(kbps):	0				
Full inits:	3				
Failed full inits:	14				
Short inits:	2				
Failed short inits:	2				
Firmware Source		File Name			
			_		
VDSL user co	nfig	flash:vds	1 bor	nd.bin 39p1	
	-			_	
Modem FW Version: 4.14L.04					
Modem PHY Version:	A2pv6F03	9p1.d24m			
Line:					
	מן) ק_ווייצ	2)		YTTI-C (IIC)	
Trellis:	OFF (DC	,		OFF	
SRA:	disable	Ъч		disabled	
SRA count:	0	~~		0	
Bit swap:	enabled	1		enabled	
DIC DWGD.	CHADIEC	•		CHADICA	
Training Log : Stopped	l				
Training Log Filename :	flash:vd	lsllog.bin			

# Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.