

SR-682173131: RV320 ACLs (Inbound Access Control Lists) funktionieren nicht

Zusammenfassung

Wenn eine Zugriffskontrollliste (ACL) zulassen konfiguriert ist, um Datenverkehr von einem bestimmten Host oder Netzwerk zuzulassen, und dann eine Block-ACL für andere Hosts konfiguriert wird, blockiert die ACL Datenverkehr, der zugelassen werden soll. Dies ist auch dann der Fall, wenn zuerst ACL zulassen bestellt wird.

Identifiziertes Datum

18. April 2017

Auflösungsdatum

9. Mai 2017

Betroffene Produkte

| | |
|-------|----------|
| | |
| RV320 | 1.3.2.02 |

Problembeschreibung

Eingehende ACLs funktionieren auf dem Router nicht. ACL zulassen wird zuerst für einen Host konfiguriert, ACL sperren zuletzt, um andere Hosts im Netzwerk zu blockieren. Zugriffskontrollliste zulassen, bis die Zugriffskontrollliste konfiguriert ist.

Problemumgehung

Aktualisieren Sie die Firmware des Routers auf die vorherige Version.