

# SG350XG, Sx550X: Der Switch erkennt kein USB-Flash-Laufwerk.

## Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

## Auflösungsdatum

8. September 2017

## Betroffene Produkte

Modell	Firmware-Version	Fest in
SG350XG, Sx550X	2,2.0.x	2,3 0,130

## Beschreibung des Problems

Nach einem Switchover vom Standby-Gerät zum aktiven (primären) Gerät erkennt die USB-Schnittstelle des Switches nicht, wenn ein USB-Flash-Laufwerk eingelegt wird (Festplatte auf Schlüssel).

Wenn Sie mit den in diesem Dokument verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, sehen Sie sich [Cisco Business](#) an: [Glossar neuer Begriffe](#).

## Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.0.130 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie [hier](#), um Anweisungen zu erhalten.