

# SG350XG: Gerät wird nach dem Neuladen nicht zum Stack hinzugefügt, wenn von Set-ID zu Auto-Unit-ID geändert wird

## Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

## Auflösungsdatum

8. September 2017

## Betroffene Produkte

Modell	Firmware-Version	Fest in
SG350X	2,2.0.x	2,3/5,63

## Beschreibung des Problems

Wenn die Einheit-ID-Einstellung einer Einheit in einem Stack von einer festgelegten ID in eine Auto-ID geändert wird, wird das Gerät nach dem erneuten Laden nicht in den Stack aufgenommen.

## Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie [hier](#), um Anweisungen zu erhalten.