

Access Point Service Packs (APSPs) für Problemhinweis 74035 (CSCwf67316)

Inhalt

Diese Tabelle enthält Links zu den Access Point Service Packs (APSPs) für die Problemhinweise 74035. Diese APSPs gelten nur für Cisco IOS® XE 17.3.7, 17.6.5 und 17.9.3 und werden durch die Versionen 17.3.8, 17.6.6 und 17.9.4 abgelöst. Die APSPs bieten nur Korrekturen für die folgenden AP-Serien: 2800, 2800, 4800, 1560, IW6300, ESW6300.

Weitere Informationen finden Sie unter:

[Problemhinweis 74035](#)

[CSCwf67316: 2800/3800/4800/1560/IW6300 erkennt Radar nach CAC-Zeit möglicherweise nicht auf den erforderlichen Pegeln](#)

Version	APSP-Image	
17.3.7	9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	https://www.cisco.com
	9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin	
	EBC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip	

	<p>EBC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.6.5	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EBC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

	<p>Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
<p>17.9.3</p>	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EBC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EBC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3 Bildname: C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	<p>https://www.cisco.com</p>

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.