

Cisco IOS® herunterladen XE 17.12.4 ESW-Images für 9800

Inhalt

[Einleitung](#)

[Links](#)

[Note Well](#)

Einleitung

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 behebt wichtige Fehler beim Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, beim Wireless Controller 9800 und bei Access Points.

Links

Laden Sie [hier](#) Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 herunter.

- Verwenden Sie für integrierte Wireless Controller auf Catalyst Access Points der Serie 9100 C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip
- Verwenden Sie für den Catalyst 9800-CL Wireless Controller für die Cloud C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Verwenden Sie für Catalyst 9800-L Wireless Controller C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Verwenden Sie für Catalyst Wireless Controller 9800-40 und 9800-80 C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- [Versionshinweise für 17.12.4 ES13](#)

Note Well

Kunden werden aufgefordert, zur CCO-Version 17.12.5 zu migrieren, wenn diese verfügbar ist. Kunden erhalten keine zusätzlichen Bugfixes für diese ES-Zweigstelle, wenn der nächste CCO-Code (Maintenance Release) bereits entsprechende Fixes integriert hat. Dieser Code wird von der TAC-Organisation unterstützt. Bitte melden Sie alle Kommentare, Vorschläge und Probleme zu diesem Code direkt an wnbu-escalation@cisco.com.





Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.