Configuración de APIC en espera

Contenido

Introducción Prerequisites Requisito Componentes Utilizados Antecedentes Configuración Procedimientos adicionales Verificación Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar Funcionalidad en espera en frío en un Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). El clúster APIC en espera permite utilizar los APIC en un clúster en modo Activo/En espera. En un clúster APIC, los APIC activos designados comparten la carga y los APIC en espera designados pueden actuar como reemplazo de cualquiera de los APIC en un clúster activo.

La función APIC en espera se agregó a partir de la versión del Danubio (versión de software ACI 2.2).

Prerequisites

Requisito

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Administración fuera de banda (OOB) en el fabric
- Agrupación en clústeres de aplicaciones

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en ACI Fabric que ejecuta la versión de software 3.1(1i).

El documento se creó a partir de los dispositivos en un entorno de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

- Es compatible con una configuración única y multipod.
- El APIC en espera se puede conectar a cualquier hoja en cualquier POD del fabric. Restaura la funcionalidad de edición en un Fabric/POD en minoría.
- El APIC en espera se actualiza automáticamente con actualizaciones de firmware para mantener el APIC de copia de seguridad en la misma versión de firmware que el clúster activo.
- Durante un proceso de actualización, una vez que se actualizan todos los APIC activos, el APIC en espera también se actualiza automáticamente.
- Los ID temporales se asignan a los APIC en espera. Después de conmutar un APIC en espera a un APIC activo, se asigna un nuevo ID.
- El inicio de sesión del administrador no está habilitado en el APIC en espera.
- Para resolver problemas de Cold Standby, debe iniciar sesión en el modo en espera utilizando SSH como usuario de rescate.
- Durante el switchover, el APIC activo sustituido se apaga, para evitar la conectividad con el APIC reemplazado. El APIC en espera no participa en la configuración de políticas ni en la gestión del fabric.
- Cisco recomienda los APIC en espera en el mismo POD que los APIC activos que puede reemplazar. No se replican datos en la unidad standby, ni siquiera credenciales de administrador (el registro de usuario de rescate funciona).
- El APIC en espera no participa en la configuración o administración de políticas.
- No se replica información a los controladores en espera, incluidas las credenciales de administrador.

Configuración

A partir de la versión 2.2, la secuencia de comandos de configuración inicial pregunta si este APIC está en espera o no, el valor predeterminado es **[NO]**, una vez que la respuesta es **[SÍ]**, se debe elegir la ID del controlador en espera, que puede ser el número de APIC activos +1 hasta 29, el rango recomendado comenzaría de 21 a 29.

- Debe haber tres APIC activos para agregar un APIC en espera.
- El tamaño mínimo de clúster requerido es 3: un número superior puede ser En espera.
- El APIC en espera debe introducirse en el clúster con la misma versión que el APIC activo.
- Cisco recomienda mantener los APIC en espera en el mismo POD que los APIC activos que puede reemplazar.

Como parte del proceso de detección, el APIC en espera debe coincidir con:

Número de serie del grupo de direcciones TEP de la Infra de dominio de fabric aprobado: en validación de certificado de modo estricto



Una vez enviada la configuración, el Active Cluster descubre automáticamente el APIC en espera y se puede ver en Controladores en espera.

Para cambiar el estado a **Aprobar**, haga clic en **Hacer algo** (estado actual) y luego seleccione **Aceptar controlador**, como se muestra en la imagen.



cisco APIC									admin 🔍		٢
System Tenants Fabric Virtual Networ	rking 4- 7 S	arvices Admin Or	verations Apps								
QuickStart Dashboard Controllers System Sett	tings Smart Lice	ising I Faults I Config	Zones I Events I	Audit Log I Active S	essions						
Controllers	00	Cluster as Seen	by Node								00
✓ ☐ Controllers											
✓ (■) bdsol-aci01-apic1 (Node-1)										0	· **
Cluster as Seen by Node		Properties		Eabria Namai DODO1							
interfaces				Target Size: 3							
Storage				Current Size: 3							
NTP Details		Difference Between	Local Time and Unified CI	uster Time (ms): 20130							
Equipment Fans		ACI Fabric Internod	e Secure Authentication C	communications: Permis	sive 🗸						
> E Power Supply Units		Active Controllers									
Equipment Sensors		▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	Failover Status	Serial Number	SSL Certificate	
Processes		1	bdsol-aci01-apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1824V2GP	yes	
> 🛅 Containers		2	bdsol-aci01-apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1825V0QA	yes	
bdsol-aci01-apic2 (Node-2)		3	bdsol-aci01-apic3	10.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1824V2FL	ves	
Cluster as Seen by Node						_					
Interfaces											
Storage		Standby Controllers									
NTP Details		Serial Number		IP		Mode			State		
Equipment Fans		FCH2226VCHY		10.0.0.5		Standby	Apic		Approved		
> Power Supply Units											
Equipment Sensors											
Processes											
> Containers		Unauthorized Control	lers								
Oulek Start		Serial Number		IP		Mode			State		
Controller Policies						No items have been found	d.				
						Select Actions to create a new	/item.				

Tras el descubrimiento exitoso, los mensajes de keepalive continuos se intercambian entre los APIC activos y en espera, y se puede ver el nuevo APIC.

Operational Size : 3 Cluster Size : 3
Cluster Size : 3
Time Difference : 725204
Fabric Security Mode : permissive
ID Pod Address In-Band IPv4 In-Band IPv6 OOB IPv4 OOB IPv6 Version Flags Serial Number Heal
1* 1 15.0.0.1 0.0.0.0 fc00::1 10.48.22.122 fe80::8a1d:fcff:fe99:ec16 3.1(1i) crva- FCH1843V022 fully-f
2 1 15.0.0.2 0.0.0.0 fc00::1 10.48.22.123 fe80::d66d:50ff:fecf:5d3c 3.1(1i) crva- FCH1846V2XU fully-1
3 1 15.0.0.3 0.0.0.0 fc00::1 10.48.22.124 fe80::8a1d:fcff:fe99:ef16 3.1(1i) crva- FCH1843V0DK fully-
4~ 15.0.4 FCH2123V17P

Flags - c:Commissioned | r:Registered | v:Valid Certificate | a:Approved | f/s:Failover fail/success (*)Current (~)Standby

APIC2# acidiag avread

Local appliance ID=2 ADDRESS=15.0.0.2 TEP ADDRESS=15.0.0.0/16 CHASSIS_ID=3a248ab6-f54a-11e7-8e54-afbc07c905f6

Cluster of 3 lm(t):2(2018-01-09T14:47:58.704+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):2(2018-01-09T14:49:26.223+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=POD15 set to version=apic-3.1(1i)

Cluster of 3 im (1): 2(2018-01-09114:47:58./04+00:00) appliances (out of targeted 3 im (1): 2(2018-01-09114:49:26.223+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=POD15 set to version=apic-3.1(1) Im(t): 2(2018-01-09114:48:06.897+00:00); discoveryMode=PERMISSIVE Im(t):0(1970-01-01T00:00:00.003+00:00) appliance id=1 address=15.0.0.1 Im(t):2(2018-01-09T14:35:38.982+00:00) tep address=15.0.0.7/16 Im(t):1(2018-01-03T07:34:33.587+00:00) oob address=10.48.22.122/24 Im(t):2(2018-01-09T14:57:56.857+00:00) version=3.1(1i) Im(t):1(2018-01-09T14:57:55.508+00:00) chassisId=6e1d8cec-f058-11e7-b798-953038fb2c3c Im(t):1(2018-01-09T14:57:55.508+00:00) capabilities=0X7FFFFFFFF-0X2020--0X3 Im(t):1(2018-01-09T14:48:05.476+00:00) rK=(stable,present,0X206173722D687373) Im(t):2(2018-01-09T14:57:56.857+00:00) aK=(stable,present,0X206173722D687373) lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.857+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH1843V022) lm(t):1(2018-01-03T11:43:44.155+00:00) (targetMbSn: lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):1(2018-01-05T14:31:24.921+00:00) commissioned=YES lm(t):2(2018-01-09T14:35:38.804+00:00) registered=YES lm(t):2(2018-01-09T14:35:38.804+00:00) standby=N0 lm(t):3(2018-01-09T14:35:38.804+00:00) active=YES(2018-01-09T14:48:01.004+00:00) health=(applnc:255 lm(t):1(2018-01-09T14:48:54.48) +00:00) svc's)

appliance id=2 address=15.0.0.2 lm(t):2(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) tep address=15.0.0.0/16 lm(t):2(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) oob address=10.48.22.123/24 $lm(t): 2(2018-01-09T14:35:35.348+00:00) \ version=3.1(1i) \ lm(t): 2(2018-01-09T14:57:55.423+00:00) \ chassisld=3a248ab6-f54a-11e7-8e54-afbc07c905f6 \ lm(t): 2(2018-01-09T14:57:55.423+00:00) \ capabilities=0X7FFFFFFF-0X2020-.0X7 \ lm(t): 2(2018-01-09T14:53:05.175+00:00) \ respectively and res$ AK-(stable,present,0X206173722D687373) lm(f):2(2018-01-09T14:35:35.351+00:00) cntrlSbst=(APPROVED, FCH1846V2XU) lm(f):2(2018-01-09T14:57:55.423+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):1(2018-01-09T14:42:04.461+00:00)) podId=1 lm(t):2(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) commissioned=YES lm(t):2(zeroTime) registered=YES lm(t):2(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) standby=N0 lm(t):2(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) active=YES(2018-01-09T14:35:30.447+00:00) health=(applnc:255 lm(t):2(2018-01-09T14:48:54.39) +00:00) svc's)

appliance id=3 address=15.0.0.3 lm(t):2(2018-01-09T14:35:38.982+00:00) tep address=15.0.0.0/16 lm(t):3(2018-01-05T14:45:24.749+00:00) oob address=10.48.22.124/24 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) version=3.1(1i) lm(t):3(2018-01-09T14:57:55.461+00:00) chassisId=c4c33538-f058-11e7-8775-219f757b8829 lm(t):3(2018-01-09T14:57:55.461+00:00) capabilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:55.461+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:57:56.858+00:00) receptodilities=0X7FFFFFFFF-0X2020-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:24.749+00:00) commissioned=YES lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X200-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:24.749+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):2(2018-01-09T14:45:38.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:34.804+00:00) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:54.875+0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:54.875+0X5 lm(t):3(2018-01-09T14:45:54.875+0X5 lm(t))) receptodilities=0X7F5-0X5 lm(t):3(2 +00:00) svc's)

*******Additional elements outside of cluster*******

appliance id=4 address=15.0.0.4 lm(t):101(2018-01-09T14:57:54.426+00:00) tep address=15.0.0.0/16 lm(t):21(2018-01-09T14:57:47.378+00:00) oob address=10.48.31.27/24 lm(t):2(2018-01-09T14:57:55.201+00:00) version=3.1(1i) lm(t):21(2018-01-09T14:57:55.606+00:00) chassisld=5846ced4-f54d-11e7-a3dd-5f76b808dca3 lm(t):21(2018-01-09T14:57:55.606+00:00) capabilities=0X7FFFFFFF-0X2020--0X100000 lm(t):21(2018-01-09T14:57:55.606+00:00) rK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) aK=(stable,absent,0) lm(t):0(zeroTime) cntrlSbst=(APPROVED, FCH2123V17P) lm(t):3(2018-01-09T14:57:54.473+00:00) (targetMbSn= lm(t):0(zeroTime), failoverStatus=0 lm(t):0(zeroTime)) podId=1 lm(t):101(2018-01-09T14:57:54.426+00:00) commissioned=YES lm(t):3(2018-01-09T14:57:54.469+00:00) registered=YES lm(t):3(2018-01-09T14:57:54.469+00:00) standby=YES lm(t):101(2018-01-09T14:57:54.426+00:00) active=YES oob gw Commissioned = 153 Int(1):3(210-01-09T14:57:55.201+00:00) registered = 153 int(1):3(2018-01-09T14:57:55.201+00:00) standards = 103 int(1):3(20 +00:00)[35]:1 lm(t):21(2018-01-09T14:57:51.483+00:00))

clusterTime=<diff=739781 common=2018-01-09T14:58:14.989+00:00 local=2018-01-09T14:45:55.208+00:00 pF=<displForm=0 offsSt=0 offsVlu=0 lm(t):2(2018-01-09T14:49:26.492+00:00)>>

Puede reemplazar una unidad específica de cualquier otra unidad operativa del clúster.

									Ŏ <u>+</u>	***
Properties										
			Fabric Name: P	OD15						
			Target Size: 3							
			Current Size: 3							
Difference	ce Between Local	Time and Unified C	uster Time (ms): 7	25292						
ACI Fab	bric Internode Secu	ure Authentication (Communications:	Permissive	~					
Active Cont	trollers									
ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	 Failov 	ver Status	Serial Number	SSL Certificate	e
1	APIC1	15.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle		FCH1843V022	yes	
2	APIC2	15.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle		FCH1846V2	yes	
3	APIC3	15.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	Commission	H1843V0	yes	
							Decommission			
Standby Co	ontrollers						Replace			
Serial Numb	ber	IP			Mode		Reset			
FCH2123V1	17P	15.0	.0.4		Standby Apic		Save as			
							Post			
							Share			
							Open In Object Store Brow	Reset	Su	bmit

En el caso de varios APIC en espera, puede elegir el APIC en espera que desee basándose en el número de serie, una solicitud de mejora con el ID <u>CSCvh49791</u> se ha presentado para mostrar el ID de APIC en espera, así como el número de serie cuando siga el procedimiento de reemplazo.

En caso de que tenga varias unidades en espera, debe conocer el número de serie de la unidad que va a utilizar para la sustitución, lo que es importante especialmente si las APIC están en diferentes POD/Sitios y, en algunos casos, la ubicación de la unidad es importante.



Como parte de la operación de reemplazo, existe la opción de actualizar la política fuera de banda (OOB) con la dirección IP OOB de APIC en espera y los detalles, lo que puede ser beneficioso en caso de que la unidad en espera se encuentre en un grupo diferente, donde la dirección IP de POD original no es enrutable en el segundo POD.

. ?

Replace



Replace the controller with a backup

Backup Controller:	FCH2123V17P	~	ß
Retain OOB IP address for Standby (new active):	Standby(new active) may not retain its OOB address if mor active APICs are down/unavailable. If any coedition is true OOB IP update would fail and us update the OOB policy after the replace operation.	ie than 1 ier shoul	
	update the OOB policy after the replace operation.		

Una vez enviada la configuración, el proceso de reemplazo puede comenzar a funcionar para reaprovisionar la unidad standby.

Cancel

Cluster	as Seen by	Node								
								Ċ	+	***
Properties	3									
			Fabric Name: P	OD15						
			Target Size: 3							
			Current Size: 3							
Differe	nce Between Local	Time and Unified C	luster Time (ms): 7	25340						
ACI Fa	abric Internode Sec	ure Authentication	Communications:	Permissive	\sim					
Active Cor	ntrollers									
ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	 Failover Status 	Serial Number	SSL Cer	tificate	
1	APIC1	15.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1843V022	yes		
2	APIC2	15.0.0.2	In Service	Unavailable	Unknown	working-on-reprovisioning-standby	FCH1846V2	yes		
3	APIC3	15.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1843V0	yes		
Standby (Controllors									
Standby C	iber	IP			Mode	State				
FCH2123V	/17P	15.0	0.0.4		Standby Apic	Approv	ed			
							Poset		Suk	amit
							Reset		Jul	Jint

↓

Cluster a	as Seen by	v Node									
									Q	+	***
Properties											
			Fabric Name: P	OD15							
			Target Size: 3								
			Current Size: 3								
Differer	nce Between Local	Time and Unified C	luster Time (ms): 7	25356							
ACI Fa	abric Internode Sec	ure Authentication	Communications: F	Permissive	\sim						
Active Cor	ntrollers										
ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	 Failover Status 		Serial Number	SSL Cert	ificate	
1	APIC1	15.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle		FCH1843V022	yes		
2	APIC2	0.0.0.0	In Service	Unregistered	Not Created	waiting-for-new-apic			yes		
3	APIC3	15.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle		FCH1843V0	yes		
Standby C	ontrollers										
Serial Num	ber	IP			Mode		State				
				No items ha Select Actions to	ave been found. o create a new item						
								Reset		Sub	omit

Nota: El tiempo necesario para la sustitución es variable, ya que depende de la cantidad de datos/configuración que se debe sincronizar, en un entorno de laboratorio de configuración vacío, puede tardar alrededor de 10 minutos en que la unidad en espera se replique completamente y alcance el estado Totalmente apropiado.

Cluster as See	en by Node								
								ð <u>+</u>	***
Properties									
		Fabric Name:	POD15						
		Target Size:	3						
		Current Size:	3						
Difference Betwe	en Local Time and Unif	ied Cluster Time (ms):	725790						
ACI Fabric Intern	ode Secure Authentica	tion Communications:	Permissive	\sim					
Active Controllers									
ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	 Failover Status 	Serial Number	SSL Certificate	
1	APIC1	15.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1843V022	yes	
3	APIC3	15.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1843V0DK	yes	
2	STDBYAPIC21	15.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	completed	FCH2123V17P	yes	

Procedimientos adicionales

En caso de que el APIC sustituido estuviera operativo, se puede colocar en el estado Apagado, para volver a habilitarlo, es necesario hacerlo a través del controlador Cisco Integrated Management Controller (CIMC).



El antiguo APIC no puede tener acceso al fabric.

APIC2# acid ID	iag fnvread Pod ID	Name	Serial Number	IP Address	Role	State	LastUpdMsgId
101	1	LEAF101	SAL19069C0L	15.0.88.64/32	leaf	inactive	0x10000000040c
102	1	LEAF102	SAL19079J4L	15.0.240.65/32	leaf	inactive	0x10000000040d
103	1	LEAF3	FD020392L8S	15.0.240.66/32	leaf	inactive	0x10000000040e
104	1	LEAF4	FDO20400MZ5	15.0.56.64/32	leaf	inactive	0x10000000040f
201	1	SPINE1	SAL1925H0L8	15.0.88.65/32	spine	inactive	0x100000000410
202	1	SPINE2	SAL1925H0M4	15.0.240.64/32	spine	inactive	0x100000000411
Total 6 nod	es						
30702#							



Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.