

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué URI \(direccionamiento\) en el banner superior de mi pantalla TANDBERG E20 está restaurando?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

Q. ¿Por qué URI (direccionamiento) en el banner superior de mi pantalla TANDBERG E20 está restaurando?

A. El TANDBERG E20 reregistra el servidor SIP a cada 30 a 40 segundos. Esto es normal.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)