

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿Por qué mi producto TANDBERG Codian no validará mi certificado válido SSL?](#)

## [Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence VCR MSE 8220, el Cisco TelePresence ISDN GW 3241, el Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, el Cisco TelePresence MCU 4505, el supervisor MSE 8050 del Cisco TelePresence, el Cisco TelePresence MSE 8000, el Cisco TelePresence MCU MSE 8510 y los Productos avanzados Cisco TelePresence del gateway de medios 3610.

### **Q. ¿Por qué mi producto TANDBERG Codian no validará mi certificado válido SSL?**

A. Los Productos TANDBERG Codian no validarán a veces los Certificados X.509 SSL que trabajan en otras partes del equipo. Esto está casi siempre porque su certificado y/o archivo clave está faltando el retorno de carro final.

Para rectificar este problema, abra el certificado y/o el archivo clave y marque que hay un retorno de carro en la línea de texto final en el archivo.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)