

CSCvc53327: RV32x no proporciona una dirección IP cuando el nombre de host incluye espacios

Summary

RV32x no proporciona una dirección IP cuando el nombre de host del cliente DHCP incluye espacios. RV32x actualmente no admite espacios ni caracteres especiales en el campo de nombre de host.

Fecha identificada

16 de diciembre de 2016

Fecha de resolución

N/A

Productos afectados

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

Pasos siguientes

Compruebe los caracteres y la longitud del nombre de host del dispositivo. Si contiene caracteres o espacios especiales, puede quitarlos temporalmente del nombre de host para que el dispositivo reciba una dirección IP del RV32x. Un firmware del router que aceptaría caracteres y espacios especiales está actualmente en curso.